

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Características del convertidor de potencia

## Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - ¡30.000+ calculadoras!

Calcular con una unidad diferente para cada variable - ¡Conversión de unidades integrada!

La colección más amplia de medidas y unidades - ¡250+ Medidas!

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](http://softusvista.com) venture!



## Lista de 19 Características del convertidor de potencia Fórmulas

### Características del convertidor de potencia ↗

#### 1) Corriente armónica RMS para control PWM ↗

$$\text{fx } I_n = \left( \frac{\sqrt{2} \cdot I_a}{\pi} \right) \cdot \sum(x, 1, p, (\cos(n \cdot \alpha_k)) - (\cos(n \cdot \beta_k)))$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 2.971044A = \left( \frac{\sqrt{2} \cdot 2.2A}{\pi} \right) \cdot \sum(x, 1, 3, (\cos(3.0 \cdot 30^\circ)) - (\cos(3.0 \cdot 60.0^\circ)))$$

#### 2) Corriente de carga promedio de semicorriente trifásica ↗

$$\text{fx } I_{L(3\Phi\text{-semi})} = \frac{V_{\text{avg}(3\Phi\text{-semi})}}{R_{3\Phi\text{-semi}}}$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 0.86931A = \frac{25.21V}{29\Omega}$$

#### 3) Corriente de suministro fundamental para el control PWM ↗

$$\text{fx } I_{S(\text{fund})} = \left( \frac{\sqrt{2} \cdot I_a}{\pi} \right) \cdot \sum(x, 1, p, (\cos(\alpha_k)) - (\cos(\beta_k)))$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 1.087478A = \left( \frac{\sqrt{2} \cdot 2.2A}{\pi} \right) \cdot \sum(x, 1, 3, (\cos(30^\circ)) - (\cos(60.0^\circ)))$$

#### 4) Corriente de suministro RMS para control PWM ↗

$$\text{fx } I_{\text{rms}} = \frac{I_a}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\sum(x, 1, p, (\beta_k - \alpha_k))}$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 1.555635A = \frac{2.2A}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\sum(x, 1, 3, (60.0^\circ - 30^\circ))}$$

#### 5) Voltaje de salida de CC del segundo convertidor ↗

$$\text{fx } V_{\text{out(second)}} = \frac{2 \cdot V_{\text{in(dual)}} \cdot (\cos(\alpha_2(\text{dual})))}{\pi}$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 39.78874V = \frac{2 \cdot 125V \cdot (\cos(60^\circ))}{\pi}$$



## 6) Voltaje de salida de CC para el primer convertidor ↗

$$\text{fx } V_{\text{out(first)}} = \frac{2 \cdot V_{\text{in(dual)}} \cdot (\cos(\alpha_{1(\text{dual})}))}{\pi}$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 73.78295V = \frac{2 \cdot 125V \cdot (\cos(22^\circ))}{\pi}$$

## 7) Voltaje de salida de CC promedio del convertidor completo monofásico ↗

$$\text{fx } V_{\text{avg-dc(full)}} = \frac{2 \cdot V_{\text{m-dc(full)}} \cdot \cos(\alpha_{\text{full}})}{\pi}$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 73.00837V = \frac{2 \cdot 140V \cdot \cos(35^\circ)}{\pi}$$

## 8) Voltaje de salida promedio del convertidor de tiristor monofásico con carga resistiva ↗

$$\text{fx } V_{\text{avg(thy)}} = \left( \frac{V_{\text{in(thy)}}}{2 \cdot \pi} \right) \cdot (1 + \cos(\alpha_{d(\text{thy})}))$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 2.556801V = \left( \frac{12V}{2 \cdot \pi} \right) \cdot (1 + \cos(70.2^\circ))$$

## 9) Voltaje de salida promedio del semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva ↗

$$\text{fx } V_{\text{avg(semi)}} = \left( \frac{V_{\text{m(semi)}}}{\pi} \right) \cdot (1 + \cos(\alpha_{(\text{semi})}))$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 9.727758V = \left( \frac{22.8V}{\pi} \right) \cdot (1 + \cos(70.1^\circ))$$

## 10) Voltaje de salida promedio para control PWM ↗

$$\text{fx } E_{\text{dc}} = \left( \frac{E_m}{\pi} \right) \cdot \sum(x, 1, p, (\cos(\alpha_k) - \cos(\beta_k)))$$

Calculadora abierta ↗

$$\text{ex } 80.39156V = \left( \frac{230V}{\pi} \right) \cdot \sum(x, 1, 3, (\cos(30^\circ) - \cos(60.0^\circ)))$$



## 11) Voltaje de salida promedio para convertidor trifásico ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad V_{avg(3\Phi\text{-full})} = \frac{2 \cdot V_{m(3\Phi\text{-full})} \cdot \cos\left(\frac{\alpha_d(3\Phi\text{-full})}{2}\right)}{\pi}$$

$$ex \quad 115.2489V = \frac{2 \cdot 221V \cdot \cos\left(\frac{70^\circ}{2}\right)}{\pi}$$

## 12) Voltaje de salida promedio para corriente de carga continua ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad V_{avg(3\Phi\text{-half})} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot V_{in(3\Phi\text{-half})_1} \cdot (\cos(\alpha_d(3\Phi\text{-half})))}{2 \cdot \pi}$$

$$ex \quad 38.95558V = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot 182V \cdot (\cos(75^\circ))}{2 \cdot \pi}$$

## 13) Voltaje de salida RMS de semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad V_{rms(semi)} = \left( \frac{V_{m(semi)}}{2^{0.5}} \right) \cdot \left( \frac{180 - \alpha_{(semi)}}{180} + \left( \frac{0.5}{\pi} \right) \cdot \sin(2 \cdot \alpha_{(semi)}) \right)^{0.5}$$

$$ex \quad 16.87107V = \left( \frac{22.8V}{2^{0.5}} \right) \cdot \left( \frac{180 - 70.1^\circ}{180} + \left( \frac{0.5}{\pi} \right) \cdot \sin(2 \cdot 70.1^\circ) \right)^{0.5}$$

## 14) Voltaje de salida RMS del convertidor completo monofásico ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad V_{rms(full)} = \frac{V_{m(full)}}{\sqrt{2}}$$

$$ex \quad 154.8564V = \frac{219V}{\sqrt{2}}$$

## 15) Voltaje de salida RMS del convertidor completo trifásico ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad V_{rms(3\Phi\text{-full})} = \left( (6)^{0.5} \right) \cdot V_{in(3\Phi\text{-full})} \cdot \left( \left( 0.25 + 0.65 \cdot \frac{\cos(2 \cdot \alpha_d(3\Phi\text{-full}))}{\pi} \right)^{0.5} \right)$$

$$ex \quad 163.0118V = \left( (6)^{0.5} \right) \cdot 220V \cdot \left( \left( 0.25 + 0.65 \cdot \frac{\cos(2 \cdot 70^\circ)}{\pi} \right)^{0.5} \right)$$



16) Voltaje de salida RMS del convertidor de tiristor monofásico con carga resistiva [Calculadora abierta !\[\]\(bd1a142de767a21e5362c595f844a4ff\_img.jpg\)](#)

**fx**  $V_{\text{rms(thy)}} = \left( \frac{V_{\text{in(thy)}}}{2} \right) \cdot \left( \frac{180 - \alpha_{\text{d(thy)}}}{180} + \left( \frac{0.5}{\pi} \right) \cdot \sin(2 \cdot \alpha_{\text{d(thy)}}) \right)^{0.5}$

**ex**  $6.27751V = \left( \frac{12V}{2} \right) \cdot \left( \frac{180 - 70.2^\circ}{180} + \left( \frac{0.5}{\pi} \right) \cdot \sin(2 \cdot 70.2^\circ) \right)^{0.5}$

17) Voltaje de salida RMS para carga resistiva [Calculadora abierta !\[\]\(830769b31eeeaca920791081939ff8ba\_img.jpg\)](#)

**fx**  $V_{\text{rms(3\Phi-half)}} = \sqrt{3} \cdot V_{\text{m(3\Phi-half)}} \cdot \left( \sqrt{\left( \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot \alpha_{\text{d(3\Phi-half)}})}{8 \cdot \pi} \right)} \right)$

**ex**  $125.7686V = \sqrt{3} \cdot 222V \cdot \left( \sqrt{\left( \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot 75^\circ)}{8 \cdot \pi} \right)} \right)$

18) Voltaje de salida RMS para corriente de carga continua [Calculadora abierta !\[\]\(47734e4656765d20df4fdbd5b7aff048\_img.jpg\)](#)

**fx**  $V_{\text{rms(3\Phi-half)}} = \sqrt{3} \cdot V_{\text{in(3\Phi-half)i}} \cdot \left( \left( \frac{1}{6} \right) + \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot \alpha_{\text{d(3\Phi-half)}})}{8 \cdot \pi} \right)^{0.5}$

**ex**  $103.1076V = \sqrt{3} \cdot 182V \cdot \left( \left( \frac{1}{6} \right) + \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot 75^\circ)}{8 \cdot \pi} \right)^{0.5}$

19) Voltaje de salida RMS para semiconvertidor trifásico [Calculadora abierta !\[\]\(41aea2746216b27a6939d696d8e035da\_img.jpg\)](#)

**fx**  $V_{\text{rms(3\Phi-semi)}} = \sqrt{3} \cdot V_{\text{in(3\Phi-semi)}} \cdot \left( \left( \frac{3}{4 \cdot \pi} \right) \cdot \left( \pi - \alpha_{(3\Phi-semi)} + \left( \frac{\sin(2 \cdot \alpha_{(3\Phi-semi)})}{2} \right) \right)^{0.5} \right)$

**ex**  $14.0231V = \sqrt{3} \cdot 22.7V \cdot \left( \left( \frac{3}{4 \cdot \pi} \right) \cdot \left( \pi - 70.3^\circ + \left( \frac{\sin(2 \cdot 70.3^\circ)}{2} \right)^{0.5} \right) \right)$



## Variables utilizadas

- $E_{dc}$  Voltaje de salida promedio del convertidor controlado por PWM (Voltio)
- $E_m$  Voltaje máximo de entrada del convertidor PWM (Voltio)
- $I_a$  Corriente de armadura (Amperio)
- $I_{L(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconvertidor trifásico de corriente de carga (Amperio)
- $I_n$  RMS enésima corriente armónica (Amperio)
- $I_{rms}$  Corriente cuadrática media raíz (Amperio)
- $I_{S(fund)}$  Corriente de suministro fundamental (Amperio)
- $n$  Orden armónico
- $p$  Número de pulsos en medio ciclo de PWM
- $R_{3\Phi\text{-semi}}$  Semiconvertidor trifásico de resistencia (Ohm)
- $V_{avg(3\Phi\text{-full})}$  Convertidor completo trifásico de voltaje promedio (Voltio)
- $V_{avg(3\Phi\text{-half})}$  Medio convertidor trifásico de voltaje medio (Voltio)
- $V_{avg(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconvertidor trifásico de voltaje medio (Voltio)
- $V_{avg(semi)}$  Semiconvertidor de voltaje promedio (Voltio)
- $V_{avg(thy)}$  Convertidor de tiristor de voltaje medio (Voltio)
- $V_{avg-dc(full)}$  Convertidor completo de voltaje promedio (Voltio)
- $V_{in(3\Phi\text{-full})}$  Convertidor completo trifásico de voltaje máximo de entrada (Voltio)
- $V_{in(3\Phi\text{-half})}$  Medio convertidor trifásico de voltaje de entrada máxima (Voltio)
- $V_{in(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconvertidor trifásico de voltaje de entrada pico (Voltio)
- $V_{in(dual)}$  Convertidor dual de voltaje de entrada pico (Voltio)
- $V_{in(thy)}$  Convertidor de tiristor de voltaje de entrada pico (Voltio)
- $V_{m(3\Phi\text{-full})}$  Convertidor completo de voltaje de fase pico (Voltio)
- $V_{m(3\Phi\text{-half})}$  Voltaje de fase pico (Voltio)
- $V_{m(full)}$  Convertidor completo de voltaje de entrada máxima (Voltio)
- $V_{m(semi)}$  Semiconvertidor de voltaje de entrada máxima (Voltio)
- $V_{m-dc(full)}$  Voltaje máximo de salida de CC Convertidor completo (Voltio)
- $V_{out(first)}$  Primer convertidor de voltaje de salida de CC (Voltio)
- $V_{out(second)}$  Segundo convertidor de voltaje de salida de CC (Voltio)
- $V_{rms(3\Phi\text{-full})}$  Convertidor completo trifásico de voltaje de salida RMS (Voltio)
- $V_{rms(3\Phi\text{-half})}$  Medio convertidor trifásico de voltaje de salida RMS (Voltio)
- $V_{rms(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconvertidor trifásico de voltaje de salida RMS (Voltio)
- $V_{rms(full)}$  Convertidor completo de voltaje de salida RMS (Voltio)



- $V_{rms(semi)}$  Semiconvertidor de voltaje de salida RMS (*Voltio*)
- $V_{rms(thy)}$  Convertidor de tiristor de voltaje RMS (*Voltio*)
- $\alpha_{(3\Phi-semi)}$  Ángulo de retardo del semiconvertidor trifásico (*Grado*)
- $\alpha_{(semi)}$  Semiconvertidor de ángulo de retardo (*Grado*)
- $\alpha_1(dual)$  Ángulo de retardo del primer convertidor (*Grado*)
- $\alpha_2(dual)$  Ángulo de retardo del segundo convertidor (*Grado*)
- $\alpha_d(3\Phi-full)$  Ángulo de retardo del convertidor completo trifásico (*Grado*)
- $\alpha_d(3\Phi-half)$  Ángulo de retardo del medio convertidor trifásico (*Grado*)
- $\alpha_d(thy)$  Ángulo de retardo del convertidor de tiristores (*Grado*)
- $\alpha_{full}$  Convertidor completo del ángulo de disparo (*Grado*)
- $\alpha_k$  Ángulo de excitación (*Grado*)
- $\beta_k$  Ángulo simétrico (*Grado*)



## Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Constante:** **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288  
*La constante de Arquímedes.*
- **Función:** **cos**, cos(Angle)  
*El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo.*
- **Función:** **sin**, sin(Angle)  
*El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa.*
- **Función:** **sqrt**, sqrt(Number)  
*Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.*
- **Función:** **sum**, sum(i, from, to, expr)  
*La notación sumatoria o sigma ( $\Sigma$ ) es un método que se utiliza para escribir una suma larga de forma concisa.*
- **Medición:** **Corriente eléctrica** in Amperio (A)  
*Corriente eléctrica Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** **Ángulo** in Grado ( $^{\circ}$ )  
*Ángulo Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** **Resistencia electrica** in Ohm ( $\Omega$ )  
*Resistencia electrica Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** **Potencial eléctrico** in Voltio (V)  
*Potencial eléctrico Conversión de unidades* ↗



## Consulte otras listas de fórmulas

- Características del convertidor de potencia

Fórmulas 

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/1/2024 | 3:28:01 PM UTC

*[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)*

