

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Flanschkupplung Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



# Liste von 16 Flanschkupplung Formeln

## Flanschkupplung ↗

1) Anzahl der Schrauben mit gegebenem Drehmoment, denen n Schrauben standhalten ↗

$$fx \quad n = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 1.000192 = \frac{8 \cdot 49N*m}{14N/mm^2 \cdot \pi \cdot ((18.09mm)^2) \cdot 27.23mm}$$

2) Drehmoment, dem eine Schraube bei Scherspannung in der Schraube standhält ↗

$$fx \quad T_{\text{bolt}} = \frac{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}{8}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 48.99059N*m = \frac{14N/mm^2 \cdot \pi \cdot ((18.09mm)^2) \cdot 27.23mm}{8}$$



### 3) Drehmomentwiderstand von einer Schraube unter Verwendung von Lastwiderstand von einer Schraube ↗

**fx**  $T_{\text{bolt}} = W \cdot \frac{d_{\text{pitch}}}{2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $49.014 \text{ N} \cdot \text{m} = 3.6 \text{ kN} \cdot \frac{27.23 \text{ mm}}{2}$

### 4) Durchmesser der Schraube bei gegebenem Drehmoment, dem eine Schraube standhält ↗

**fx**  $d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot d_{\text{pitch}}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $18.09174 \text{ mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 49 \text{ N} \cdot \text{m}}{14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot 27.23 \text{ mm}}}$

### 5) Durchmesser der Schraube bei gegebenem Drehmoment, dem n Schrauben widerstehen ↗

**fx**  $d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot n \cdot d_{\text{pitch}}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $18.0827 \text{ mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 49 \text{ N} \cdot \text{m}}{14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot 1.001 \cdot 27.23 \text{ mm}}}$



## 6) Durchmesser der Schraube bei maximaler Belastung, der eine Schraube standhalten kann ↗

**fx**

$$d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{4 \cdot W}{\pi \cdot f_s}}$$

**Rechner öffnen ↗****ex**

$$18.09432\text{mm} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3.6\text{kN}}{\pi \cdot 14\text{N/mm}^2}}$$

## 7) Durchmesser der Welle bei von der Welle übertragenem Drehmoment ↗

**fx**

$$d_s = \left( \frac{16 \cdot T_{\text{shaft}}}{\pi \cdot \tau} \right)^{\frac{1}{3}}$$

**Rechner öffnen ↗****ex**

$$50.30796\text{mm} = \left( \frac{16 \cdot 50\text{N*m}}{\pi \cdot 2\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

## 8) Durchmesser des Lochkreises bei gegebenem Drehmoment, dem eine Schraube standhält ↗

**fx**

$$d_{\text{pitch}} = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2)}$$

**Rechner öffnen ↗****ex**

$$27.23523\text{mm} = \frac{8 \cdot 49\text{N*m}}{14\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2)}$$



## 9) Durchmesser des Lochkreises bei gegebenem Drehmoment, dem n Schrauben standhalten ↗

**fx**

$$d_{\text{pitch}} = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot n}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**

$$27.20802 \text{ mm} = \frac{8 \cdot 49 \text{ N*m}}{14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 1.001}$$

## 10) Gesamtdrehmoment, dem n Schrauben standhalten ↗

**fx**

$$T_{\text{bolt}} = \frac{n \cdot f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}{8}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**

$$49.03958 \text{ N*m} = \frac{1.001 \cdot 14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}{8}$$

## 11) Maximale Belastung, der eine Schraube widerstehen kann ↗

**fx**

$$W = \frac{f_s \cdot \pi \cdot d_{\text{bolt}}^2}{4}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**

$$3.598281 \text{ kN} = \frac{14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (18.09 \text{ mm})^2}{4}$$



## 12) Scherspannung im Bolzen unter Verwendung der maximalen Last, der ein Bolzen widerstehen kann ↗

**fx**  $f_s = \frac{4 \cdot W}{\pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2)}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $14.00669 \text{ N/mm}^2 = \frac{4 \cdot 3.6 \text{ kN}}{\pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2)}$

## 13) Scherspannung in der Schraube bei gegebenem Drehmoment, dem eine Schraube standhält ↗

**fx**  $f_s = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{\pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $14.00269 \text{ N/mm}^2 = \frac{8 \cdot 49 \text{ N*m}}{\pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}$

## 14) Scherspannung in der Schraube bei gegebenem Drehmoment, dem n Schrauben standhalten ↗

**fx**  $f_s = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{n \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $13.9887 \text{ N/mm}^2 = \frac{8 \cdot 49 \text{ N*m}}{1.001 \cdot \pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}$



## 15) Schubspannung in der Welle bei von der Welle übertragenem Drehmoment ↗

**fx** 
$$\tau = \frac{16 \cdot T_{\text{shaft}}}{\pi \cdot (d_s^3)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$2.00095 \text{ MPa} = \frac{16 \cdot 50 \text{ N*m}}{\pi \cdot ((50.3 \text{ mm})^3)}$$

## 16) Von der Welle übertragenes Drehmoment ↗

**fx** 
$$T_{\text{shaft}} = \frac{\pi \cdot \tau \cdot d_s^3}{16}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$49.97627 \text{ N*m} = \frac{\pi \cdot 2 \text{ MPa} \cdot (50.3 \text{ mm})^3}{16}$$



## Verwendete Variablen

- $d_{\text{bolt}}$  Durchmesser der Schraube (*Millimeter*)
- $d_{\text{pitch}}$  Durchmesser des Lochkreises (*Millimeter*)
- $d_s$  Wellendurchmesser (*Millimeter*)
- $f_s$  Scherspannung im Bolzen (*Newton / Quadratmillimeter*)
- $n$  Anzahl der Schrauben
- $T_{\text{bolt}}$  Von der Schraube aufgenommenes Drehmoment (*Newtonmeter*)
- $T_{\text{shaft}}$  Von der Welle übertragenes Drehmoment (*Newtonmeter*)
- $W$  Von einer Schraube aufgenommene Last (*Kilonewton*)
- $\tau$  Schubspannung im Schacht (*Megapascal*)



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
Archimedes-Konstante
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)  
*Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.*
- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)  
*Länge Einheitenumrechnung* 
- **Messung: Druck** in Newton / Quadratmillimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Druck Einheitenumrechnung* 
- **Messung: Macht** in Kilonewton (kN)  
*Macht Einheitenumrechnung* 
- **Messung: Drehmoment** in Newtonmeter (N\*m)  
*Drehmoment Einheitenumrechnung* 
- **Messung: Betonen** in Megapascal (MPa)  
*Betonen Einheitenumrechnung* 



# Überprüfen Sie andere Formellisten

- Abweichung der Scherspannung, die in einer kreisförmigen Welle erzeugt wird, die einer Torsion ausgesetzt ist [Formeln ↗](#)
- Ausdruck für in einem Körper aufgrund von Torsion gespeicherte Dehnungsenergie [Formeln ↗](#)
- Ausdruck für Drehmoment als polares Trägheitsmoment Formeln [↗](#)
- Flanschkupplung Formeln [↗](#)
- Polarmodul Formeln [↗](#)
- Von einer hohlen kreisförmigen Welle übertragenes Drehmoment Formeln [↗](#)

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

## PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/8/2024 | 8:19:03 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

