

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Stress thermique Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**  
Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**  
La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 18 Stress thermique Formules

## Stress thermique ↗

## Contrainte et déformation réelles ↗

### 1) Contrainte réelle lorsque le support cède ↗

$$fx \quad \varepsilon_A = \frac{\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta}{L_{bar}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.003 = \frac{0.0005K^{-1} \cdot 10K \cdot 2000mm - 4mm}{2000mm}$$

### 2) Contrainte réelle lorsque le support cède ↗

$$fx \quad \sigma_a = \frac{(\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta) \cdot E_{bar}}{L_{bar}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.63MPa = \frac{(0.0005K^{-1} \cdot 10K \cdot 2000mm - 4mm) \cdot 210MPa}{2000mm}$$

### 3) Expansion réelle lorsque le support cède ↗

$$fx \quad AE = \alpha_L \cdot L_{bar} \cdot \Delta T - \delta$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6mm = 0.0005K^{-1} \cdot 2000mm \cdot 10K - 4mm$$



#### 4) Rendement réel de la contrainte donnée par le support pour la valeur de la contrainte réelle ↗

**fx**  $\sigma_a = \varepsilon_A \cdot E_{bar}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.693 \text{ MPa} = 0.0033 \cdot 210 \text{ MPa}$

#### 5) Rendement réel du support donné pour la valeur de l'expansion réelle ↗

**fx**  $\varepsilon_A = \frac{AE}{L_{bar}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.003 = \frac{6 \text{ mm}}{2000 \text{ mm}}$

### Contrainte et déformation thermiques ↗

#### 6) Contrainte thermique donnée Coefficient de dilatation linéaire ↗

**fx**  $\sigma_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise} \cdot E$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.000978 \text{ MPa} = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 85 \text{ K} \cdot 0.023 \text{ MPa}$

#### 7) Contrainte thermique donnée Contrainte thermique ↗

**fx**  $\sigma_s = \varepsilon \cdot E$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.0046 \text{ MPa} = 0.2 \cdot 0.023 \text{ MPa}$



**8) Déformation thermique**

$$fx \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{l_0}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 0.2 = \frac{1000\text{mm}}{5000\text{mm}}$$

**9) Déformation thermique compte tenu de la contrainte thermique**

$$fx \quad \varepsilon_s = \frac{\sigma_{th}}{E}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 0.434783 = \frac{0.01\text{MPa}}{0.023\text{MPa}}$$

**10) Déformation thermique donnée Coefficient de dilatation linéaire**

$$fx \quad \varepsilon_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 0.0425 = 0.0005\text{K}^{-1} \cdot 85\text{K}$$

**11) Extension de la tige si la tige est libre de s'étendre**

$$fx \quad \Delta L_{Bar} = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta T_{rise}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 7.225\text{mm} = 5000\text{mm} \cdot 17\text{E}^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K}$$



## Contrainte thermique dans les barres composites ↗

### 12) Charge sur laiton ou acier ↗

**fx**  $W_{\text{load}} = \sigma \cdot A$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.768\text{kN} = 0.012\text{MPa} \cdot 64000\text{mm}^2$

### 13) Contraction due à la contrainte de compression induite dans le laiton ↗

**fx**  $L_c = \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{\text{bar}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $434782.6\text{mm} = \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

### 14) Expansion due à la contrainte de traction dans l'acier ↗

**fx**  $\alpha_s = \frac{\sigma}{E} \cdot L_{\text{bar}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $1043.478\text{mm} = \frac{0.012\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

### 15) Expansion libre de l'acier ↗

**fx**  $\Delta L_s = \alpha_T \cdot \Delta T_{\text{rise}} \cdot L_{\text{bar}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$



**16) Expansion libre du cuivre ↗**

**fx**  $\Delta L_{cu} = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$

**17) Expansion réelle de l'acier ↗**

**fx**  $L = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} + \frac{\sigma_t}{E} \cdot L_{bar}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $15046.37\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} + \frac{0.173000\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

**18) Expansion réelle du cuivre ↗**

**fx**  $A E_c = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} - \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**

$-434779.718696\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} - \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$



# Variables utilisées

- **A** Section transversale de la barre (*Millimètre carré*)
- **AE** Expansion actuelle (*Millimètre*)
- **AE<sub>C</sub>** L'expansion actuelle du cuivre (*Millimètre*)
- **E** Barre de module de Young (*Mégapascal*)
- **E<sub>bar</sub>** Module d'élasticité de la barre (*Mégapascal*)
- **L** Expansion réelle de l'acier (*Millimètre*)
- **l<sub>0</sub>** Longueur initiale (*Millimètre*)
- **L<sub>bar</sub>** Longueur de la barre (*Millimètre*)
- **L<sub>c</sub>** Contraction due à la contrainte de compression dans le laiton (*Millimètre*)
- **W<sub>load</sub>** Charger (*Kilonewton*)
- **α<sub>L</sub>** Coefficient de dilatation linéaire (*Par Kelvin*)
- **α<sub>S</sub>** Dilatation de l'acier sous contrainte de traction (*Millimètre*)
- **α<sub>T</sub>** Coefficient de dilatation thermique (*Par degré Celsius*)
- **δ** Montant du rendement (longueur) (*Millimètre*)
- **ΔL** Extension empêchée (*Millimètre*)
- **ΔL<sub>Bar</sub>** Augmentation de la longueur de la barre (*Millimètre*)
- **ΔL<sub>cu</sub>** Expansion libre du cuivre (*Millimètre*)
- **ΔL<sub>s</sub>** Libre dilatation de l'acier (*Millimètre*)
- **ΔT** Changement de température (*Kelvin*)
- **ΔT<sub>rise</sub>** Housse de température (*Kelvin*)
- **ε** Contrainte thermique
- **ε<sub>A</sub>** Contrainte réelle
- **ε<sub>C</sub>** Déformation thermique étant donné Coef. d'expansion linéaire



- $\epsilon_s$  Déformation thermique étant donné la contrainte thermique
- $\sigma$  Stress dans la barre (*Mégapascal*)
- $\sigma_a$  Stress réel avec rendement de support (*Mégapascal*)
- $\sigma_c$  Contrainte thermique étant donné Coef. d'expansion linéaire (*Mégapascal*)
- $\sigma_c'$  Contrainte de compression sur la barre (*Mégapascal*)
- $\sigma_s$  Contrainte thermique donnée par la contrainte thermique (*Mégapascal*)
- $\sigma_t$  Contrainte de traction (*Mégapascal*)
- $\sigma_{th}$  Contrainte thermique (*Mégapascal*)



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **La mesure:** Longueur in Millimètre (mm)  
*Longueur Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Zone in Millimètre carré (mm<sup>2</sup>)  
*Zone Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Pression in Mégapascal (MPa)  
*Pression Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Force in Kilonewton (kN)  
*Force Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** La différence de température in Kelvin (K)  
*La différence de température Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Coefficient de température de résistance in Par degré Celsius ( $^{\circ}\text{C}^{-1}$ )  
*Coefficient de température de résistance Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Coefficient de dilatation linéaire in Par Kelvin (K<sup>-1</sup>)  
*Coefficient de dilatation linéaire Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Stresser in Mégapascal (MPa)  
*Stresser Conversion d'unité* ↗



## Vérifier d'autres listes de formules

- Analyse de la barre Formules ↗
- Déformations directes de diagonale Formules ↗
- Constantes élastiques Formules ↗
- Cercle de Mohr Formules ↗
- Contraintes et déformations principales Formules ↗
- Relation entre le stress et la déformation Formules ↗
- Énergie de contrainte Formules ↗
- Stress thermique Formules ↗
- Types de contraintes Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2024 | 8:50:45 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

