



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Sztywność Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**  
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



## Lista 10 Sztywność Formuły

### Sztywność ↗

#### 1) Liczba zwojów sprężyny przy danej sztywności sprężyny ↗

**fx**  $N = \frac{G_{\text{Torsion}} \cdot d^4}{64 \cdot R^3 \cdot K}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $9 = \frac{40 \text{ GPa} \cdot (45 \text{ mm})^4}{64 \cdot (225 \text{ mm})^3 \cdot 25 \text{ N/mm}}$

#### 2) Moduł sztywności przy danej sztywności sprężyny ↗

**fx**  $G_{\text{Torsion}} = \frac{64 \cdot K \cdot R^3 \cdot N}{d^4}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $40 \text{ GPa} = \frac{64 \cdot 25 \text{ N/mm} \cdot (225 \text{ mm})^3 \cdot 9}{(45 \text{ mm})^4}$

#### 3) Średni promień sprężyny przy danej sztywności sprężyny ↗

**fx**  $R = \left( \frac{G_{\text{Torsion}} \cdot d^4}{64 \cdot K \cdot N} \right)^{\frac{1}{3}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $225 \text{ mm} = \left( \frac{40 \text{ GPa} \cdot (45 \text{ mm})^4}{64 \cdot 25 \text{ N/mm} \cdot 9} \right)^{\frac{1}{3}}$



## 4) Średnica drutu lub cewki sprężyny przy danej sztywności sprężyny ↗

**fx**

$$d = \left( \frac{64 \cdot K \cdot R^3 \cdot N}{G_{\text{Torsion}}} \right)^{\frac{1}{4}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)
**ex**

$$45\text{mm} = \left( \frac{64 \cdot 25\text{N/mm} \cdot (225\text{mm})^3 \cdot 9}{40\text{GPa}} \right)^{\frac{1}{4}}$$

## 5) Sztywność wiosny ↗

**fx**

$$K = \frac{G_{\text{Torsion}} \cdot d^4}{64 \cdot R^3 \cdot N}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)
**ex**

$$25\text{N/mm} = \frac{40\text{GPa} \cdot (45\text{mm})^4}{64 \cdot (225\text{mm})^3 \cdot 9}$$

## Drut o przekroju kwadratowym ↗

### 6) Liczba zwojów sprężyny przy danej sztywności sprężyny z drutu o przekroju kwadratowym ↗

**fx**

$$N_{\text{sq}} = \frac{G_{\text{Torsion}} \cdot d^4}{44.7 \cdot R^3 \cdot K}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)
**ex**

$$12.88591 = \frac{40\text{GPa} \cdot (45\text{mm})^4}{44.7 \cdot (225\text{mm})^3 \cdot 25\text{N/mm}}$$



## 7) Moduł sztywności przy danej sztywności sprężyny z drutu o przekroju kwadratowym ↗

**fx**

$$G_{\text{sq}} = \frac{K \cdot 44.7 \cdot R^3 \cdot N}{d^4}$$

**Otwórz kalkulator ↗****ex**

$$27.9375 \text{ GPa} = \frac{25 \text{ N/mm} \cdot 44.7 \cdot (225 \text{ mm})^3 \cdot 9}{(45 \text{ mm})^4}$$

## 8) Średni promień przy danej sztywności sprężyny z drutu o przekroju kwadratowym ↗

**fx**

$$R_{\text{sq}} = \left( \frac{G_{\text{Torsion}} \cdot d^4}{44.7 \cdot N \cdot K} \right)^{\frac{1}{3}}$$

**Otwórz kalkulator ↗****ex**

$$253.5946 \text{ mm} = \left( \frac{40 \text{ GPa} \cdot (45 \text{ mm})^4}{44.7 \cdot 9 \cdot 25 \text{ N/mm}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

## 9) Szerokość podana Sztywność Sprzęzyna z drutu o przekroju kwadratowym ↗

**fx**

$$w_{\text{sq}} = \left( \frac{K \cdot 44.7 \cdot R^3 \cdot N}{G_{\text{Torsion}}} \right)^{\frac{1}{4}}$$

**Otwórz kalkulator ↗****ex**

$$41.13812 \text{ mm} = \left( \frac{25 \text{ N/mm} \cdot 44.7 \cdot (225 \text{ mm})^3 \cdot 9}{40 \text{ GPa}} \right)^{\frac{1}{4}}$$



## 10) Sztywność sprężyny z drutu o przekroju kwadratowym

**fx**  $K_{sq} = \frac{G_{Torsion} \cdot d^4}{44.7 \cdot R^3 \cdot N}$

Otwórz kalkulator 

**ex**  $35.79418 \text{N/mm} = \frac{40 \text{GPa} \cdot (45 \text{mm})^4}{44.7 \cdot (225 \text{mm})^3 \cdot 9}$



## Używane zmienne

- **d** Średnica sprężyny (*Milimetr*)
- **G<sub>sq</sub>** Moduł sztywności sprężyny z drutu o przekroju kwadratowym (*Gigapascal*)
- **G<sub>Torsion</sub>** Moduł sztywności (*Gigapascal*)
- **K** Sztywność wiosny (*Newton na milimetr*)
- **K<sub>sq</sub>** Sztywność sprężyny drutowej o przekroju kwadratowym (*Newton na milimetr*)
- **N** Liczba cewek
- **N<sub>sq</sub>** Liczba zwojów sprężyn o przekroju kwadratowym sek. Sprzęyna druciana
- **R** Średni promień (*Milimetr*)
- **R<sub>sq</sub>** Średni promień sprężyny drutowej o przekroju kwadratowym (*Milimetr*)
- **W<sub>sq</sub>** Szerokość sprężyny drutowej o przekroju kwadratowym (*Milimetr*)



# Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Pomiar: Długość** in Milimetr (mm)  
*Długość Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar: Nacisk** in Gigapascal (GPa)  
*Nacisk Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar: Stała sztywności** in Newton na milimetr (N/mm)  
*Stała sztywności Konwersja jednostek* ↗



## Sprawdź inne listy formuł

- Ugięcie na wiosnę Formuły 
- Maksymalne naprężenie zginające na wiosnę Formuły 
- Dowód obciążenia sprężyny Formuły 
- Sztywność Formuły 

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

### PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/18/2024 | 5:06:36 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

