



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Fastner-Geometrie Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 38 Fastner-Geometrie Formeln

Fastner-Geometrie ↗

1) Gewindesteigung bei gegebenem Hauptdurchmesser des Innengewindes ↗

fx $p = \frac{D - d_c}{1.227}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $4.164629\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 24.89\text{mm}}{1.227}$

2) Gewindesteigung bei gegebener Höhe des Grunddreiecks ↗

fx $p = \frac{H}{0.960491}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $3.602324\text{mm} = \frac{3.46\text{mm}}{0.960491}$

3) Gewindesteigung bei kleinerem Durchmesser des Innengewindes ↗

fx $p = \frac{D - D_c}{1.083}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $3.998153\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 25.67\text{mm}}{1.083}$



4) Gewindesteigung gegeben Steigungsdurchmesser des Innengewindes

fx
$$p = \frac{D - D_p}{0.650}$$

Rechner öffnen

ex
$$4\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 27.4\text{mm}}{0.650}$$

5) Hauptdurchmesser des Außengewindes bei gegebener Höhe des**Grunddreiecks**

fx
$$d = d_p + (0.75 \cdot H)$$

Rechner öffnen

ex
$$29.795\text{mm} = 27.2\text{mm} + (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$$

6) Hauptdurchmesser des Außengewindes bei gegebener Steigung und Steigungsdurchmesser des Außengewindes

fx
$$d = d_p + (0.650 \cdot p)$$

Rechner öffnen

ex
$$29.7935\text{mm} = 27.2\text{mm} + (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$$

7) Hauptdurchmesser des Außengewindes gegebener Nebendurchmesser des Außengewindes

fx
$$d = d_c + \left(\frac{17}{12} \cdot H \right)$$

Rechner öffnen

ex
$$29.79167\text{mm} = 24.89\text{mm} + \left(\frac{17}{12} \cdot 3.46\text{mm} \right)$$



8) Hauptdurchmesser des Innengewindes bei gegebener Höhe des Grunddreiecks ↗

fx $D = D_c + (1.25 \cdot H)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $29.995\text{mm} = 25.67\text{mm} + (1.25 \cdot 3.46\text{mm})$

9) Hauptdurchmesser des Innengewindes bei gegebener Steigung und Nebendurchmesser des Außengewindes ↗

fx $D = d_c + (1.227 \cdot p)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $29.78573\text{mm} = 24.89\text{mm} + (1.227 \cdot 3.99\text{mm})$

10) Hauptdurchmesser des Innengewindes bei gegebener Steigung und Nebendurchmesser des Innengewindes ↗

fx $D = (1.083 \cdot p) + D_c$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $29.99117\text{mm} = (1.083 \cdot 3.99\text{mm}) + 25.67\text{mm}$

11) Hauptdurchmesser des Innengewindes gegebener Steigungsdurchmesser des Innengewindes ↗

fx $D = D_p + (0.75 \cdot H)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $29.995\text{mm} = 27.4\text{mm} + (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$



12) Höhe der Nuss ↗

fx
$$h_n = \frac{P}{\pi \cdot \tau \cdot (d_c')}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$8.800332\text{mm} = \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 120\text{N/mm}^2 \cdot 8.5\text{mm}}$$

13) Höhe des Grunddreiecks der Schraubengewinde ↗

fx
$$H = 0.960491 \cdot p$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$3.832359\text{mm} = 0.960491 \cdot 3.99\text{mm}$$

14) Höhe des Grunddreiecks des Schraubengewindes bei gegebenem kleineren Durchmesser des Außengewindes ↗

fx
$$H = \frac{12}{17} \cdot (d - d_c)$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$3.465882\text{mm} = \frac{12}{17} \cdot (29.8\text{mm} - 24.89\text{mm})$$

15) Höhe des Grunddreiecks des Schraubengewindes bei gegebenem kleineren Durchmesser des Innengewindes ↗

fx
$$H = \frac{D - D_c}{1.25}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$3.464\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 25.67\text{mm}}{1.25}$$



16) Höhe des Grunddreiecks des Schraubengewindes bei gegebenem Steigungsdurchmesser des Außengewindes ↗

fx $H = \frac{d - d_p}{0.75}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $3.466667\text{mm} = \frac{29.8\text{mm} - 27.2\text{mm}}{0.75}$

17) Höhe des Grunddreiecks des Schraubengewindes bei gegebenem Steigungsdurchmesser des Innengewindes ↗

fx $H = \frac{D - D_p}{0.75}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $3.466667\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 27.4\text{mm}}{0.75}$

18) Höhe des Grundprofils der Schraubengewinde ↗

fx $h = 0.640327 \cdot p$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.554905\text{mm} = 0.640327 \cdot 3.99\text{mm}$

19) Kerndurchmesser der Schraube ↗

fx $(d_c') = \frac{P}{\pi \cdot \tau \cdot h_n}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $8.500321\text{mm} = \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 120\text{N}/\text{mm}^2 \cdot 8.8\text{mm}}$



20) Kerndurchmesser der Schraube bei gegebener Teilung

fx $(d_c') = d_b - (1.22687 \cdot p_b)$

[Rechner öffnen !\[\]\(9dfdaff1d86ba3c1f8353b4d1b61b8c5_img.jpg\)](#)

ex $8.466412\text{mm} = 10\text{mm} - (1.22687 \cdot 1.25\text{mm})$

21) Kerndurchmesser der Schraube bei Nenndurchmesser

fx $(d_c') = 0.8 \cdot d_b$

[Rechner öffnen !\[\]\(2b376d1a92330ab09dad2665d2f89bf5_img.jpg\)](#)

ex $8\text{mm} = 0.8 \cdot 10\text{mm}$

22) Kerndurchmesser des Bolzens bei Zugspannung

fx $(d_c') = \sqrt{4 \cdot \frac{P}{\pi \cdot \sigma_t}}$

[Rechner öffnen !\[\]\(c444627dab9fee9a1550c053ffaaaae2_img.jpg\)](#)

ex $15.73605\text{mm} = \sqrt{4 \cdot \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 145\text{N/mm}^2}}$

23) Kleiner Durchmesser des Außengewindes bei gegebener Höhe des Grunddreiecks

fx $d_c = d - \left(\frac{17}{12} \cdot H \right)$

[Rechner öffnen !\[\]\(06a315363e7801bba8c7489a6694af19_img.jpg\)](#)

ex $24.89833\text{mm} = 29.8\text{mm} - \left(\frac{17}{12} \cdot 3.46\text{mm} \right)$



24) Kleiner Durchmesser des Außengewindes bei gegebener Steigung und Hauptdurchmesser des Innengewindes ↗

fx $d_c = D - (1.227 \cdot p)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $25.10427\text{mm} = 30\text{mm} - (1.227 \cdot 3.99\text{mm})$

25) Kleiner Durchmesser des Innengewindes bei gegebener Höhe des Grunddreiecks ↗

fx $D_c = D - (1.25 \cdot H)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $25.675\text{mm} = 30\text{mm} - (1.25 \cdot 3.46\text{mm})$

26) Kleiner Durchmesser des Innengewindes bei gegebener Steigung und Hauptdurchmesser des Innengewindes ↗

fx $D_c = D - (1.083 \cdot p)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $25.67883\text{mm} = 30\text{mm} - (1.083 \cdot 3.99\text{mm})$

27) Kleiner Durchmesser des Innengewindes bei gegebener Steigung und Steigungsdurchmesser des Innengewindes ↗

fx $D = D_p + (0.650 \cdot p)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $29.9935\text{mm} = 27.4\text{mm} + (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$

28) Nenndurchmesser der Schraube ↗

fx $d_b = (d_c') + (1.22687 \cdot p_b)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $10.03359\text{mm} = 8.5\text{mm} + (1.22687 \cdot 1.25\text{mm})$



29) Nenndurchmesser der Schraube bei gegebenem Kerndurchmesser 

fx $d_b = \frac{d_c}{0.8}$

Rechner öffnen 

ex $10.625\text{mm} = \frac{8.5\text{mm}}{0.8}$

30) Radius der Gewindewurzel 

fx $r = 0.137329 \cdot p$

Rechner öffnen 

ex $0.547943\text{mm} = 0.137329 \cdot 3.99\text{mm}$

31) Steigung der Gewinde bei gegebener Höhe des Grundprofils 

fx $p = \frac{h}{0.640327}$

Rechner öffnen 

ex $3.98234\text{mm} = \frac{2.55\text{mm}}{0.640327}$

32) Steigung der Schraubengewinde bei gegebenem Wurzelradius 

fx $p = \frac{r}{0.137329}$

Rechner öffnen 

ex $2.912713\text{mm} = \frac{0.4\text{mm}}{0.137329}$



33) Steigung des Gewindes bei gegebenem Steigungsdurchmesser des Außengewindes ↗

fx $p = \frac{d - d_p}{0.650}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $4\text{mm} = \frac{29.8\text{mm} - 27.2\text{mm}}{0.650}$

34) Steigung des Schraubengewindes ↗

fx $p_b = \frac{d_b - (d_c')}{1.22687}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $1.222623\text{mm} = \frac{10\text{mm} - 8.5\text{mm}}{1.22687}$

35) Steigungsdurchmesser des Außengewindes bei gegebener Höhe des Grunddreiecks ↗

fx $d_p = d - (0.75 \cdot H)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $27.205\text{mm} = 29.8\text{mm} - (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$

36) Steigungsdurchmesser des Außengewindes bei gegebener Steigung ↗

fx $d_p = d - (0.650 \cdot p)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $27.2065\text{mm} = 29.8\text{mm} - (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$



37) Steigungsdurchmesser des Innengewindes bei gegebener Höhe des Grunddreiecks ↗

fx
$$D_p = D - (0.75 \cdot H)$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$27.405\text{mm} = 30\text{mm} - (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$$

38) Steigungsdurchmesser des Innengewindes bei gegebener Steigung ↗

fx
$$D_p = D - (0.650 \cdot p)$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$27.4065\text{mm} = 30\text{mm} - (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$$



Verwendete Variablen

- d Außendurchmesser des Außengewindes (*Millimeter*)
- D Außendurchmesser des Innengewindes (*Millimeter*)
- d_b Nenndurchmesser des Gewindegewindes (*Millimeter*)
- d_c Kleiner Durchmesser des Außengewindes (*Millimeter*)
- d_c' Kerndurchmesser des Gewindegewindes (*Millimeter*)
- D_c Kleiner Durchmesser des Innengewindes (*Millimeter*)
- d_p Flankendurchmesser des Außengewindes (*Millimeter*)
- D_p Flankendurchmesser des Innengewindes (*Millimeter*)
- h Höhe des Grundprofils (*Millimeter*)
- H Höhe des Fundamentaldreiecks (*Millimeter*)
- h_n Höhe der Mutter (*Millimeter*)
- p Gewindesteigung (*Millimeter*)
- P Zugkraft auf Bolzen (*Newton*)
- p_b Steigung des Bolzengewindes (*Millimeter*)
- r Radius der Gewindewurzel (*Millimeter*)
- σ_t Zugspannung im Bolzen (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- τ Scherspannung im Bolzen (*Newton pro Quadratmillimeter*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante

- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.

- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)

Länge Einheitenumrechnung 

- **Messung: Macht** in Newton (N)

Macht Einheitenumrechnung 

- **Messung: Betonen** in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²)

Betonen Einheitenumrechnung 



Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Fastner-Geometrie Formeln](#) ↗
- [Strukturelle Reaktions- und Kraftanalyse Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/2/2024 | 7:55:05 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

