

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Geometria Fastnera Formuły

[Kalkulatory!](#)[Przykłady!](#)[konwersje!](#)

Zakładka calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**

Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



Lista 38 Geometria Fastnera Formuły

Geometria Fastnera ↗

1) Główna średnica gwintu wewnętrznego podana podziałka i mniejsza średnica gwintu wewnętrznego ↗

fx $D = (1.083 \cdot p) + D_c$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.99117\text{mm} = (1.083 \cdot 3.99\text{mm}) + 25.67\text{mm}$

2) Główna średnica gwintu wewnętrznego podana podziałka i mniejsza średnica gwintu zewnętrznego ↗

fx $D = d_c + (1.227 \cdot p)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.78573\text{mm} = 24.89\text{mm} + (1.227 \cdot 3.99\text{mm})$

3) Główna średnica gwintu wewnętrznego podana średnica podziałowa gwintu wewnętrznego ↗

fx $D = D_p + (0.75 \cdot H)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.995\text{mm} = 27.4\text{mm} + (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$

4) Główna średnica gwintu wewnętrznego podana wysokość trójkąta podstawowego ↗

fx $D = D_c + (1.25 \cdot H)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.995\text{mm} = 25.67\text{mm} + (1.25 \cdot 3.46\text{mm})$



5) Główna średnica gwintu zewnętrznego podana mniejsza średnica gwintu zewnętrznego ↗

fx $d = d_c + \left(\frac{17}{12} \cdot H \right)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.79167\text{mm} = 24.89\text{mm} + \left(\frac{17}{12} \cdot 3.46\text{mm} \right)$

6) Główna średnica gwintu zewnętrznego podana podziałka i średnica podziałowa gwintu zewnętrznego ↗

fx $d = d_p + (0.650 \cdot p)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.7935\text{mm} = 27.2\text{mm} + (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$

7) Główna średnica gwintu zewnętrznego podana wysokość trójkąta podstawowego ↗

fx $d = d_p + (0.75 \cdot H)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $29.795\text{mm} = 27.2\text{mm} + (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$

8) Mniejsza średnica gwintu wewnętrznego podana podziałka i główna średnica gwintu wewnętrznego ↗

fx $D_c = D - (1.083 \cdot p)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $25.67883\text{mm} = 30\text{mm} - (1.083 \cdot 3.99\text{mm})$



9) Mniejsza średnica gwintu wewnętrznego podana podziałka i średnica podziałowa gwintu wewnętrznego ↗

fx $D = D_p + (0.650 \cdot p)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $29.9935\text{mm} = 27.4\text{mm} + (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$

10) Mniejsza średnica gwintu wewnętrznego podana wysokość trójkąta podstawowego ↗

fx $D_c = D - (1.25 \cdot H)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $25.675\text{mm} = 30\text{mm} - (1.25 \cdot 3.46\text{mm})$

11) Mniejsza średnica gwintu zewnętrznego podana podziałka i główna średnica gwintu wewnętrznego ↗

fx $d_c = D - (1.227 \cdot p)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $25.10427\text{mm} = 30\text{mm} - (1.227 \cdot 3.99\text{mm})$

12) Mniejsza średnica gwintu zewnętrznego podana wysokość trójkąta podstawowego ↗

fx $d_c = d - \left(\frac{17}{12} \cdot H \right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $24.89833\text{mm} = 29.8\text{mm} - \left(\frac{17}{12} \cdot 3.46\text{mm} \right)$



13) Promień korzenia wątków 

fx $r = 0.137329 \cdot p$

Otwórz kalkulator 

ex $0.547943\text{mm} = 0.137329 \cdot 3.99\text{mm}$

14) Skok gwintów podana średnica podziałowa gwintu wewnętrznego 

fx $p = \frac{D - D_p}{0.650}$

Otwórz kalkulator 

ex $4\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 27.4\text{mm}}{0.650}$

15) Skok gwintów podana wysokość profilu podstawowego 

fx $p = \frac{h}{0.640327}$

Otwórz kalkulator 

ex $3.98234\text{mm} = \frac{2.55\text{mm}}{0.640327}$

16) Skok gwintów podany Średnica podziałowa gwintu zewnętrznego 

fx $p = \frac{d - d_p}{0.650}$

Otwórz kalkulator 

ex $4\text{mm} = \frac{29.8\text{mm} - 27.2\text{mm}}{0.650}$



17) Skok gwintów przy podanej głównej średnicy gwintu wewnętrznego 

fx $p = \frac{D - d_c}{1.227}$

Otwórz kalkulator 

ex $4.164629\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 24.89\text{mm}}{1.227}$

18) Skok gwintów przy podanej mniejszej średnicy gwintu wewnętrznego 

fx $p = \frac{D - D_c}{1.083}$

Otwórz kalkulator 

ex $3.998153\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 25.67\text{mm}}{1.083}$

19) Skok gwintów przy podanym promieniu korzenia 

fx $p = \frac{r}{0.137329}$

Otwórz kalkulator 

ex $2.912713\text{mm} = \frac{0.4\text{mm}}{0.137329}$

20) Skok gwintu śruby 

fx $p_b = \frac{d_b - (d_c')}{1.22687}$

Otwórz kalkulator 

ex $1.222623\text{mm} = \frac{10\text{mm} - 8.5\text{mm}}{1.22687}$



21) Skok wątków przy danej wysokości trójkąta podstawowego

[Otwórz kalkulator](#)

fx $p = \frac{H}{0.960491}$

ex $3.602324\text{mm} = \frac{3.46\text{mm}}{0.960491}$

22) Średnica nominalna śruby

[Otwórz kalkulator](#)

fx $d_b = (d_c') + (1.22687 \cdot p_b)$

ex $10.03359\text{mm} = 8.5\text{mm} + (1.22687 \cdot 1.25\text{mm})$

23) Średnica nominalna śruby podana średnica rdzenia

[Otwórz kalkulator](#)

fx $d_b = \frac{d_c'}{0.8}$

ex $10.625\text{mm} = \frac{8.5\text{mm}}{0.8}$

24) Średnica podziałowa gwintu wewnętrznego podana podziałka

[Otwórz kalkulator](#)

fx $D_p = D - (0.650 \cdot p)$

ex $27.4065\text{mm} = 30\text{mm} - (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$



25) Średnica podziałowa gwintu wewnętrznego podana wysokość trójkąta podstawowego ↗

fx $D_p = D - (0.75 \cdot H)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $27.405\text{mm} = 30\text{mm} - (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$

26) Średnica podziałowa gwintu zewnętrznego podana Skok ↗

fx $d_p = d - (0.650 \cdot p)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $27.2065\text{mm} = 29.8\text{mm} - (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$

27) Średnica podziałowa gwintu zewnętrznego podana wysokość trójkąta podstawowego ↗

fx $d_p = d - (0.75 \cdot H)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $27.205\text{mm} = 29.8\text{mm} - (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$

28) Średnica rdzenia śruby ↗

fx $(d_c') = \frac{P}{\pi \cdot \tau \cdot h_n}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $8.500321\text{mm} = \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 120\text{N/mm}^2 \cdot 8.8\text{mm}}$



29) Średnica rdzenia śruby podana skok ↗

$$fx \quad (d_c') = d_b - (1.22687 \cdot p_b)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 8.466412\text{mm} = 10\text{mm} - (1.22687 \cdot 1.25\text{mm})$$

30) Średnica rdzenia śruby podana średnica nominalna ↗

$$fx \quad (d_c') = 0.8 \cdot d_b$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 8\text{mm} = 0.8 \cdot 10\text{mm}$$

31) Średnica rdzenia śruby przy naprężeniu rozciągającym ↗

$$fx \quad (d_c') = \sqrt{4 \cdot \frac{P}{\pi \cdot \sigma_t}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 15.73605\text{mm} = \sqrt{4 \cdot \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 145\text{N/mm}^2}}$$

32) Wysokość nakrętki ↗

$$fx \quad h_n = \frac{P}{\pi \cdot \tau \cdot (d_c')}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 8.800332\text{mm} = \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 120\text{N/mm}^2 \cdot 8.5\text{mm}}$$



33) Wysokość podstawowego profilu gwintów śrubowych 

fx
$$h = 0.640327 \cdot p$$

Otwórz kalkulator 

ex
$$2.554905\text{mm} = 0.640327 \cdot 3.99\text{mm}$$

34) Wysokość podstawowego trójkąta gwintów 

fx
$$H = 0.960491 \cdot p$$

Otwórz kalkulator 

ex
$$3.832359\text{mm} = 0.960491 \cdot 3.99\text{mm}$$

35) Wysokość podstawowego trójkąta gwintów śrubowych podana średnica podziałowa gwintu wewnętrznego 

fx
$$H = \frac{D - D_p}{0.75}$$

Otwórz kalkulator 

ex
$$3.466667\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 27.4\text{mm}}{0.75}$$

36) Wysokość podstawowego trójkąta gwintów śrubowych podana średnica podziałowa gwintu zewnętrznego 

fx
$$H = \frac{d - d_p}{0.75}$$

Otwórz kalkulator 

ex
$$3.466667\text{mm} = \frac{29.8\text{mm} - 27.2\text{mm}}{0.75}$$



37) Wysokość podstawowego trójkąta gwintów śrubowych przy mniejszej średnicy gwintu wewnętrznego ↗

fx
$$H = \frac{D - D_c}{1.25}$$

Otwórz kalkulator ↗

ex
$$3.464\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 25.67\text{mm}}{1.25}$$

38) Wysokość trójkąta podstawowego gwintów śrubowych przy podanej mniejszej średnicy gwintu zewnętrznego ↗

fx
$$H = \frac{12}{17} \cdot (d - d_c)$$

Otwórz kalkulator ↗

ex
$$3.465882\text{mm} = \frac{12}{17} \cdot (29.8\text{mm} - 24.89\text{mm})$$



Używane zmienne

- **d** Główna średnica gwintu zewnętrznego (*Milimetr*)
- **D** Główna średnica gwintu wewnętrznego (*Milimetr*)
- **d_b** Średnica nominalna śruby gwintowanej (*Milimetr*)
- **d_c** Niewielka średnica gwintu zewnętrznego (*Milimetr*)
- **d_{c'}** Średnica rdzenia śruby gwintowanej (*Milimetr*)
- **D_c** Niewielka średnica gwintu wewnętrznego (*Milimetr*)
- **d_p** Średnica podziałowa gwintu zewnętrznego (*Milimetr*)
- **D_p** Średnica podziałowa gwintu wewnętrznego (*Milimetr*)
- **h** Wysokość profilu podstawowego (*Milimetr*)
- **H** Wysokość podstawowego trójkąta (*Milimetr*)
- **h_n** Wysokość orzecha (*Milimetr*)
- **p** Skok wątków (*Milimetr*)
- **P** Siła rozciągająca na śrubie (*Newton*)
- **p_b** Skok gwintów śrub (*Milimetr*)
- **r** Promień nasady gwintu (*Milimetr*)
- **σ_t** Naprężenie rozciągające w śrubie (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- **τ** Naprężenie ścinające w śrubie (*Newton na milimetr kwadratowy*)



Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stał:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Stała Archimedesa

- **Funkcjonować:** sqrt, sqrt(Number)

Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.

- **Pomiar:** Długość in Milimetr (mm)

Długość Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Zmuszać in Newton (N)

Zmuszać Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Stres in Newton na milimetr kwadratowy (N/mm²)

Stres Konwersja jednostek 



Sprawdź inne listy formuł

- [Geometria Fastnera Formuły](#) ↗
- [Odpowiedź konstrukcyjna i analiza sił Formuły](#) ↗

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/2/2024 | 7:55:05 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

