



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Maximale Scherspannung und Hauptspannungstheorie Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](http://softusvista.com) venture!



Liste von 17 Maximale Scherspannung und Hauptspannungstheorie Formeln

Maximale Scherspannung und Hauptspannungstheorie ↗

1) Äquivalentes Biegemoment bei gegebenem Torsionsmoment ↗

fx $M_{b\text{ eq}} = M_b \text{ MSST} + \sqrt{M_b^2 \text{ MSST} + Mt_t^2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2E^6 N\cdot mm = 980000 N\cdot mm + \sqrt{(980000 N\cdot mm)^2 + (387582.1 N\cdot mm)^2}$

2) Biegemoment bei maximaler Schubspannung ↗

fx $M_b \text{ MSST} = \sqrt{\left(\frac{\tau_{\max} \text{ MSST}}{\frac{16}{\pi \cdot d_{\text{MSST}}^3}}\right)^2 - Mt_t^2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $980000 N\cdot mm = \sqrt{\left(\frac{58.9 N/mm^2}{\frac{16}{\pi \cdot (45mm)^3}}\right)^2 - (387582.1 N\cdot mm)^2}$

3) Durchmesser der Welle gegeben Hauptscherspannung Theorie der maximalen Scherspannung ↗

fx $d_{\text{MSST}} = \left(\frac{16}{\pi \cdot \tau_{\max} \text{ MSST}} \cdot \sqrt{M_b^2 \text{ MSST} + Mt_t^2}\right)^{\frac{1}{3}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $45mm = \left(\frac{16}{\pi \cdot 58.9 N/mm^2} \cdot \sqrt{(980000 N\cdot mm)^2 + (387582.1 N\cdot mm)^2}\right)^{\frac{1}{3}}$

4) Maximale Scherspannung in Wellen ↗

fx $\tau_{\max} \text{ MSST} = \frac{16}{\pi \cdot d_{\text{MSST}}^3} \cdot \sqrt{M_b^2 \text{ MSST} + Mt_t^2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $58.9 N/mm^2 = \frac{16}{\pi \cdot (45mm)^3} \cdot \sqrt{(980000 N\cdot mm)^2 + (387582.1 N\cdot mm)^2}$



5) Sicherheitsfaktor bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung [Rechner öffnen](#)

fx $f_{os\text{shaft}} = \frac{F_{ce}}{\sigma_{\max}}$

ex $1.88 = \frac{254.364\text{N/mm}^2}{135.3\text{N/mm}^2}$

6) Sicherheitsfaktor bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Schubspannung [Rechner öffnen](#)

fx $f_{os\text{shaft}} = 0.5 \cdot \frac{\tau_{\max}}{\tau_{\max \text{ MSST}}}$

ex $1.880306 = 0.5 \cdot \frac{221.5\text{N/mm}^2}{58.9\text{N/mm}^2}$

7) Sicherheitsfaktor bei Höchst- und Arbeitsbelastung [Rechner öffnen](#)

fx $f_{os} = \frac{f_s}{W_s}$

ex $3 = \frac{57\text{N/mm}^2}{19\text{N/mm}^2}$

8) Sicherheitsfaktor für biaxialen Spannungszustand [Rechner öffnen](#)

fx $f_{os} = \frac{\sigma_{yt}}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \cdot \sigma_2}}$

ex $3.000001 = \frac{154.2899\text{N/mm}^2}{\sqrt{(87.5)^2 + (51.43\text{N/mm}^2)^2 - 87.5 \cdot 51.43\text{N/mm}^2}}$

9) Sicherheitsfaktor für den dreiachigen Spannungszustand [Rechner öffnen](#)

fx $f_{os} = \frac{\sigma_{yt}}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot ((\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2)}}$

ex

$3.000003 = \frac{154.2899\text{N/mm}^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot ((87.5 - 51.43\text{N/mm}^2)^2 + (51.43\text{N/mm}^2 - 51.430\text{N/mm}^2)^2 + (51.430\text{N/mm}^2 - 87.5)^2)}}$



10) Streckgrenze bei Schub bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung

$$\text{fx } F_{ce} = \sigma_{\max} \cdot f_{os,shaft}$$

Rechner öffnen

$$\text{ex } 254.364 \text{ N/mm}^2 = 135.3 \text{ N/mm}^2 \cdot 1.88$$

11) Streckgrenze in der Theorie der maximalen Scherspannung

$$\text{fx } S_{sy} = 0.5 \cdot f_{os,shaft} \cdot \sigma_{\max}$$

Rechner öffnen

$$\text{ex } 127.182 \text{ N/mm}^2 = 0.5 \cdot 1.88 \cdot 135.3 \text{ N/mm}^2$$

12) Torsionsmoment bei gegebenem äquivalenten Biegemoment

$$\text{fx } M_{t,eq} = \sqrt{(M_{b,eq} - M_{b,MSST})^2 - M_{b,MSST}^2}$$

Rechner öffnen

$$\text{ex } 387582.1 \text{ N*mm} = \sqrt{(2033859.51 \text{ N*mm} - 980000 \text{ N*mm})^2 - (980000 \text{ N*mm})^2}$$

13) Torsionsmoment bei maximaler Schubspannung

$$\text{fx } M_{t,eq} = \sqrt{\left(\pi \cdot d_{MSST}^3 \cdot \frac{\tau_{max,MSST}}{16}\right)^2 - M_{b,MSST}^2}$$

Rechner öffnen

$$\text{ex } 387582.1 \text{ N*mm} = \sqrt{\left(\pi \cdot (45 \text{ mm})^3 \cdot \frac{58.9 \text{ N/mm}^2}{16}\right)^2 - (980000 \text{ N*mm})^2}$$

14) Wellendurchmesser bei gegebenem zulässigen Wert der maximalen Hauptspannung

$$\text{fx } d_{MPST} = \left(\frac{16}{\pi \cdot \sigma_{\max}} \cdot \left(M_b + \sqrt{M_b^2 + M_{t,shaft}^2} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

Rechner öffnen

$$\text{ex } 51.50622 \text{ mm} = \left(\frac{16}{\pi \cdot 135.3 \text{ N/mm}^2} \cdot \left(1.8E6 \text{ N*mm} + \sqrt{(1.8E6 \text{ N*mm})^2 + (3.3E5 \text{ N*mm})^2} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

15) Zulässiger Wert der maximalen Hauptspannung

$$\text{fx } \sigma_{\max} = \frac{16}{\pi \cdot d_{MPST}^3} \cdot \left(M_b + \sqrt{M_b^2 + M_{t,shaft}^2} \right)$$

Rechner öffnen

$$\text{ex } 135.349 \text{ N/mm}^2 = \frac{16}{\pi \cdot (51.5 \text{ mm})^3} \cdot \left(1.8E6 \text{ N*mm} + \sqrt{(1.8E6 \text{ N*mm})^2 + (3.3E5 \text{ N*mm})^2} \right)$$



16) Zulässiger Wert der maximalen Hauptspannung unter Verwendung des Sicherheitsfaktors [Rechner öffnen !\[\]\(bd1a142de767a21e5362c595f844a4ff_img.jpg\)](#)

$$\text{fx } \sigma_{\max} = \frac{F_{ce}}{\text{fos}_{\text{shaft}}}$$

$$\text{ex } 135.3 \text{N/mm}^2 = \frac{254.364 \text{N/mm}^2}{1.88}$$

17) Zulässiger Wert der maximalen Scherspannung [Rechner öffnen !\[\]\(830769b31eeeaca920791081939ff8ba_img.jpg\)](#)

$$\text{fx } \tau_{\max \text{ MSST}} = 0.5 \cdot \frac{\tau_{\max}}{\text{fos}_{\text{shaft}}}$$

$$\text{ex } 58.90957 \text{N/mm}^2 = 0.5 \cdot \frac{221.5 \text{N/mm}^2}{1.88}$$



Verwendete Variablen

- d_{MPST} Wellendurchmesser von MPST (Millimeter)
- d_{MSST} Wellendurchmesser von MSST (Millimeter)
- F_{ce} Streckgrenze im Schaft nach MPST (Newton pro Quadratmillimeter)
- f_s Bruchspannung (Newton / Quadratmillimeter)
- f_{os} Sicherheitsfaktor
- $f_{os,shaft}$ Sicherheitsfaktor der Welle
- $M_b\ MSST$ Biegemoment im Schaft für MSST (Newton Millimeter)
- M_b Biegemoment in der Welle (Newton Millimeter)
- $M_{b,eq}$ Äquivalentes Biegemoment aus MSST (Newton Millimeter)
- $M_{t,shaft}$ Torsionsmoment in der Welle (Newton Millimeter)
- $M_{t,t}$ Torsionsmoment in der Welle für MSST (Newton Millimeter)
- S_{sy} Scherstreckgrenze im Schaft von MSST (Newton pro Quadratmillimeter)
- W_s Arbeitsstress (Newton / Quadratmillimeter)
- σ_1 Normale Spannung 1
- σ_2 Normale Spannung 2 (Newton / Quadratmillimeter)
- σ_3 Normale Spannung 3 (Newton / Quadratmillimeter)
- σ_{max} Maximale Hauptspannung in der Welle (Newton pro Quadratmillimeter)
- σ_{yt} Zugfestigkeit (Newton / Quadratmillimeter)
- T_{max} Streckgrenze im Schaft von MSST (Newton pro Quadratmillimeter)
- $\tau_{max\ MSST}$ Maximale Scherspannung im Schaft aus MSST (Newton pro Quadratmillimeter)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
- **Messung:** Länge in Millimeter (mm)
Länge Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Druck in Newton / Quadratmillimeter (N/mm²)
Druck Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Drehmoment in Newton Millimeter (N*mm)
Drehmoment Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Betonen in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²)
Betonen Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Maximale Scherspannung und
Hauptspannungstheorie Formeln 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/15/2024 | 9:50:29 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

