

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Conception d'arbre sur la base de la résistance Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 16 Conception d'arbre sur la base de la résistance Formules

Conception d'arbre sur la base de la résistance ↗

1) Contrainte de cisaillement de torsion étant donné la contrainte de cisaillement principale dans l'arbre ↗

$$fx \quad \tau = \sqrt{\tau_{\max}^2 - \left(\frac{\sigma_x}{2} \right)^2}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 16.29405 \text{N/mm}^2 = \sqrt{(126.355 \text{N/mm}^2)^2 - \left(\frac{250.6 \text{N/mm}^2}{2} \right)^2}$$

2) Contrainte de cisaillement en torsion dans la torsion pure de l'arbre ↗

$$fx \quad \tau = 16 \cdot \frac{Mt_{\text{shaft}}}{\pi \cdot d^3}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 16.29 \text{N/mm}^2 = 16 \cdot \frac{329966.2 \text{N*mm}}{\pi \cdot (46.9 \text{mm})^3}$$



3) Contrainte de cisaillement maximale en flexion et en torsion de l'arbre


[Ouvrir la calculatrice](#)


$$\tau_{\text{smax}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$$



$$126.3545 \text{ N/mm}^2 = \sqrt{\left(\frac{250.6 \text{ N/mm}^2}{2}\right)^2 + (16.29 \text{ N/mm}^2)^2}$$

4) Contrainte de flexion dans le moment de flexion pur de l'arbre

[Ouvrir la calculatrice](#)


$$\sigma_b = \frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot d^3}$$



$$177.8 \text{ N/mm}^2 = \frac{32 \cdot 1800736.547 \text{ N*mm}}{\pi \cdot (46.9 \text{ mm})^3}$$

5) Contrainte de flexion donnée contrainte normale

[Ouvrir la calculatrice](#)


$$\sigma_b = \sigma_x - \sigma_t$$



$$177.8 \text{ N/mm}^2 = 250.6 \text{ N/mm}^2 - 72.8 \text{ N/mm}^2$$



6) Contrainte de traction dans l'arbre lorsqu'il est soumis à une force de traction axiale ↗

fx $\sigma_t = 4 \cdot \frac{P_{ax}}{\pi \cdot d^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $72.80002 \text{ N/mm}^2 = 4 \cdot \frac{125767.1 \text{ N}}{\pi \cdot (46.9 \text{ mm})^2}$

7) Contrainte de traction donnée contrainte normale ↗

fx $\sigma_t = \sigma_x - \sigma_b$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $72.8 \text{ N/mm}^2 = 250.6 \text{ N/mm}^2 - 177.8 \text{ N/mm}^2$

8) Contrainte normale étant donné la contrainte de cisaillement principale en flexion et en torsion de l'arbre ↗

fx $\sigma_x = 2 \cdot \sqrt{\tau_{\max}^2 - \tau^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $250.6011 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot \sqrt{(126.355 \text{ N/mm}^2)^2 - (16.29 \text{ N/mm}^2)^2}$

9) Diamètre de l'arbre compte tenu de la contrainte de cisaillement en torsion dans l'arbre en torsion pure ↗

fx $d = \left(16 \cdot \frac{M t_{\text{shaft}}}{\pi \cdot \tau} \right)^{\frac{1}{3}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $46.9 \text{ mm} = \left(16 \cdot \frac{329966.2 \text{ N*mm}}{\pi \cdot 16.29 \text{ N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$



10) Diamètre de l'arbre donné contrainte de flexion flexion pure ↗

fx $d = \left(\frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot \sigma_b} \right)^{\frac{1}{3}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $46.9\text{mm} = \left(\frac{32 \cdot 1800736.547\text{N}\cdot\text{mm}}{\pi \cdot 177.8\text{N}/\text{mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$

11) Diamètre de l'arbre donné contrainte de traction dans l'arbre ↗

fx $d = \sqrt{4 \cdot \frac{P_{ax}}{\pi \cdot \sigma_t}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $46.90001\text{mm} = \sqrt{4 \cdot \frac{125767.1\text{N}}{\pi \cdot 72.8\text{N}/\text{mm}^2}}$

12) Force axiale donnée contrainte de traction dans l'arbre ↗

fx $P_{ax} = \sigma_t \cdot \pi \cdot \frac{d^2}{4}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $125767.1\text{N} = 72.8\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \pi \cdot \frac{(46.9\text{mm})^2}{4}$



13) La contrainte normale donnée à la fois à la flexion et à la torsion agit sur l'arbre ↗

fx $\sigma_x = \sigma_b + \sigma_t$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $250.6\text{N/mm}^2 = 177.8\text{N/mm}^2 + 72.8\text{N/mm}^2$

14) Moment de flexion donné contrainte de flexion Flexion pure ↗

fx $M_b = \frac{\sigma_b \cdot \pi \cdot d^3}{32}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $1.8\text{E}^6\text{N*mm} = \frac{177.8\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (46.9\text{mm})^3}{32}$

15) Moment de torsion étant donné la contrainte de cisaillement de torsion dans la torsion pure de l'arbre ↗

fx $M_{t\text{shaft}} = \tau \cdot \pi \cdot \frac{d^3}{16}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $329966.2\text{N*mm} = 16.29\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot \frac{(46.9\text{mm})^3}{16}$

16) Puissance transmise par l'arbre ↗

fx $P = 2 \cdot \pi \cdot N \cdot M_t$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $8.834159\text{kW} = 2 \cdot \pi \cdot 1850\text{rev/min} \cdot 45600\text{N*mm}$



Variables utilisées

- **d** Diamètre de l'arbre en fonction de la résistance (*Millimètre*)
- **M_b** Moment de flexion dans l'arbre (*Newton Millimètre*)
- **M_t** Couple transmis par l'arbre (*Newton Millimètre*)
- **M_{t_{shaft}}** Moment de torsion dans l'arbre (*Newton Millimètre*)
- **N** Vitesse de l'arbre (*Révolutions par minute*)
- **P** Puissance transmise par l'arbre (*Kilowatt*)
- **P_{ax}** Force axiale sur l'arbre (*Newton*)
- **σ_b** Contrainte de flexion dans l'arbre (*Newton par millimètre carré*)
- **σ_t** Contrainte de traction dans l'arbre (*Newton par millimètre carré*)
- **σ_x** Contrainte normale dans l'arbre (*Newton par millimètre carré*)
- **T_{max}** Contrainte de cisaillement principale dans l'arbre (*Newton par millimètre carré*)
- **T_{smax}** Contrainte de cisaillement maximale dans l'arbre (*Newton par millimètre carré*)
- **τ** Contrainte de cisaillement en torsion dans l'arbre (*Newton par millimètre carré*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante d'Archimède

- **Fonction:** sqrt, sqrt(Number)

Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.

- **La mesure:** Longueur in Millimètre (mm)

Longueur Conversion d'unité 

- **La mesure:** Du pouvoir in Kilowatt (kW)

Du pouvoir Conversion d'unité 

- **La mesure:** Force in Newton (N)

Force Conversion d'unité 

- **La mesure:** Fréquence in Révolutions par minute (rev/min)

Fréquence Conversion d'unité 

- **La mesure:** Couple in Newton Millimètre (N*mm)

Couple Conversion d'unité 

- **La mesure:** Stresser in Newton par millimètre carré (N/mm²)

Stresser Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- Contrainte de cisaillement maximale et théorie des contraintes principales
Formules 
- Conception d'arbre sur la base de la résistance Formules 

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/15/2024 | 10:08:38 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

