



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Soderberg- und Goodman-Linien Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 15 Soderberg- und Goodman-Linien Formeln

Soderberg- und Goodman-Linien ↗

1) Amplitudenspannung der Goodman-Linie ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}} \right)$

Rechner öffnen ↗

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440\text{N/mm}^2} \right)$

2) Belastungsgrenze der Söderberg-Linie ↗

fx $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}}$

Rechner öffnen ↗

ex $33.84615\text{N/mm}^2 = \frac{30\text{N/mm}^2}{1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2}}$



3) Goodman Line Endurance Limit ↗

fx $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440 \text{ N/mm}^2}}$

4) Grenzwert der Mittelspannung ↗

fx $S_m = f_s \cdot \sigma_m$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $100 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot 50 \text{ N/mm}^2$

5) Grenzwert der Spannungsamplitude ↗

fx $S_a = f_s \cdot \sigma_a$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $60 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot 30 \text{ N/mm}^2$

6) Mittlere Spannung der Goodman-Linie ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{ut} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e} \right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $49.99996 \text{ N/mm}^2 = 440 \text{ N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30 \text{ N/mm}^2}{33.84615 \text{ N/mm}^2} \right)$



7) Söderberg-Linie Mittlere Spannung ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{yt} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

Rechner öffnen ↗

ex $50\text{N/mm}^2 = 440.0004\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}\right)$

8) Söderberg-Linien-Amplitudenspannung ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}\right)$

Rechner öffnen ↗

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2}\right)$

9) Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Biegeamplitude und mittlerem Biegemoment ↗

fx $m = \frac{M_{ba}}{M_{bm}}$

Rechner öffnen ↗

ex $0.6 = \frac{720\text{N*mm}}{1200\text{N*mm}}$



10) Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Kraftamplitude und mittlerer Kraft ↗

fx $m = \frac{P_a}{P_m}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.6 = \frac{45.6\text{N}}{76\text{N}}$

11) Steigung der Linie OE im modifizierten Goodman-Diagramm bei gegebener Spannungsamplitude und mittlerer Spannung ↗

fx $m = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.6 = \frac{30\text{N/mm}^2}{50\text{N/mm}^2}$

12) Ultimative Zugfestigkeit der Goodman-Linie ↗

fx $\sigma_{ut} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$



13) Zugfestigkeit der Söderberg-Linie ↗

fx $\sigma_{yt} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$

14) Zulässige mittlere Spannung bei schwankender Belastung ↗

fx $\sigma_m = \frac{S_m}{f_s}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $50\text{N/mm}^2 = \frac{100\text{N/mm}^2}{2}$

15) Zulässige Spannungsamplitude bei schwankender Belastung ↗

fx $\sigma_a = \frac{S_a}{f_s}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $30\text{N/mm}^2 = \frac{60\text{N/mm}^2}{2}$



Verwendete Variablen

- f_s Design-Sicherheitsfaktor
- m Steigung der modifizierten Goodman-Linie
- M_{ba} Biegemomentamplitude (Newton Millimeter)
- M_{bm} Mittleres Biegemoment (Newton Millimeter)
- P_a Kraftamplitude bei schwankender Spannung (Newton)
- P_m Mittlere Kraft bei schwankender Spannung (Newton)
- S_a Grenzwert der Spannungsamplitude (Newton pro Quadratmillimeter)
- S_e Ausdauergrenze (Newton pro Quadratmillimeter)
- S_m Grenzwert der Mittelspannung (Newton pro Quadratmillimeter)
- σ_a Spannungsamplitude bei schwankender Last (Newton pro Quadratmillimeter)
- σ_m Mittlere Spannung bei schwankender Belastung (Newton pro Quadratmillimeter)
- σ_{ut} Maximale Zugfestigkeit (Newton pro Quadratmillimeter)
- σ_{yt} Streckgrenze bei schwankender Belastung (Newton pro Quadratmillimeter)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung: Macht** in Newton (N)
Macht Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Drehmoment** in Newton Millimeter (N*mm)
Drehmoment Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Betonen** in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²)
Betonen Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Kraftschrauben Formeln](#) ↗
- [Auslegung von Riementrieben Formeln](#) ↗
- [Auslegung von Druckbehältern Formeln](#) ↗
- [Auslegung von Wälzlagern Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:07:18 PM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

