



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Líneas de Soderberg y Goodman Fórmulas

¡Calculadoras!

¡Ejemplos!

¡Conversiones!

Marcador [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



# Lista de 15 Líneas de Soderberg y Goodman Fórmulas

## Líneas de Soderberg y Goodman

### 1) Amplitud de tensión admisible para carga fluctuante

**fx**  $\sigma_a = \frac{S_a}{f_s}$

**Calculadora abierta **

**ex**  $30\text{N/mm}^2 = \frac{60\text{N/mm}^2}{2}$

### 2) Esfuerzo de amplitud de línea de Goodman

**fx**  $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}\right)$

**Calculadora abierta **

**ex**  $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440\text{N/mm}^2}\right)$

### 3) Estrés de amplitud de línea de Soderberg

**fx**  $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}\right)$

**Calculadora abierta **

**ex**  $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2}\right)$



## 4) Límite de resistencia de la línea Goodman

**fx**  $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}}$

Calculadora abierta 

**ex**  $33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440 \text{ N/mm}^2}}$

## 5) Límite de resistencia de la línea Soderberg

**fx**  $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}}$

Calculadora abierta 

**ex**  $33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440.0004 \text{ N/mm}^2}}$

## 6) Pendiente de la línea OE en el diagrama de Goodman modificado dada la amplitud de flexión y el momento de flexión medio

**fx**  $m = \frac{M_{ba}}{M_{bm}}$

Calculadora abierta 

**ex**  $0.6 = \frac{720 \text{ N*mm}}{1200 \text{ N*mm}}$



## 7) Pendiente de la línea OE en el diagrama de Goodman modificado dada la amplitud de la fuerza y la fuerza media ↗

**fx**  $m = \frac{P_a}{P_m}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.6 = \frac{45.6\text{N}}{76\text{N}}$

## 8) Pendiente de la línea OE en el diagrama de Goodman modificado dada la amplitud de la tensión y la tensión media ↗

**fx**  $m = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.6 = \frac{30\text{N/mm}^2}{50\text{N/mm}^2}$

## 9) Resistencia a la tracción de la línea de Soderberg ↗

**fx**  $\sigma_{yt} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$



## 10) Resistencia máxima a la tracción de la línea Goodman

**fx**  $\sigma_{ut} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

Calculadora abierta 

**ex**  $440.0004 \text{ N/mm}^2 = \frac{50 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{30 \text{ N/mm}^2}{33.84615 \text{ N/mm}^2}}$

## 11) Tensión media admisible para carga fluctuante

**fx**  $\sigma_m = \frac{S_m}{f_s}$

Calculadora abierta 

**ex**  $50 \text{ N/mm}^2 = \frac{100 \text{ N/mm}^2}{2}$

## 12) Tensión media de la línea de Goodman

**fx**  $\sigma_m = \sigma_{ut} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

Calculadora abierta 

**ex**  $49.99996 \text{ N/mm}^2 = 440 \text{ N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30 \text{ N/mm}^2}{33.84615 \text{ N/mm}^2}\right)$



### 13) Tensión media de la línea de Soderberg ↗

**fx**  $\sigma_m = \sigma_{yt} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $50\text{N/mm}^2 = 440.0004\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}\right)$

### 14) Valor límite de la amplitud de la tensión ↗

**fx**  $S_a = f_s \cdot \sigma_a$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $60\text{N/mm}^2 = 2 \cdot 30\text{N/mm}^2$

### 15) Valor límite de la tensión media ↗

**fx**  $S_m = f_s \cdot \sigma_m$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $100\text{N/mm}^2 = 2 \cdot 50\text{N/mm}^2$



## Variables utilizadas

- $f_s$  Factor de seguridad de diseño
- $m$  Pendiente de la línea Goodman modificada
- $M_{ba}$  Amplitud del momento flector (*newton milímetro*)
- $M_{bm}$  Momento flector medio (*newton milímetro*)
- $P_a$  Amplitud de fuerza para tensión fluctuante (*Newton*)
- $P_m$  Fuerza media para tensión fluctuante (*Newton*)
- $S_a$  Valor límite de la amplitud de la tensión (*Newton por milímetro cuadrado*)
- $S_e$  Límite de resistencia (*Newton por milímetro cuadrado*)
- $S_m$  Valor límite de la tensión media (*Newton por milímetro cuadrado*)
- $\sigma_a$  Amplitud de tensión para carga fluctuante (*Newton por milímetro cuadrado*)
- $\sigma_m$  Esfuerzo medio para carga fluctuante (*Newton por milímetro cuadrado*)
- $\sigma_{ut}$  Resistencia máxima a la tracción (*Newton por milímetro cuadrado*)
- $\sigma_{yt}$  Resistencia a la fluencia por tracción para cargas fluctuantes (*Newton por milímetro cuadrado*)



# Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Medición: Fuerza** in Newton (N)  
*Fuerza Conversión de unidades* ↗
- **Medición: Esfuerzo de torsión** in newton milímetro ( $N \cdot mm$ )  
*Esfuerzo de torsión Conversión de unidades* ↗
- **Medición: Estrés** in Newton por milímetro cuadrado ( $N/mm^2$ )  
*Estrés Conversión de unidades* ↗



## Consulte otras listas de fórmulas

- Tornillos de potencia  
[Fórmulas](#) 
- Diseño de transmisiones por correa [Fórmulas](#) 
- Diseño de recipientes a presión.  
[Fórmulas](#) 
- Diseño de rodamientos de contacto rodantes. [Fórmulas](#) 

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:07:18 PM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

