



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Lignes Soderberg et Goodman Formules

calculatrices !

Exemples!

conversions !

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 15 Lignes Soderberg et Goodman Formules

Lignes Soderberg et Goodman ↗

1) Amplitude de contrainte admissible pour une charge fluctuante ↗

fx $\sigma_a = \frac{S_a}{f_s}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $30\text{N/mm}^2 = \frac{60\text{N/mm}^2}{2}$

2) Contrainte d'amplitude de la ligne de Goodman ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}\right)$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440\text{N/mm}^2}\right)$

3) Contrainte d'amplitude de la ligne de Soderberg ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}\right)$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2}\right)$



4) Contrainte moyenne admissible pour une charge fluctuante ↗

fx $\sigma_m = \frac{S_m}{f_s}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $50\text{N/mm}^2 = \frac{100\text{N/mm}^2}{2}$

5) Ligne de Goodman Contrainte moyenne ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{ut} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $49.99996\text{N/mm}^2 = 440\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}\right)$

6) Ligne de Soderberg Contrainte moyenne ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{yt} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $50\text{N/mm}^2 = 440.0004\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}\right)$



7) Limite d'endurance de la ligne Goodman ↗

fx

$$S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440 \text{ N/mm}^2}}$$

8) Limite d'endurance de la ligne Soderberg ↗

fx

$$S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440.0004 \text{ N/mm}^2}}$$

9) Pente de la ligne OE dans le diagramme de Goodman modifié compte tenu de l'amplitude de contrainte et de la contrainte moyenne ↗

fx

$$m = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$0.6 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{50 \text{ N/mm}^2}$$



10) Pente de la ligne OE dans le diagramme de Goodman modifié compte tenu de l'amplitude de flexion et du moment de flexion moyen ↗

fx $m = \frac{M_{ba}}{M_{bm}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.6 = \frac{720\text{N}^*\text{mm}}{1200\text{N}^*\text{mm}}$

11) Pente de la ligne OE dans le diagramme de Goodman modifié compte tenu de l'amplitude de la force et de la force moyenne ↗

fx $m = \frac{P_a}{P_m}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.6 = \frac{45.6\text{N}}{76\text{N}}$

12) Résistance à la traction de la ligne Soderberg ↗

fx $\sigma_{yt} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$



13) Résistance à la traction ultime de la gamme Goodman

fx $\sigma_{ut} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Ouvrir la calculatrice](#)

ex $440.0004 \text{ N/mm}^2 = \frac{50 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{30 \text{ N/mm}^2}{33.84615 \text{ N/mm}^2}}$

14) Valeur limite de la contrainte moyenne

fx $S_m = f_s \cdot \sigma_m$

[Ouvrir la calculatrice](#)

ex $100 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot 50 \text{ N/mm}^2$

15) Valeur limite de l'amplitude de contrainte

fx $S_a = f_s \cdot \sigma_a$

[Ouvrir la calculatrice](#)

ex $60 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot 30 \text{ N/mm}^2$



Variables utilisées

- f_s Facteur de sécurité de conception
- m Pente de la ligne Goodman modifiée
- M_{ba} Amplitude du moment de flexion (*Newton Millimètre*)
- M_{bm} Moment de flexion moyen (*Newton Millimètre*)
- P_a Amplitude de force pour une contrainte fluctuante (*Newton*)
- P_m Force moyenne pour contrainte fluctuante (*Newton*)
- S_a Valeur limite de l'amplitude de contrainte (*Newton par millimètre carré*)
- S_e Limite d'endurance (*Newton par millimètre carré*)
- S_m Valeur limite de la contrainte moyenne (*Newton par millimètre carré*)
- σ_a Amplitude de contrainte pour une charge fluctuante (*Newton par millimètre carré*)
- σ_m Contrainte moyenne pour charge fluctuante (*Newton par millimètre carré*)
- σ_{ut} Résistance ultime à la traction (*Newton par millimètre carré*)
- σ_{yt} Limite d'élasticité à la traction pour charge fluctuante (*Newton par millimètre carré*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **La mesure:** Force in Newton (N)
Force Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Couple in Newton Millimètre (N*mm)
Couple Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Stresser in Newton par millimètre carré (N/mm²)
Stresser Conversion d'unité ↗



Vérifier d'autres listes de formules

- Vis électriques Formules 
- Conception de transmissions par courroie Formules 
- Conception de récipients sous pression Formules 
- Conception du roulement à contact Formules 

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:07:18 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

