




calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Operación de fresado Fórmulas

¡Calculadoras!

¡Ejemplos!

¡Conversiones!

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 18 Operación de fresado Fórmulas

Operación de fresado ↗

Fresado frontal y vertical ↗

1) Compromiso de trabajo dada la proporción de compromiso de borde para fresado frontal ↗

fx $a_e = \sin(Q \cdot \pi) \cdot D_{cut}$

Calculadora abierta ↗

ex $51.99426\text{mm} = \sin(0.4 \cdot \pi) \cdot 54.67\text{mm}$

2) Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de filo para fresado frontal ↗

fx $D_{cut} = \frac{a_e}{\sin(Q \cdot \pi)}$

Calculadora abierta ↗

ex $54.67604\text{mm} = \frac{52\text{mm}}{\sin(0.4 \cdot \pi)}$

3) Espesor máximo de viruta en fresado vertical ↗

fx $C_v = \frac{V_{fm}}{N_t \cdot v_{rot}}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.005057\text{mm} = \frac{0.89\text{mm/s}}{16 \cdot 11\text{Hz}}$



4) Longitud mínima de aproximación requerida en el planeado ↗

fx $L_v = \frac{D_{cut}}{2}$

Calculadora abierta ↗

ex $27.335\text{mm} = \frac{54.67\text{mm}}{2}$

5) Proporción de enganche del filo de corte para fresado frontal ↗

fx $Q = a \frac{\sin\left(\frac{a_e}{D_{cut}}\right)}{\pi}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.400108 = a \frac{\sin\left(\frac{52\text{mm}}{54.67\text{mm}}\right)}{\pi}$

6) Tiempo de mecanizado para la operación de conformado ↗

fx $t_m = \frac{b_w}{f_r \cdot n_{rs}}$

Calculadora abierta ↗

ex $487.9121\text{s} = \frac{444\text{mm}}{0.70\text{mm/rev} \cdot 1.3\text{Hz}}$

7) Tiempo de mecanizado para la operación de fresado ↗

fx $t_m = \frac{L + L_v}{V_{fm}}$

Calculadora abierta ↗

ex $480.1517\text{s} = \frac{400\text{mm} + 27.335\text{mm}}{0.89\text{mm/s}}$



8) Velocidad de avance en fresado vertical con espesor máximo de viruta



fx $V_{fm} = C_v \cdot N_t \cdot v_{rot}$

Calculadora abierta

ex $0.704\text{mm/s} = 0.004\text{mm} \cdot 16 \cdot 11\text{Hz}$

Fresado de losas y correderas



9) Ángulo de ataque de la herramienta en el fresado de losas con profundidad de corte

fx $\theta = a \cos \left(1 - \left(2 \cdot \frac{d_{cut}}{D_{cut}} \right) \right)$

Calculadora abierta

ex $34.2866^\circ = a \cos \left(1 - \left(2 \cdot \frac{4.75\text{mm}}{54.67\text{mm}} \right) \right)$

10) Avance en el fresado de losas dada la velocidad de avance



fx $f_r = \frac{V_{fm}}{n_{rs}}$

Calculadora abierta

ex $0.684615\text{mm/rev} = \frac{0.89\text{mm/s}}{1.3\text{Hz}}$



11) Compromiso de trabajo dada la proporción de compromiso de borde para losa y fresado lateral ↗

fx $a_e = (\sin((Q - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1) \cdot \frac{D_{cut}}{2}$

Calculadora abierta ↗

ex $49.44948\text{mm} = (\sin((0.4 - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1) \cdot \frac{54.67\text{mm}}{2}$

12) Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de borde para fresado lateral y de losa ↗

fx $D_{cut} = 2 \cdot \frac{a_e}{\sin((Q - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1}$

Calculadora abierta ↗

ex $57.48979\text{mm} = 2 \cdot \frac{52\text{mm}}{\sin((0.4 - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1}$

13) Espesor máximo de viruta obtenido en el fresado de losas utilizando el ángulo de enganche de la herramienta ↗

fx $C_{max} = V_{fm} \cdot \frac{\sin(\theta)}{N_t \cdot v_{rot}}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.0029\text{mm} = 0.89\text{mm/s} \cdot \frac{\sin(35^\circ)}{16 \cdot 11\text{Hz}}$



14) Longitud mínima de aproximación requerida en el fresado de losas

fx $A = \sqrt{d_{cut} \cdot (D_{cut} - d_{cut})}$

Calculadora abierta 

ex $15.3987\text{mm} = \sqrt{4.75\text{mm} \cdot (54.67\text{mm} - 4.75\text{mm})}$

15) Máximo espesor de viruta obtenido en el fresado de losas con profundidad de corte

fx $C_{max} = 2 \cdot V_{fm} \cdot \frac{\sqrt{\frac{d_{cut}}{D_{cut}}}}{N_t \cdot v_{rot}}$

Calculadora abierta 

ex $0.002981\text{mm} = 2 \cdot 0.89\text{mm/s} \cdot \frac{\sqrt{\frac{4.75\text{mm}}{54.67\text{mm}}}}{16 \cdot 11\text{Hz}}$

16) Profundidad de corte en el fresado de losas usando el ángulo de enganche de la herramienta

fx $d_{cut} = (1 - \cos(\theta)) \cdot \frac{D_{cut}}{2}$

Calculadora abierta 

ex $4.943479\text{mm} = (1 - \cos(35^\circ)) \cdot \frac{54.67\text{mm}}{2}$



17) Proporción de acoplamiento del filo de corte para fresado lateral y de losa ↗

fx

$$Q = 0.25 + \left(a \frac{\sin\left(\left(2 \cdot \frac{a_e}{D_{cut}}\right) - 1\right)}{2 \cdot \pi} \right)$$

Calculadora abierta ↗**ex**

$$0.42907 = 0.25 + \left(a \frac{\sin\left(\left(2 \cdot \frac{52\text{mm}}{54.67\text{mm}}\right) - 1\right)}{2 \cdot \pi} \right)$$

18) Velocidad de avance de la pieza de trabajo en el fresado de losas ↗

fx

$$V_{fm} = f_r \cdot n_{rs}$$

Calculadora abierta ↗**ex**

$$0.91\text{mm/s} = 0.70\text{mm/rev} \cdot 1.3\text{Hz}$$



Variables utilizadas

- **A** Longitud de aproximación en el fresado de losas (*Milímetro*)
- **a_e** Compromiso de trabajo (*Milímetro*)
- **b_w** Ancho de la pieza de trabajo (*Milímetro*)
- **C_{max}** Espesor máximo de viruta en fresado de losas (*Milímetro*)
- **C_v** Espesor máximo de viruta en fresado vertical (*Milímetro*)
- **d_{cut}** Profundidad de corte en fresado (*Milímetro*)
- **D_{cut}** Diámetro de una herramienta de corte (*Milímetro*)
- **f_r** Velocidad de avance en el fresado (*milímetro por revolución*)
- **L** Longitud de la pieza de trabajo (*Milímetro*)
- **L_v** Longitud de aproximación en fresado vertical (*Milímetro*)
- **n_{rs}** Frecuencia de golpes alternativos (*hercios*)
- **N_t** Número de dientes en la herramienta de corte
- **Q** Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia
- **t_m** Tiempo de mecanizado (*Segundo*)
- **V_{fm}** Velocidad de avance en fresado (*Milímetro/Segundo*)
- **V_{rot}** Frecuencia de rotación en el fresado (*hercios*)
- **θ** Ángulo de compromiso de la herramienta en fresado (*Grado*)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

La constante de Arquímedes.

- **Función:** acos, acos(Number)

La función coseno inversa, es la función inversa de la función coseno. Es la función que toma una razón como entrada y devuelve el ángulo cuyo coseno es igual a esa razón.

- **Función:** asin, asin(Number)

La función seno inversa es una función trigonométrica que toma una proporción de dos lados de un triángulo rectángulo y genera el ángulo opuesto al lado con la proporción dada.

- **Función:** cos, cos(Angle)

El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo.

- **Función:** sin, sin(Angle)

El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa.

- **Función:** sqrt, sqrt(Number)

Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.

- **Medición:** Longitud in Milímetro (mm)

Longitud Conversión de unidades 

- **Medición:** Tiempo in Segundo (s)

Tiempo Conversión de unidades 

- **Medición:** Velocidad in Milímetro/Segundo (mm/s)

Velocidad Conversión de unidades 



- **Medición: Ángulo** in Grado ($^{\circ}$)

Ángulo Conversión de unidades ↗

- **Medición: Frecuencia** in hercios (Hz)

Frecuencia Conversión de unidades ↗

- **Medición: Alimento** in milímetro por revolución (mm/rev)

Alimento Conversión de unidades ↗



Consulte otras listas de fórmulas

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/14/2024 | 9:33:45 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

