

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Зерно Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

**Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



## Список 13 Зерно Формулы

### Зерно ↗

1) Количество активных зерен на единицу площади поверхности колеса ↗

$$fx \quad C_g = \frac{N_c}{V_t \cdot a_p}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 5 = \frac{142.5}{50m/s \cdot 570mm}$$

2) Количество активных зерен на единицу площади, заданное константой для шлифовального круга ↗

$$fx \quad C_g = \frac{6}{K \cdot r_g \cdot \sqrt{D_t}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 5.000003 = \frac{6}{13.32346 \cdot 0.26 \cdot \sqrt{120mm}}$$

3) Подача задана константа для шлифовального круга ↗

$$fx \quad f_{in} = \left( t_{gMax}^2 \cdot \frac{V_t}{K \cdot V_w} \right)^2$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 3.277079mm = \left( (300mm)^2 \cdot \frac{50m/s}{13.32346 \cdot 5.9m/s} \right)^2$$



#### 4) Подача с заданной скоростью съема металла во время шлифования ↗

**fx**  $F_{in} = \frac{Z_w}{A_p \cdot V_w}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $1.329693\text{mm} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{478\text{mm} \cdot 5.9\text{m/s}}$

#### 5) Скорость перемещения в плоскошлифовальном станке с горизонтальным и вертикальным шпинделем с учетом MRR ↗

**fx**  $V_{trav} = \frac{Z_w}{f \cdot d_{cut}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $0.369549\text{m/s} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{0.70\text{m/rev} \cdot 14.49643\text{mm}}$

#### 6) Скорость перемещения для круглошлифовальных и внутришлифовальных станков с учетом MRR ↗

**fx**  $U_{trav} = \frac{Z_w}{\pi \cdot f \cdot D_m}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $0.004834\text{m/s} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{\pi \cdot 0.70\text{m/rev} \cdot 352.74\text{mm}}$

#### 7) Скорость съема материала в погружном шлифовальном станке ↗

**fx**  $Z_{gMax} = \pi \cdot a_p \cdot d_m \cdot v_f$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $14.82518\text{m}^3/\text{s} = \pi \cdot 570\text{mm} \cdot 350\text{mm} \cdot 23.65414\text{m/s}$



## 8) Скорость съема материала в цилиндрических и внутренних шлифовальных машинах

**fx**  $Z_{g\text{Max}} = \pi \cdot f_t \cdot d_w \cdot T$

[Открыть калькулятор !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95\_img.jpg\)](#)

**ex**  $14.82518 \text{m}^3/\text{s} = \pi \cdot 3 \text{m/rev} \cdot 121 \text{mm} \cdot 13 \text{m/s}$

## 9) Скорость съема материала на горизонтально-шлифовальном станке с вертикальным и вертикальным шпинделем

**fx**  $Z_g = f_c \cdot a_p \cdot T$

[Открыть калькулятор !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2\_img.jpg\)](#)

**ex**  $3.705 \text{m}^3/\text{s} = 0.5 \text{m/rev} \cdot 570 \text{mm} \cdot 13 \text{m/s}$

## 10) Скорость съема металла при шлифовании

**fx**  $Z_w = f_i \cdot a_p \cdot V_w$

[Открыть калькулятор !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.00375 \text{m}^3/\text{s} = 1.115 \text{mm} \cdot 570 \text{mm} \cdot 5.9 \text{m/s}$

## 11) Соотношение зерен задано константой для шлифовального круга

**fx**  $r_g = \frac{6}{C_g \cdot K \cdot \sqrt{D_t}}$

[Открыть калькулятор !\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.26 = \frac{6}{5 \cdot 13.32346 \cdot \sqrt{120 \text{mm}}}$



**12) Соотношение сторон зерна** ↗

**fx** 
$$r_g = \frac{W_{gMax}}{t_{gMax}}$$

**Открыть калькулятор** ↗

**ex** 
$$0.26 = \frac{78\text{mm}}{300\text{mm}}$$

**13) Ширина пути шлифования с учетом скорости съема металла** ↗

**fx** 
$$a_p = \frac{Z_w}{f_i \cdot V_w}$$

**Открыть калькулятор** ↗

**ex** 
$$570.0388\text{mm} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{1.115\text{mm} \cdot 5.9\text{m/s}}$$



## Используемые переменные

- $a_p$  Назад Помолвка (*Миллиметр*)
- $A_p$  Ширина разреза (*Миллиметр*)
- $C_g$  Количество активных зерен на площадь поверхности колеса
- $d_{cut}$  Глубина резания (*Миллиметр*)
- $d_m$  Диаметр обработанной поверхности (*Миллиметр*)
- $D_m$  Диаметр обрабатываемой поверхности (*Миллиметр*)
- $D_t$  Диаметр шлифовального круга (*Миллиметр*)
- $d_w$  Диаметр рабочей поверхности (*Миллиметр*)
- $f$  Скорость подачи (*Метр на оборот*)
- $f_c$  Поперечная подача на ход резания (*Метр на оборот*)
- $f_i$  Подача в операции шлифования (*Миллиметр*)
- $f_{in}$  Кормить (*Миллиметр*)
- $F_{in}$  Подача на заготовку (*Миллиметр*)
- $f_t$  Подача за ход стола станка (*Метр на оборот*)
- $K$  Константа для конкретного шлифовального круга
- $N_c$  Количество чипов, производимых в единицу времени
- $r_g$  Соотношение сторон зерна
- $T$  Траверс (*метр в секунду*)
- $t_{gMax}$  Максимальная толщина недеформированной стружки (*Миллиметр*)



- $U_{trav}$  Скорость перемещения при круглом шлифовании (*метр в секунду*)
- $V_f$  Скорость подачи при врезном шлифовании (*метр в секунду*)
- $V_t$  Поверхностная скорость колеса (*метр в секунду*)
- $V_{trav}$  Таблица скорости перемещения рабочего стола (*метр в секунду*)
- $V_w$  Поверхностная скорость заготовки (*метр в секунду*)
- $w_{gMax}$  Максимальная ширина чипа (*Миллиметр*)
- $Z_g$  Скорость удаления материала (*Кубический метр в секунду*)
- $Z_{gMax}$  Максимальная скорость съема материала (*Кубический метр в секунду*)
- $Z_w$  Скорость удаления металла (*Кубический метр в секунду*)



# Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** `pi`, 3.14159265358979323846264338327950288  
*постоянная Архимеда*
- **Функция:** `sqrt`, `sqrt(Number)`  
Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.
- **Измерение:** **Длина** in Миллиметр (mm)  
*Длина Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Скорость** in метр в секунду (m/s)  
*Скорость Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Объемный расход** in Кубический метр в секунду ( $m^3/s$ )  
*Объемный расход Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Подача** in Метр на оборот (m/rev)  
*Подача Преобразование единиц измерения* ↗



## Проверьте другие списки формул

- Зерно Формулы 

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

### PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 6:24:26 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

