

calculatoratoz.comunitsconverters.com

La théorie de Taylor Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**
Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 10 La théorie de Taylor Formules

La théorie de Taylor ↗

1) Avance en fonction de la durée de vie de l'outil, de la vitesse de coupe et de l'interception de Taylor ↗

fx $f = \left(\frac{C}{V \cdot (d^b) \cdot (L^y)} \right)^{\frac{1}{a}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $0.89342 \text{mm/rev} = \left(\frac{85.13059}{0.8333330 \text{m/s} \cdot ((0.013 \text{m})^{0.24}) \cdot ((1.18 \text{h})^{0.8466244})} \right)^{\frac{1}{0.2}}$

2) Durée de vie de l'outil de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de l'interception ↗

fx $T_{tl} = \left(\frac{C}{V} \right)^{\frac{1}{y}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $236.1938 \text{s} = \left(\frac{85.13059}{0.8333330 \text{m/s}} \right)^{\frac{1}{0.8466244}}$



3) Durée de vie de l'outil de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de l'interception de Taylor ↗

fx
$$L = \left(\frac{C}{V \cdot (f^a) \cdot (d^b)} \right)^{\frac{1}{y}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex
$$1.250007h = \left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot ((0.70mm/rev)^{0.2}) \cdot ((0.013m)^{0.24})} \right)^{\frac{1}{0.8466244}}$$

4) Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil ↗

fx
$$n_{cut} = \frac{\ln\left(\frac{C}{V}\right)}{L}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex
$$0.001089 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s}\right)}{1.18h}$$

5) Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor utilisant la vitesse de coupe et la durée de vie de l'outil de Taylor ↗

fx
$$y = \frac{\ln\left(\frac{C}{V \cdot (f^a) \cdot (d^b)}\right)}{\ln(L)}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex
$$0.852465 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot ((0.70mm/rev)^{0.2}) \cdot ((0.013m)^{0.24})}\right)}{\ln(1.18h)}$$



6) Exposant de la profondeur de passe de Taylor ↗[Ouvrir la calculatrice](#)

$$fx \quad b = \frac{\ln\left(\frac{C}{V \cdot (f^a) \cdot (L_{max}^y)}\right)}{\ln(d)}$$

$$ex \quad 0.239999 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot ((0.70mm/rev)^{0.2}) \cdot ((4500s)^{0.8466244})}\right)}{\ln(0.013m)}$$

7) Exposant de l'alimentation de Taylor ↗[Ouvrir la calculatrice](#)

$$fx \quad a = \frac{\ln\left(\frac{C}{V \cdot d^b \cdot L_{max}^y}\right)}{\ln(f)}$$

$$ex \quad 0.199999 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot (0.013m)^{0.24} \cdot (4500s)^{0.8466244}}\right)}{\ln(0.70mm/rev)}$$

8) Exposant de Taylor si les rapports de vitesses de coupe et les durées de vie des outils sont donnés dans deux conditions d'usinage ↗[Ouvrir la calculatrice](#)

$$fx \quad y = (-1) \cdot \frac{\ln(R_v)}{\ln(R_l)}$$

$$ex \quad 0.840621 = (-1) \cdot \frac{\ln(48.00001)}{\ln(0.01)}$$

9) Interception de Taylor compte tenu de la vitesse de coupe et de la durée de vie de l'outil ↗

$$fx \quad C = V \cdot (L^y) \cdot (f^a) \cdot (d^b)$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

ex

$$81.07634 = 0.8333330m/s \cdot \left((1.18h)^{0.8466244}\right) \cdot \left((0.70mm/rev)^{0.2}\right) \cdot \left((0.013m)^{0.24}\right)$$



10) Profondeur de coupe pour la durée de vie, la vitesse de coupe et l'interception de Taylor donnés **Ouvrir la calculatrice** 

fx
$$d = \left(\frac{C}{V \cdot f^a \cdot L^y} \right)^{\frac{1}{b}}$$

ex
$$0.015931m = \left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot (0.70mm/rev)^{0.2} \cdot (1.18h)^{0.8466244}} \right)^{\frac{1}{0.24}}$$



Variables utilisées

- **a** Exposant de Taylor pour le taux d'alimentation dans la théorie de Taylor
- **b** Exposant de Taylor pour la profondeur de coupe
- **C** Constante de Taylor
- **d** Profondeur de coupe (*Mètre*)
- **f** Vitesse d'alimentation (*Millimètre par révolution*)
- **L** Durée de vie de l'outil dans la théorie de Taylor (*Heure*)
- **L_{max}** Durée de vie maximale de l'outil (*Deuxième*)
- **n'cut** Exposant de la durée de vie de l'outil de Taylor dans la théorie de Taylor
- **R_I** Ratio de durée de vie des outils
- **R_V** Rapport des vitesses de coupe
- **T_{tl}** Durée de vie de l'outil Taylor (*Deuxième*)
- **V** Vitesse de coupe (*Mètre par seconde*)
- **y** Exposant de la durée de vie de l'outil Taylor



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Fonction:** **In**, In(Number)

Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.

- **La mesure:** Longueur in Mètre (m)

Longueur Conversion d'unité 

- **La mesure:** Temps in Heure (h), Deuxième (s)

Temps Conversion d'unité 

- **La mesure:** La rapidité in Mètre par seconde (m/s)

La rapidité Conversion d'unité 

- **La mesure:** Alimentation in Millimètre par révolution (mm/rev)

Alimentation Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- La théorie de Taylor Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/17/2024 | 9:48:54 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

