

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Kurze Linie Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 30 Kurze Linie Formeln

Kurze Linie ↗

Aktuell ↗

1) Empfangen des Endstroms mithilfe der Impedanz (STL) ↗

$$fx \quad I_r = \frac{V_s - V_r}{Z}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 3.90625A = \frac{400V - 380V}{5.12\Omega}$$

2) Empfangen des Endstroms unter Verwendung des sendenden Endwinkels (STL) ↗

$$fx \quad I_r = \frac{(3 \cdot V_s \cdot I_s \cdot \cos(\Phi_s)) - P_{loss}}{3 \cdot V_r \cdot \cos(\Phi_r)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 3.850612A = \frac{(3 \cdot 400V \cdot 3.98A \cdot \cos(30^\circ)) - 3000W}{3 \cdot 380V \cdot \cos(75^\circ)}$$

3) Empfangen von Endstrom mit Transmission Efficiency (STL) ↗

$$fx \quad I_r = \eta \cdot V_s \cdot I_s \cdot \frac{\cos(\Phi_s)}{V_r \cdot \cos(\Phi_r)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 3.897074A = 0.278 \cdot 400V \cdot 3.98A \cdot \frac{\cos(30^\circ)}{380V \cdot \cos(75^\circ)}$$

4) Empfangsendstrom mit Empfangsendstrom (STL) ↗

$$fx \quad I_r = \frac{P_r}{3 \cdot V_r \cdot \cos(\Phi_r)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 3.897595A = \frac{1150W}{3 \cdot 380V \cdot \cos(75^\circ)}$$



5) Empfangsendstrom unter Verwendung von Verlusten (STL) ↗

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{fx } I_r = \sqrt{\frac{P_{\text{loss}}}{3 \cdot R}}$$

$$\text{ex } 3.901372A = \sqrt{\frac{3000W}{3 \cdot 65.7\Omega}}$$

6) Sendeendstrom mit Sendeendstrom (STL) ↗

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{fx } I_s = \frac{P_s}{3 \cdot V_s \cdot \cos(\Phi_s)}$$

$$\text{ex } 3.979868A = \frac{4136W}{3 \cdot 400V \cdot \cos(30^\circ)}$$

7) Senden des Endstroms mithilfe der Übertragungseffizienz (STL) ↗

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{fx } I_s = \frac{V_r \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r)}{\eta \cdot V_s \cdot \cos(\Phi_s)}$$

$$\text{ex } 3.982988A = \frac{380V \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ)}{0.278 \cdot 400V \cdot \cos(30^\circ)}$$

8) Senden von Endstrom mit Verlusten (STL) ↗

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{fx } I_s = \frac{3 \cdot V_r \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r) + P_{\text{loss}}}{3 \cdot V_s \cdot \cos(\Phi_s)}$$

$$\text{ex } 3.994022A = \frac{3 \cdot 380V \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ) + 3000W}{3 \cdot 400V \cdot \cos(30^\circ)}$$

9) Übertragener Strom (SC-Leitung) ↗

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{fx } I_t = \frac{V_t}{Z_0}$$

$$\text{ex } 0.36036A = \frac{20V}{55.5\Omega}$$



Zeilenparameter ↗

10) Impedanz (STL) ↗

$$fx \quad Z = \frac{V_s - V_r}{I_r}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 5.128205\Omega = \frac{400V - 380V}{3.9A}$$

11) Spannungsregelung in der Übertragungsleitung ↗

$$fx \quad \%V = \left(\frac{V_s - V_r}{V_r} \right) \cdot 100$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 5.263158 = \left(\frac{400V - 380V}{380V} \right) \cdot 100$$

12) Übertragungseffizienz (STL) ↗

$$fx \quad \eta = \frac{V_r \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r)}{V_s \cdot I_s \cdot \cos(\Phi_s)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 0.278209 = \frac{380V \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ)}{400V \cdot 3.98A \cdot \cos(30^\circ)}$$

13) Verluste mit Transmission Efficiency (STL) ↗

$$fx \quad P_{loss} = \left(\frac{3 \cdot V_r \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r)}{\eta} \right) - (3 \cdot V_r \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r))$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 2988.533W = \left(\frac{3 \cdot 380V \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ)}{0.278} \right) - (3 \cdot 380V \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ))$$



14) Widerstand durch Verluste (STL) ↗

$$fx \quad R = \frac{P_{\text{loss}}}{3 \cdot I_r^2}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 65.74622\Omega = \frac{3000W}{3 \cdot (3.9A)^2}$$

Leistung ↗

15) Empfangen der Endleistung (STL) ↗

$$fx \quad P_r = 3 \cdot V_r \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r)$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 1150.709W = 3 \cdot 380V \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ)$$

16) Empfangen des Endwinkels mit Verlusten (STL) ↗

$$fx \quad \Phi_r = a \cos \left(\frac{(3 \cdot V_s \cdot I_s \cdot \cos(\Phi_s)) - P_{\text{loss}}}{3 \cdot V_r \cdot I_r} \right)$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 75.19433^\circ = a \cos \left(\frac{(3 \cdot 400V \cdot 3.98A \cdot \cos(30^\circ)) - 3000W}{3 \cdot 380V \cdot 3.9A} \right)$$

17) Empfangsendwinkel mit Empfangsendleistung (STL) ↗

$$fx \quad \Phi_r = a \cos \left(\frac{P_r}{3 \cdot V_r \cdot I_r} \right)$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 75.00947^\circ = a \cos \left(\frac{1150W}{3 \cdot 380V \cdot 3.9A} \right)$$

18) Empfangsendwinkel unter Verwendung der Übertragungseffizienz (STL) ↗

$$fx \quad \Phi_r = a \cos \left(\eta \cdot V_s \cdot I_s \cdot \frac{\cos(\Phi_s)}{I_r \cdot V_r} \right)$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 75.01152^\circ = a \cos \left(0.278 \cdot 400V \cdot 3.98A \cdot \frac{\cos(30^\circ)}{3.9A \cdot 380V} \right)$$



19) Sendeendwinkel mit Empfangsendparameter (STL)

[Rechner öffnen](#)

$$\text{fx } \Phi_s = a \cos \left(\frac{V_r \cdot \cos(\Phi_r) + (I_r \cdot R)}{V_s} \right)$$

$$\text{ex } 27.56913^\circ = a \cos \left(\frac{380V \cdot \cos(75^\circ) + (3.9A \cdot 65.7\Omega)}{400V} \right)$$

20) Senden der Endleistung (STL)

[Rechner öffnen](#)

$$\text{fx } P_s = 3 \cdot I_s \cdot V_s \cdot \cos(\Phi_s)$$

$$\text{ex } 4136.137W = 3 \cdot 3.98A \cdot 400V \cdot \cos(30^\circ)$$

21) Sending End Angle mit Sending End Power (STL)

[Rechner öffnen](#)

$$\text{fx } \Phi_s = a \cos \left(\frac{P_s}{V_s \cdot I_s \cdot 3} \right)$$

$$\text{ex } 30.00329^\circ = a \cos \left(\frac{4136W}{400V \cdot 3.98A \cdot 3} \right)$$

22) Übertragener Strom (SC-Leitung)

[Rechner öffnen](#)

$$\text{fx } I_t = \frac{V_t}{Z_0}$$

$$\text{ex } 0.36036A = \frac{20V}{55.5\Omega}$$

Stromspannung

23) Empfangen von Endspannung mit Impedanz (STL)

[Rechner öffnen](#)

$$\text{fx } V_r = V_s - (I_r \cdot Z)$$

$$\text{ex } 380.032V = 400V - (3.9A \cdot 5.12\Omega)$$



24) Empfangsspannung mit Empfangsendstrom (STL) ↗

$$fx \quad V_r = \frac{P_r}{3 \cdot I_r \cdot \cos(\Phi_r)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 379.7657V = \frac{1150W}{3 \cdot 3.9A \cdot \cos(75^\circ)}$$

25) Empfangsspannung unter Verwendung der Übertragungseffizienz (STL) ↗

$$fx \quad V_r = \eta \cdot V_s \cdot I_s \cdot \frac{\cos(\Phi_s)}{I_r \cdot \cos(\Phi_r)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 379.7149V = 0.278 \cdot 400V \cdot 3.98A \cdot \frac{\cos(30^\circ)}{3.9A \cdot \cos(75^\circ)}$$

26) Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung ↗

$$fx \quad V_s = \left(\frac{\%V \cdot V_r}{100} \right) + V_r$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 399.988V = \left(\frac{5.26 \cdot 380V}{100} \right) + 380V$$

27) Senden der Endspannung mit Transmission Efficiency (STL) ↗

$$fx \quad V_s = V_r \cdot I_r \cdot \frac{\cos(\Phi_r)}{\eta \cdot I_s \cdot \cos(\Phi_s)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 400.3003V = 380V \cdot 3.9A \cdot \frac{\cos(75^\circ)}{0.278 \cdot 3.98A \cdot \cos(30^\circ)}$$

28) Senden der Endspannung unter Verwendung des Leistungsfaktors (STL) ↗

$$fx \quad V_s = \sqrt{((V_r \cdot \cos(\Phi_r)) + (I_r \cdot R))^2 + ((V_r \cdot \sin(\Phi_r)) + (I_r \cdot X_c))^2}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 510.9091V = \sqrt{((380V \cdot \cos(75^\circ)) + (3.9A \cdot 65.7\Omega))^2 + ((380V \cdot \sin(75^\circ)) + (3.9A \cdot 0.2\Omega))^2}$$



29) Sendende Endspannung mit sendender Endleistung (STL) ↗

fx $V_s = \frac{P_s}{3 \cdot I_s \cdot \cos(\Phi_s)}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $399.9867V = \frac{4136W}{3 \cdot 3.98A \cdot \cos(30^\circ)}$

30) Übertragene Induktivität (SC-Leitung) ↗

fx $Z_0 = \frac{V_t}{I_t}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $55.55556\Omega = \frac{20V}{0.36A}$



Verwendete Variablen

- $\%V$ Spannungsregulierung
- I_r Endstrom empfangen (Ampere)
- I_s Endstrom senden (Ampere)
- I_t Übertragener Strom (Ampere)
- P_{loss} Stromausfall (Watt)
- P_r Endstrom empfangen (Watt)
- P_s Endstrom senden (Watt)
- R Widerstand (Ohm)
- V_r Empfangsendspannung (Volt)
- V_s Sende-Endspannung (Volt)
- V_t Übertragene Spannung (Volt)
- X_c Kapazitive Reaktanz (Ohm)
- Z Impedanz (Ohm)
- Z_0 Charakteristische Impedanz (Ohm)
- η Übertragungseffizienz
- Φ_r Endphasenwinkel empfangen (Grad)
- Φ_s Endphasenwinkel senden (Grad)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Funktion:** **acos**, **acos(Number)**

Die Umkehrkosinusfunktion ist die Umkehrfunktion der Kosinusfunktion. Es handelt sich um die Funktion, die ein Verhältnis als Eingabe verwendet und den Winkel zurückgibt, dessen Kosinus diesem Verhältnis entspricht.

- **Funktion:** **cos**, **cos(Angle)**

Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks.

- **Funktion:** **sin**, **sin(Angle)**

Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt.

- **Funktion:** **sqrt**, **sqrt(Number)**

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.

- **Messung:** **Elektrischer Strom** in Ampere (A)

Elektrischer Strom Einheitenumrechnung 

- **Messung:** **Leistung** in Watt (W)

Leistung Einheitenumrechnung 

- **Messung:** **Winkel** in Grad (°)

Winkel Einheitenumrechnung 

- **Messung:** **Elektrischer Widerstand** in Ohm (Ω)

Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung 

- **Messung:** **Elektrisches Potenzial** in Volt (V)

Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung 



Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Leistungsmerkmale der Linie Formeln](#) ↗
- [Lange Übertragungsleitung Formeln](#) ↗
- [Kurze Linie Formeln](#) ↗
- [Vorübergehend Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/27/2024 | 6:28:12 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

