

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Листовой металл Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

**Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



## Список 26 Листовой металл Формулы

### Листовой металл ↗

### Гибка Операция ↗

#### 1) Длина изогнутой детали при операции гибки ↗

$$fx \quad L_b = \frac{F_B \cdot w}{K_{bd} \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{stk}^2}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 1.007757mm = \frac{32.5425N \cdot 34.991620mm}{0.031 \cdot 450N/mm^2 \cdot (9mm)^2}$$

#### 2) Допуск на изгиб ↗

$$fx \quad B_{al} = \theta \cdot (r_c + \lambda \cdot t_{bar})$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 0.026125mm = 3.14rad \cdot (0.007mm + 0.44 \cdot 0.003mm)$$

#### 3) Зазор между двумя ножницами ↗

$$fx \quad C_s = 0.0032 \cdot t_b \cdot (\tau)^{0.5}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 51.13796mm = 0.0032 \cdot 1.13mm \cdot (200N/mm^2)^{0.5}$$



## 4) Изгибающая сила ↗

**fx**  $F_B = \frac{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{blank}^2}{w}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $32.5425N = \frac{0.031 \cdot 1.01mm \cdot 450N/mm^2 \cdot (8.99mm)^2}{34.991620mm}$

## 5) Толщина заготовки, используемая в операции гибки ↗

**fx**  $t_{stk} = \sqrt{\frac{F_B \cdot w}{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut}}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $8.99mm = \sqrt{\frac{32.5425N \cdot 34.991620mm}{0.031 \cdot 1.01mm \cdot 450N/mm^2}}$

## 6) Ширина между контактными точками при изгибе ↗

**fx**  $w = \frac{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{blank}^2}{F_B}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $34.99162mm = \frac{0.031 \cdot 1.01mm \cdot 450N/mm^2 \cdot (8.99mm)^2}{32.5425N}$



## Операция рисования ↗

### 7) Диаметр оболочки от процентного уменьшения ↗

**fx**  $d_s = D_b \cdot \left(1 - \frac{PR\%}{100}\right)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $79.99\text{mm} = 84.2\text{mm} \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right)$

### 8) Процентное уменьшение после нанесения ↗

**fx**  $PR\% = 100 \cdot \left(1 - \frac{d_s}{D_b}\right)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $4.988124 = 100 \cdot \left(1 - \frac{80\text{mm}}{84.2\text{mm}}\right)$

### 9) Пустой диаметр от процентного уменьшения ↗

**fx**  $D_b = d_s \cdot \left(1 - \frac{PR\%}{100}\right)^{-1}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $84.21053\text{mm} = 80\text{mm} \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right)^{-1}$



## 10) Размер пустого листа для рисования ↗

**fx**  $D_b = \sqrt{d_s^2 + 4 \cdot d_s \cdot h_{sh}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $84.19026\text{mm} = \sqrt{(80\text{mm})^2 + 4 \cdot 80\text{mm} \cdot 2.15\text{mm}}$

## 11) Тяговое усилие для цилиндрических оболочек ↗

**fx**  $P_d = \pi \cdot d_s \cdot t_b \cdot \sigma_y \cdot \left( \frac{D_b}{d_s} - C_f \right)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**

$0.004498\text{N/mm}^2 = \pi \cdot 80\text{mm} \cdot 1.13\text{mm} \cdot 35\text{N/mm}^2 \cdot \left( \frac{84.2\text{mm}}{80\text{mm}} - 0.6 \right)$

## Глажка ↗

## 12) Гладильная сила после рисования ↗

**fx**  $F = \pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot S_{avg} \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $8.009301\text{N} = \pi \cdot 2.5\text{mm} \cdot 13\text{mm} \cdot 0.181886\text{N/mm}^2 \cdot \ln\left(\frac{20.01\text{mm}}{13\text{mm}}\right)$



13) Средний диаметр скорлупы после гладки 

**fx** 
$$d_1 = \frac{F}{\pi \cdot S_{avg} \cdot t_f \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)}$$

[Открыть калькулятор !\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$2.500218mm = \frac{8.01N}{\pi \cdot 0.181886N/mm^2 \cdot 13mm \cdot \ln\left(\frac{20.01mm}{13mm}\right)}$$

14) Средняя прочность на растяжение до и после гладки 

**fx** 
$$S_{avg} = \frac{F}{\pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)}$$

[Открыть калькулятор !\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$0.181902N/mm^2 = \frac{8.01N}{\pi \cdot 2.5mm \cdot 13mm \cdot \ln\left(\frac{20.01mm}{13mm}\right)}$$

15) Толщина скорлупы перед гладкой 

**fx** 
$$t_0 = t_f \cdot \exp\left(\frac{F}{\pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot S_{avg}}\right)$$

[Открыть калькулятор !\[\]\(ab4e2b3fc7e7887b7a72f548aa6f5e60\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$20.01075mm = 13mm \cdot \exp\left(\frac{8.01N}{\pi \cdot 2.5mm \cdot 13mm \cdot 0.181886N/mm^2}\right)$$



## Ударная операция ↗

**16) Максимальное усилие сдвига, приложенное к штампу или матрице**



**fx** 
$$F_s = L_{ct} \cdot t_{stk} \cdot \frac{t_{stk} \cdot p}{t_{sh}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex** 
$$0.015584N = 615.66m \cdot 9mm \cdot \frac{9mm \cdot 0.499985mm}{1.599984mm}$$

**17) Периметр разреза при приложении сдвига** ↗

**fx** 
$$L_{ct} = \frac{F_s \cdot t_{sh}}{p \cdot t_{stk}^2}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex** 
$$615.1629m = \frac{0.015571N \cdot 1.599984mm}{0.499985mm \cdot (9mm)^2}$$

**18) Пробивная нагрузка** ↗

**fx** 
$$L_p = L_{ct} \cdot t_{bar} \cdot S_c$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex** 
$$16.83061N = 615.66m \cdot 0.003mm \cdot 9112.5$$



## 19) Проникновение удара как дробь ↗

**fx**  $p = \frac{F_s \cdot t_{sh}}{L_{ct} \cdot t_{stk}^2}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $0.499581\text{mm} = \frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{615.66\text{m} \cdot (9\text{mm})^2}$

## 20) Размер заготовки, когда на штампе есть угловой радиус ↗

**fx**  $d_{bl} = \sqrt{d_s^2 + 4 \cdot d_s \cdot h_{shl} - 0.5 \cdot r_{cn}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)**ex**

$$84.18135\text{mm} = \sqrt{(80\text{mm})^2 + 4 \cdot 80\text{mm} \cdot 2.15\text{mm} - 0.5 \cdot 0.003001\text{mm}}$$

## 21) Срез при ударе или смерти ↗

**fx**  $t_{sh} = L_{ct} \cdot t_{stk} \cdot \frac{t_{stk} \cdot p}{F_s}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $1.601277\text{mm} = 615.66\text{m} \cdot 9\text{mm} \cdot \frac{9\text{mm} \cdot 0.499985\text{mm}}{0.015571\text{N}}$



## 22) Толщина заготовки при использовании сдвига на пuhanоне ↗

**fx**

$$t_{stk} = \sqrt{\frac{F_s \cdot t_{sh}}{L_{ct} \cdot p}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)
**ex**

$$8.996366\text{mm} = \sqrt{\frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{615.66\text{m} \cdot 0.499985\text{mm}}}$$

## 23) Усилие пробивки отверстий меньше толщины листа ↗

**fx**

$$P = \frac{d_{rm} \cdot t_b \cdot \varepsilon}{\left(\frac{d_{rm}}{t_b}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)
**ex**

$$178.3896\text{N} = \frac{13.3\text{mm} \cdot 1.13\text{mm} \cdot 27\text{N/mm}^2}{\left(\frac{13.3\text{mm}}{1.13\text{mm}}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

## Операция зачистки ↗

## 24) Периметр разреза с учетом усилия съемника ↗

**fx**

$$L_{cut} = \frac{P_s}{K \cdot t_{blank}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)
**ex**

$$617.3526\text{mm} = \frac{0.000111\text{N}}{0.02 \cdot 8.99\text{mm}}$$



**25) Сила зачистки** 

**fx**  $P_s = K \cdot L_{cut} \cdot t_{blank}$

**Открыть калькулятор** 

**ex**  $0.000111N = 0.02 \cdot 616.6667\text{mm} \cdot 8.99\text{mm}$

**26) Толщина заготовки с учетом силы съемника** 

**fx**  $t_{blank} = \frac{P_s}{K \cdot L_{cut}}$

**Открыть калькулятор** 

**ex**  $9\text{mm} = \frac{0.000111N}{0.02 \cdot 616.6667\text{mm}}$



## Используемые переменные

- $B_{al}$  Допуск на изгиб (*Миллиметр*)
- $C_f$  Константа трения покрытия
- $C_s$  Зазор между двумя ножницами (*Миллиметр*)
- $d_1$  Средний диаметр скорлупы после гладки (*Миллиметр*)
- $D_b$  Диаметр листа (*Миллиметр*)
- $d_{bl}$  Пустой диаметр (*Миллиметр*)
- $d_{rm}$  Диаметр пуансона или плунжера (*Миллиметр*)
- $d_s$  Внешний диаметр оболочки (*Миллиметр*)
- $F$  Гладильная сила (*Ньютон*)
- $F_B$  изгибающая сила (*Ньютон*)
- $F_s$  Максимальная сила сдвига (*Ньютон*)
- $h_{shl}$  Высота корпуса (*Миллиметр*)
- $K$  Зачистка константы
- $K_{bd}$  Гибочная матрица, постоянная
- $L_b$  Длина изогнутой детали (*Миллиметр*)
- $L_{ct}$  Резка по периметру (*метр*)
- $L_{cut}$  Периметр разреза (*Миллиметр*)
- $L_p$  Ударная нагрузка (*Ньютон*)
- $p$  Проникновение удара (*Миллиметр*)
- $P$  Ударная сила или нагрузка (*Ньютон*)
- $P_d$  Сила рисования (*Ньютон / квадратный миллиметр*)



- $P_s$  Стриптизера сила (Ньютон)
- $PR\%$  Процент уменьшения после рисования
- $r_c$  Радиус (Миллиметр)
- $r_{cn}$  Угловой радиус на пуансоне (Миллиметр)
- $S_{avg}$  Средняя прочность на разрыв до (Ньютон / квадратный миллиметр)
- $S_c$  Коэффициент прочности
- $t_0$  Толщина скрепы перед гладкой (Миллиметр)
- $t_b$  Толщина листа (Миллиметр)
- $t_{bar}$  Толщина стержня (Миллиметр)
- $t_{blank}$  Толщина заготовки (Миллиметр)
- $t_f$  Толщина скрепы после гладки (Миллиметр)
- $t_{sh}$  Сдвиг на пуансоне (Миллиметр)
- $t_{stk}$  Толщина запаса (Миллиметр)
- $w$  Ширина между точками контакта (Миллиметр)
- $\epsilon$  Предел прочности (Ньютон / квадратный миллиметр)
- $\theta$  Стянутый угол в радианах (Радиан)
- $\lambda$  Фактор растяжения
- $\sigma_{ut}$  Предел прочности на растяжение (Ньютон / квадратный миллиметр)
- $\sigma_y$  Предел текучести (Ньютон / квадратный миллиметр)
- $T$  Прочность материала на сдвиг (Ньютон / квадратный миллиметр)



# Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** `pi`, 3.14159265358979323846264338327950288  
постоянная Архимеда

- **Функция:** `exp`, `exp(Number)`

В показательной функции значение функции изменяется на постоянный коэффициент при каждом изменении единицы независимой переменной.

- **Функция:** `ln`, `ln(Number)`

Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию  $e$ , является обратной функцией натуральной показательной функции.

- **Функция:** `sqrt`, `sqrt(Number)`

Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.

- **Измерение:** **Длина** in Миллиметр (mm), метр (m)

Длина Преобразование единиц измерения 

- **Измерение:** **Давление** in Ньютон / квадратный миллиметр ( $N/mm^2$ )

Давление Преобразование единиц измерения 

- **Измерение:** **Сила** in Ньютон (N)

Сила Преобразование единиц измерения 

- **Измерение:** **Угол** in Радиан (rad)

Угол Преобразование единиц измерения 



## Проверьте другие списки формул

- Композитные материалы  
Формулы 
- Процесс прокатки Формулы 
- Листовой металл Формулы 

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

### PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 9:38:00 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

