



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Juntas remachadas Fórmulas

¡Calculadoras!

¡Ejemplos!

¡Conversiones!

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Síntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 36 Juntas remachadas Fórmulas

Juntas remachadas ↗

Dimensiones del remache ↗

1) Diámetro de remaches para junta de solape ↗

$$fx \quad d = \left(4 \cdot \frac{P}{\pi \cdot n \cdot \tau} \right)^{0.5}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 18.03839mm = \left(4 \cdot \frac{46000N}{\pi \cdot 3 \cdot 60N/mm^2} \right)^{0.5}$$

2) Diámetro del remache dado Grosor de la placa ↗

$$fx \quad d = 0.2 \cdot \sqrt{t_1}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 20.59126mm = 0.2 \cdot \sqrt{10.6mm}$$

3) Diámetro del remache dado Margen del remache ↗

$$fx \quad d = \frac{m}{1.5}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 18mm = \frac{27mm}{1.5}$$



4) Diámetro del remache dado Paso a lo largo del borde de calafateo 

fx
$$d = p_c - 14 \cdot \left(\frac{(h_c)^3}{P_f} \right)^{\frac{1}{4}}$$

Calculadora abierta 

ex
$$17.93051\text{mm} = 31.2\text{mm} - 14 \cdot \left(\frac{(14\text{mm})^3}{3.4\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{4}}$$

5) Margen de remache 

fx
$$m = 1.5 \cdot d$$

Calculadora abierta 

ex
$$27\text{mm} = 1.5 \cdot 18\text{mm}$$

6) Número de remaches por paso dada la resistencia al aplastamiento de las placas 

fx
$$n = \frac{P_c}{d \cdot t_1 \cdot \sigma_c}$$

Calculadora abierta 

ex
$$2.999688 = \frac{53800\text{N}}{18\text{mm} \cdot 10.6\text{mm} \cdot 94\text{N/mm}^2}$$



7) Paso a lo largo del borde de calafateo ↗

$$fx \quad p_c = 14 \cdot \left(\left(\frac{(h_c)^3}{P_f} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + d$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 31.26949 \text{mm} = 14 \cdot \left(\left(\frac{(14 \text{mm})^3}{3.4 \text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + 18 \text{mm}$$

8) Paso de los remaches dada la resistencia a la tracción de la placa entre dos remaches ↗

$$fx \quad p = \left(\frac{P_t}{t_1 \cdot \sigma_t} \right) + d$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 54.03774 \text{mm} = \left(\frac{28650 \text{N}}{10.6 \text{mm} \cdot 75 \text{N/mm}^2} \right) + 18 \text{mm}$$

9) Paso de remache ↗

$$fx \quad p = 3 \cdot d$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 54 \text{mm} = 3 \cdot 18 \text{mm}$$



10) paso diagonal ↗

$$fx \quad p_d = \frac{2 \cdot p_1 + d}{3}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 27.46667\text{mm} = \frac{2 \cdot 32.2\text{mm} + 18\text{mm}}{3}$$

11) paso longitudinal ↗

$$fx \quad p_1 = \frac{3 \cdot p_d - d}{2}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 32.25\text{mm} = \frac{3 \cdot 27.5\text{mm} - 18\text{mm}}{2}$$

12) Paso transversal ↗

$$fx \quad p_t = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot p_1 + d}{3}\right)^2 - \left(\frac{p_1}{2}\right)^2}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 22.25326\text{mm} = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot 32.2\text{mm} + 18\text{mm}}{3}\right)^2 - \left(\frac{32.2\text{mm}}{2}\right)^2}$$

13) Paso transversal de remachado de cadenas de remaches ↗

$$fx \quad p_t = 0.8 \cdot p$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 43.2\text{mm} = 0.8 \cdot 54\text{mm}$$



14) Paso transversal mínimo según el código de caldera ASME si la relación de p a d es mayor que 4 (SI)

fx $p_t = 1.75 \cdot d + .001 \cdot (p_1 - d)$

Calculadora abierta 

ex $31.5142\text{mm} = 1.75 \cdot 18\text{mm} + .001 \cdot (32.2\text{mm} - 18\text{mm})$

15) Paso transversal mínimo según el código de caldera ASME si la relación entre p es y d es inferior a 4

fx $p_t = 1.75 \cdot d$

Calculadora abierta 

ex $31.5\text{mm} = 1.75 \cdot 18\text{mm}$

16) Paso transversal para remachado en Zig-Zag

fx $p_t = 0.6 \cdot p$

Calculadora abierta 

ex $32.4\text{mm} = 0.6 \cdot 54\text{mm}$

Dimensiones del vástago del remache

17) Diámetro del vástago del remache dada la resistencia al aplastamiento de las placas

fx $d = \frac{P_c}{n \cdot t_1 \cdot \sigma_c}$

Calculadora abierta 

ex $17.99813\text{mm} = \frac{53800\text{N}}{3 \cdot 10.6\text{mm} \cdot 94\text{N/mm}^2}$



18) Diámetro del vástago del remache dado el paso del remache ↗

fx $d = \frac{p}{3}$

Calculadora abierta ↗

ex $18\text{mm} = \frac{54\text{mm}}{3}$

19) Diámetro del vástago del remache sujeto a doble cizallamiento dada la resistencia al cizallamiento del remache por paso ↗

fx $d = \sqrt{2 \cdot \frac{p_s}{\pi \cdot \tau}}$

Calculadora abierta ↗

ex $17.9893\text{mm} = \sqrt{2 \cdot \frac{30500\text{N}}{\pi \cdot 60\text{N/mm}^2}}$

20) Longitud de la porción del vástago necesaria para formar la cabeza de cierre ↗

fx $a = l - (t_1 + t_2)$

Calculadora abierta ↗

ex $14.9\text{mm} = 38\text{mm} - (10.6\text{mm} + 12.5\text{mm})$

21) Longitud del vástago del remache ↗

fx $l = (t_1 + t_2) + a$

Calculadora abierta ↗

ex $38.1\text{mm} = (10.6\text{mm} + 12.5\text{mm}) + 15\text{mm}$



Tensiones y resistencias ↗

22) Esfuerzo cortante admisible para remaches de cortante simple ↗

fx $\tau = \frac{p_s}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot n \cdot d^2}$

Calculadora abierta ↗

ex $39.95248 \text{ N/mm}^2 = \frac{30500 \text{ N}}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot 3 \cdot (18 \text{ mm})^2}$

23) Esfuerzo cortante permisible para el remache dada la resistencia al cortante del remache por longitud de paso ↗

fx $\tau = \frac{p_s}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2}$

Calculadora abierta ↗

ex $119.8574 \text{ N/mm}^2 = \frac{30500 \text{ N}}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (18 \text{ mm})^2}$

24) Esfuerzo de compresión admisible del material de la placa dada la resistencia al aplastamiento de las placas ↗

fx $\sigma_c = \frac{P_c}{d \cdot n \cdot t_1}$

Calculadora abierta ↗

ex $93.99022 \text{ N/mm}^2 = \frac{53800 \text{ N}}{18 \text{ mm} \cdot 3 \cdot 10.6 \text{ mm}}$



25) Esfuerzo de tracción admisible de la placa dada la resistencia a la tracción de la placa entre dos remaches ↗

fx $\sigma_t = \frac{P_t}{(p - d) \cdot t_1}$

Calculadora abierta ↗

ex $75.07862 \text{ N/mm}^2 = \frac{28650 \text{ N}}{(54 \text{ mm} - 18 \text{ mm}) \cdot 10.6 \text{ mm}}$

26) Resistencia a la tracción de la placa entre dos remaches ↗

fx $P_t = (p - d) \cdot t_1 \cdot \sigma_t$

Calculadora abierta ↗

ex $28620 \text{ N} = (54 \text{ mm} - 18 \text{ mm}) \cdot 10.6 \text{ mm} \cdot 75 \text{ N/mm}^2$

27) Resistencia al aplastamiento de las placas por longitud de paso ↗

fx $P_c = d \cdot n \cdot t_1 \cdot \sigma_c$

Calculadora abierta ↗

ex $53805.6 \text{ N} = 18 \text{ mm} \cdot 3 \cdot 10.6 \text{ mm} \cdot 94 \text{ N/mm}^2$

28) Resistencia al corte del remache por longitud de paso ↗

fx $p_s = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2 \cdot \tau$

Calculadora abierta ↗

ex $15268.14 \text{ N} = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (18 \text{ mm})^2 \cdot 60 \text{ N/mm}^2$



29) Resistencia al corte del remache por longitud de paso para corte doble

fx $p_s = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot d^2 \cdot \tau \cdot n$

Calculadora abierta

ex $91608.84N = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot (18\text{mm})^2 \cdot 60\text{N/mm}^2 \cdot 3$

30) Resistencia al corte del remache por longitud de paso para un solo corte

fx $p_s = \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot d^2 \cdot \tau \cdot n$

Calculadora abierta

ex $45804.42N = \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot (18\text{mm})^2 \cdot 60\text{N/mm}^2 \cdot 3$

Grosor de las placas**31) Espesor de la placa 1 dado Longitud del vástago del remache**

fx $t_1 = l - (a + t_2)$

Calculadora abierta

ex $10.5\text{mm} = 38\text{mm} - (15\text{mm} + 12.5\text{mm})$

32) Espesor de la placa 2 dada la longitud del vástago del remache

fx $t_2 = l - (t_1 + a)$

Calculadora abierta

ex $12.4\text{mm} = 38\text{mm} - (10.6\text{mm} + 15\text{mm})$



33) Espesor de la placa dada la resistencia a la tracción de la placa entre dos remaches ↗

fx $t_1 = \frac{P_t}{(p - d) \cdot \sigma_t}$

Calculadora abierta ↗

ex $10.61111\text{mm} = \frac{28650\text{N}}{(54\text{mm} - 18\text{mm}) \cdot 75\text{N/mm}^2}$

34) Espesor de la placa del recipiente a presión con junta circunferencial ↗

fx $t_1 = \frac{P_f \cdot D}{4 \cdot \eta \cdot \sigma_h}$

Calculadora abierta ↗

ex $10.64348\text{mm} = \frac{3.4\text{N/mm}^2 \cdot 1080\text{mm}}{4 \cdot 0.75 \cdot 115\text{N/mm}^2}$

35) Espesor de la placa del recipiente a presión con junta longitudinal ↗

fx $t_1 = \frac{P_f \cdot D}{2 \cdot \eta \cdot \sigma_h}$

Calculadora abierta ↗

ex $21.28696\text{mm} = \frac{3.4\text{N/mm}^2 \cdot 1080\text{mm}}{2 \cdot 0.75 \cdot 115\text{N/mm}^2}$



36) Espesor de las placas con resistencia al aplastamiento 

fx
$$t_1 = \frac{P_c}{d \cdot n \cdot \sigma_c}$$

Calculadora abierta 

ex
$$10.5989\text{mm} = \frac{53800\text{N}}{18\text{mm} \cdot 3 \cdot 94\text{N/mm}^2}$$



Variables utilizadas

- **a** Longitud de la porción de vástago para cerrar la cabeza (*Milímetro*)
- **d** Diámetro del remache (*Milímetro*)
- **D** Diámetro interior del recipiente a presión remachado (*Milímetro*)
- **h_c** Espesor de la placa de cubierta de junta remachada (*Milímetro*)
- **l** Longitud del vástago del remache (*Milímetro*)
- **m** Margen de remache (*Milímetro*)
- **n** Remaches por paso
- **p** Paso de remache (*Milímetro*)
- **P** Fuerza de tracción sobre placas remachadas (*Newton*)
- **p_c** Paso a lo largo del borde de calafateo (*Milímetro*)
- **P_c** Resistencia al aplastamiento de la placa remachada por paso (*Newton*)
- **p_d** Paso diagonal de la junta de remache (*Milímetro*)
- **P_f** Intensidad de la presión del fluido (*Newton/Milímetro cuadrado*)
- **p_l** Paso longitudinal de la junta remachada (*Milímetro*)
- **p_s** Resistencia al corte del remache por longitud de paso (*Newton*)
- **p_t** Paso transversal del remache (*Milímetro*)
- **P_t** Resistencia a la tracción de la placa por paso de remache (*Newton*)
- **t₁** Espesor de la Placa 1 de la Junta Remachada (*Milímetro*)
- **t₂** Espesor de la Placa 2 de la Junta Remachada (*Milímetro*)
- **η** Eficiencia de las juntas remachadas
- **σ_c** Esfuerzo de compresión permitido de la placa remachada (*Newton/Milímetro cuadrado*)



- σ_h Tensión del aro circunferencial en un recipiente remachado (Newton por milímetro cuadrado)
- σ_t Tensión de tracción en placa remachada (Newton/Milímetro cuadrado)
- T Esfuerzo cortante permisible para remache (Newton/Milímetro cuadrado)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

La constante de Arquímedes.

- **Función:** sqrt, sqrt(Number)

Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.

- **Medición:** Longitud in Milímetro (mm)

Longitud Conversión de unidades 

- **Medición:** Presión in Newton/Milímetro cuadrado (N/mm²)

Presión Conversión de unidades 

- **Medición:** Fuerza in Newton (N)

Fuerza Conversión de unidades 

- **Medición:** Estrés in Newton por milímetro cuadrado (N/mm²)

Estrés Conversión de unidades 



Consulte otras listas de fórmulas

- [Diseño de junta de chaveta Fórmulas](#) ↗
- [Diseño de articulación articulada Fórmulas](#) ↗
- [Embalaje Fórmulas](#) ↗
- [Anillos de retención y anillos elásticos Fórmulas](#) ↗
- [Juntas remachadas Fórmulas](#) ↗
- [focas Fórmulas](#) ↗
- [Uniones atornilladas roscadas Fórmulas](#) ↗
- [Uniones soldadas Fórmulas](#) ↗

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/29/2024 | 6:24:14 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

