

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Juntas Rebitadas Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**  
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de  
unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



# Lista de 36 Juntas Rebitadas Fórmulas

## Juntas Rebitadas ↗

### Dimensões do rebite ↗

#### 1) Arremesso ao longo da borda de calafetagem ↗

**fx**  $p_c = 14 \cdot \left( \left( \frac{(h_c)^3}{P_f} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + d$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $31.26949\text{mm} = 14 \cdot \left( \left( \frac{(14\text{mm})^3}{3.4\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + 18\text{mm}$

#### 2) Diâmetro do rebite dada a espessura da placa ↗

**fx**  $d = 0.2 \cdot \sqrt{t_1}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $20.59126\text{mm} = 0.2 \cdot \sqrt{10.6\text{mm}}$

#### 3) Diâmetro do rebite dado a margem do rebite ↗

**fx**  $d = \frac{m}{1.5}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $18\text{mm} = \frac{27\text{mm}}{1.5}$



## 4) Diâmetro do rebite dado o passo ao longo da borda de calafetagem ↗

**fx**  $d = p_c - 14 \cdot \left( \frac{(h_c)^3}{P_f} \right)^{\frac{1}{4}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $17.93051\text{mm} = 31.2\text{mm} - 14 \cdot \left( \frac{(14\text{mm})^3}{3.4\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{4}}$

## 5) Diâmetro dos rebites para a junta sobreposta ↗

**fx**  $d = \left( 4 \cdot \frac{P}{\pi \cdot n \cdot \tau} \right)^{0.5}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $18.03839\text{mm} = \left( 4 \cdot \frac{46000\text{N}}{\pi \cdot 3 \cdot 60\text{N/mm}^2} \right)^{0.5}$

## 6) Margem do Rebite ↗

**fx**  $m = 1.5 \cdot d$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $27\text{mm} = 1.5 \cdot 18\text{mm}$



## 7) Número de rebites por passo dada a resistência ao esmagamento das placas

$$fx \quad n = \frac{P_c}{d \cdot t_1 \cdot \sigma_c}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95\_img.jpg\)](#)

ex  $2.999688 = \frac{53800N}{18mm \cdot 10.6mm \cdot 94N/mm^2}$

## 8) Passo diagonal

$$fx \quad p_d = \frac{2 \cdot p_l + d}{3}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2\_img.jpg\)](#)

ex  $27.46667mm = \frac{2 \cdot 32.2mm + 18mm}{3}$

## 9) Passo do Rebite

$$fx \quad p = 3 \cdot d$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7\_img.jpg\)](#)

ex  $54mm = 3 \cdot 18mm$

## 10) Passo dos rebites com resistência à tração da placa entre dois rebites

$$fx \quad p = \left( \frac{P_t}{t_1 \cdot \sigma_t} \right) + d$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b\_img.jpg\)](#)

ex  $54.03774mm = \left( \frac{28650N}{10.6mm \cdot 75N/mm^2} \right) + 18mm$



**11) Passo longitudinal** ↗

$$fx \quad p_l = \frac{3 \cdot p_d - d}{2}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 32.25mm = \frac{3 \cdot 27.5mm - 18mm}{2}$$

**12) Passo transversal** ↗

$$fx \quad p_t = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot p_l + d}{3}\right)^2 - \left(\frac{p_l}{2}\right)^2}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 22.25326mm = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot 32.2mm + 18mm}{3}\right)^2 - \left(\frac{32.2mm}{2}\right)^2}$$

**13) Passo transversal da rebitagem da corrente do rebite** ↗

$$fx \quad p_t = 0.8 \cdot p$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 43.2mm = 0.8 \cdot 54mm$$

**14) Passo transversal mínimo de acordo com o código de caldeira ASME se a relação de p for d for menor que 4** ↗

$$fx \quad p_t = 1.75 \cdot d$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 31.5mm = 1.75 \cdot 18mm$$



## 15) Passo transversal mínimo de acordo com o código de caldeira ASME se a relação de p para d for maior que 4 (SI)

$$fx \quad p_t = 1.75 \cdot d + .001 \cdot (p_l - d)$$

[Abrir Calculadora](#)

**ex**  $31.5142\text{mm} = 1.75 \cdot 18\text{mm} + .001 \cdot (32.2\text{mm} - 18\text{mm})$

## 16) Passo transversal para rebitagem Zig-Zag

$$fx \quad p_t = 0.6 \cdot p$$

[Abrir Calculadora](#)

**ex**  $32.4\text{mm} = 0.6 \cdot 54\text{mm}$

## Dimensões da haste do rebite

### 17) Comprimento da haste do rebite

$$fx \quad l = (t_1 + t_2) + a$$

[Abrir Calculadora](#)

**ex**  $38.1\text{mm} = (10.6\text{mm} + 12.5\text{mm}) + 15\text{mm}$

### 18) Comprimento da porção da haste necessária para formar a cabeça de fechamento

$$fx \quad a = l - (t_1 + t_2)$$

[Abrir Calculadora](#)

**ex**  $14.9\text{mm} = 38\text{mm} - (10.6\text{mm} + 12.5\text{mm})$



## 19) Diâmetro da haste do rebite com resistência ao esmagamento das placas

**fx** 
$$d = \frac{P_c}{n \cdot t_1 \cdot \sigma_c}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(9dfdaff1d86ba3c1f8353b4d1b61b8c5\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$17.99813\text{mm} = \frac{53800\text{N}}{3 \cdot 10.6\text{mm} \cdot 94\text{N/mm}^2}$$

## 20) Diâmetro da haste do rebite dado o passo do rebite

**fx** 
$$d = \frac{p}{3}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(2b376d1a92330ab09dad2665d2f89bf5\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$18\text{mm} = \frac{54\text{mm}}{3}$$

## 21) Diâmetro da haste do rebite submetido a cisalhamento duplo dada a resistência ao cisalhamento do rebite por passo

**fx** 
$$d = \sqrt{2 \cdot \frac{P_s}{\pi \cdot \tau}}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(c444627dab9fee9a1550c053ffaaaae2\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$17.9893\text{mm} = \sqrt{2 \cdot \frac{30500\text{N}}{\pi \cdot 60\text{N/mm}^2}}$$



## Tensões e Resistências ↗

### 22) Resistência à tração da placa entre dois rebites ↗

**fx**  $P_t = (p - d) \cdot t_1 \cdot \sigma_t$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $28620\text{N} = (54\text{mm} - 18\text{mm}) \cdot 10.6\text{mm} \cdot 75\text{N/mm}^2$

### 23) Resistência ao cisalhamento do rebite por comprimento do passo ↗

**fx**  $p_s = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2 \cdot \tau$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $15268.14\text{N} = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (18\text{mm})^2 \cdot 60\text{N/mm}^2$

### 24) Resistência ao cisalhamento do rebite por comprimento do passo para cisalhamento duplo ↗

**fx**  $p_s = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2 \cdot \tau \cdot n$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $91608.84\text{N} = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (18\text{mm})^2 \cdot 60\text{N/mm}^2 \cdot 3$

### 25) Resistência ao cisalhamento do rebite por comprimento do passo para cisalhamento simples ↗

**fx**  $p_s = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2 \cdot \tau \cdot n$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $45804.42\text{N} = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (18\text{mm})^2 \cdot 60\text{N/mm}^2 \cdot 3$



## 26) Resistência de esmagamento de placas por comprimento de passo

**fx**  $P_c = d \cdot n \cdot t_1 \cdot \sigma_c$

[Abrir Calculadora !\[\]\(71ceb62b681518c82e95d615e7265d66\_img.jpg\)](#)

**ex**  $53805.6N = 18mm \cdot 3 \cdot 10.6mm \cdot 94N/mm^2$

## 27) Tensão de cisalhamento permitível para rebite para cisalhamento simples

**fx**  $\tau = \frac{p_s}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot n \cdot d^2}$

[Abrir Calculadora !\[\]\(fc3a57079704ef1b99671c8cafae23be\_img.jpg\)](#)

**ex**  $39.95248N/mm^2 = \frac{30500N}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot 3 \cdot (18mm)^2}$

## 28) Tensão de cisalhamento permitida para o rebite dada a resistência ao cisalhamento do rebite por comprimento de passo

**fx**  $\tau = \frac{p_s}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2}$

[Abrir Calculadora !\[\]\(d5831b2ac75eb48b4c49d27e61d24c03\_img.jpg\)](#)

**ex**  $119.8574N/mm^2 = \frac{30500N}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (18mm)^2}$



## 29) Tensão de compressão permissível do material da placa dada a resistência à compressão das placas ↗

**fx**  $\sigma_c = \frac{P_c}{d \cdot n \cdot t_1}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $93.99022 \text{ N/mm}^2 = \frac{53800 \text{ N}}{18 \text{ mm} \cdot 3 \cdot 10.6 \text{ mm}}$

## 30) Tensão de tração permissível da placa dada a resistência à tração da placa entre dois rebites ↗

**fx**  $\sigma_t = \frac{P_t}{(p - d) \cdot t_1}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $75.07862 \text{ N/mm}^2 = \frac{28650 \text{ N}}{(54 \text{ mm} - 18 \text{ mm}) \cdot 10.6 \text{ mm}}$

## Espessura das Placas ↗

### 31) Espessura da placa 1 dado comprimento da haste do rebite ↗

**fx**  $t_1 = l - (a + t_2)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $10.5 \text{ mm} = 38 \text{ mm} - (15 \text{ mm} + 12.5 \text{ mm})$

### 32) Espessura da placa 2, dado o comprimento da haste do rebite ↗

**fx**  $t_2 = l - (t_1 + a)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $12.4 \text{ mm} = 38 \text{ mm} - (10.6 \text{ mm} + 15 \text{ mm})$



### 33) Espessura da placa dada a resistência à tração da placa entre dois rebites ↗

**fx**  $t_1 = \frac{P_t}{(p - d) \cdot \sigma_t}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $10.61111\text{mm} = \frac{28650\text{N}}{(54\text{mm} - 18\text{mm}) \cdot 75\text{N/mm}^2}$

### 34) Espessura da placa do vaso de pressão com junta circunferencial ↗

**fx**  $t_1 = \frac{P_f \cdot D}{4 \cdot \eta \cdot \sigma_h}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $10.64348\text{mm} = \frac{3.4\text{N/mm}^2 \cdot 1080\text{mm}}{4 \cdot 0.75 \cdot 115\text{N/mm}^2}$

### 35) Espessura da placa do vaso de pressão com junta longitudinal ↗

**fx**  $t_1 = \frac{P_f \cdot D}{2 \cdot \eta \cdot \sigma_h}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

**ex**  $21.28696\text{mm} = \frac{3.4\text{N/mm}^2 \cdot 1080\text{mm}}{2 \cdot 0.75 \cdot 115\text{N/mm}^2}$



**36) Espessura das placas com resistência ao esmagamento** ↗

**fx** 
$$t_1 = \frac{P_c}{d \cdot n \cdot \sigma_c}$$

**Abrir Calculadora** ↗

**ex** 
$$10.5989\text{mm} = \frac{53800\text{N}}{18\text{mm} \cdot 3 \cdot 94\text{N/mm}^2}$$



# Variáveis Usadas

- **a** Comprimento da porção da haste para fechamento da cabeça (*Milímetro*)
- **d** Diâmetro do rebite (*Milímetro*)
- **D** Diâmetro interno do vaso de pressão rebitado (*Milímetro*)
- **h<sub>c</sub>** Espessura da placa de cobertura da junta rebitada (*Milímetro*)
- **l** Comprimento da haste do rebite (*Milímetro*)
- **m** Margem do Rebite (*Milímetro*)
- **n** Rebites por passo
- **p** Passo do Rebite (*Milímetro*)
- **P** Força de tração em placas rebitadas (*Newton*)
- **p<sub>c</sub>** Passo ao longo da borda de calafetagem (*Milímetro*)
- **P<sub>c</sub>** Resistência ao esmagamento da placa rebitada por passo (*Newton*)
- **p<sub>d</sub>** Passo diagonal da junta de rebite (*Milímetro*)
- **P<sub>f</sub>** Intensidade da pressão do fluido (*Newton/milímetro quadrado*)
- **p<sub>l</sub>** Passo longitudinal da junta de rebite (*Milímetro*)
- **p<sub>s</sub>** Resistência ao cisalhamento do rebite por comprimento de passo (*Newton*)
- **p<sub>t</sub>** Passo Transversal do Rebite (*Milímetro*)
- **P<sub>t</sub>** Resistência à tração da placa por passo do rebite (*Newton*)
- **t<sub>1</sub>** Espessura da Placa 1 da Junta Rebitada (*Milímetro*)
- **t<sub>2</sub>** Espessura da Placa 2 da Junta Rebitada (*Milímetro*)
- **η** Eficiência conjunta rebitada



- $\sigma_c$  Tensão compressiva admissível da placa rebitada (*Newton/milímetro quadrado*)
- $\sigma_h$  Tensão circumferencial do aro em vaso rebitado (*Newton por Milímetro Quadrado*)
- $\sigma_t$  Tensão de tração em placa rebitada (*Newton/milímetro quadrado*)
- $T$  Tensão de cisalhamento admissível para rebite (*Newton/milímetro quadrado*)



# Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

*Constante de Arquimedes*

- **Função:** sqrt, sqrt(Number)

*Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.*

- **Medição:** Comprimento in Milímetro (mm)

*Comprimento Conversão de unidades* 

- **Medição:** Pressão in Newton/milímetro quadrado (N/mm<sup>2</sup>)

*Pressão Conversão de unidades* 

- **Medição:** Força in Newton (N)

*Força Conversão de unidades* 

- **Medição:** Estresse in Newton por Milímetro Quadrado (N/mm<sup>2</sup>)

*Estresse Conversão de unidades* 



## Verifique outras listas de fórmulas

- Projeto da junta de chaveta Fórmulas ↗
- Projeto da Junta de Articulação Fórmulas ↗
- Embalagem Fórmulas ↗
- Anéis de retenção e anéis de retenção Fórmulas ↗
- Juntas Rebitadas Fórmulas ↗
- Selos Fórmulas ↗
- Juntas aparaafusadas roscadas Fórmulas ↗
- Juntas soldadas Fórmulas ↗

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

## PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/29/2024 | 6:24:14 AM UTC

*[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)*

