



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Moment obrotowy przenoszony przez okrągły wał drążony Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**

Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**



Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim  
znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



## Lista 16 Moment obrotowy przenoszony przez okrągły wał drążony Formuły

### Moment obrotowy przenoszony przez okrągły wał drążony ↗

**1) Całkowity moment obrotowy na wale okrągłym drążonym przy danej średnicy wału ↗**

**fx** 
$$T = \frac{\pi \cdot \tau_m \cdot ((d_o^4) - (d_i^4))}{16 \cdot d_o}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$-6.6E^{-6}N*m = \frac{\pi \cdot 3.2E^{-7}MPa \cdot ((14mm)^4 - (35mm)^4)}{16 \cdot 14mm}$$

**2) Całkowity moment obrotowy na wale okrągłym drążonym przy danym promieniu wału ↗**

**fx** 
$$T = \frac{\pi \cdot \tau_m \cdot ((r_h^4) - (r_i^4))}{2 \cdot r_h}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$26.50933N*m = \frac{\pi \cdot 3.2E^{-7}MPa \cdot ((5500mm)^4 - (5000mm)^4)}{2 \cdot 5500mm}$$



### 3) Maksymalne naprężenie ścinające indukowane na powierzchni zewnętrznej przy danym naprężeniu ścinającym pierścienia elementarnego ↗

**fx**  $\tau_s = \frac{d_o \cdot q}{2 \cdot r}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $0.389928 \text{ MPa} = \frac{14 \text{ mm} \cdot 0.111408 \text{ MPa}}{2 \cdot 2 \text{ mm}}$

### 4) Maksymalne naprężenie ścinające na powierzchni zewnętrznej przy danej sile toczenia na pierścieniu elementarnym ↗

**fx**  $\tau_s = \frac{T_f \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot (r^2) \cdot b_r}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $111.4085 \text{ MPa} = \frac{2000.001 \text{ N} \cdot 14 \text{ mm}}{4 \cdot \pi \cdot ((2 \text{ mm})^2) \cdot 5 \text{ mm}}$

### 5) Maksymalne naprężenie ścinające na powierzchni zewnętrznej przy danej średnicy wału na drażonym wale kołowym ↗

**fx**  $\tau_m = \frac{16 \cdot d_o \cdot T}{\pi \cdot (d_o^4 - d_i^4)}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $-0.195051 \text{ MPa} = \frac{16 \cdot 14 \text{ mm} \cdot 4 \text{ N*m}}{\pi \cdot ((14 \text{ mm})^4 - (35 \text{ mm})^4)}$



## 6) Maksymalne naprężenie ścinające na powierzchni zewnętrznej przy danym całkowitym momencie obrotowym na drążonym wale kołowym ↗

**fx** 
$$\tau_m = \frac{T \cdot 2 \cdot r_h}{\pi \cdot (r_h^4 - r_i^4)}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$4.8E^{-8} \text{ MPa} = \frac{4N^*m \cdot 2 \cdot 5500 \text{ mm}}{\pi \cdot ((5500 \text{ mm})^4 - (5000 \text{ mm})^4)}$$

## 7) Maksymalne naprężenie ścinające wywołane na powierzchni zewnętrznej przy danym momencie obrotowym na pierścieniu elementarnym ↗

**fx** 
$$\tau_s = \frac{T \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot (r^3) \cdot b_r}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$111.4085 \text{ MPa} = \frac{4N^*m \cdot 14 \text{ mm}}{4 \cdot \pi \cdot ((2 \text{ mm})^3) \cdot 5 \text{ mm}}$$

## 8) Moment włączenia pierścienia elementarnego ↗

**fx** 
$$T = \frac{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot (r^3) \cdot b_r}{d_o}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$4.000001 N^*m = \frac{4 \cdot \pi \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot ((2 \text{ mm})^3) \cdot 5 \text{ mm}}{14 \text{ mm}}$$



## 9) Naprężenie ścinające na elementarnym pierścieniu wydrążonego okrągłego wału ↗

**fx** 
$$q = \frac{2 \cdot \tau_s \cdot r}{d_o}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$31.831 \text{ MPa} = \frac{2 \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot 2 \text{ mm}}{14 \text{ mm}}$$

## 10) Promień Pierścienia Elementarnego podany Moment Obrotowy Pierścienia Elementarnego ↗

**fx** 
$$r = \left( \frac{T \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot b_r} \right)^{\frac{1}{3}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$2 \text{ mm} = \left( \frac{4 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 14 \text{ mm}}{4 \cdot \pi \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

## 11) Promień Pierścienia Elementarnego przy danej Siły Obrotowej Pierścienia Elementarnego ↗

**fx** 
$$r = \sqrt{\frac{T_f \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot b_r}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$2 \text{ mm} = \sqrt{\frac{2000.001 \text{ N} \cdot 14 \text{ mm}}{4 \cdot \pi \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm}}}$$



## 12) Promień pierścienia elementarnego przy danym naprężeniu ścinającym pierścienia elementarnego ↗

**fx**  $r = \frac{d_o \cdot q}{2 \cdot \tau_s}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $0.007\text{mm} = \frac{14\text{mm} \cdot 0.111408\text{MPa}}{2 \cdot 111.4085\text{MPa}}$

## 13) Włączanie siły na pierścieniu elementarnym ↗

**fx**  $T_f = \frac{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot r^2 \cdot b_r}{d_o}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $2000.001\text{N} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 111.4085\text{MPa} \cdot (2\text{mm})^2 \cdot 5\text{mm}}{14\text{mm}}$

## 14) Zewnętrzny promień wału przy naprężeniu ścinającym pierścienia elementarnego ↗

**fx**  $r_o = \frac{\tau_s \cdot r}{q}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $2000.009\text{mm} = \frac{111.4085\text{MPa} \cdot 2\text{mm}}{0.111408\text{MPa}}$



## 15) Zewnętrzny promień wału przy użyciu siły skrętu na pierścieniu elementarnym ↗

**fx**  $r_o = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot (r^2) \cdot b_r}{T_f}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $6.999999\text{mm} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 111.4085\text{MPa} \cdot ((2\text{mm})^2) \cdot 5\text{mm}}{2000.001\text{N}}$

## 16) Zewnętrzny promień wału przy użyciu siły skrętu na pierścieniu elementarnym przy danym momencie skrętu ↗

**fx**  $r_o = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot (r^2) \cdot b_r}{T}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $3500.001\text{mm} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 111.4085\text{MPa} \cdot ((2\text{mm})^2) \cdot 5\text{mm}}{4\text{N*m}}$



## Używane zmienne

- $b_r$  Grubość pierścienia (*Milimetr*)
- $d_i$  Średnica wewnętrzna wału (*Milimetr*)
- $d_o$  Średnica zewnętrzna wału (*Milimetr*)
- $\sigma$  Naprężenie ścinające w pierścieniu elementarnym (*Megapaskal*)
- $r$  Promień elementarnego pierścienia kołowego (*Milimetr*)
- $r_h$  Promień zewnętrzny pustego okrągłego cylindra (*Milimetr*)
- $r_i$  Promień wewnętrzny pustego okrągłego cylindra (*Milimetr*)
- $r_o$  Zewnętrzny promień wału (*Milimetr*)
- $T$  Przełomowy moment (*Newtonometr*)
- $T_f$  Siła skrętu (*Newton*)
- $\tau_m$  Maksymalne naprężenie ścinające na wale (*Megapaskal*)
- $\tau_s$  Maksymalne naprężenie ścinające (*Megapaskal*)



# Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stał:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Stała Archimedesa

- **Funkcjonować:** sqrt, sqrt(Number)

Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej.

- **Pomiar:** Długość in Milimetr (mm)

Długość Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Nacisk in Megapaskal (MPa)

Nacisk Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Zmuszać in Newton (N)

Zmuszać Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Moment obrotowy in Newtonometr (N\*m)

Moment obrotowy Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Stres in Megapaskal (MPa)

Stres Konwersja jednostek 



## Sprawdź inne listy formuł

- Odchylenie naprężenia ścinającego wytwarzanego w okrągłym wale poddanym skręcaniu Formuły 
- Ekspresja energii odkształcenia zmagazynowanej w ciele z powodu skręcania Formuły 
- Wyrażenie na moment obrotowy w postaci biegunkowego momentu bezwładności Formuły 
- Złącze kołnierzowe Formuły 
- Moduł biegunkowy Formuły 
- Moment obrotowy przenoszony przez okrągły wał drążony Formuły 

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

## PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2024 | 8:39:00 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

