

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Крутящий момент, передаваемый полым круглым валом Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

Встроенное преобразование единиц измерения!

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**



Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



Список 16 Крутящий момент, передаваемый полым круглым валом Формулы

Крутящий момент, передаваемый полым круглым валом ↗

1) Внешний радиус вала с использованием вращающей силы на элементарном кольце ↗

$$r_o = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot (r^2) \cdot b_r}{T_f}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 6.999999mm = \frac{2 \cdot \pi \cdot 111.4085MPa \cdot ((2mm)^2) \cdot 5mm}{2000.001N}$$

2) Внешний радиус вала с использованием вращающей силы на элементарном кольце с учетом врачающего момента ↗

$$r_o = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot (r^2) \cdot b_r}{T}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 3500.001mm = \frac{2 \cdot \pi \cdot 111.4085MPa \cdot ((2mm)^2) \cdot 5mm}{4N*m}$$



3) Внешний радиус вала с учетом напряжения сдвига элементарного кольца ↗

$$fx \quad r_o = \frac{\tau_s \cdot r}{q}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $2000.009\text{mm} = \frac{111.4085\text{MPa} \cdot 2\text{mm}}{0.111408\text{MPa}}$

4) Максимальное напряжение сдвига на внешней поверхности при заданной вращающей силе на элементарном кольце ↗

$$fx \quad \tau_s = \frac{T_f \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot (r^2) \cdot b_r}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $111.4085\text{MPa} = \frac{2000.001\text{N} \cdot 14\text{mm}}{4 \cdot \pi \cdot ((2\text{mm})^2) \cdot 5\text{mm}}$

5) Максимальное напряжение сдвига на внешней поверхности при полном крутящем моменте полого круглого вала ↗

$$fx \quad \tau_m = \frac{T \cdot 2 \cdot r_h}{\pi \cdot (r_h^4 - r_i^4)}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $4.8E^{-8}\text{MPa} = \frac{4\text{N*m} \cdot 2 \cdot 5500\text{mm}}{\pi \cdot ((5500\text{mm})^4 - (5000\text{mm})^4)}$



6) Максимальное напряжение сдвига на внешней поверхности с учетом диаметра вала на полом круглом валу ↗

fx

$$\tau_m = \frac{16 \cdot d_o \cdot T}{\pi \cdot (d_o^4 - d_i^4)}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex

$$-0.195051 \text{ MPa} = \frac{16 \cdot 14 \text{ mm} \cdot 4 \text{ N*m}}{\pi \cdot ((14 \text{ mm})^4 - (35 \text{ mm})^4)}$$

7) Максимальное напряжение сдвига, возникающее на внешней поверхности при заданном крутящем моменте на элементарном кольце ↗

fx

$$\tau_s = \frac{T \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot (r^3) \cdot b_r}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex

$$111.4085 \text{ MPa} = \frac{4 \text{ N*m} \cdot 14 \text{ mm}}{4 \cdot \pi \cdot ((2 \text{ mm})^3) \cdot 5 \text{ mm}}$$

8) Максимальное напряжение сдвига, возникающее на внешней поверхности, при заданном напряжении сдвига элементарного кольца ↗

fx

$$\tau_s = \frac{d_o \cdot q}{2 \cdot r}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex

$$0.389928 \text{ MPa} = \frac{14 \text{ mm} \cdot 0.111408 \text{ MPa}}{2 \cdot 2 \text{ mm}}$$



9) Напряжение сдвига на элементарном кольце полого круглого вала

$$fx \quad q = \frac{2 \cdot \tau_s \cdot r}{d_o}$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 31.831 \text{ MPa} = \frac{2 \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot 2 \text{ mm}}{14 \text{ mm}}$$

10) Поворотная сила на элементарном кольце

$$fx \quad T_f = \frac{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot r^2 \cdot b_r}{d_o}$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 2000.001 \text{ N} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot (2 \text{ mm})^2 \cdot 5 \text{ mm}}{14 \text{ mm}}$$

11) Поворотный момент на элементарном кольце

$$fx \quad T = \frac{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot (r^3) \cdot b_r}{d_o}$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 4.000001 \text{ N*m} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 111.4085 \text{ MPa} \cdot ((2 \text{ mm})^3) \cdot 5 \text{ mm}}{14 \text{ mm}}$$



12) Полный крутящий момент полого круглого вала при заданном диаметре вала ↗

fx

$$T = \frac{\pi \cdot \tau_m \cdot ((d_o^4) - (d_i^4))}{16 \cdot d_o}$$

Открыть калькулятор ↗**ex**

$$-6.6E^{-6}N*m = \frac{\pi \cdot 3.2E^{-7}MPa \cdot ((14mm)^4 - (35mm)^4)}{16 \cdot 14mm}$$

13) Полный крутящий момент полого круглого вала при заданном радиусе вала ↗

fx

$$T = \frac{\pi \cdot \tau_m \cdot ((r_h^4) - (r_i^4))}{2 \cdot r_h}$$

Открыть калькулятор ↗**ex**

$$26.50933N*m = \frac{\pi \cdot 3.2E^{-7}MPa \cdot ((5500mm)^4 - (5000mm)^4)}{2 \cdot 5500mm}$$

14) Радиус элементарного кольца при заданном касательном напряжении элементарного кольца ↗

fx

$$r = \frac{d_o \cdot q}{2 \cdot \tau_s}$$

Открыть калькулятор ↗**ex**

$$0.007mm = \frac{14mm \cdot 0.111408MPa}{2 \cdot 111.4085MPa}$$



15) Радиус элементарного кольца с учетом вращающей силы элементарного кольца ↗

fx

$$r = \sqrt{\frac{T_f \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot b_r}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex

$$2\text{mm} = \sqrt{\frac{2000.001\text{N} \cdot 14\text{mm}}{4 \cdot \pi \cdot 111.4085\text{MPa} \cdot 5\text{mm}}}$$

16) Радиус элементарного кольца с учетом крутящего момента элементарного кольца ↗

fx

$$r = \left(\frac{T \cdot d_o}{4 \cdot \pi \cdot \tau_s \cdot b_r} \right)^{\frac{1}{3}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex

$$2\text{mm} = \left(\frac{4\text{N}\cdot\text{m} \cdot 14\text{mm}}{4 \cdot \pi \cdot 111.4085\text{MPa} \cdot 5\text{mm}} \right)^{\frac{1}{3}}$$



Используемые переменные

- b_r Толщина кольца (*Миллиметр*)
- d_i Внутренний диаметр вала (*Миллиметр*)
- d_o Наружный диаметр вала (*Миллиметр*)
- q Напряжение сдвига в элементарном кольце (*Мегапаскаль*)
- r Радиус элементарного кругового кольца (*Миллиметр*)
- r_h Внешний радиус полого кругового цилиндра (*Миллиметр*)
- r_i Внутренний радиус полого круглого цилиндра (*Миллиметр*)
- r_o Внешний радиус вала (*Миллиметр*)
- T Поворотный момент (*Ньютон-метр*)
- T_f Поворотная сила (*Ньютон*)
- τ_m Максимальное касательное напряжение на валу (*Мегапаскаль*)
- τ_s Максимальное напряжение сдвига (*Мегапаскаль*)



Константы, функции, используемые измерения

- постоянная: **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288
постоянная Архимеда

- Функция: **sqrt**, sqrt(Number)

Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа.

- Измерение: **Длина** in Миллиметр (mm)

Длина Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Давление** in Мегапаскаль (MPa)

Давление Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Сила** in Ньютон (N)

Сила Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Крутящий момент** in Ньютон-метр (N*m)

Крутящий момент Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Стресс** in Мегапаскаль (MPa)

Стресс Преобразование единиц измерения 



Проверьте другие списки формул

- Отклонение напряжения сдвига в круглом валу, подвергнутом кручению Формулы ↗
- Выражение для энергии деформации, запасенной в теле из-за кручения Формулы ↗
- Выражение для крутящего момента через полярный
- момент инерции Формулы ↗
- Фланцевое соединение Формулы ↗
- Полярный модуль Формулы ↗
- Крутящий момент, передаваемый полым круглым валом Формулы ↗

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2024 | 8:39:00 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

