



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Mecânica do Corte Ortogonal Fórmulas

Calculadoras!

Exemplos!

Conversões!

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**

Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



Lista de 10 Mecânica do Corte Ortogonal Fórmulas

Mecânica do Corte Ortogonal ↗

1) Área de corte da temperatura da ferramenta ↗

fx

$$A = \left(\frac{\theta \cdot k^{0.44} \cdot c^{0.56}}{C_0 \cdot U_s \cdot V^{0.44}} \right)^{\frac{100}{22}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$0.007347m^2 = \left(\frac{273^\circ C \cdot (10.18W/(m^*K))^{0.44} \cdot (4.184kJ/kg^*K)^{0.56}}{0.29 \cdot 200kJ/kg \cdot (120m/s)^{0.44}} \right)^{\frac{100}{22}}$$

2) Calor Específico de Trabalho da Temperatura da Ferramenta ↗

fx

$$c = \left(\frac{C_0 \cdot U_s \cdot V^{0.44} \cdot A^{0.22}}{\theta \cdot k^{0.44}} \right)^{\frac{100}{56}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$104.4024kJ/kg^*K = \left(\frac{0.29 \cdot 200kJ/kg \cdot (120m/s)^{0.44} \cdot (26.4493m^2)^{0.22}}{273^\circ C \cdot (10.18W/(m^*K))^{0.44}} \right)^{\frac{100}{56}}$$



3) Condutividade Térmica do Trabalho da Temperatura da Ferramenta

fx
$$k = \left(\frac{C_0 \cdot U_s \cdot V^{0.44} \cdot A^{0.22}}{\theta \cdot c^{0.56}} \right)^{\frac{100}{44}}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\)](#)
ex

$$610.8 \text{W}/(\text{m}^*\text{K}) = \left(\frac{0.29 \cdot 200 \text{kJ/kg} \cdot (120 \text{m/s})^{0.44} \cdot (26.4493 \text{m}^2)^{0.22}}{273^\circ\text{C} \cdot (4.184 \text{kJ/kg}^*\text{K})^{0.56}} \right)^{\frac{100}{44}}$$

4) Energia de corte específica por unidade de força de corte da temperatura da ferramenta

fx
$$U_s = \frac{\theta \cdot c^{0.56} \cdot k^{0.44}}{C_0 \cdot V^{0.44} \cdot A^{0.22}}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(5361750c22c4e047a52f4eac1ec2d4cc_img.jpg\)](#)

ex
$$33.00984 \text{kJ/kg} = \frac{273^\circ\text{C} \cdot (4.184 \text{kJ/kg}^*\text{K})^{0.56} \cdot (10.18 \text{W}/(\text{m}^*\text{K}))^{0.44}}{0.29 \cdot (120 \text{m/s})^{0.44} \cdot (26.4493 \text{m}^2)^{0.22}}$$

5) Raio da Ponta da Ferramenta a partir da Restrição de Acabamento da Superfície

fx
$$r_{nose} = \frac{0.0321}{C}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(b792654f2cef9719eabeb6c5be00811e_img.jpg\)](#)

ex
$$0.107 \text{m} = \frac{0.0321}{0.3 \text{m}^{-1}}$$



6) Restrição de acabamento de superfície ↗

$$fx \quad C = \frac{0.0321}{r_{nose}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 0.3m^{-1} = \frac{0.0321}{0.107m}$$

7) Tempo de usinagem dado a velocidade de corte ↗

$$fx \quad t = \frac{\pi \cdot D \cdot L}{f \cdot V}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 1.137705s = \frac{\pi \cdot 0.01014m \cdot 3m}{0.70mm/rev \cdot 120m/s}$$

8) Tempo de usinagem dado a velocidade do fuso ↗

$$fx \quad t = \frac{L}{f \cdot N}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 68.20926s = \frac{3m}{0.70mm/rev \cdot 600rev/min}$$

9) Velocidade de corte da temperatura da ferramenta ↗

$$fx \quad V = \left(\frac{\theta \cdot k^{0.44} \cdot c^{0.56}}{C_0 \cdot U_s \cdot A^{0.22}} \right)^{\frac{100}{44}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 2m/s = \left(\frac{273^{\circ}C \cdot (10.18W/(m*K))^{0.44} \cdot (4.184kJ/kg*K)^{0.56}}{0.29 \cdot 200kJ/kg \cdot (26.4493m^2)^{0.22}} \right)^{\frac{100}{44}}$$



10) Velocidade de corte dada a velocidade do fuso 

fx
$$V = \pi \cdot D \cdot N$$

Abrir Calculadora 

ex
$$2.001556\text{m/s} = \pi \cdot 0.01014\text{m} \cdot 600\text{rev/min}$$



Variáveis Usadas

- **A** Área de corte (*Metro quadrado*)
- **c** Capacidade Específica de Calor (*Quilojoule por quilograma por K*)
- **C** Restrição de feed (*1 por metro*)
- **C₀** Constante de temperatura da ferramenta
- **D** Diâmetro da peça (*Metro*)
- **f** Taxa de alimentação (*Milímetro por revolução*)
- **k** Condutividade térmica (*Watt por Metro por K*)
- **L** Comprimento da barra (*Metro*)
- **N** Velocidade do fuso (*Revolução por minuto*)
- **r_{nose}** Raio do nariz (*Metro*)
- **t** Tempo de usinagem (*Segundo*)
- **U_s** Energia de Corte Específica (*Quilojoule por quilograma*)
- **V** Velocidade de corte (*Metro por segundo*)
- **θ** Temperatura da ferramenta (*Celsius*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- Constante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Constante de Arquimedes
- Medição: Comprimento in Metro (m)
Comprimento Conversão de unidades ↗
- Medição: Tempo in Segundo (s)
Tempo Conversão de unidades ↗
- Medição: Temperatura in Celsius (°C)
Temperatura Conversão de unidades ↗
- Medição: Área in Metro quadrado (m²)
Área Conversão de unidades ↗
- Medição: Velocidade in Metro por segundo (m/s)
Velocidade Conversão de unidades ↗
- Medição: Condutividade térmica in Watt por Metro por K (W/(m*K))
Condutividade térmica Conversão de unidades ↗
- Medição: Capacidade térmica específica in Quilojoule por quilograma por K (kJ/kg*K)
Capacidade térmica específica Conversão de unidades ↗
- Medição: Velocidade angular in Revolução por minuto (rev/min)
Velocidade angular Conversão de unidades ↗
- Medição: Energia específica in Quilojoule por quilograma (kJ/kg)
Energia especifica Conversão de unidades ↗
- Medição: Alimentação in Milímetro por revolução (mm/rev)
Alimentação Conversão de unidades ↗
- Medição: Comprimento recíproco in 1 por metro (m⁻¹)
Comprimento recíproco Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Mecânica do Corte Ortogonal

Fórmulas 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/11/2024 | 9:39:01 AM UTC

[*Por favor, deixe seu feedback aqui...*](#)

