

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Medición del hilo Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**
Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**
La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 45 Medición del hilo Fórmulas

Medición del hilo ↗

Método del sistema de tres cables ↗

Hilo ACME ↗

1) Diámetro de hilos de medición Roscas ACME ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.933357 \cdot P}{4.9939}$$

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{ex } 1.401724\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.933357 \cdot 3\text{mm}}{4.9939}$$

2) Medición de micrómetros por hilos acme de lectura ↗

$$\text{fx } M = D + 4.9939 \cdot G - P \cdot 1.933357$$

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{ex } 7.192609\text{mm} = 7\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 3\text{mm} \cdot 1.933357$$

3) Paso de roscas de tornillo acme ↗

$$\text{fx } P = \frac{D - M + 4.9939 \cdot G}{1.933357}$$

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{ex } 2.478942\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm}}{1.933357}$$

4) Roscas acme de diámetro de paso ↗

$$\text{fx } D = M - (4.9939 \cdot G - 1.933357 \cdot P)$$

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{ex } 8.007391\text{mm} = 8.2\text{mm} - (4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 1.933357 \cdot 3\text{mm})$$

Hilo de la Asociación Británica ↗

5) Diámetro de los cables de medición Hilos británicos ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.13634 \cdot P}{3.4829}$$

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{ex } 1.323328\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.13634 \cdot 3\text{mm}}{3.4829}$$



6) Diámetro de paso hilo británico ↗

$$fx \quad D = M - 3.4829 \cdot G + 1.13634 \cdot P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 7.42954mm = 8.2mm - 3.4829 \cdot 1.2mm + 1.13634 \cdot 3mm$$

7) Medición micrométrica por lectura de hilos británicos ↗

$$fx \quad M = D + 3.4829 \cdot G - 1.13634 \cdot P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 7.77046mm = 7mm + 3.4829 \cdot 1.2mm - 1.13634 \cdot 3mm$$

8) Paso de tornillo británico ↗

$$fx \quad P = \frac{D + 3.4829 \cdot G - M}{1.13634}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 2.621997mm = \frac{7mm + 3.4829 \cdot 1.2mm - 8.2mm}{1.13634}$$

Hilo de Lowenherz ↗

9) Diámetro de los cables de medición ↗

$$fx \quad G = \frac{M + P - D}{3.23594}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 1.297923mm = \frac{8.2mm + 3mm - 7mm}{3.23594}$$

10) Diámetro de paso Lowenherz ↗

$$fx \quad D = M - 3.23594 \cdot G + P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 7.316872mm = 8.2mm - 3.23594 \cdot 1.2mm + 3mm$$

11) Medición micrométrica por lectura Lowenherz ↗

$$fx \quad M = D + 3.23594 \cdot G - P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 7.883128mm = 7mm + 3.23594 \cdot 1.2mm - 3mm$$

12) Paso de tornillo Lowenherz ↗

$$fx \quad P = D - M + 3.23594 \cdot G$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 2.683128mm = 7mm - 8.2mm + 3.23594 \cdot 1.2mm$$



Rosca métrica**13) Ángulo de rosca dado el diámetro ideal del alambre**

$$\text{fx } \theta = 2 \cdot \arccos \left(\frac{2 \cdot G_m}{P} \right)$$

Calculadora abierta

$$\text{ex } 60.90063^\circ = 2 \cdot \arccos \left(\frac{2 \cdot 1.74\text{mm}}{3\text{mm}} \right)$$

14) Diámetro de alambre ideal en el método de sistema de tres alambres

$$\text{fx } G_m = \left(\frac{P}{2} \right) \cdot \sec \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Calculadora abierta

$$\text{ex } 1.732051\text{mm} = \left(\frac{3\text{mm}}{2} \right) \cdot \sec \left(\frac{60^\circ}{2} \right)$$

15) Diámetro de paso del método de sistema de tres hilos

$$\text{fx } D = M - \left(G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2} \right)$$

Calculadora abierta

$$\text{ex } 5.316846\text{mm} = 8.2\text{mm} - \left(1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2} \right)$$

16) Diámetro del cable utilizado en el método del sistema de tres cables

$$\text{fx } G_m = \frac{M - D + \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}}{1 + \cos ec(\theta)}$$

Calculadora abierta

$$\text{ex } 0.958846\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2}}{1 + \cos ec(60^\circ)}$$

17) Lectura micrométrica del método del sistema de tres cables

$$\text{fx } M = D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}$$

Calculadora abierta

$$\text{ex } 9.883154\text{mm} = 7\text{mm} + 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2}$$



18) Paso de hilo del método del sistema de tres hilos ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad P = \frac{D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - M}{\frac{\cot(\theta)}{2}}$$

$$ex \quad 8.830615mm = \frac{7mm + 1.74mm \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - 8.2mm}{\frac{\cot(60^\circ)}{2}}$$

19) Paso de rosca dado el diámetro de alambre ideal ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad P = \frac{2 \cdot G_m}{\sec\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

$$ex \quad 3.013768mm = \frac{2 \cdot 1.74mm}{\sec\left(\frac{60^\circ}{2}\right)}$$

Rosca en V afilada ↗

20) Diámetro de paso V agudo ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

$$ex \quad 7.19809mm = 8.2mm - 3 \cdot 1.2mm + 0.86603 \cdot 3mm$$

21) Diámetro del alambre utilizado Sharp V ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

$$ex \quad 1.26603mm = \frac{8.2mm - 7mm + 0.86603 \cdot 3mm}{3}$$

22) Medición micrométrica por lectura Sharp V ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

$$ex \quad 8.00191mm = 7mm + 3 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm$$

23) Paso de roscas de tornillo Sharp V ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad P = \frac{D + 3 \cdot G - M}{0.86603}$$

$$ex \quad 2.771267mm = \frac{7mm + 3 \cdot 1.2mm - 8.2mm}{0.86603}$$



Hilos unificados y nacionales ↗

24) Diámetro de Alambre utilizado Hilos Unificados y Nacionales ↗

$$fx \quad G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 1.26603mm = \frac{8.2mm - 7mm + 0.86603 \cdot 3mm}{3}$$

25) Diámetro de paso Roscas nacionales unificadas ↗

$$fx \quad D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 7.19809mm = 8.2mm - 3 \cdot 1.2mm + 0.86603 \cdot 3mm$$

26) Medición micrométrica por lectura ↗

$$fx \quad M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 8.00191mm = 7mm + 3 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm$$

27) Paso de roscas de tornillo ↗

$$fx \quad P = \frac{D - M + 3 \cdot G}{0.86603}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 2.771267mm = \frac{7mm - 8.2mm + 3 \cdot 1.2mm}{0.86603}$$

Hilos asimétricos ↗

28) Alambre de mejor tamaño ↗

$$fx \quad G = P \cdot \left(\frac{\tan\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right) \cdot \sec(a_1)}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right)$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 1.500047mm = 3mm \cdot \left(\frac{\tan\left(\frac{0.5^\circ+0.2^\circ}{2}\right) \cdot \sec(0.5^\circ)}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right)$$

29) El mejor tamaño de cable para contrafuertes modificados de 45 y 7 grados ↗

$$fx \quad G = 0.54147 \cdot P$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 1.62441mm = 0.54147 \cdot 3mm$$



30) Lectura de micrómetros por medida **Calculadora abierta** **fx**

$$M = D_u - \left(\frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) + G \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right)$$

ex

$$8.294618mm = 56.2mm - \left(\frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) + 1.2mm \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right)$$

31) Paso de rosas asimétricas de tornillo **Calculadora abierta** **fx**

$$P = \left(D_u + G \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right) - M \right) \cdot (\tan(a_1) + \tan(a_2))$$

ex

$$3.001156mm = \left(56.2mm + 1.2mm \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right) - 8.2mm \right) \cdot (\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ))$$

32) Paso para contrafuerte modificado 45deg y 7deg **Calculadora abierta** 

$$fx P = \frac{G}{0.54147}$$

$$ex 2.216189mm = \frac{1.2mm}{0.54147}$$

33) Roscas asimétricas de diámetro de paso **Calculadora abierta** 

$$D_u = M + \left(\frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) - G \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right)$$

ex

$$56.10538mm = 8.2mm + \left(\frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) - 1.2mm \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right)$$

Rosca de tubo cónica estándar de EE. UU. 34) Diámetro de paso Tubo cónico estándar de EE. UU. **Calculadora abierta** 

$$fx D = 1.00049 \cdot M - (3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P)$$

$$ex 7.20152mm = 1.00049 \cdot 8.2mm - (3.00049 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm)$$



35) Diámetro del alambre utilizado Tubo cónico estándar de EE. UU. ↗

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{fx } G = \frac{1.00049 \cdot M - D + 0.86603 \cdot P}{3.00049}$$

$$\text{ex } 1.267162\text{mm} = \frac{1.00049 \cdot 8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{3.00049}$$

36) Lectura micrométrica por medida Tubo cónico estándar de EE. UU. ↗

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{fx } M = \frac{D + 3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P}{1.00049}$$

$$\text{ex } 7.998579\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.00049 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{1.00049}$$

37) Paso del tornillo Cono estándar de EE. UU. ↗

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{fx } P = \frac{D - 1.00049 \cdot M + 3.00049 \cdot G}{0.86603}$$

$$\text{ex } 2.767306\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 1.00049 \cdot 8.2\text{mm} + 3.00049 \cdot 1.2\text{mm}}{0.86603}$$

Hilo de Whitworth ↗

38) Diámetro de paso whitworth ↗

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{fx } D = M - 3.16568 \cdot G + 0.96049 \cdot P$$

$$\text{ex } 7.282654\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.16568 \cdot 1.2\text{mm} + 0.96049 \cdot 3\text{mm}$$

39) Diámetro del alambre ↗

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 0.96049 \cdot P}{3.16568}$$

$$\text{ex } 1.289287\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.96049 \cdot 3\text{mm}}{3.16568}$$

40) Lectura micrométrica por medida Whitworth ↗

[Calculadora abierta ↗](#)

$$\text{fx } M = D + 3.16568 \cdot G - 0.96049 \cdot P$$

$$\text{ex } 7.917346\text{mm} = 7\text{mm} + 3.16568 \cdot 1.2\text{mm} - 0.96049 \cdot 3\text{mm}$$



41) paso de rosas de tornillo whitworth ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad P = \frac{D - M + 3.16568 \cdot G}{0.96049}$$

$$ex \quad 2.705719mm = \frac{7mm - 8.2mm + 3.16568 \cdot 1.2mm}{0.96049}$$

Método del sistema de dos cables ↗

42) Diámetro de paso a partir del método de medición sobre cables ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad D = M + 0.866 \cdot P - G_o$$

$$ex \quad 6.988mm = 8.2mm + 0.866 \cdot 3mm - 3.81mm$$

43) Diámetro del cable utilizado en el método de medición sobre cables ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad G_o = M + 0.866 \cdot P - D$$

$$ex \quad 3.798mm = 8.2mm + 0.866 \cdot 3mm - 7mm$$

44) Lectura del micrómetro del método de medición sobre cables ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad M = D - (0.866 \cdot P - G_o)$$

$$ex \quad 8.212mm = 7mm - (0.866 \cdot 3mm - 3.81mm)$$

45) Paso de rosca del método de medición sobre alambres ↗

[Calculadora abierta](#)

$$fx \quad P = \frac{D + G_o - M}{0.866}$$

$$ex \quad 3.013857mm = \frac{7mm + 3.81mm - 8.2mm}{0.866}$$



Variables utilizadas

- a_1 Gran ángulo (Grado)
- a_2 Ángulo pequeño (Grado)
- D Diámetro de paso (Milímetro)
- D_u Grosor del tornillo (Milímetro)
- G Diámetro del cable (Milímetro)
- G_m Rosca métrica de diámetro de alambre (Milímetro)
- G_o Diámetro del cable Método de dos cables (Milímetro)
- M Lectura micrométrica (Milímetro)
- P Paso de tornillo (Milímetro)
- θ Ángulo de rosca (Grado)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Función:** **arcsec**, arcsec(x)
Secante trigonométrica inversa – Función unaria.
- **Función:** **cos**, cos(Angle)
El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo.
- **Función:** **cosec**, cosec(Angle)
La función cosecante es una función trigonométrica que es recíproca de la función seno.
- **Función:** **cot**, cot(Angle)
La cotangente es una función trigonométrica que se define como la relación entre el lado adyacente y el lado opuesto en un triángulo rectángulo.
- **Función:** **sec**, sec(Angle)
La secante es una función trigonométrica que se define como la relación entre la hipotenusa y el lado más corto adyacente a un ángulo agudo (en un triángulo rectángulo); el recíproco de un coseño.
- **Función:** **tan**, tan(Angle)
La tangente de un ángulo es una razón trigonométrica entre la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo.
- **Medición:** **Longitud** in Milímetro (mm)
Longitud Conversión de unidades 
- **Medición:** **Ángulo** in Grado (°)
Ángulo Conversión de unidades 



Consulte otras listas de fórmulas

- Medición del hilo Fórmulas 

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/21/2024 | 7:10:27 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

