

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

## Misurazione del filo Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**

Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!



## Lista di 45 Misurazione del filo Formule

### Misurazione del filo ↗

#### Metodo del sistema a tre fili ↗

##### Filo ACME ↗

###### 1) Diametro dei fili di misura Filettatura ACME ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.933357 \cdot P}{4.9939}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.401724\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.933357 \cdot 3\text{mm}}{4.9939}$$

###### 2) Filettature trapezoidali con diametro primitivo ↗

$$\text{fx } D = M - (4.9939 \cdot G - 1.933357 \cdot P)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 8.007391\text{mm} = 8.2\text{mm} - (4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 1.933357 \cdot 3\text{mm})$$

###### 3) Misura micrometrica per lettura di filetti acme ↗

$$\text{fx } M = D + 4.9939 \cdot G - P \cdot 1.933357$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.192609\text{mm} = 7\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 3\text{mm} \cdot 1.933357$$

###### 4) Passo della filettatura trapezoidale della vite ↗

$$\text{fx } P = \frac{D - M + 4.9939 \cdot G}{1.933357}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.478942\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm}}{1.933357}$$

### Discussione dell'Associazione britannica ↗

#### 5) Diametro dei fili di misura Filettature britanniche ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.13634 \cdot P}{3.4829}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.323328\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.13634 \cdot 3\text{mm}}{3.4829}$$



## 6) Filettatura britannica di diametro primitivo ↗

$$\text{fx } D = M - 3.4829 \cdot G + 1.13634 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.42954\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.4829 \cdot 1.2\text{mm} + 1.13634 \cdot 3\text{mm}$$

## 7) Misurazione micrometrica per lettura di discussioni britanniche ↗

$$\text{fx } M = D + 3.4829 \cdot G - 1.13634 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.77046\text{mm} = 7\text{mm} + 3.4829 \cdot 1.2\text{mm} - 1.13634 \cdot 3\text{mm}$$

## 8) Passo della vite britannico ↗

$$\text{fx } P = \frac{D + 3.4829 \cdot G - M}{1.13634}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.621997\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.4829 \cdot 1.2\text{mm} - 8.2\text{mm}}{1.13634}$$

## Filettatura Lowherz ↗

## 9) Diametro dei fili di misura ↗

$$\text{fx } G = \frac{M + P - D}{3.23594}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.297923\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} + 3\text{mm} - 7\text{mm}}{3.23594}$$

## 10) Diametro primitivo Lowenherz ↗

$$\text{fx } D = M - 3.23594 \cdot G + P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.316872\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.23594 \cdot 1.2\text{mm} + 3\text{mm}$$

## 11) Misurazione micrometrica per lettura Lowenherz ↗

$$\text{fx } M = D + 3.23594 \cdot G - P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.883128\text{mm} = 7\text{mm} + 3.23594 \cdot 1.2\text{mm} - 3\text{mm}$$

## 12) Passo della vite Lowenherz ↗

$$\text{fx } P = D - M + 3.23594 \cdot G$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.683128\text{mm} = 7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 3.23594 \cdot 1.2\text{mm}$$



**Filettatura metrica****13) Angolo della filettatura dato il diametro del filo ideale**

$$\text{fx } \theta = 2 \cdot \arccos \left( \frac{2 \cdot G_m}{P} \right)$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 60.90063^\circ = 2 \cdot \arccos \left( \frac{2 \cdot 1.74\text{mm}}{3\text{mm}} \right)$$

**14) Diametro del filo ideale nel metodo del sistema a tre fili**

$$\text{fx } G_m = \left( \frac{P}{2} \right) \cdot \sec \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 1.732051\text{mm} = \left( \frac{3\text{mm}}{2} \right) \cdot \sec \left( \frac{60^\circ}{2} \right)$$

**15) Diametro del filo utilizzato nel metodo del sistema a tre fili**

$$\text{fx } G_m = \frac{M - D + \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}}{1 + \cos ec(\theta)}$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 0.958846\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2}}{1 + \cos ec(60^\circ)}$$

**16) Diametro primitivo dal metodo del sistema a tre fili**

$$\text{fx } D = M - \left( G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2} \right)$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 5.316846\text{mm} = 8.2\text{mm} - \left( 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2} \right)$$

**17) Lettura micrometrica dal metodo del sistema a tre fili**

$$\text{fx } M = D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 9.883154\text{mm} = 7\text{mm} + 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2}$$



18) Passo del filo dal metodo del sistema a tre fili [Apri Calcolatrice](#)

$$P = \frac{D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - M}{\frac{\cot(\theta)}{2}}$$

$$\text{ex} \quad 8.830615\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - 8.2\text{mm}}{\frac{\cot(60^\circ)}{2}}$$

19) Passo del filo dato il diametro del filo ideale [Apri Calcolatrice](#)

$$P = \frac{2 \cdot G_m}{\sec\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

$$\text{ex} \quad 3.013768\text{mm} = \frac{2 \cdot 1.74\text{mm}}{\sec\left(\frac{60^\circ}{2}\right)}$$

Filettatura a V tagliente 20) Diametro del filo utilizzato Tagliente V [Apri Calcolatrice](#)

$$G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

$$\text{ex} \quad 1.26603\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{3}$$

21) Diametro primitivo Sharp V [Apri Calcolatrice](#)

$$D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

$$\text{ex} \quad 7.19809\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3 \cdot 1.2\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}$$

22) Misurazione micrometrica per lettura Sharp V [Apri Calcolatrice](#)

$$M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

$$\text{ex} \quad 8.00191\text{mm} = 7\text{mm} + 3 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm}$$

23) Passo delle filettature delle viti Affilato V [Apri Calcolatrice](#)

$$P = \frac{D + 3 \cdot G - M}{0.86603}$$

$$\text{ex} \quad 2.771267\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3 \cdot 1.2\text{mm} - 8.2\text{mm}}{0.86603}$$



## Fili unificati e nazionali ↗

### 24) Diametro del filo utilizzato Filettature unificate e nazionali ↗

$$fx \quad G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 1.26603mm = \frac{8.2mm - 7mm + 0.86603 \cdot 3mm}{3}$$

### 25) Diametro primitivo Filettature nazionali unificate ↗

$$fx \quad D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 7.19809mm = 8.2mm - 3 \cdot 1.2mm + 0.86603 \cdot 3mm$$

### 26) Misurazione micrometrica per lettura ↗

$$fx \quad M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 8.00191mm = 7mm + 3 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm$$

### 27) Passo delle filettature delle viti ↗

$$fx \quad P = \frac{D - M + 3 \cdot G}{0.86603}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 2.771267mm = \frac{7mm - 8.2mm + 3 \cdot 1.2mm}{0.86603}$$

## Fili asimmetrici ↗

### 28) Filettature asimmetriche con diametro primitivo ↗

$$fx$$
[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$D_u = M + \left( \frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) - G \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right)$$

$$ex$$

$$56.10538mm = 8.2mm + \left( \frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) - 1.2mm \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right)$$



## 29) Filo delle migliori dimensioni ↗

$$\text{fx } G = P \cdot \left( \frac{\tan\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right) \cdot \sec(a_1)}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.500047\text{mm} = 3\text{mm} \cdot \left( \frac{\tan\left(\frac{0.5^\circ+0.2^\circ}{2}\right) \cdot \sec(0.5^\circ)}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right)$$

## 30) Lettura micrometrica per misura ↗

$$\text{fx } M = D_u - \left( \frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) + G \cdot \left( 1 + \cos ec\left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a_1 - a_2}{2}\right) \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 8.294618\text{mm} = 56.2\text{mm} - \left( \frac{3\text{mm}}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) + 1.2\text{mm} \cdot \left( 1 + \cos ec\left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2}\right) \right)$$

## 31) Migliore dimensione del filo per contrafforte modificato 45deg e 7deg ↗

$$\text{fx } G = 0.54147 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.62441\text{mm} = 0.54147 \cdot 3\text{mm}$$

## 32) Passo delle filettature asimmetriche della vite ↗

$$\text{fx } P = \left( D_u + G \cdot \left( 1 + \cos ec\left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a_1 - a_2}{2}\right) \right) - M \right) \cdot (\tan(a_1) + \tan(a_2))$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 3.001156\text{mm} = \left( 56.2\text{mm} + 1.2\text{mm} \cdot \left( 1 + \cos ec\left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2}\right) \right) - 8.2\text{mm} \right) \cdot (\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ))$$

## 33) Passo per contrafforte modificato 45deg e 7deg ↗

$$\text{fx } P = \frac{G}{0.54147}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.216189\text{mm} = \frac{1.2\text{mm}}{0.54147}$$



**Filettatura per tubi conici standard USA** ↗**34) Diametro del filo utilizzato per tubo conico standard USA** ↗

$$\text{fx } G = \frac{1.00049 \cdot M - D + 0.86603 \cdot P}{3.00049}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.267162\text{mm} = \frac{1.00049 \cdot 8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{3.00049}$$

**35) Diametro primitivo Tubo conico standard USA** ↗

$$\text{fx } D = 1.00049 \cdot M - (3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.20152\text{mm} = 1.00049 \cdot 8.2\text{mm} - (3.00049 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm})$$

**36) Lettura micrometrica per misurazione Tubo conico standard USA** ↗

$$\text{fx } M = \frac{D + 3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P}{1.00049}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.998579\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.00049 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{1.00049}$$

**37) Passo della vite Cono standard USA** ↗

$$\text{fx } P = \frac{D - 1.00049 \cdot M + 3.00049 \cdot G}{0.86603}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.767306\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 1.00049 \cdot 8.2\text{mm} + 3.00049 \cdot 1.2\text{mm}}{0.86603}$$

**Filo di Whitworth** ↗**38) Diametro del filo** ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 0.96049 \cdot P}{3.16568}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.289287\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.96049 \cdot 3\text{mm}}{3.16568}$$

**39) Diametro primitivo whitworth** ↗

$$\text{fx } D = M - 3.16568 \cdot G + 0.96049 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 7.282654\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.16568 \cdot 1.2\text{mm} + 0.96049 \cdot 3\text{mm}$$



40) Lettura micrometrica per misurazione Whitworth 

$$\text{fx } M = D + 3.16568 \cdot G - 0.96049 \cdot P$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(71ceb62b681518c82e95d615e7265d66\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 7.917346\text{mm} = 7\text{mm} + 3.16568 \cdot 1.2\text{mm} - 0.96049 \cdot 3\text{mm}$$

41) passo delle filettature whitworth 

$$\text{fx } P = \frac{D - M + 3.16568 \cdot G}{0.96049}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(fc3a57079704ef1b99671c8cafae23be\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 2.705719\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 3.16568 \cdot 1.2\text{mm}}{0.96049}$$

Metodo del sistema a due fili 42) Diametro del filo utilizzato nel metodo di misurazione su fili 

$$\text{fx } G_o = M + 0.866 \cdot P - D$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(d3d0bc9cbc0b5499f7bfafd3278057f7\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 3.798\text{mm} = 8.2\text{mm} + 0.866 \cdot 3\text{mm} - 7\text{mm}$$

43) Diametro primitivo dalla misurazione sui fili 

$$\text{fx } D = M + 0.866 \cdot P - G_o$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(c3a92afbfbcda259fe6c9d5eed0857d1\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 6.988\text{mm} = 8.2\text{mm} + 0.866 \cdot 3\text{mm} - 3.81\text{mm}$$

44) Lettura micrometrica dal metodo di misura sui fili 

$$\text{fx } M = D - (0.866 \cdot P - G_o)$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(c44c1590e4070d8cc0b28ab85cb00ddf\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 8.212\text{mm} = 7\text{mm} - (0.866 \cdot 3\text{mm} - 3.81\text{mm})$$

45) Passo del filo dal metodo di misurazione su fili 

$$\text{fx } P = \frac{D + G_o - M}{0.866}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(977d8563da515a189cfab580ba6ed0a3\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 3.013857\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.81\text{mm} - 8.2\text{mm}}{0.866}$$



## Variabili utilizzate

- $a_1$  Ampio angolo (Grado)
- $a_2$  Piccolo angolo (Grado)
- $D$  Diametro primitivo (Millimetro)
- $D_u$  Spessore della vite (Millimetro)
- $G$  Diametro del filo (Millimetro)
- $G_m$  Filettatura metrica del diametro del filo (Millimetro)
- $G_o$  Diametro del filo Metodo a due fili (Millimetro)
- $M$  Lettura micrometrica (Millimetro)
- $P$  Passo della vite (Millimetro)
- $\theta$  Angolo della filettatura (Grado)



## Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** **arcsec**, arcsec(x)  
Secante trigonometrica inversa – Funzione unaria.
- **Funzione:** **cos**, cos(Angle)  
*Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo.*
- **Funzione:** **cosec**, cosec(Angle)  
*La funzione cosecante è una funzione trigonometrica che è il reciproco della funzione seno.*
- **Funzione:** **cot**, cot(Angle)  
*La cotangente è una funzione trigonometrica definita come il rapporto tra il lato adiacente e il lato opposto in un triangolo rettangolo.*
- **Funzione:** **sec**, sec(Angle)  
*La secante è una funzione trigonometrica definita dal rapporto tra l'ipotenusa e il lato più corto adiacente ad un angolo acuto (in un triangolo rettangolo); il reciproco di un coseno.*
- **Funzione:** **tan**, tan(Angle)  
*La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo.*
- **Misurazione:** **Lunghezza** in Millimetro (mm)  
*Lunghezza Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** **Angolo** in Grado (°)  
*Angolo Conversione unità* ↗



## Controlla altri elenchi di formule

- Misurazione del filo Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

### PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/21/2024 | 7:10:27 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

