


calculatoratoz.comunitsconverters.com

Stress thermique Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 11 Stress thermique Formules

Stress thermique ↗

1) Contrainte réelle lorsque le support cède ↗

fx $\varepsilon_A = \frac{\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta}{L_{bar}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.003 = \frac{0.0005K^{-1} \cdot 10K \cdot 2000mm - 4mm}{2000mm}$

2) Contrainte réelle lorsque le support cède ↗

fx $\sigma_a = \frac{(\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta) \cdot E_{bar}}{L_{bar}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.63MPa = \frac{(0.0005K^{-1} \cdot 10K \cdot 2000mm - 4mm) \cdot 210MPa}{2000mm}$

3) Contrainte thermique donnée Coefficient de dilatation linéaire ↗

fx $\sigma_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise} \cdot E$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.000978MPa = 0.0005K^{-1} \cdot 85K \cdot 0.023MPa$



4) Contrainte thermique donnée Contrainte thermique ↗

fx $\sigma_s = \varepsilon \cdot E$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.0046 \text{ MPa} = 0.2 \cdot 0.023 \text{ MPa}$

5) Déformation thermique ↗

fx $\varepsilon = \frac{\Delta L}{l_0}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.2 = \frac{1000 \text{ mm}}{5000 \text{ mm}}$

6) Déformation thermique compte tenu de la contrainte thermique ↗

fx $\varepsilon_s = \frac{\sigma_{th}}{E}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.434783 = \frac{0.01 \text{ MPa}}{0.023 \text{ MPa}}$

7) Déformation thermique donnée Coefficient de dilatation linéaire ↗

fx $\varepsilon_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.0425 = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 85 \text{ K}$

8) Expansion réelle lorsque le support cède ↗

fx $AE = \alpha_L \cdot L_{bar} \cdot \Delta T - \delta$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $6 \text{ mm} = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 2000 \text{ mm} \cdot 10 \text{ K} - 4 \text{ mm}$



9) Extension de la tige si la tige est libre de s'étendre ↗

fx $\Delta L_{\text{Bar}} = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta T_{\text{rise}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $7.225\text{mm} = 5000\text{mm} \cdot 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K}$

10) Rendement réel de la contrainte donnée par le support pour la valeur de la contrainte réelle ↗

fx $\sigma_a' = \varepsilon_A \cdot E_{\text{bar}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $0.693\text{MPa} = 0.0033 \cdot 210\text{MPa}$

11) Rendement réel du support donné pour la valeur de l'expansion réelle ↗

fx $\varepsilon_A = \frac{AE}{L_{\text{bar}}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $0.003 = \frac{6\text{mm}}{2000\text{mm}}$



Variables utilisées

- **A_E** Expansion réelle (*Millimètre*)
- **E** Barre de module de Young (*Mégapascal*)
- **E_{bar}** Module d'élasticité de la barre (*Mégapascal*)
- **l₀** Longueur initiale (*Millimètre*)
- **L_{bar}** Longueur de la barre (*Millimètre*)
- **α_L** Coefficient de dilatation linéaire (*Par Kelvin*)
- **α_T** Coefficient de dilatation thermique (*Par degré Celsius*)
- **δ** Montant du rendement (longueur) (*Millimètre*)
- **ΔL** Extension empêchée (*Millimètre*)
- **ΔL_{Bar}** Augmentation de la longueur de la barre (*Millimètre*)
- **ΔT** Changement de température (*Kelvin*)
- **ΔT_{rise}** Hausse de température (*Kelvin*)
- **ε** Contrainte thermique
- **ε_A** Souche réelle
- **ε_C** Déformation thermique étant donné Coef. d'expansion linéaire
- **ε_S** Déformation thermique étant donné la contrainte thermique
- **σ_{a'}** Stress réel avec rendement de support (*Mégapascal*)
- **σ_C** Contrainte thermique étant donné Coef. d'expansion linéaire (*Mégapascal*)
- **σ_S** Contrainte thermique étant donné la contrainte thermique (*Mégapascal*)
- **σ_{th}** Contrainte thermique (*Mégapascal*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **La mesure:** Longueur in Millimètre (mm)
Longueur Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Pression in Mégapascal (MPa)
Pression Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** La différence de température in Kelvin (K)
La différence de température Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Coefficient de température de résistance in Par degré Celsius ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)
Coefficient de température de résistance Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Coefficient de dilatation linéaire in Par Kelvin (K^{-1})
Coefficient de dilatation linéaire Conversion d'unité ↗



Vérifier d'autres listes de formules

- Cercle de stress de Mohr
[Formules](#) ↗
- Moments de faisceau
[Formules](#) ↗
- Contrainte de flexion [Formules](#) ↗
- Charges axiales et flexibles combinées [Formules](#) ↗
- Constantes élastiques [Formules](#) ↗
- Stabilité élastique des colonnes [Formules](#) ↗
- Principal stress Formules ↗
- Contrainte de cisaillement
[Formules](#) ↗
- Pente et déviation [Formules](#) ↗
- Énergie de contrainte [Formules](#) ↗
- Stress et la fatigue [Formules](#) ↗
- Stress thermique [Formules](#) ↗
- Torsion [Formules](#) ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/15/2024 | 5:29:14 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

