



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Gelenkgeometrie und -abmessungen Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 27 Gelenkgeometrie und -abmessungen Formeln

Gelenkgeometrie und -abmessungen ↗

1) Breite des Splints unter Berücksichtigung der Biegung ↗

fx $b = \left(3 \cdot \frac{L}{t_c \cdot \sigma_b} \cdot \left(\frac{d_2}{4} + \frac{d_4 - d_2}{6} \right) \right)^{0.5}$

[Rechner öffnen ↗](#)
ex

$$34.46355\text{mm} = \left(3 \cdot \frac{50000\text{N}}{21.478\text{mm} \cdot 98\text{N/mm}^2} \cdot \left(\frac{40\text{mm}}{4} + \frac{80\text{mm} - 40\text{mm}}{6} \right) \right)^{0.5}$$

2) Breite des Splints unter Berücksichtigung der Scherung ↗

fx $b = \frac{V}{2 \cdot \tau_{co} \cdot t_c}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $23.08564\text{mm} = \frac{23800\text{N}}{2 \cdot 24\text{N/mm}^2 \cdot 21.478\text{mm}}$

3) Dicke der Splintverbindung ↗

fx $t_c = 0.31 \cdot d$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $11.06164\text{mm} = 0.31 \cdot 35.6827\text{mm}$



4) Dicke der Splintverbindung bei gegebener Biegespannung im Splint ↗

fx $t_c = (2 \cdot d_4 + d_2) \cdot \left(\frac{L}{4 \cdot b^2 \cdot \sigma_b} \right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $10.84502\text{mm} = (2 \cdot 80\text{mm} + 40\text{mm}) \cdot \left(\frac{50000\text{N}}{4 \cdot (48.5\text{mm})^2 \cdot 98\text{N/mm}^2} \right)$

5) Dicke des Splints bei Druckspannung im Sockel ↗

fx $t_c = \frac{L}{(d_4 - d_2) \cdot \sigma_{cso}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $21.47766\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{(80\text{mm} - 40\text{mm}) \cdot 58.20\text{N/mm}^2}$

6) Dicke des Splints bei Druckspannung im Zapfen ↗

fx $t_c = \frac{L}{\sigma_{c1} \cdot d_2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $21.47766\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{58.2\text{N/mm}^2 \cdot 40\text{mm}}$

7) Dicke des Splints bei gegebener Scherspannung im Splint ↗

fx $t_c = \frac{L}{2 \cdot \tau_{co} \cdot b}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $21.47766\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 24\text{N/mm}^2 \cdot 48.5\text{mm}}$



8) Dicke des Splints bei Zugspannung im Sockel ↗

$$fx \quad t_c = \frac{\left(\frac{\pi}{4} \cdot (d_1^2 - d_2^2)\right) - \frac{F_c}{\sigma_{t,SO}}}{d_1 - d_2}$$

[Rechner öffnen](#)

$$ex \quad 68.59257 \text{mm} = \frac{\left(\frac{\pi}{4} \cdot ((54 \text{mm})^2 - (40 \text{mm})^2)\right) - \frac{5000 \text{N}}{68.224 \text{N/mm}^2}}{54 \text{mm} - 40 \text{mm}}$$

9) Dicke des Zapfenkragens, wenn Stangendurchmesser verfügbar ist ↗

$$fx \quad t_1 = 0.45 \cdot d$$

[Rechner öffnen](#)

$$ex \quad 16.05722 \text{mm} = 0.45 \cdot 35.6827 \text{mm}$$

10) Durchmesser der Splintstange bei gegebenem Durchmesser des Zapfenkragens ↗

$$fx \quad d = \frac{d_3}{1.5}$$

[Rechner öffnen](#)

$$ex \quad 32 \text{mm} = \frac{48 \text{mm}}{1.5}$$

11) Durchmesser der Splintstange bei gegebener Dicke des Zapfenkragens ↗

$$fx \quad d = \frac{t_1}{0.45}$$

[Rechner öffnen](#)

$$ex \quad 28.88889 \text{mm} = \frac{13 \text{mm}}{0.45}$$



12) Durchmesser der Splintstange bei gegebener Splintdicke ↗

fx $d = \frac{t_c}{0.31}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $69.28387\text{mm} = \frac{21.478\text{mm}}{0.31}$

13) Durchmesser der Stange der Splintverbindung bei gegebenem Muffenkragendurchmesser ↗

fx $d = \frac{d_4}{2.4}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $33.33333\text{mm} = \frac{80\text{mm}}{2.4}$

14) Durchmesser des Muffenbundes der Splintverbindung bei Schubspannung in der Muffe ↗

fx $d_4 = \frac{L}{2 \cdot c \cdot \tau_{so}} + d_2$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $80\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 25.0\text{mm} \cdot 25\text{N/mm}^2} + 40\text{mm}$

15) Durchmesser des Muffenkragens bei gegebenem Stangendurchmesser ↗

fx $d_4 = 2.4 \cdot d$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $85.63848\text{mm} = 2.4 \cdot 35.6827\text{mm}$



16) Durchmesser des Muffenkragens der Splintverbindung bei gegebener Druckspannung ↗

fx $d_4 = d_2 + \frac{L}{t_c \cdot \sigma_{c1}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $79.99937\text{mm} = 40\text{mm} + \frac{50000\text{N}}{21.478\text{mm} \cdot 58.2\text{N/mm}^2}$

17) Durchmesser des Sockelkragens der Splintverbindung bei gegebener Biegespannung im Splint ↗

fx $d_4 = \frac{4 \cdot b^2 \cdot \sigma_b \cdot \frac{t_c}{L} - d_2}{2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $178.0448\text{mm} = \frac{4 \cdot (48.5\text{mm})^2 \cdot 98\text{N/mm}^2 \cdot \frac{21.478\text{mm}}{50000\text{N}} - 40\text{mm}}{2}$

18) Durchmesser des Zapfenkragens bei gegebenem Stangendurchmesser ↗

fx $d_3 = 1.5 \cdot d$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $53.52405\text{mm} = 1.5 \cdot 35.6827\text{mm}$

19) Durchmesser des Zapfens der Splintverbindung bei gegebener Biegespannung im Splint ↗

fx $d_2 = 4 \cdot b^2 \cdot \sigma_b \cdot \frac{t_c}{L} - 2 \cdot d_4$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $236.0895\text{mm} = 4 \cdot (48.5\text{mm})^2 \cdot 98\text{N/mm}^2 \cdot \frac{21.478\text{mm}}{50000\text{N}} - 2 \cdot 80\text{mm}$



20) Durchmesser des Zapfens der Splintverbindung bei gegebener Druckspannung**Rechner öffnen**

$$fx \quad d_2 = d_4 - \frac{L}{t_c \cdot \sigma_{c1}}$$

$$ex \quad 40.00063\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{21.478\text{mm} \cdot 58.2\text{N/mm}^2}$$

21) Durchmesser des Zapfens der Splintverbindung bei gegebener Scherspannung im Zapfen

$$fx \quad d_2 = \frac{L}{2 \cdot L_a \cdot \tau_{sp}}$$

Rechner öffnen

$$ex \quad 39.99962\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 23.5\text{mm} \cdot 26.596\text{N/mm}^2}$$

22) Innendurchmesser der Buchse der Splintverbindung bei gegebener Scherspannung in der Buchse

$$fx \quad d_2 = d_4 - \frac{L}{2 \cdot c \cdot \tau_{so}}$$

Rechner öffnen

$$ex \quad 40\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 25.0\text{mm} \cdot 25\text{N/mm}^2}$$

23) Mindestdurchmesser des Zapfens in der Splintverbindung, der einer Druckbeanspruchung ausgesetzt ist

$$fx \quad d_2 = \frac{L}{\sigma_c \cdot t_c}$$

Rechner öffnen

$$ex \quad 18.4759\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{126\text{N/mm}^2 \cdot 21.478\text{mm}}$$



24) Mindeststabdurchmesser in der Splintverbindung bei axialer Zugkraft und Spannung ↗

fx $d = \sqrt{\frac{4 \cdot L}{\sigma t_{\text{rod}} \cdot \pi}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $35.68248 \text{ mm} = \sqrt{\frac{4 \cdot 50000 \text{ N}}{50 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi}}$

25) Querschnittsbereich der Buchse der Splintverbindung, die fehleranfällig ist ↗

fx $A = \frac{\pi}{4} \cdot (d_1^2 - d_2^2) - t_c \cdot (d_1 - d_2)$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $732.892 \text{ mm}^2 = \frac{\pi}{4} \cdot ((54 \text{ mm})^2 - (40 \text{ mm})^2) - 21.478 \text{ mm} \cdot (54 \text{ mm} - 40 \text{ mm})$

26) Querschnittsbereich des Zapfens einer Splintverbindung, der zum Versagen neigt ↗

fx $A_s = \frac{\pi \cdot d_2^2}{4} - d_2 \cdot t_c$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $397.5171 \text{ mm}^2 = \frac{\pi \cdot (40 \text{ mm})^2}{4} - 40 \text{ mm} \cdot 21.478 \text{ mm}$

27) Querschnittsfläche des Muffenendes, die einem Scherversagen standhält ↗

fx $A = (d_4 - d_2) \cdot c$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $1000 \text{ mm}^2 = (80 \text{ mm} - 40 \text{ mm}) \cdot 25.0 \text{ mm}$



Verwendete Variablen

- **A** Querschnittsfläche der Steckdose (*Quadratmillimeter*)
- **A_s** Querschnittsfläche des Zapfens (*Quadratmillimeter*)
- **b** Mittlere Breite des Splints (*Millimeter*)
- **c** Axialer Abstand vom Schlitz zum Ende des Sockelbundes (*Millimeter*)
- **d** Durchmesser der Stange der Splintverbindung (*Millimeter*)
- **d₁** Außendurchmesser der Buchse (*Millimeter*)
- **d₂** Durchmesser des Zapfens (*Millimeter*)
- **d₃** Durchmesser des Zapfenkragens (*Millimeter*)
- **d₄** Durchmesser des Sockelkragens (*Millimeter*)
- **F_c** Kraft auf Splintverbindung (*Newton*)
- **L** Belastung auf Splintverbindung (*Newton*)
- **L_a** Abstand zwischen Schlitzende und Zapfenende (*Millimeter*)
- **t₁** Dicke des Zapfenbundes (*Millimeter*)
- **t_c** Dicke des Splints (*Millimeter*)
- **V** Scherkraft auf Splint (*Newton*)
- **σ_b** Biegespannung im Splint (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_c** Im Splint verursachte Quetschspannung (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_{c1}** Druckspannung im Zapfen (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_{cso}** Druckspannung in der Fassung (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_{tso}** Zugspannung in der Fassung (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_{trod}** Zugspannung in Splintstangen (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T_{co}** Scherspannung im Splint (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T_{so}** Scherspannung in der Fassung (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T_{sp}** Schubspannung im Zapfen (*Newton pro Quadratmillimeter*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Archimedes-Konstante

- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.

- **Messung:** Länge in Millimeter (mm)

Länge Einheitenumrechnung 

- **Messung:** Bereich in Quadratmillimeter (mm²)

Bereich Einheitenumrechnung 

- **Messung:** Macht in Newton (N)

Macht Einheitenumrechnung 

- **Messung:** Betonen in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²)

Betonen Einheitenumrechnung 



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Kräfte und Belastungen auf Gelenke
[Formeln](#) ↗
- Gelenkgeometrie und -abmessungen
[Formeln](#) ↗
- Kraft und Stress Formeln
[Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu
TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/18/2024 | 5:05:01 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkopplung...](#)

