



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Distorsión en soldaduras Fórmulas

¡Calculadoras!

¡Ejemplos!

¡Conversiones!

Marcador [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



# Lista de 25 Distorsión en soldaduras Fórmulas

## Distorsión en soldaduras ↗

### Distorsión angular ↗

1) Cambio angular cuando hay máxima distorsión en las soldaduras de filete ↗

**fx**

$$\varphi = \frac{\delta_{\max}}{0.25 \cdot L}$$

Calculadora abierta ↗

**ex**

$$1.2\text{rad} = \frac{1.5\text{mm}}{0.25 \cdot 5\text{mm}}$$

2) Distorsión angular en x de las soldaduras de filete ↗

**fx**

$$\delta = L \cdot \left( 0.25 \cdot \varphi - \varphi \cdot \left( \frac{x}{L} - 0.5 \right)^2 \right)$$

Calculadora abierta ↗

**ex**

$$0.54\text{mm} = 5\text{mm} \cdot \left( 0.25 \cdot 1.2\text{rad} - 1.2\text{rad} \cdot \left( \frac{0.5\text{mm}}{5\text{mm}} - 0.5 \right)^2 \right)$$

3) Distorsión angular máxima de las soldaduras de filete ↗

**fx**

$$\delta_{\max} = 0.25 \cdot \varphi \cdot L$$

Calculadora abierta ↗

**ex**

$$1.5\text{mm} = 0.25 \cdot 1.2\text{rad} \cdot 5\text{mm}$$



## 4) Longitud del tramo para máxima distorsión angular de soldaduras de filete

**fx** 
$$L = \frac{\delta_{\max}}{0.25 \cdot \varphi}$$

Calculadora abierta 

**ex** 
$$5\text{mm} = \frac{1.5\text{mm}}{0.25 \cdot 1.2\text{rad}}$$

## 5) Rígidez de las soldaduras de filete

**fx** 
$$R = \frac{E \cdot p_{tb}^3}{12 + (1 - v^2)}$$

Calculadora abierta 

**ex** 
$$0.601313\text{Nm/rad} = \frac{15\text{N/m} \cdot (802.87\text{mm})^3}{12 + (1 - (0.3)^2)}$$

## Contracción Transversal en Juntas

### Juntas a tope

## 6) Apertura de la raíz dada la contracción transversal

**fx** 
$$d = \frac{S_b - 5.08 \cdot \left( \frac{A_w}{p_{tb}} \right)}{1.27}$$

Calculadora abierta 

**ex** 
$$0.26\text{mm} = \frac{0.365\text{mm} - 5.08 \cdot \left( \frac{5.5\text{mm}^2}{802.87\text{mm}} \right)}{1.27}$$



## 7) Área de la sección transversal de la soldadura para una contracción transversal dada en las juntas a tope ↗

**fx**  $A_w = \frac{p_{tb} \cdot (S_b - 1.27 \cdot d)}{5.08}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $5.499976\text{mm}^2 = \frac{802.87\text{mm} \cdot (0.365\text{mm} - 1.27 \cdot 0.26\text{mm})}{5.08}$

## 8) Contracción de la junta libre a partir de la contracción dada de la junta a tope restringida ↗

**fx**  $S = s \cdot (1 + 0.086 \cdot k_s^{0.87})$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $100\text{mm} = 4\text{mm} \cdot (1 + 0.086 \cdot (647.3872)^{0.87})$

## 9) Contracción transversal de junta restringida ↗

**fx**  $s = \frac{S}{1 + 0.086 \cdot k_s^{0.87}}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $4\text{mm} = \frac{100\text{mm}}{1 + 0.086 \cdot (647.3872)^{0.87}}$

## 10) Contracción transversal en juntas a tope ↗

**fx**  $S_b = \left( 5.08 \cdot \left( \frac{A_w}{p_{tb}} \right) \right) + (1.27 \cdot d)$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.365\text{mm} = \left( 5.08 \cdot \left( \frac{5.5\text{mm}^2}{802.87\text{mm}} \right) \right) + (1.27 \cdot 0.26\text{mm})$



## 11) Contracción Transversal en Primera Pasada dada Contracción Total

**fx**  $S_0 = S_t - b \cdot \left( \log 10 \left( \frac{w}{w_0} \right) \right)$

Calculadora abierta 

**ex**  $2.200005\text{mm} = 5.30\text{mm} - 0.24 \cdot \left( \log 10 \left( \frac{5.14064\text{g}}{4.99\text{g}} \right) \right)$

## 12) Contracción transversal total durante la soldadura de múltiples pasadas de juntas a tope

**fx**  $S_t = S_0 + b \cdot \left( \log 10 \left( \frac{w}{w_0} \right) \right)$

Calculadora abierta 

**ex**  $5.299995\text{mm} = 2.20\text{mm} + 0.24 \cdot \left( \log 10 \left( \frac{5.14064\text{g}}{4.99\text{g}} \right) \right)$

## 13) Espesor de la placa para una contracción transversal dada en juntas a tope

**fx**  $p_{tb} = \frac{5.08 \cdot A_w}{S_b - (1.27 \cdot d)}$

Calculadora abierta 

**ex**  $802.8736\text{mm} = \frac{5.08 \cdot 5.5\text{mm}^2}{0.365\text{mm} - (1.27 \cdot 0.26\text{mm})}$



## 14) Grado de restricción (juntas a tope) ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad k_s = \left( \frac{1000}{86} \cdot \left( \frac{s}{s} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{0.87}}$$

$$ex \quad 647.3872 = \left( \frac{1000}{86} \cdot \left( \frac{100mm}{4mm} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{0.87}}$$

## 15) Metal depositado en la primera pasada de soldadura dada la contracción transversal ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad w_0 = \frac{w}{10^{\frac{s_t-s_0}{b}}}$$

$$ex \quad 4.99g = \frac{5.14064g}{10^{\frac{5.30mm-2.20mm}{0.24}}}$$

## 16) Metal total depositado en la soldadura dada la contracción transversal total ↗

Calculadora abierta ↗

$$fx \quad w = w_0 \cdot \left( 10^{\frac{s_t-s_0}{b}} \right)$$

$$ex \quad 5.14064g = 4.99g \cdot \left( 10^{\frac{5.30mm-2.20mm}{0.24}} \right)$$



## 17) Profundidad de la cara de la raíz para una distorsión mínima de la junta a tope ↗

**fx**  $t_3 = \frac{0.38 \cdot t_1 - 0.62 \cdot t_2}{0.12}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $6.485\text{mm} = \frac{0.38 \cdot 6.29\text{mm} - 0.62 \cdot 2.6\text{mm}}{0.12}$

## 18) Profundidad de la primera ranura en V para una mínima distorsión de la junta a tope ↗

**fx**  $t_1 = \frac{0.62 \cdot t_2 + 0.12 \cdot t_3}{0.38}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $6.294737\text{mm} = \frac{0.62 \cdot 2.6\text{mm} + 0.12 \cdot 6.5\text{mm}}{0.38}$

## 19) Profundidad de la última ranura en V para una mínima distorsión de la junta a tope ↗

**fx**  $t_2 = \frac{0.38 \cdot t_1 - 0.12 \cdot t_3}{0.62}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $2.597097\text{mm} = \frac{0.38 \cdot 6.29\text{mm} - 0.12 \cdot 6.5\text{mm}}{0.62}$



## Junta de solape con filetes ↗

### 20) Contracción transversal en junta traslapada con filetes ↗

**fx**  $s = \frac{1.52 \cdot h}{p_{tl}}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $4.540035\text{mm} = \frac{1.52 \cdot 2.39\text{mm}}{800.17\text{mm}}$

### 21) Espesor de placas en juntas superpuestas ↗

**fx**  $p_{tl} = \frac{1.52 \cdot h}{s}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $908.2\text{mm} = \frac{1.52 \cdot 2.39\text{mm}}{4\text{mm}}$

### 22) Longitud de la pata de filete en las juntas superpuestas por contracción ↗

**fx**  $h = \frac{s \cdot p_{tl}}{1.52}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $2.105711\text{mm} = \frac{4\text{mm} \cdot 800.17\text{mm}}{1.52}$



## Unión en T con dos filetes ↗

### 23) Contracción transversal en unión en T con dos filetes ↗

**fx**  $s = \frac{1.02 \cdot h_t}{t_b}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $3.4\text{mm} = \frac{1.02 \cdot .01\text{mm}}{3\text{mm}}$

### 24) Espesor de la placa inferior en juntas en T ↗

**fx**  $t_b = \frac{1.02 \cdot h_t}{s}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $2.55\text{mm} = \frac{1.02 \cdot .01\text{mm}}{4\text{mm}}$

### 25) Longitud del tramo de filete por contracción transversal en juntas en T ↗

**fx**  $h_t = \frac{s \cdot t_b}{1.02}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.011765\text{mm} = \frac{4\text{mm} \cdot 3\text{mm}}{1.02}$



## Variables utilizadas

- $A_w$  Área transversal de soldadura (*Milímetro cuadrado*)
- $b$  Constante para contracción en múltiples pasadas
- $d$  Apertura de raíz (*Milímetro*)
- $E$  El módulo de Young (*Newton por metro*)
- $h$  Longitud de la pierna del filete (*Milímetro*)
- $h_t$  Longitud de la pata de filete en la junta en T (*Milímetro*)
- $k_s$  Grado de moderación
- $L$  Longitud del tramo de las soldaduras de filete (*Milímetro*)
- $p_{tb}$  Espesor de la placa en junta a tope (*Milímetro*)
- $p_{tl}$  Espesor de la placa en la junta traslapada (*Milímetro*)
- $R$  Rígidez de la soldadura de filete (*Newton Metro por Radian*)
- $s$  Contracción transversal (*Milímetro*)
- $S$  Contracción transversal de una junta libre (*Milímetro*)
- $S_0$  Contracción transversal en la primera pasada (*Milímetro*)
- $S_b$  Contracción transversal de la junta a tope (*Milímetro*)
- $S_t$  Contracción transversal total (*Milímetro*)
- $t_1$  Profundidad del primer surco en V (*Milímetro*)
- $t_2$  Profundidad del último surco en V (*Milímetro*)
- $t_3$  Profundidad de la cara de la raíz (*Milímetro*)
- $t_b$  Grosor de la placa inferior (*Milímetro*)
- $w$  Peso total del metal de soldadura depositado (*Gramo*)
- $w_0$  Metal de soldadura depositado en la primera pasada (*Gramo*)



- $x$  Distancia desde la línea central del marco (*Milímetro*)
- $\delta$  Distorsión a cierta distancia (*Milímetro*)
- $\delta_{max}$  Distorsión máxima (*Milímetro*)
- $\varphi$  Cambio angular en articulaciones restringidas (*Radián*)
- $\nu$  El coeficiente de Poisson



# Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Función:** **log10**, log10(Number)

*El logaritmo común, también conocido como logaritmo de base 10 o logaritmo decimal, es una función matemática que es la inversa de la función exponencial.*

- **Medición:** **Longitud** in Milímetro (mm)

*Longitud Conversión de unidades* 

- **Medición:** **Peso** in Gramo (g)

*Peso Conversión de unidades* 

- **Medición:** **Área** in Milímetro cuadrado (mm<sup>2</sup>)

*Área Conversión de unidades* 

- **Medición:** **Ángulo** in Radián (rad)

*Ángulo Conversión de unidades* 

- **Medición:** **constante de torsión** in Newton Metro por Radian (Nm/rad)

*constante de torsión Conversión de unidades* 

- **Medición:** **Constante de rigidez** in Newton por metro (N/m)

*Constante de rigidez Conversión de unidades* 



## Consulte otras listas de fórmulas

- Distorsión en soldaduras  
[Fórmulas](#) 
- Entrada de calor en soldadura  
[Fórmulas](#) 
- Flujo de calor en juntas soldadas  
[Fórmulas](#) 

¡Síntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 8:43:42 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

