



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Distorsione nelle saldature Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 25 Distorsione nelle saldature Formule

Distorsione nelle saldature ↗

Distorsione angolare ↗

1) Distorsione angolare in x delle saldature d'angolo ↗

fx

$$\delta = L \cdot \left(0.25 \cdot \varphi - \varphi \cdot \left(\frac{x}{L} - 0.5 \right)^2 \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$0.54\text{mm} = 5\text{mm} \cdot \left(0.25 \cdot 1.2\text{rad} - 1.2\text{rad} \cdot \left(\frac{0.5\text{mm}}{5\text{mm}} - 0.5 \right)^2 \right)$$

2) Distorsione angolare massima delle saldature d'angolo ↗

fx

$$\delta_{\max} = 0.25 \cdot \varphi \cdot L$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$1.5\text{mm} = 0.25 \cdot 1.2\text{rad} \cdot 5\text{mm}$$

3) Lunghezza della campata per la massima distorsione angolare delle saldature d'angolo ↗

fx

$$L = \frac{\delta_{\max}}{0.25 \cdot \varphi}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$5\text{mm} = \frac{1.5\text{mm}}{0.25 \cdot 1.2\text{rad}}$$



4) Modifica angolare quando è presente la massima distorsione delle saldature d'angolo ↗

$$fx \quad \varphi = \frac{\delta_{\max}}{0.25 \cdot L}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 1.2 \text{rad} = \frac{1.5 \text{mm}}{0.25 \cdot 5 \text{mm}}$$

5) Rigidità delle saldature d'angolo ↗

$$fx \quad R = \frac{E \cdot p_{tb}^3}{12 + (1 - v^2)}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.601313 \text{Nm/rad} = \frac{15 \text{N/m} \cdot (802.87 \text{mm})^3}{12 + (1 - (0.3)^2)}$$

Ritiro trasversale nelle articolazioni ↗

Articolazioni di testa ↗

6) Apertura della radice data restringimento trasversale ↗

$$fx \quad d = \frac{S_b - 5.08 \cdot \left(\frac{A_w}{p_{tb}} \right)}{1.27}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.26 \text{mm} = \frac{0.365 \text{mm} - 5.08 \cdot \left(\frac{5.5 \text{mm}^2}{802.87 \text{mm}} \right)}{1.27}$$



7) Area della sezione trasversale della saldatura per un dato ritiro trasversale nei giunti di testa

fx
$$A_w = \frac{p_{tb} \cdot (S_b - 1.27 \cdot d)}{5.08}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\)](#)

ex
$$5.499976\text{mm}^2 = \frac{802.87\text{mm} \cdot (0.365\text{mm} - 1.27 \cdot 0.26\text{mm})}{5.08}$$

8) Grado di ritenuta (giunti di testa)

fx
$$k_s = \left(\frac{1000}{86} \cdot \left(\frac{S}{s} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{0.87}}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\)](#)

ex
$$647.3872 = \left(\frac{1000}{86} \cdot \left(\frac{100\text{mm}}{4\text{mm}} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{0.87}}$$

9) Metallo depositato nel primo passaggio di saldatura a ritiro trasversale

fx
$$w_0 = \frac{W}{10 \frac{s_t - s_0}{b}}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7_img.jpg\)](#)

ex
$$4.99\text{g} = \frac{5.14064\text{g}}{10^{\frac{5.30\text{mm} - 2.20\text{mm}}{0.24}}}$$



10) Metallo totale depositato nella saldatura dato il ritiro trasversale totale

fx $w = w_0 \cdot \left(10^{\frac{s_t - s_0}{b}} \right)$

Apri Calcolatrice

ex $5.14064g = 4.99g \cdot \left(10^{\frac{5.30mm - 2.20mm}{0.24}} \right)$

11) Profondità della faccia della radice per una distorsione minima del giunto di testa

fx $t_3 = \frac{0.38 \cdot t_1 - 0.62 \cdot t_2}{0.12}$

Apri Calcolatrice

ex $6.485mm = \frac{0.38 \cdot 6.29mm - 0.62 \cdot 2.6mm}{0.12}$

12) Profondità della prima scanalatura a V per una distorsione minima del giunto di testa

fx $t_1 = \frac{0.62 \cdot t_2 + 0.12 \cdot t_3}{0.38}$

Apri Calcolatrice

ex $6.294737mm = \frac{0.62 \cdot 2.6mm + 0.12 \cdot 6.5mm}{0.38}$



13) Profondità dell'ultima scanalatura a V per una distorsione minima del giunto di testa ↗

fx $t_2 = \frac{0.38 \cdot t_1 - 0.12 \cdot t_3}{0.62}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $2.597097\text{mm} = \frac{0.38 \cdot 6.29\text{mm} - 0.12 \cdot 6.5\text{mm}}{0.62}$

14) Restringimento trasversale del giunto vincolato ↗

fx $S = \frac{S}{1 + 0.086 \cdot k_s^{0.87}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $4\text{mm} = \frac{100\text{mm}}{1 + 0.086 \cdot (647.3872)^{0.87}}$

15) Restringimento trasversale nelle articolazioni di testa ↗

fx $S_b = \left(5.08 \cdot \left(\frac{A_w}{p_{tb}} \right) \right) + (1.27 \cdot d)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.365\text{mm} = \left(5.08 \cdot \left(\frac{5.5\text{mm}^2}{802.87\text{mm}} \right) \right) + (1.27 \cdot 0.26\text{mm})$



16) Restringimento trasversale totale durante la saldatura multi-passaggio del giunto di testa ↗

fx $S_t = S_0 + b \cdot \left(\log 10 \left(\frac{w}{w_0} \right) \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $5.299995\text{mm} = 2.20\text{mm} + 0.24 \cdot \left(\log 10 \left(\frac{5.14064\text{g}}{4.99\text{g}} \right) \right)$

17) Ritiro del giunto non vincolato da un dato Ritiro del giunto di testa vincolato ↗

fx $S = s \cdot (1 + 0.086 \cdot k_s^{0.87})$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $100\text{mm} = 4\text{mm} \cdot (1 + 0.086 \cdot (647.3872)^{0.87})$

18) Ritiro trasversale al primo passaggio dato il ritiro totale ↗

fx $S_0 = S_t - b \cdot \left(\log 10 \left(\frac{w}{w_0} \right) \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $2.200005\text{mm} = 5.30\text{mm} - 0.24 \cdot \left(\log 10 \left(\frac{5.14064\text{g}}{4.99\text{g}} \right) \right)$



19) Spessore della piastra per un dato ritiro trasversale nei giunti di testa


[Apri Calcolatrice](#)

fx $p_{tb} = \frac{5.08 \cdot A_w}{S_b - (1.27 \cdot d)}$

ex $802.8736\text{mm} = \frac{5.08 \cdot 5.5\text{mm}^2}{0.365\text{mm} - (1.27 \cdot 0.26\text{mm})}$

Arrosto con Filetti

20) Lunghezza della gamba del raccordo nei giunti a sovrapposizione a causa del restringimento

fx $h = \frac{s \cdot p_{tl}}{1.52}$

[Apri Calcolatrice](#)

ex $2.105711\text{mm} = \frac{4\text{mm} \cdot 800.17\text{mm}}{1.52}$

21) Restringimento trasversale nella giunzione a sovrapposizione con raccordi

fx $s = \frac{1.52 \cdot h}{p_{tl}}$

[Apri Calcolatrice](#)

ex $4.540035\text{mm} = \frac{1.52 \cdot 2.39\text{mm}}{800.17\text{mm}}$



22) Spessore delle piastre nei giunti a sovrapposizione ↗

fx $p_{tl} = \frac{1.52 \cdot h}{s}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $908.2\text{mm} = \frac{1.52 \cdot 2.39\text{mm}}{4\text{mm}}$

Giunto a T con due raccordi ↗

23) Lunghezza della gamba del raccordo dal restringimento trasversale nei giunti a T ↗

fx $h_t = \frac{s \cdot t_b}{1.02}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.011765\text{mm} = \frac{4\text{mm} \cdot 3\text{mm}}{1.02}$

24) Restringimento trasversale in un giunto a T con due raccordi ↗

fx $s = \frac{1.02 \cdot h_t}{t_b}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $3.4\text{mm} = \frac{1.02 \cdot .01\text{mm}}{3\text{mm}}$



25) Spessore della piastra inferiore nei giunti a T ↗

fx
$$t_b = \frac{1.02 \cdot h_t}{s}$$

Apri Calcolatrice ↗

ex
$$2.55\text{mm} = \frac{1.02 \cdot .01\text{mm}}{4\text{mm}}$$



Variabili utilizzate

- **A_w** Area della sezione trasversale della saldatura (*Piazza millimetrica*)
- **b** Costante per ritiro multipassaggio
- **d** Apertura della radice (*Millimetro*)
- **E** Modulo di Young (*Newton per metro*)
- **h** Lunghezza della coscia filettata (*Millimetro*)
- **h_t** Lunghezza della gamba del raccordo nel giunto a T (*Millimetro*)
- **k_s** Grado di moderazione
- **L** Lunghezza della campata delle saldature d'angolo (*Millimetro*)
- **p_{tb}** Spessore della piastra nel giunto di testa (*Millimetro*)
- **p_{tl}** Spessore della piastra nella giunzione a sovrapposizione (*Millimetro*)
- **R** Rigidità della saldatura d'angolo (*Newton metro per radiante*)
- **s** Restringimento trasversale (*Millimetro*)
- **S** Restringimento trasversale del giunto non vincolato (*Millimetro*)
- **S₀** Ritiro trasversale nel primo passaggio (*Millimetro*)
- **S_b** Restringimento trasversale del giunto di testa (*Millimetro*)
- **S_t** Restringimento trasversale totale (*Millimetro*)
- **t₁** Profondità della prima scanalatura a V (*Millimetro*)
- **t₂** Profondità dell'ultima scanalatura a V (*Millimetro*)
- **t₃** Profondità della faccia della radice (*Millimetro*)
- **t_b** Spessore della piastra inferiore (*Millimetro*)
- **w** Peso totale del metallo saldato depositato (*Grammo*)
- **w₀** Saldare il metallo depositato nella prima passata (*Grammo*)



- x Distanza dalla linea centrale del telaio (*Millimetro*)
- δ Distorsione ad una certa distanza (*Millimetro*)
- δ_{max} Massima distorsione (*Millimetro*)
- φ Variazione angolare nei giunti vincolati (*Radiane*)
- ν Rapporto di Poisson



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** log10, log10(Number)

Il logaritmo comune, noto anche come logaritmo in base 10 o logaritmo decimale, è una funzione matematica che è l'inverso della funzione esponenziale.

- **Misurazione:** Lunghezza in Millimetro (mm)

Lunghezza Conversione unità 

- **Misurazione:** Peso in Grammo (g)

Peso Conversione unità 

- **Misurazione:** La zona in Piazza millimetrica (mm²)

La zona Conversione unità 

- **Misurazione:** Angolo in Radiante (rad)

Angolo Conversione unità 

- **Misurazione:** Costante di torsione in Newton metro per radiante (Nm/rad)

Costante di torsione Conversione unità 

- **Misurazione:** Rigidità Costante in Newton per metro (N/m)

Rigidità Costante Conversione unità 



Controlla altri elenchi di formule

- Distorsione nelle saldature
[Formule](#) ↗
- Apporto di calore nella saldatura
[Formule](#) ↗
- Flusso di calore nei giunti saldati
[Formule](#) ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 8:43:42 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

