



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Projektowanie przekładni śrubowych Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**
Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista 55 Projektowanie przekładni śrubowych Formuły

Projektowanie przekładni śrubowych ↗

Podstawowe parametry projektowe ↗

1) Dodatek do sprzętu podany w dodatku Średnica koła ↗

$$fx \quad h_a = \frac{d_a - d}{2}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 10\text{mm} = \frac{138\text{mm} - 118\text{mm}}{2}$$

2) Dodatek Średnica koła koła zębnego podana Średnica koła podziałowego ↗

$$fx \quad d_a = 2 \cdot h_a + d$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 126\text{mm} = 2 \cdot 4\text{mm} + 118\text{mm}$$

3) Dodatek Średnica koła zębnego ↗

$$fx \quad d_a = m_n \cdot \left(\left(\frac{z}{\cos(\psi)} \right) + 2 \right)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 128.4749\text{mm} = 3\text{mm} \cdot \left(\left(\frac{37}{\cos(25^\circ)} \right) + 2 \right)$$



4) Liczba zębów drugiego koła zębatego śrubowego przy danej odległości od środka do środka między dwoma kołami zębatymi ↗

fx
$$z_2 = a_c \cdot \frac{2 \cdot \cos(\psi)}{m_n} - z_1$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$41.99758 = 99.3\text{mm} \cdot \frac{2 \cdot \cos(25^\circ)}{3\text{mm}} - 18$$

5) Liczba zębów na biegu o podanej średnicy koła dodatku ↗

fx
$$z = \left(\frac{d_a}{m_n} - 2 \right) \cdot \cos(\psi)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$39.87754 = \left(\frac{138\text{mm}}{3\text{mm}} - 2 \right) \cdot \cos(25^\circ)$$

6) Liczba zębów na biegu o podanej średnicy koła podziałowego ↗

fx
$$z = d \cdot \frac{\cos(\psi)}{m_n}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$35.64811 = 118\text{mm} \cdot \frac{\cos(25^\circ)}{3\text{mm}}$$



7) Liczba zębów na pierwszym biegu przy danej odległości od środka do środka Odległość między dwoma biegami ↗

fx
$$z_1 = a_c \cdot \frac{2 \cdot \cos(\psi)}{m_n} - z_2$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$17.99758 = 99.3\text{mm} \cdot \frac{2 \cdot \cos(25^\circ)}{3\text{mm}} - 42$$

8) Liczba zębów na przekładni śrubowej przy danym współczynniku prędkości dla przekładni śrubowych ↗

fx
$$z = Z_p \cdot i$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$44 = 20 \cdot 2.2$$

9) Liczba zębów na zębniku przy danym współczynniku prędkości ↗

fx
$$Z_p = \frac{z}{i}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$16.81818 = \frac{37}{2.2}$$

10) Moduł poprzeczny przekładni śrubowej o podanym poprzecznym skoku średnicowym ↗

fx
$$m = \frac{1}{P}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex
$$3.448276\text{mm} = \frac{1}{0.29\text{mm}^{-1}}$$



11) Moduł poprzeczny przekładni śrubowej przy danym module normalnym ↗

fx $m = \frac{m_n}{\cos(\psi)}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $3.310134\text{mm} = \frac{3\text{mm}}{\cos(25^\circ)}$

12) Normalny moduł przekładni śrubowej ↗

fx $m_n = m \cdot \cos(\psi)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $3.081446\text{mm} = 3.4\text{mm} \cdot \cos(25^\circ)$

13) Normalny moduł przekładni śrubowej o podanej średnicy koła dodatku ↗

fx $m_n = \frac{d_a}{\frac{z}{\cos(\psi)} + 2}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $3.222418\text{mm} = \frac{138\text{mm}}{\frac{37}{\cos(25^\circ)} + 2}$

14) Normalny moduł przekładni śrubowej o podanej średnicy koła podziałowego ↗

fx $m_n = d \cdot \frac{\cos(\psi)}{z}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $2.890387\text{mm} = 118\text{mm} \cdot \frac{\cos(25^\circ)}{37}$



15) Normalny moduł przekładni śrubowej przy danej wirtualnej liczbie zębów ↗

fx $m_n = \frac{d}{z} \cdot (\cos(\psi)^2)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $1.794898\text{mm} = \frac{118\text{mm}}{54} \cdot (\cos(25^\circ)^2)$

16) Normalny moduł przekładni śrubowej, biorąc pod uwagę odległość od środka do środka między dwoma kołami zębatymi ↗

fx $m_n = a_c \cdot \frac{2 \cdot \cos(\psi)}{z_1 + z_2}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $2.999879\text{mm} = 99.3\text{mm} \cdot \frac{2 \cdot \cos(25^\circ)}{18 + 42}$

17) Odległość od środka do środka między dwoma biegami ↗

fx $a_c = m_n \cdot \frac{z_1 + z_2}{2 \cdot \cos(\psi)}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $99.30401\text{mm} = 3\text{mm} \cdot \frac{18 + 42}{2 \cdot \cos(25^\circ)}$

18) Prędkość kątowa biegu przy danym współczynniku prędkości ↗

fx $n_g = \frac{n_p}{i}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $8.272727\text{rad/s} = \frac{18.2\text{rad/s}}{2.2}$



19) Prędkość kątowa zębnika przy danym współczynniku prędkości 

$$fx \quad n_p = i \cdot n_g$$

Otwórz kalkulator 

$$ex \quad 18.04 \text{rad/s} = 2.2 \cdot 8.2 \text{rad/s}$$

20) Rzeczywista liczba zębów na danym biegu wirtualna liczba zębów 

$$fx \quad z = (\cos(\psi))^3 \cdot z'$$

Otwórz kalkulator 

$$ex \quad 40.19952 = (\cos(25^\circ))^3 \cdot 54$$

21) Średnica koła Dedendum koła zębatego o podanej średnicy koła podziałowego 

$$fx \quad d_f = d - 2 \cdot d_h$$

Otwórz kalkulator 

$$ex \quad 108 \text{mm} = 118 \text{mm} - 2 \cdot 5 \text{mm}$$

22) Średnica koła podziałowego koła zębatego o podanej średnicy koła Dedendum 

$$fx \quad d = d_f + 2 \cdot d_h$$

Otwórz kalkulator 

$$ex \quad 136 \text{mm} = 126 \text{mm} + 2 \cdot 5 \text{mm}$$

23) Średnica koła podziałowego koła zębnego podanego w dodatku Średnica koła 

$$fx \quad d = d_a - 2 \cdot h_a$$

Otwórz kalkulator 

$$ex \quad 130 \text{mm} = 138 \text{mm} - 2 \cdot 4 \text{mm}$$



24) Średnica koła podziałowego koła zębatego przy danym promieniu krzywizny w punkcie ↗

fx $d = 2 \cdot r' \cdot (\cos(\psi))^2$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $118.2807\text{mm} = 2 \cdot 72\text{mm} \cdot (\cos(25^\circ))^2$

25) Średnica koła podziałowego przekładni śrubowej ↗

fx $d = z \cdot \frac{m_n}{\cos(\psi)}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $122.4749\text{mm} = 37 \cdot \frac{3\text{mm}}{\cos(25^\circ)}$

26) Wirtualna liczba zębów na przekładni śrubowej ↗

fx $z' = 2 \cdot \pi \cdot \frac{r_{vh}}{P_N}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $20.94395 = 2 \cdot \pi \cdot \frac{32\text{mm}}{9.6\text{mm}}$

27) Wirtualna liczba zębów na przekładni śrubowej przy danej rzeczywistej liczbie zębów ↗

fx $z' = \frac{z}{(\cos(\psi))^3}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $49.70208 = \frac{37}{(\cos(25^\circ))^3}$



28) Współczynnik prędkości dla kół zębatych walcowych ↗

fx $i = \frac{n_p}{n_g}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $2.219512 = \frac{18.2\text{rad/s}}{8.2\text{rad/s}}$

Geometria helisy ↗

29) Kąt linii śrubowej koła zębatego, biorąc pod uwagę odległość od środka do środka między dwoma kołami zębatymi ↗

fx $\psi = a \cos \left(m_n \cdot \frac{z_1 + z_2}{2 \cdot a_c} \right)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $24.99503^\circ = a \cos \left(3\text{mm} \cdot \frac{18 + 42}{2 \cdot 99.3\text{mm}} \right)$

30) Kąt linii śrubowej przekładni śrubowej przy normalnym skoku kołowym ↗

fx $\psi = a \cos \left(\frac{P_N}{p} \right)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $25.98923^\circ = a \cos \left(\frac{9.6\text{mm}}{10.68\text{mm}} \right)$



31) Kąt nacisku poprzecznego przekładni śrubowej przy danym kącie śrubowym ↗

fx $\alpha = a \tan\left(\frac{\tan(\alpha_n)}{\cos(\psi)}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $21.98782^\circ = a \tan\left(\frac{\tan(20.1^\circ)}{\cos(25^\circ)}\right)$

32) Kąt spirali koła zębatego spiralnego podana średnica koła dodatku ↗

fx $\psi = a \cos\left(\frac{z}{\frac{d_a}{m_n} - 2}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $32.76376^\circ = a \cos\left(\frac{37}{\frac{138\text{mm}}{3\text{mm}} - 2}\right)$

33) Kąt spirali przekładni śrubowej przy danej wirtualnej liczbie zębów ↗

fx $\psi = a \cos\left(\left(\frac{d}{m_n \cdot z}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $31.40991^\circ = a \cos\left(\left(\frac{118\text{mm}}{3\text{mm} \cdot 54}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$



34) Kąt spirali przekładni śrubowej przy danym module normalnym

fx $\psi = a \cos\left(\frac{m_n}{m}\right)$

Otwórz kalkulator 

ex $28.07249^\circ = a \cos\left(\frac{3\text{mm}}{3.4\text{mm}}\right)$

35) Kąt spirali przekładni śrubowej przy danym promieniu krzywizny w punkcie

fx $\psi = \sqrt{a \cos\left(\frac{d}{2 \cdot r'}\right)}$

Otwórz kalkulator 

ex $44.76246^\circ = \sqrt{a \cos\left(\frac{118\text{mm}}{2 \cdot 72\text{mm}}\right)}$

36) Kąt spirali przekładni śrubowej przy danym skoku osiowym

fx $\psi = a \tan\left(\frac{p}{p_a}\right)$

Otwórz kalkulator 

ex $25.59087^\circ = a \tan\left(\frac{10.68\text{mm}}{22.3\text{mm}}\right)$



37) Kąt spirali przekładni śrubowej przy podanej rzeczywistej i wirtualnej liczbie zębów ↗

fx $\psi = a \cos\left(\left(\frac{z}{z_v}\right)^{\frac{1}{3}}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $28.16458^\circ = a \cos\left(\left(\frac{37}{54}\right)^{\frac{1}{3}}\right)$

38) Kąt spirali przekładni śrubowej przy podanej średnicy koła podziałowego ↗

fx $\psi = a \cos\left(z \cdot \frac{m_n}{d}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $19.83427^\circ = a \cos\left(37 \cdot \frac{3\text{mm}}{118\text{mm}}\right)$

39) Kąt spirali przekładni śrubowej przy podanym kącie nacisku ↗

fx $\psi = a \cos\left(\frac{\tan(\alpha_n)}{\tan(\alpha)}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $25.07509^\circ = a \cos\left(\frac{\tan(20.1^\circ)}{\tan(22^\circ)}\right)$



40) Normalny kąt nacisku przekładni śrubowej przy danym kącie śrubowym ↗

fx $\alpha_n = a \tan(\tan(\alpha) \cdot \cos(\psi))$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $20.11132^\circ = a \tan(\tan(22^\circ) \cdot \cos(25^\circ))$

41) Normalny skok kołowy przekładni śrubowej ↗

fx $P_N = p \cdot \cos(\psi)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $9.679367\text{mm} = 10.68\text{mm} \cdot \cos(25^\circ)$

42) Normalny skok kołowy przekładni śrubowej przy danej wirtualnej liczbie zębów ↗

fx $P_N = 2 \cdot \pi \cdot \frac{r_{vh}}{z},$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $3.723369\text{mm} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{32\text{mm}}{54}$

43) Pitch of Helical Gear podany Axial Pitch ↗

fx $p = p_a \cdot \tan(\psi)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $10.39866\text{mm} = 22.3\text{mm} \cdot \tan(25^\circ)$



44) Podziałka kołowa średnica koła zębatego przy podanej wirtualnej liczbie zębów ↗

fx $d = m_n \cdot z' \cdot (\cos(\psi)^2)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $133.0658\text{mm} = 3\text{mm} \cdot 54 \cdot (\cos(25^\circ)^2)$

45) Podziałowa średnica koła koła zębnego o podanym promieniu krzywizny ↗

fx $d' = 2 \cdot r'$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $144\text{mm} = 2 \cdot 72\text{mm}$

46) Półosi główna profilu eliptycznego z danym promieniem krzywizny w punkcie ↗

fx $a = \sqrt{r' \cdot b}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $19.89975\text{mm} = \sqrt{72\text{mm} \cdot 5.5\text{mm}}$

47) Półosi mała profilu eliptycznego z danym promieniem krzywizny w punkcie ↗

fx $b = \frac{a^2}{r'}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $5.28125\text{mm} = \frac{(19.5\text{mm})^2}{72\text{mm}}$



48) Poprzeczny skok średnicowy przekładni śrubowej z podanym modułem poprzecznym ↗

fx $P = \frac{1}{m}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $0.294118\text{mm}^{-1} = \frac{1}{3.4\text{mm}}$

49) Promień krzywizny koła wirtualnego przy danej średnicy kołowej podziałki ↗

fx $r' = \frac{d'}{2}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $71.5\text{mm} = \frac{143\text{mm}}{2}$

50) Promień krzywizny w punkcie na przekładni śrubowej ↗

fx $r' = \frac{a^2}{b}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $69.13636\text{mm} = \frac{(19.5\text{mm})^2}{5.5\text{mm}}$



51) Promień krzywizny w punkcie na wirtualnym biegu ↗

fx $r' = \frac{d}{2 \cdot (\cos(\psi))^2}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $71.82913\text{mm} = \frac{118\text{mm}}{2 \cdot (\cos(25^\circ))^2}$

52) Promień krzywizny wirtualnego koła zębatego przy danej wirtualnej liczbie zębów ↗

fx $r_{vh} = z' \cdot \frac{P_N}{2 \cdot \pi}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $82.50592\text{mm} = 54 \cdot \frac{9.6\text{mm}}{2 \cdot \pi}$

53) Skok osiowy przekładni śrubowej przy danym kącie pochylenia linii śrubowej ↗

fx $p_a = \frac{p}{\tan(\psi)}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $22.90333\text{mm} = \frac{10.68\text{mm}}{\tan(25^\circ)}$



54) Skok przekładni śrubowej przy normalnym skoku kołowym ↗

fx
$$p = \frac{P_N}{\cos(\psi)}$$

Otwórz kalkulator ↗

ex
$$10.59243\text{mm} = \frac{9.6\text{mm}}{\cos(25^\circ)}$$

55) Średnica koła podziałowego koła zębatego podanego wirtualnego koła zębnego ↗

fx
$$d = 2 \cdot r' \cdot (\cos(\psi))^2$$

Otwórz kalkulator ↗

ex
$$118.2807\text{mm} = 2 \cdot 72\text{mm} \cdot (\cos(25^\circ))^2$$



Używane zmienne

- **a** Półosię większa zębów przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **a_c** Odległość od środka do środka przekładni śrubowych (*Milimetr*)
- **b** Półmniejsza oś zębów przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **d** Średnica koła podziałowego przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **d'** Średnica kołowa podziałki wirtualnego koła zębatego śrubowego (*Milimetr*)
- **d_a** Dodatek Średnica koła przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **d_f** Średnica koła dedendum przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **d_h** Dedendum przekładni spiralnej (*Milimetr*)
- **h_a** Dodatek do przekładni spiralnej (*Milimetr*)
- **i** Przełożenie przekładni śrubowej
- **m** Moduł poprzeczny przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **m_n** Normalny moduł przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **n_g** Prędkość przekładni śrubowej (*Radian na sekundę*)
- **n_p** Prędkość przekładni zębatej zębatej (*Radian na sekundę*)
- **p** Skok przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **P** Poprzeczny skok średnicy przekładni śrubowej (*1 / milimetr*)
- **p_a** Skok osiowy przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **P_N** Normalny skok kołowy przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **r'** Promień krzywizny przekładni śrubowej (*Milimetr*)
- **r_{vh}** Wirtualny promień koła podziałowego dla przekładni śrubowej (*Milimetr*)



- z Liczba zębów na przekładni śrubowej
- z' Wirtualna liczba zębów na przekładni śrubowej
- z_1 Liczba zębów na pierwszym kole śrubowym
- z_2 Liczba zębów na 2. przekładni śrubowej
- z_p Liczba zębów na zębniku śrubowym
- α Poprzeczny kąt nacisku przekładni śrubowej (Stopień)
- α_n Normalny kąt nacisku przekładni śrubowej (Stopień)
- ψ Kąt spirali przekładni śrubowej (Stopień)



Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stały:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Stała Archimedesa

- **Funkcjonować:** acos, acos(Number)

Odwrotna funkcja cosinus jest funkcją odwrotną funkcji cosinus. Jest to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje stosunek i zwraca kąt, którego cosinus jest równy temu stosunkowi.

- **Funkcjonować:** atan, atan(Number)

Odwrotność tangensa służy do obliczania kąta poprzez zastosowanie stosunku tangensa kąta, który jest przeciwną stroną podzieloną przez sąsiedni bok prawnego trójkąta.

- **Funkcjonować:** cos, cos(Angle)

Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwnoprostokątnej trójkąta.

- **Funkcjonować:** sqrt, sqrt(Number)

Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.

- **Funkcjonować:** tan, tan(Angle)

Tangens kąta to trygonometryczny stosunek długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku sąsiadującego z kątem w trójkącie prostokątnym.

- **Pomiar:** Długość in Milimetr (mm)

Długość Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Kąt in Stopień (°)

Kąt Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Prędkość kątowa in Radian na sekundę (rad/s)

Prędkość kątowa Konwersja jednostek 



- **Pomiar: Odwrotna długość** in 1 / milimetr (mm^{-1})

Odwrotna długość Konwersja jednostek 



Sprawdź inne listy formuł

- Projektowanie przekładni stożkowych Formuły ↗
- Projektowanie przekładni śrubowych Formuły ↗

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/1/2024 | 9:02:00 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

