

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Wärmebelastung Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**
Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 18 Wärmebelastung Formeln

Wärmebelastung ↗

Tatsächliche Belastung und Belastung ↗

1) Tatsächliche Dehnung bei gegebener Stützausbeute für den Wert der tatsächlichen Expansion ↗

$$fx \quad \varepsilon_A = \frac{AE}{L_{bar}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 0.003 = \frac{6\text{mm}}{2000\text{mm}}$$

2) Tatsächliche Dehnung, wenn die Unterstützung nachgibt ↗

$$fx \quad \varepsilon_A = \frac{\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta}{L_{bar}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 0.003 = \frac{0.0005\text{K}^{-1} \cdot 10\text{K} \cdot 2000\text{mm} - 4\text{mm}}{2000\text{mm}}$$

3) Tatsächliche Expansion, wenn die Unterstützung nachgibt ↗

$$fx \quad AE = \alpha_L \cdot L_{bar} \cdot \Delta T - \delta$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 6\text{mm} = 0.0005\text{K}^{-1} \cdot 2000\text{mm} \cdot 10\text{K} - 4\text{mm}$$



4) Tatsächliche Spannung bei gegebener Stützausbeute für den Wert der tatsächlichen Dehnung ↗

fx $\sigma_a = \varepsilon_A \cdot E_{bar}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.693 \text{ MPa} = 0.0033 \cdot 210 \text{ MPa}$

5) Tatsächlicher Stress, wenn die Unterstützung nachgibt ↗

fx $\sigma_a = \frac{(\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta) \cdot E_{bar}}{L_{bar}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.63 \text{ MPa} = \frac{(0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 10 \text{ K} \cdot 2000 \text{ mm} - 4 \text{ mm}) \cdot 210 \text{ MPa}}{2000 \text{ mm}}$

Thermische Belastung und Dehnung ↗

6) Thermische Belastung ↗

fx $\varepsilon = \frac{\Delta L}{l_0}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.2 = \frac{1000 \text{ mm}}{5000 \text{ mm}}$

7) Thermische Belastung bei thermischer Belastung ↗

fx $\varepsilon_s = \frac{\sigma_{th}}{E}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.434783 = \frac{0.01 \text{ MPa}}{0.023 \text{ MPa}}$



8) Thermische Dehnung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten ↗

fx $\varepsilon_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.0425 = 0.0005\text{K}^{-1} \cdot 85\text{K}$

9) Thermische Spannung bei linearem Ausdehnungskoeffizienten ↗

fx $\sigma_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise} \cdot E$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.000978\text{MPa} = 0.0005\text{K}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 0.023\text{MPa}$

10) Thermische Spannung bei thermischer Dehnung ↗

fx $\sigma_s = \varepsilon \cdot E$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.0046\text{MPa} = 0.2 \cdot 0.023\text{MPa}$

11) Verlängerung der Stange, wenn die Stange frei ausgefahren werden kann ↗

fx $\Delta L_{Bar} = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta T_{rise}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $7.225\text{mm} = 5000\text{mm} \cdot 17\text{E}^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K}$

Thermische Beanspruchung in Verbundstäben ↗

12) Auf Messing oder Stahl laden ↗

fx $W_{load} = \sigma \cdot A$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.768\text{kN} = 0.012\text{MPa} \cdot 64000\text{mm}^2$



13) Ausdehnung durch Zugspannung in Stahl ↗

fx $\alpha_s = \frac{\sigma}{E} \cdot L_{bar}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $1043.478\text{mm} = \frac{0.012\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

14) Freie Erweiterung von Stahl ↗

fx $\Delta L_s = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$

15) Kontraktion aufgrund von in Messing induzierter Druckspannung ↗

fx $L_c = \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $434782.6\text{mm} = \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

16) Kostenlose Erweiterung von Kupfer ↗

fx $\Delta L_{cu} = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$



17) Tatsächliche Ausdehnung von Kupfer 

fx $AE_c = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} - \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$

Rechner öffnen **ex**

$$-434779.718696\text{mm} = 17E^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} - \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$$

18) Tatsächliche Expansion von Stahl 

fx $L = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} + \frac{\sigma_t}{E} \cdot L_{bar}$

Rechner öffnen 

$$15046.37\text{mm} = 17E^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} + \frac{0.173000\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$$



Verwendete Variablen

- **A** Querschnittsfläche der Stange (*Quadratmillimeter*)
- **AE** Tatsächliche Erweiterung (*Millimeter*)
- **AE_C** Tatsächlicher Ausbau von Kupfer (*Millimeter*)
- **E** Elastizitätsmodul-Stab (*Megapascal*)
- **E_{bar}** Elastizitätsmodul des Balkens (*Megapascal*)
- **L** Tatsächliche Ausdehnung von Stahl (*Millimeter*)
- **l₀** Anfangslänge (*Millimeter*)
- **L_{bar}** Länge des Balkens (*Millimeter*)
- **L_c** Kontraktion durch Druckspannung in Messing (*Millimeter*)
- **W_{load}** Laden (*Kilonewton*)
- **α_L** Linearer Ausdehnungskoeffizient (*Pro Kelvin*)
- **α_S** Ausdehnung von Stahl unter Zugspannung (*Millimeter*)
- **α_T** Der Wärmeausdehnungskoeffizient (*Pro Grad Celsius*)
- **δ** Ertragsbetrag (Länge) (*Millimeter*)
- **ΔL** Verhinderte Verlängerung (*Millimeter*)
- **ΔL_{Bar}** Erhöhung der Taktlänge (*Millimeter*)
- **ΔL_{cu}** Freie Ausdehnung von Kupfer (*Millimeter*)
- **ΔL_s** Freie Ausdehnung von Stahl (*Millimeter*)
- **ΔT** Temperaturänderung (*Kelvin*)
- **ΔT_{rise}** Temperaturanstieg (*Kelvin*)
- **ε** Thermische Belastung
- **ε_A** Tatsächliche Dehnung
- **ε_C** Thermische Belastung bei gegebenem linearen Ausdehnungskoeffizienten



- ϵ_s Thermische Belastung bei thermischer Belastung
- σ Stress in Bar (*Megapascal*)
- σ_a Tatsächliche Spannung mit Stützfließgrenze (*Megapascal*)
- σ_c Thermische Spannung gegeben durch linearen Ausdehnungskoeffizienten (*Megapascal*)
- σ_c' Druckspannung am Stab (*Megapascal*)
- σ_s Thermische Spannung bei thermischer Beanspruchung (*Megapascal*)
- σ_t Zugspannung (*Megapascal*)
- σ_{th} Thermische Belastung (*Megapascal*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)
Länge Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Bereich** in Quadratmillimeter (mm^2)
Bereich Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Druck** in Megapascal (MPa)
Druck Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Macht** in Kilonewton (kN)
Macht Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Temperaturunterschied** in Kelvin (K)
Temperaturunterschied Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Temperaturkoeffizient des Widerstands** in Pro Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)
Temperaturkoeffizient des Widerstands Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Koeffizient der linearen Ausdehnung** in Pro Kelvin (K^{-1})
Koeffizient der linearen Ausdehnung Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Betonen** in Megapascal (MPa)
Betonen Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Analyse von Bar Formeln ↗
- Direkte Dehnungen der Diagonale Formeln ↗
- Elastische Konstanten Formeln ↗
- Mohrs Kreis Formeln ↗
- Hauptspannungen und -dehnungen Formeln ↗
- Beziehung zwischen Stress und Belastung Formeln ↗
- Belastungsenergie Formeln ↗
- Wärmebelastung Formeln ↗
- Arten von Spannungen Formeln ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2024 | 8:50:45 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

