

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Estresse térmico Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



Lista de 18 Estresse térmico Fórmulas

Estresse térmico

Estresse e Deformação Real

1) Estresse real dado rendimentos de suporte para o valor da tensão real

fx $\sigma_a' = \varepsilon_A \cdot E_{bar}$

[Abrir Calculadora !\[\]\(de95854c7ee024cfadc48187bbb781b2_img.jpg\)](#)

ex $0.693 \text{ MPa} = 0.0033 \cdot 210 \text{ MPa}$

2) Estresse real quando o suporte cede

fx
$$\sigma_a = \frac{(\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta) \cdot E_{bar}}{L_{bar}}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(6a9b39b98eb945faa14c645ec99e4eaa_img.jpg\)](#)

ex
$$0.63 \text{ MPa} = \frac{(0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 10 \text{ K} \cdot 2000 \text{ mm} - 4 \text{ mm}) \cdot 210 \text{ MPa}}{2000 \text{ mm}}$$

3) Expansão real quando o suporte rende

fx $AE = \alpha_L \cdot L_{bar} \cdot \Delta T - \delta$

[Abrir Calculadora !\[\]\(f1c5da15572e3e09d343161be98f508d_img.jpg\)](#)

ex $6 \text{ mm} = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 2000 \text{ mm} \cdot 10 \text{ K} - 4 \text{ mm}$



4) Rendimentos de suporte dados à tensão real para o valor da expansão real[Abrir Calculadora](#)

$$f(x) \quad \varepsilon_A = \frac{AE}{L_{bar}}$$

ex $0.003 = \frac{6\text{mm}}{2000\text{mm}}$

5) Tensão real quando o suporte cede[Abrir Calculadora](#)

$$f(x) \quad \varepsilon_A = \frac{\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta}{L_{bar}}$$

ex $0.003 = \frac{0.0005\text{K}^{-1} \cdot 10\text{K} \cdot 2000\text{mm} - 4\text{mm}}{2000\text{mm}}$

Estresse Térmico e Deformação**6) Deformação Térmica**[Abrir Calculadora](#)

$$f(x) \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{l_0}$$

ex $0.2 = \frac{1000\text{mm}}{5000\text{mm}}$

7) Deformação Térmica dado Coeficiente de Expansão Linear[Abrir Calculadora](#)

$$f(x) \quad \varepsilon_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise}$$

ex $0.0425 = 0.0005\text{K}^{-1} \cdot 85\text{K}$



8) Estresse Térmico dado Coeficiente de Expansão Linear ↗

$$fx \quad \sigma_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise} \cdot E$$

[Abrir Calculadora](#)

$$ex \quad 0.000978 \text{ MPa} = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 85 \text{ K} \cdot 0.023 \text{ MPa}$$

9) Estresse térmico devido à tensão térmica ↗

$$fx \quad \sigma_s = \epsilon \cdot E$$

[Abrir Calculadora](#)

$$ex \quad 0.0046 \text{ MPa} = 0.2 \cdot 0.023 \text{ MPa}$$

10) Extensão da haste se a haste estiver livre para estender ↗

$$fx \quad \Delta L_{Bar} = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta T_{rise}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$ex \quad 7.225 \text{ mm} = 5000 \text{ mm} \cdot 17 \text{ E}^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 85 \text{ K}$$

11) Tensão Térmica dada Estresse Térmico ↗

$$fx \quad \epsilon_s = \frac{\sigma_{th}}{E}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$ex \quad 0.434783 = \frac{0.01 \text{ MPa}}{0.023 \text{ MPa}}$$

Tensão térmica em barras compostas ↗**12) Carga em latão ou aço** ↗

$$fx \quad W_{load} = \sigma \cdot A$$

[Abrir Calculadora](#)

$$ex \quad 0.768 \text{ kN} = 0.012 \text{ MPa} \cdot 64000 \text{ mm}^2$$



13) Contração devido à Tensão Compressiva Induzida em Latão ↗

$$fx \quad L_c = \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 434782.6\text{mm} = \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$$

14) Expansão devido à tensão de tração no aço ↗

$$fx \quad \alpha_s = \frac{\sigma}{E} \cdot L_{bar}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 1043.478\text{mm} = \frac{0.012\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$$

15) Expansão Livre de Aço ↗

$$fx \quad \Delta L_s = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$$

16) Expansão Livre de Cobre ↗

$$fx \quad \Delta L_{cu} = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$$



17) Expansão real do aço ↗

fx $L = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} + \frac{\sigma_t}{E} \cdot L_{bar}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $15046.37\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} + \frac{0.173000\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

18) Expansão real do cobre ↗

fx $AE_c = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} - \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$

[Abrir Calculadora ↗](#)**ex**

$-434779.718696\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} - \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$



Variáveis Usadas

- **A** Área da seção transversal da barra (*Milímetros Quadrados*)
- **ΔE** Expansão real (*Milímetro*)
- **ΔE_C** Expansão real do cobre (*Milímetro*)
- **E** Barra de Módulo de Young (*Megapascal*)
- **E_{bar}** Módulo de elasticidade da barra (*Megapascal*)
- **L** Expansão real do aço (*Milímetro*)
- **l₀** Comprimento Inicial (*Milímetro*)
- **L_{bar}** Comprimento da barra (*Milímetro*)
- **L_c** Contração devido à tensão compressiva em latão (*Milímetro*)
- **W_{load}** Carregar (*Kilonewton*)
- **α_L** Coeficiente de Expansão Linear (*Por Kelvin*)
- **α_S** Expansão do aço sob tensão de tração (*Milímetro*)
- **α_T** Coeficiente de expansão térmica (*Por Grau Celsius*)
- **δ** Valor do rendimento (comprimento) (*Milímetro*)
- **ΔL** Extensão Impedida (*Milímetro*)
- **ΔL_{Bar}** Aumento no comprimento da barra (*Milímetro*)
- **ΔL_{cu}** Expansão Livre de Cobre (*Milímetro*)
- **ΔL_s** Expansão Livre do Aço (*Milímetro*)
- **ΔT** Mudança de temperatura (*Kelvin*)
- **ΔT_{rise}** Aumento de temperatura (*Kelvin*)
- **ε** Tensão Térmica
- **ε_A** Tensão real
- **ε_C** Deformação térmica dada Coef. de Expansão Linear



- ϵ_s Deformação térmica devido ao estresse térmico
- σ Estresse em Bar (*Megapascal*)
- σ_a Estresse real com rendimento de suporte (*Megapascal*)
- σ_c Estresse térmico dado Coef. de Expansão Linear (*Megapascal*)
- σ_c Tensão de compressão na barra (*Megapascal*)
- σ_s Estresse térmico dada a tensão térmica (*Megapascal*)
- σ_t Tensão de Tração (*Megapascal*)
- σ_{th} Estresse térmico (*Megapascal*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Medição:** Comprimento in Milímetro (mm)
Comprimento Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Área in Milímetros Quadrados (mm²)
Área Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Pressão in Megapascal (MPa)
Pressão Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Força in Kilonewton (kN)
Força Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Diferença de temperatura in Kelvin (K)
Diferença de temperatura Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Coeficiente de Temperatura de Resistência in Por Grau Celsius (°C⁻¹)
Coeficiente de Temperatura de Resistência Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Coeficiente de Expansão Linear in Por Kelvin (K⁻¹)
Coeficiente de Expansão Linear Conversão de unidades ↗
- **Medição:** Estresse in Megapascal (MPa)
Estresse Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Análise de Barra Fórmulas 
- Deformações Diretas da Diagonal Fórmulas 
- Constantes Elásticas Fórmulas 
- Círculo de Mohr Fórmulas 
- Principais tensões e tensões Fórmulas 
- Relação entre estresse e tensão Fórmulas 
- Energia de deformação Fórmulas 
- Estresse térmico Fórmulas 
- Tipos de tensões Fórmulas 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2024 | 8:50:45 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

