

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Machines de levage Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 33 Machines de levage Formules

Machines de levage ↗

Caractéristiques de conception des machines ↗

1) Avantage mécanique compte tenu de la charge et de l'effort ↗

fx
$$M_a = \frac{W}{P}$$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex
$$5 = \frac{1000N}{200N}$$

2) Charge idéale compte tenu du rapport de vitesse et de l'effort ↗

fx
$$W_i = V_i \cdot P$$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex
$$1200N = 6 \cdot 200N$$

3) Charge levée compte tenu de l'effort et de l'avantage mécanique ↗

fx
$$W = M_a \cdot P$$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex
$$1000N = 5 \cdot 200N$$



4) Efficacité de la machine compte tenu de l'avantage mécanique et du rapport de vitesse ↗

fx $\eta = \frac{M_a}{V_i}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.833333 = \frac{5}{6}$

5) Effort de friction perdu ↗

fx $F_e = P - \frac{W}{V_i}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $33.33333N = 200N - \frac{1000N}{6}$

6) Effort idéal étant donné le rapport de charge et de vitesse ↗

fx $P_o = \frac{W}{V_i}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $166.6667N = \frac{1000N}{6}$

7) Effort requis par la machine pour surmonter la résistance et accomplir le travail ↗

fx $P = \frac{W}{M_a}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $200N = \frac{1000N}{5}$



8) Rapport de vitesse étant donné la distance déplacée en raison de l'effort et la distance déplacée en raison de la charge ↗

fx $V_i = \frac{D_e}{D_l}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $6.4 = \frac{24\text{m}}{3.75\text{m}}$

9) Résultat de travail utile de la machine ↗

fx $W_1 = W \cdot D_l$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $3750\text{J} = 1000\text{N} \cdot 3.75\text{m}$

10) Travail effectué par effort ↗

fx $W_1 = W \cdot D_l$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $3750\text{J} = 1000\text{N} \cdot 3.75\text{m}$

Poulie ↗

11) Efficacité du bloc de poulie à engrenages ↗

fx $\eta = \frac{M_a}{V_i}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.833333 = \frac{5}{6}$



12) Efficacité du bloc de poulie à vis sans fin ↗

fx $\eta = \frac{M_a}{V_i}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.833333 = \frac{5}{6}$

13) Efficacité du bloc de poulie différentielle de Weston ↗

fx $\eta = \frac{M_a}{V_i}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.833333 = \frac{5}{6}$

14) Raccourcissement net de la chaîne dans le bloc de poulie différentielle de Weston ↗

fx $L_c = \pi \cdot (d_l - d_s)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.062832m = \pi \cdot (0.06m - .04m)$

15) Raccourcissement net de la corde dans le bloc de poulie à vis sans fin ↗

fx $L_s = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T_w}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.274889m = \frac{2 \cdot \pi \cdot 1.4m}{32}$



16) Rapport de vitesse dans la poulie différentielle de Weston compte tenu du nombre de dents ↗

fx $V_i = 2 \cdot \frac{T_1}{T_1 - T_2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $6.133333 = 2 \cdot \frac{46}{46 - 31}$

17) Rapport de vitesse dans la poulie différentielle de Weston compte tenu du rayon des poulies ↗

fx $V_i = 2 \cdot \frac{r_1}{r_1 - r_2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $6.545455 = 2 \cdot \frac{9m}{9m - 6.25m}$

18) Rapport de vitesse dans le bloc de poulie différentielle de Weston ↗

fx $V_i = \frac{2 \cdot d_l}{d_l - d_s}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $6 = \frac{2 \cdot 0.06m}{0.06m - .04m}$

19) Rapport de vitesse du bloc de poulie à vis sans fin ↗

fx $V_i = \frac{d_w \cdot T_w}{R}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $6.857143 = \frac{0.3m \cdot 32}{1.4m}$



Cric à vis ↗

20) Couple requis lorsque la charge augmente dans le vérin à vis ↗

fx $T_{asc} = \frac{d_m}{2} \cdot W \cdot \tan(\theta + \Phi)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $2748.452\text{N*m} = \frac{0.24\text{m}}{2} \cdot 1000\text{N} \cdot \tan(75^\circ + 12.5^\circ)$

21) Couple requis pendant que la charge descend dans le vérin à vis ↗

fx $T_{des} = \frac{d_m}{2} \cdot W \cdot \tan(\theta - \Phi)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $230.5179\text{N*m} = \frac{0.24\text{m}}{2} \cdot 1000\text{N} \cdot \tan(75^\circ - 12.5^\circ)$

22) Efficacité du vérin à vis ↗

fx $\eta = \frac{\tan(\psi)}{\tan(\psi + \theta)} \cdot 100$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.839817 = \frac{\tan(12.9^\circ)}{\tan(12.9^\circ + 75^\circ)} \cdot 100$



23) Efficacité du vérin à vis à vis sans fin ↗

$$fx \quad \eta = \frac{M_a}{V_i}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.833333 = \frac{5}{6}$$

24) Efficacité du vérin à vis différentiel ↗

$$fx \quad \eta = \frac{M_a}{V_i}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.833333 = \frac{5}{6}$$

25) Rapport de vitesse du vérin à vis à vis sans fin ↗

$$fx \quad V_i = \frac{2 \cdot \pi \cdot R_w \cdot T_s}{P_s}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.485145 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0.85m \cdot 17}{14m}$$

26) Rapport de vitesse du vérin à vis à vis sans fin avec double filetage ↗

$$fx \quad V_i = \frac{2 \cdot \pi \cdot R_w \cdot T_w}{2 \cdot P_s}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.103666 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0.85m \cdot 32}{2 \cdot 14m}$$



27) Rapport de vitesse du vérin à vis à vis sans fin avec plusieurs filetages**Ouvrir la calculatrice**

fx
$$V_i = \frac{2 \cdot \pi \cdot R_w \cdot T_w}{n \cdot P_s}$$

ex
$$6.103666 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0.85m \cdot 32}{2 \cdot 14m}$$

28) Rapport de vitesse du vérin à vis différentiel**Ouvrir la calculatrice**

fx
$$V_i = \frac{2 \cdot \pi \cdot l}{p_a - p_b}$$

ex
$$6.283185 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 12m}{34m - 22m}$$

29) Rapport de vitesse du vérin à vis simple**Ouvrir la calculatrice**

fx
$$V_i = \frac{2 \cdot \pi \cdot l}{P_s}$$

ex
$$5.385587 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 12m}{14m}$$



Roue à vis sans fin ↗

30) Efficacité de la vis sans fin et de la roue à vis sans fin ↗

fx

$$\eta = \frac{M_a}{V_i}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$0.833333 = \frac{5}{6}$$

31) Rapport de vitesse de la vis sans fin et de la roue à vis sans fin ↗

fx

$$V_i = \frac{D_m \cdot T_w}{2 \cdot R_d}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$6.857143 = \frac{0.15m \cdot 32}{2 \cdot 0.35m}$$

32) Rapport de vitesse de la vis sans fin et de la roue à vis sans fin, si la vis sans fin est à double filetage ↗

fx

$$V_i = \frac{d_w \cdot T_w}{4 \cdot R_d}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$6.857143 = \frac{0.3m \cdot 32}{4 \cdot 0.35m}$$



33) Rapport de vitesse du ver et de la roue à vis sans fin, si le ver a plusieurs threads


$$V_i = \frac{d_w \cdot T_w}{2 \cdot n \cdot R_d}$$

Ouvrir la calculatrice 


$$6.857143 = \frac{0.3m \cdot 32}{2 \cdot 2 \cdot 0.35m}$$



Variables utilisées

- D_e Distance parcourue grâce à l'effort (*Mètre*)
- d_l Diamètre de la plus grande poulie (*Mètre*)
- D_l Distance parcourue en raison de la charge (*Mètre*)
- d_m Diamètre moyen de la vis (*Mètre*)
- D_m Diamètre minimum de la roue d'effort (*Mètre*)
- d_s Diamètre de la poulie la plus petite (*Mètre*)
- d_w Diamètre de la roue d'effort (*Mètre*)
- F_e Effort de friction perdu (*Newton*)
- l Longueur du bras de levier (*Mètre*)
- L_c Raccourcissement net de la chaîne (*Mètre*)
- L_s Raccourcissement net de la corde (*Mètre*)
- M_a Avantage mécanique
- n Nombre de fils
- P Effort (*Newton*)
- p_a Pas de la vis A (*Mètre*)
- p_b Pas de la vis B (*Mètre*)
- P_o Effort idéal (*Newton*)
- P_s Pas (*Mètre*)
- R Rayon de la poulie (*Mètre*)
- r_1 Rayon de la plus grande poulie (*Mètre*)
- r_2 Rayon de la poulie la plus petite (*Mètre*)



- **R_d** Rayon du tambour de charge (*Mètre*)
- **R_w** Roue à rayon d'effort (*Mètre*)
- **T₁** Nombre de dents de la plus grande poulie
- **T₂** Nombre de dents de la plus petite poulie
- **T_{asc}** Couple requis pendant la montée de la charge (*Newton-mètre*)
- **T_{des}** Couple requis pendant la descente de la charge (*Newton-mètre*)
- **T_s** Nombre de dents dans l'arbre de la vis
- **T_w** Nombre de dents sur la roue à vis sans fin
- **V_i** Rapport de vitesse
- **W** Charger (*Newton*)
- **W_i** Charge idéale (*Newton*)
- **W_l** Travail effectué (*Joule*)
- **η** Efficacité
- **θ** Angle de frottement (*Degré*)
- **Φ** Angle limite de frottement (*Degré*)
- **Ψ** Angle d'hélice (*Degré*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante d'Archimède

- **Fonction:** tan, tan(Angle)

La tangente d'un angle est le rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle.

- **La mesure:** Longueur in Mètre (m)

Longueur Conversion d'unité 

- **La mesure:** Énergie in Joule (J)

Énergie Conversion d'unité 

- **La mesure:** Force in Newton (N)

Force Conversion d'unité 

- **La mesure:** Angle in Degré (°)

Angle Conversion d'unité 

- **La mesure:** Couple in Newton-mètre (N*m)

Couple Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- Machines de levage Formules 

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

9/11/2024 | 7:44:17 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

