

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Dimensões do rebite Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de
unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



Lista de 16 Dimensões do rebite Fórmulas

Dimensões do rebite ↗

1) Arremesso ao longo da borda de calafetagem ↗

fx $p_c = 14 \cdot \left(\left(\frac{(h_c)^3}{P_f} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + d$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $31.26949\text{mm} = 14 \cdot \left(\left(\frac{(14\text{mm})^3}{3.4\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{4}} \right) + 18\text{mm}$

2) Diâmetro do rebite dada a espessura da placa ↗

fx $d = 0.2 \cdot \sqrt{t_1}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $20.59126\text{mm} = 0.2 \cdot \sqrt{10.6\text{mm}}$

3) Diâmetro do rebite dado a margem do rebite ↗

fx $d = \frac{m}{1.5}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $18\text{mm} = \frac{27\text{mm}}{1.5}$



4) Diâmetro do rebite dado o passo ao longo da borda de calafetagem ↗

fx $d = p_c - 14 \cdot \left(\frac{(h_c)^3}{P_f} \right)^{\frac{1}{4}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $17.93051\text{mm} = 31.2\text{mm} - 14 \cdot \left(\frac{(14\text{mm})^3}{3.4\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{4}}$

5) Diâmetro dos rebites para a junta sobreposta ↗

fx $d = \left(4 \cdot \frac{P}{\pi \cdot n \cdot \tau} \right)^{0.5}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $18.03839\text{mm} = \left(4 \cdot \frac{46000\text{N}}{\pi \cdot 3 \cdot 60\text{N/mm}^2} \right)^{0.5}$

6) Margem do Rebite ↗

fx $m = 1.5 \cdot d$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $27\text{mm} = 1.5 \cdot 18\text{mm}$



7) Número de rebites por passo dada a resistência ao esmagamento das placas ↗

$$fx \quad n = \frac{P_c}{d \cdot t_1 \cdot \sigma_c}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $2.999688 = \frac{53800N}{18mm \cdot 10.6mm \cdot 94N/mm^2}$

8) Passo diagonal ↗

$$fx \quad p_d = \frac{2 \cdot p_l + d}{3}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $27.46667mm = \frac{2 \cdot 32.2mm + 18mm}{3}$

9) Passo do Rebite ↗

$$fx \quad p = 3 \cdot d$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $54mm = 3 \cdot 18mm$

10) Passo dos rebites com resistência à tração da placa entre dois rebites ↗

$$fx \quad p = \left(\frac{P_t}{t_1 \cdot \sigma_t} \right) + d$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $54.03774mm = \left(\frac{28650N}{10.6mm \cdot 75N/mm^2} \right) + 18mm$



11) Passo longitudinal ↗

fx $p_l = \frac{3 \cdot p_d - d}{2}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $32.25\text{mm} = \frac{3 \cdot 27.5\text{mm} - 18\text{mm}}{2}$

12) Passo transversal ↗

fx $p_t = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot p_l + d}{3}\right)^2 - \left(\frac{p_l}{2}\right)^2}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $22.25326\text{mm} = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot 32.2\text{mm} + 18\text{mm}}{3}\right)^2 - \left(\frac{32.2\text{mm}}{2}\right)^2}$

13) Passo transversal da rebitagem da corrente do rebite ↗

fx $p_t = 0.8 \cdot p$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $43.2\text{mm} = 0.8 \cdot 54\text{mm}$

14) Passo transversal mínimo de acordo com o código de caldeira ASME se a relação de p for d for menor que 4 ↗

fx $p_t = 1.75 \cdot d$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $31.5\text{mm} = 1.75 \cdot 18\text{mm}$



15) Passo transversal mínimo de acordo com o código de caldeira ASME se a relação de p para d for maior que 4 (SI) 

fx $p_t = 1.75 \cdot d + .001 \cdot (p_l - d)$

Abrir Calculadora 

ex $31.5142\text{mm} = 1.75 \cdot 18\text{mm} + .001 \cdot (32.2\text{mm} - 18\text{mm})$

16) Passo transversal para rebitagem Zig-Zag 

fx $p_t = 0.6 \cdot p$

Abrir Calculadora 

ex $32.4\text{mm} = 0.6 \cdot 54\text{mm}$



Variáveis Usadas

- d Diâmetro do rebite (*Milímetro*)
- h_c Espessura da placa de cobertura da junta rebitada (*Milímetro*)
- m Margem do Rebite (*Milímetro*)
- n Rebites por passo
- p Passo do Rebite (*Milímetro*)
- P Força de tração em placas rebitadas (*Newton*)
- p_c Passo ao longo da borda de calafetagem (*Milímetro*)
- P_c Resistência ao esmagamento da placa rebitada por passo (*Newton*)
- p_d Passo diagonal da junta de rebite (*Milímetro*)
- P_f Intensidade da pressão do fluido (*Newton/milímetro quadrado*)
- p_l Passo longitudinal da junta de rebite (*Milímetro*)
- p_t Passo Transversal do Rebite (*Milímetro*)
- P_t Resistência à tração da placa por passo do rebite (*Newton*)
- t_1 Espessura da Placa 1 da Junta Rebitada (*Milímetro*)
- σ_c Tensão compressiva admissível da placa rebitada (*Newton/milímetro quadrado*)
- σ_t Tensão de tração em placa rebitada (*Newton/milímetro quadrado*)
- T Tensão de cisalhamento admissível para rebite (*Newton/milímetro quadrado*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante de Arquimedes

- **Função:** sqrt, sqrt(Number)

Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.

- **Medição:** Comprimento in Milímetro (mm)

Comprimento Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Pressão in Newton/milímetro quadrado (N/mm²)

Pressão Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Força in Newton (N)

Força Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Dimensões do rebite Fórmulas 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/29/2024 | 6:30:48 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

