

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Subsistema de finalidade especial CMOS Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



Lista de 20 Subsistema de finalidade especial CMOS Fórmulas

Subsistema de finalidade especial CMOS ↗

1) Atraso para Dois Inversores em Série ↗

fx $D_C = h_1 + h_2 + 2 \cdot P_{inv}$

Abrir Calculadora ↗

ex $0.05s = 2.14mW + 31mW + 2 \cdot 8.43mW$

2) Capacitância de Carga Externa ↗

fx $C_{out} = h \cdot C_{in}$

Abrir Calculadora ↗

ex $42pF = 0.84 \cdot 50pF$

3) Consumo de energia do chip ↗

fx $P_{chip} = \frac{\Delta T}{\Theta_j}$

Abrir Calculadora ↗

ex $0.797342mW = \frac{2.4K}{3.01K/mW}$

4) Diferença de temperatura entre transistores ↗

fx $\Delta T = \Theta_j \cdot P_{chip}$

Abrir Calculadora ↗

ex $2.39897K = 3.01K/mW \cdot 0.797mW$



5) Erro do detector de fase PLL 

$$fx \Delta\Phi_{er} = \Delta\Phi_{in} - \Delta\Phi_c$$

Abrir Calculadora 

$$ex 4.78 = 5.99 - 1.21$$

6) Esforço de Palco 

$$fx f = h \cdot g$$

Abrir Calculadora 

$$ex 3.9984 = 0.84 \cdot 4.76$$

7) Esforço elétrico do inversor 1 

$$fx h_1 = D_C - (h_2 + 2 \cdot P_{inv})$$

Abrir Calculadora 

$$ex 2.14mW = 0.05s - (31mW + 2 \cdot 8.43mW)$$

8) Esforço elétrico do inversor 2 

$$fx h_2 = D_C - (h_1 + 2 \cdot P_{inv})$$

Abrir Calculadora 

$$ex 31mW = 0.05s - (2.14mW + 2 \cdot 8.43mW)$$

9) Fanout of Gate 

$$fx h = \frac{f}{g}$$

Abrir Calculadora 

$$ex 0.838235 = \frac{3.99}{4.76}$$



10) Fase do relógio de entrada PLL ↗

fx $\Delta\Phi_{in} = \frac{\Phi_{out}}{H_s}$

Abrir Calculadora ↗

ex $5.98998 = \frac{29.89}{4.99}$

11) Fase do relógio de saída PLL ↗

fx $\Phi_{out} = H_s \cdot \Delta\Phi_{in}$

Abrir Calculadora ↗

ex $29.8901 = 4.99 \cdot 5.99$

12) Feedback Clock PLL ↗

fx $\Delta\Phi_c = \Delta\Phi_{in} - \Delta\Phi_{er}$

Abrir Calculadora ↗

ex $1.21 = 5.99 - 4.78$

13) Função de transferência de PLL ↗

fx $H_s = \frac{\Phi_{out}}{\Delta\Phi_{in}}$

Abrir Calculadora ↗

ex $4.989983 = \frac{29.89}{5.99}$

14) Gate Delay ↗

fx $G_d = 2^{N_{sr}}$

Abrir Calculadora ↗

ex $4.594793s = 2^{2.2}$



15) Mudança na fase do relógio ↗

fx $\Delta\Phi_f = \frac{\Phi_{out}}{f_{abs}}$

Abrir Calculadora ↗

ex $2.989 = \frac{29.89}{10\text{Hz}}$

16) Mudança na frequênciā do relógio ↗

fx $\Delta f = \frac{h}{f_{abs}}$

Abrir Calculadora ↗

ex $0.084\text{Hz} = \frac{0.84}{10\text{Hz}}$

17) Potênciā do inversor ↗

fx $P_{inv} = \frac{D_C - (h_1 + h_2)}{2}$

Abrir Calculadora ↗

ex $8.43\text{mW} = \frac{0.05\text{s} - (2.14\text{mW} + 31\text{mW})}{2}$

18) Resistênciā em série da matriz ao pacote ↗

fx $\Theta_{jp} = \Theta_j - \Theta_{pa}$

Abrir Calculadora ↗

ex $1.6\text{K/mW} = 3.01\text{K/mW} - 1.41\text{K/mW}$



19) Resistência em série do pacote ao ar 

fx $\Theta_{pa} = \Theta_j - \Theta_{jp}$

Abrir Calculadora 

ex $1.41\text{K/mW} = 3.01\text{K/mW} - 1.60\text{K/mW}$

20) Resistência térmica entre junção e ambiente 

fx $\Theta_j = \frac{\Delta T}{P_{chip}}$

Abrir Calculadora 

ex $3.011292\text{K/mW} = \frac{2.4\text{K}}{0.797\text{mW}}$



Variáveis Usadas

- C_{in} Capacitância de entrada (*Picofarad*)
- C_{out} Capacitância de Carga Externa (*Picofarad*)
- D_C Atraso de Correntes (*Segundo*)
- f Esforço de palco
- f_{abs} Frequência Absoluta (*Hertz*)
- g Esforço Lógico
- G_d Atraso do portão (*Segundo*)
- h Espalham
- h_1 Esforço Elétrico 1 (*Miliwatt*)
- h_2 Esforço Elétrico 2 (*Miliwatt*)
- H_s Função de transferência PLL
- N_{sr} SRAM de N bits
- P_{chip} Consumo de energia do chip (*Miliwatt*)
- P_{inv} Potência do inversor (*Miliwatt*)
- Δf Mudança na frequência do relógio (*Hertz*)
- ΔT Transistores de diferença de temperatura (*Kelvin*)
- $\Delta\Phi_c$ Relógio de feedback PLL
- $\Delta\Phi_{er}$ Detector de erros PLL
- $\Delta\Phi_f$ Mudança na fase do relógio
- $\Delta\Phi_{in}$ Fase do relógio de referência de entrada
- Θ_j Resistência Térmica entre Junção e Ambiente (*Kelvin por miliwatt*)



- Θ_{jp} Resistência em série da matriz até a embalagem (*Kelvin por miliwatt*)
- Θ_{pa} Resistência em série do pacote ao ar (*Kelvin por miliwatt*)
- Φ_{out} Fase do relógio de saída PLL



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Medição: Tempo** in Segundo (s)

Tempo Conversão de unidades ↗

- **Medição: Temperatura** in Kelvin (K)

Temperatura Conversão de unidades ↗

- **Medição: Poder** in Miliwatt (mW)

Poder Conversão de unidades ↗

- **Medição: Frequência** in Hertz (Hz)

Frequência Conversão de unidades ↗

- **Medição: Capacitância** in Picofarad (pF)

Capacitância Conversão de unidades ↗

- **Medição: Resistência térmica** in Kelvin por miliwatt (K/mW)

Resistência térmica Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Subsistema de Datapath de matriz Fórmulas 
- Características do circuito CMOS Fórmulas 
- Características de atraso CMOS Fórmulas 
- Características de projeto CMOS Fórmulas 
- Métricas de potência CMOS Fórmulas 
- Subsistema de finalidade especial CMOS Fórmulas 
- Características de tempo CMOS Fórmulas 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/20/2023 | 4:48:30 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

