


[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Геометрия Фастнера Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

**Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**



Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



## Список 38 Геометрия Фастнера Формулы

### Геометрия Фастнера ↗

1) Большой диаметр внутренней резьбы с учетом высоты основного треугольника ↗

fx  $D = D_c + (1.25 \cdot H)$

Открыть калькулятор ↗

ex  $29.995\text{mm} = 25.67\text{mm} + (1.25 \cdot 3.46\text{mm})$

2) Большой диаметр внутренней резьбы с учетом шага и малого диаметра внешней резьбы ↗

fx  $D = d_c + (1.227 \cdot p)$

Открыть калькулятор ↗

ex  $29.78573\text{mm} = 24.89\text{mm} + (1.227 \cdot 3.99\text{mm})$

3) Большой диаметр внутренней резьбы с учетом шага и малого диаметра внутренней резьбы ↗

fx  $D = (1.083 \cdot p) + D_c$

Открыть калькулятор ↗

ex  $29.99117\text{mm} = (1.083 \cdot 3.99\text{mm}) + 25.67\text{mm}$

4) Большой диаметр наружной резьбы при заданной высоте основного треугольника ↗

fx  $d = d_p + (0.75 \cdot H)$

Открыть калькулятор ↗

ex  $29.795\text{mm} = 27.2\text{mm} + (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$



## 5) Высота гайки ↗

$$fx \quad h_n = \frac{P}{\pi \cdot \tau \cdot (d_c')}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 8.800332\text{mm} = \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 120\text{N/mm}^2 \cdot 8.5\text{mm}}$$

## 6) Высота основного профиля резьбы ↗

$$fx \quad h = 0.640327 \cdot p$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 2.554905\text{mm} = 0.640327 \cdot 3.99\text{mm}$$

## 7) Высота основного треугольника винтовой резьбы при заданном делительном диаметре внутренней резьбы ↗

$$fx \quad H = \frac{D - D_p}{0.75}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 3.466667\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 27.4\text{mm}}{0.75}$$

## 8) Высота основного треугольника винтовой резьбы при заданном делительном диаметре наружной резьбы ↗

$$fx \quad H = \frac{d - d_p}{0.75}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 3.466667\text{mm} = \frac{29.8\text{mm} - 27.2\text{mm}}{0.75}$$



**9) Высота основного треугольника резьбы** ↗

**fx**  $H = 0.960491 \cdot p$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $3.832359\text{mm} = 0.960491 \cdot 3.99\text{mm}$

**10) Высота основного треугольника резьбы при заданном малом диаметре наружной резьбы** ↗

**fx**  $H = \frac{12}{17} \cdot (d - d_c)$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $3.465882\text{mm} = \frac{12}{17} \cdot (29.8\text{mm} - 24.89\text{mm})$

**11) Высота основного треугольника резьбы с учетом малого диаметра внутренней резьбы** ↗

**fx**  $H = \frac{D - D_c}{1.25}$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $3.464\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 25.67\text{mm}}{1.25}$

**12) Делительный диаметр внутренней резьбы с учетом высоты основного треугольника** ↗

**fx**  $D_p = D - (0.75 \cdot H)$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $27.405\text{mm} = 30\text{mm} - (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$



### 13) Делительный диаметр наружной резьбы с учетом высоты основного треугольника ↗

**fx**  $d_p = d - (0.75 \cdot H)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $27.205\text{mm} = 29.8\text{mm} - (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$

### 14) Диаметр сердечника болта ↗

**fx**  $(d_c') = \frac{P}{\pi \cdot \tau \cdot h_n}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $8.500321\text{mm} = \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 120\text{N/mm}^2 \cdot 8.8\text{mm}}$

### 15) Диаметр сердечника болта с учетом номинального диаметра ↗

**fx**  $(d_c') = 0.8 \cdot d_b$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $8\text{mm} = 0.8 \cdot 10\text{mm}$

### 16) Диаметр сердечника болта с учетом растягивающего напряжения ↗

**fx**  $(d_c') = \sqrt{4 \cdot \frac{P}{\pi \cdot \sigma_t}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $15.73605\text{mm} = \sqrt{4 \cdot \frac{28200\text{N}}{\pi \cdot 145\text{N/mm}^2}}$



**17) Диаметр сердечника болта с учетом шага** ↗

$$fx \quad (d_c') = d_b - (1.22687 \cdot p_b)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 8.466412\text{mm} = 10\text{mm} - (1.22687 \cdot 1.25\text{mm})$$

**18) Меньший диаметр внутренней резьбы с учетом шага и большого диаметра внутренней резьбы** ↗

$$fx \quad D_c = D - (1.083 \cdot p)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 25.67883\text{mm} = 30\text{mm} - (1.083 \cdot 3.99\text{mm})$$

**19) Меньший диаметр наружной резьбы с учетом шага и большого диаметра внутренней резьбы** ↗

$$fx \quad d_c = D - (1.227 \cdot p)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 25.10427\text{mm} = 30\text{mm} - (1.227 \cdot 3.99\text{mm})$$

**20) Наибольший диаметр внутренней резьбы с учетом делительного диаметра внутренней резьбы** ↗

$$fx \quad D = D_p + (0.75 \cdot H)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 29.995\text{mm} = 27.4\text{mm} + (0.75 \cdot 3.46\text{mm})$$



**21) Наибольший диаметр наружной резьбы при заданном малом диаметре наружной резьбы** ↗

**fx**  $d = d_c + \left( \frac{17}{12} \cdot H \right)$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $29.79167\text{mm} = 24.89\text{mm} + \left( \frac{17}{12} \cdot 3.46\text{mm} \right)$

**22) Наибольший диаметр наружной резьбы с учетом шага и делительного диаметра наружной резьбы** ↗

**fx**  $d = d_p + (0.650 \cdot p)$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $29.7935\text{mm} = 27.2\text{mm} + (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$

**23) Наименьший диаметр внутренней резьбы с учетом шага и делительного диаметра внутренней резьбы** ↗

**fx**  $D = D_p + (0.650 \cdot p)$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $29.9935\text{mm} = 27.4\text{mm} + (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$

**24) Номинальный диаметр болта** ↗

**fx**  $d_b = (d_c') + (1.22687 \cdot p_b)$

[Открыть калькулятор](#) ↗

**ex**  $10.03359\text{mm} = 8.5\text{mm} + (1.22687 \cdot 1.25\text{mm})$



## 25) Номинальный диаметр болта с учетом диаметра сердечника ↗

$$fx \quad d_b = \frac{d_c}{0.8}$$

[Открыть калькулятор](#) ↗

$$ex \quad 10.625mm = \frac{8.5mm}{0.8}$$

## 26) Радиус корня резьбы ↗

$$fx \quad r = 0.137329 \cdot p$$

[Открыть калькулятор](#) ↗

$$ex \quad 0.547943mm = 0.137329 \cdot 3.99mm$$

## 27) Уменьшенный диаметр внешней резьбы при заданной высоте основного треугольника ↗

$$fx \quad d_c = d - \left( \frac{17}{12} \cdot H \right)$$

[Открыть калькулятор](#) ↗

$$ex \quad 24.89833mm = 29.8mm - \left( \frac{17}{12} \cdot 3.46mm \right)$$

## 28) Уменьшенный диаметр внутренней резьбы с учетом высоты основного треугольника ↗

$$fx \quad D_c = D - (1.25 \cdot H)$$

[Открыть калькулятор](#) ↗

$$ex \quad 25.675mm = 30mm - (1.25 \cdot 3.46mm)$$



## 29) Шаг Диаметр внешней резьбы с учетом шага ↗

$$fx \quad d_p = d - (0.650 \cdot p)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 27.2065\text{mm} = 29.8\text{mm} - (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$$

## 30) Шаг Диаметр внутренней резьбы с учетом шага ↗

$$fx \quad D_p = D - (0.650 \cdot p)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 27.4065\text{mm} = 30\text{mm} - (0.650 \cdot 3.99\text{mm})$$

## 31) Шаг резьбы болта ↗

$$fx \quad p_b = \frac{d_b - (d_c')}{1.22687}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 1.222623\text{mm} = \frac{10\text{mm} - 8.5\text{mm}}{1.22687}$$

## 32) Шаг резьбы с учетом большого диаметра внутренней резьбы ↗

$$fx \quad p = \frac{D - d_c}{1.227}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 4.164629\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 24.89\text{mm}}{1.227}$$



### 33) Шаг резьбы с учетом высоты основного профиля ↗

**fx**  $p = \frac{h}{0.640327}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $3.98234\text{mm} = \frac{2.55\text{mm}}{0.640327}$

### 34) Шаг резьбы с учетом высоты фундаментального треугольника ↗

**fx**  $p = \frac{H}{0.960491}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $3.602324\text{mm} = \frac{3.46\text{mm}}{0.960491}$

### 35) Шаг резьбы с учетом делительного диаметра внешней резьбы ↗

**fx**  $p = \frac{d - d_p}{0.650}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $4\text{mm} = \frac{29.8\text{mm} - 27.2\text{mm}}{0.650}$

### 36) Шаг резьбы с учетом делительного диаметра внутренней резьбы ↗

**fx**  $p = \frac{D - D_p}{0.650}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $4\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 27.4\text{mm}}{0.650}$



**37) Шаг резьбы с учетом малого диаметра внутренней резьбы** 

**fx** 
$$p = \frac{D - D_c}{1.083}$$

**Открыть калькулятор** 

**ex** 
$$3.998153\text{mm} = \frac{30\text{mm} - 25.67\text{mm}}{1.083}$$

**38) Шаг резьбы с учетом радиуса корня** 

**fx** 
$$p = \frac{r}{0.137329}$$

**Открыть калькулятор** 

**ex** 
$$2.912713\text{mm} = \frac{0.4\text{mm}}{0.137329}$$



## Используемые переменные

- $d$  Основной диаметр внешней резьбы (*Миллиметр*)
- $D$  Основной диаметр внутренней резьбы (*Миллиметр*)
- $d_b$  Номинальный диаметр резьбового болта (*Миллиметр*)
- $d_c$  Малый диаметр внешней резьбы (*Миллиметр*)
- $d_c'$  Диаметр сердечника резьбового болта (*Миллиметр*)
- $D_c$  Малый диаметр внутренней резьбы (*Миллиметр*)
- $d_p$  Диаметр шага внешней резьбы (*Миллиметр*)
- $D_p$  Диаметр шага внутренней резьбы (*Миллиметр*)
- $h$  Высота базового профиля (*Миллиметр*)
- $H$  Высота фундаментального треугольника (*Миллиметр*)
- $h_n$  Высота гайки (*Миллиметр*)
- $p$  Шаг резьбы (*Миллиметр*)
- $P$  Растворяющее усилие на болте (*Ньютон*)
- $p_b$  Шаг резьбы болтов (*Миллиметр*)
- $r$  Радиус корня резьбы (*Миллиметр*)
- $\sigma_t$  Растворяющее напряжение в болте (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- $\tau$  Напряжение сдвига в болте (*Ньютон на квадратный миллиметр*)



# Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** `pi`, 3.14159265358979323846264338327950288  
*постоянная Архимеда*
- **Функция:** `sqrt`, `sqrt(Number)`  
Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.
- **Измерение:** **Длина** in Миллиметр (mm)  
*Длина Преобразование единиц измерения* 
- **Измерение:** **Сила** in Ньютон (N)  
*Сила Преобразование единиц измерения* 
- **Измерение:** **Стресс** in Ньютон на квадратный миллиметр (N/mm<sup>2</sup>)  
*Стресс Преобразование единиц измерения* 



## Проверьте другие списки формул

- Геометрия Фастнера  
Формулы 

- Структурный отклик и силовой  
анализ Формулы 

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

### PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/2/2024 | 7:55:05 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

