

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Calcul des facteurs de charge et de résistance pour les bâtiments Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Liste de 20 Calcul des facteurs de charge et de résistance pour les bâtiments Formules

Calcul des facteurs de charge et de résistance pour les bâtiments ↗

Poutres ↗

1) Contrainte d'élasticité minimale spécifiée pour l'âme étant donné la longueur limite latéralement non contreventée ↗

$$\text{fx } F_{yw} = \left(\frac{r_y \cdot X_1 \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + (X_2 \cdot F_1^2)}}}{L_{\lim}} \right) + F_r$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 139.0001 \text{ MPa} = \left(\frac{20 \text{ mm} \cdot 3005 \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + (64 \cdot (110 \text{ MPa})^2)}}}{30235 \text{ mm}} \right) + 80.0 \text{ MPa}$$

2) Facteur de flambement du faisceau 1 ↗

$$\text{fx } X_1 = \left(\frac{\pi}{S_x} \right) \cdot \sqrt{\frac{E \cdot G \cdot J \cdot A}{2}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 3005.653 = \left(\frac{\pi}{35 \text{ mm}^3} \right) \cdot \sqrt{\frac{200 \text{ GPa} \cdot 80 \text{ GPa} \cdot 21.9 \cdot 6400 \text{ mm}^2}{2}}$$

3) Facteur de flambement du faisceau 2 ↗

$$\text{fx } X_2 = \left(\frac{4 \cdot C_w}{I_y} \right) \cdot \left(\frac{S_x}{G \cdot J} \right)^2$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 63.85396 = \left(\frac{4 \cdot 0.2}{5000 \text{ mm}^4/\text{mm}} \right) \cdot \left(\frac{35 \text{ mm}^3}{80 \text{ GPa} \cdot 21.9} \right)^2$$



4) Limitation de la longueur non entretenue latéralement pour le flambement latéral inélastique ↗

$$\text{fx } L_{\lim} = \left(\frac{r_y \cdot X_1}{F_{yw} - F_r} \right) \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + (X_2 \cdot F_1^2)}}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 30235.04\text{mm} = \left(\frac{20\text{mm} \cdot 3005}{139\text{MPa} - 80.0\text{MPa}} \right) \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + (64 \cdot (110\text{MPa})^2)}}$$

5) Limitation de la longueur non entretenue latéralement pour le flambement latéral inélastique pour les poutres caissons ↗

$$\text{fx } L_r = \frac{2 \cdot r_y \cdot E \cdot \sqrt{J \cdot A}}{M_r}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 777.9314\text{mm} = \frac{2 \cdot 20\text{mm} \cdot 200\text{GPa} \cdot \sqrt{21.9 \cdot 6400\text{mm}^2}}{3.85\text{kN}\cdot\text{m}}$$

6) Limitation de la longueur non entretenue latéralement pour une capacité de pliage en plastique complète pour les sections en I et en profilé ↗

$$\text{fx } L_p = \frac{300 \cdot r_y}{\sqrt{F_{yf}}}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 200\text{mm} = \frac{300 \cdot 20\text{mm}}{\sqrt{900\text{MPa}}}$$

7) Limitation de la longueur non entretenue latéralement pour une pleine capacité de pliage du plastique pour les poutres pleines et caissons ↗

$$\text{fx } L_p = \frac{3750 \cdot \left(\frac{r_y}{M_p} \right)}{\sqrt{J \cdot A}}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 200.3315\text{mm} = \frac{3750 \cdot \left(\frac{20\text{mm}}{1000\text{N}\cdot\text{mm}} \right)}{\sqrt{21.9 \cdot 6400\text{mm}^2}}$$

8) Limiter le moment de flambement ↗

$$\text{fx } M_r = F_1 \cdot S_x$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 3.85\text{kN}\cdot\text{m} = 110\text{MPa} \cdot 35\text{mm}^3$$



9) Longueur maximale non entretenue latéralement pour l'analyse du plastique dans les barres pleines et les poutres rectangulaires ↗

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$f_x L_{pd} = \frac{r_y \cdot \left(5000 + 3000 \cdot \left(\frac{M_1}{M_p} \right) \right)}{F_y}$$

$$ex 424mm = \frac{20mm \cdot \left(5000 + 3000 \cdot \left(\frac{100N*mm}{1000N*mm} \right) \right)}{250MPa}$$

10) Longueur maximale non entretenue latéralement pour l'analyse plastique ↗

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$f_x L_{pd} = r_y \cdot \frac{3600 + 2200 \cdot \left(\frac{M_1}{M_p} \right)}{F_{yc}}$$

$$ex 424.4444mm = 20mm \cdot \frac{3600 + 2200 \cdot \left(\frac{100N*mm}{1000N*mm} \right)}{180MPa}$$

11) Moment élastique critique ↗

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$f_x M_{cr} = \left(\frac{C_b \cdot \pi}{L} \right) \cdot \sqrt{\left((E \cdot I_y \cdot G \cdot J) + \left(I_y \cdot C_w \cdot \left(\frac{\pi \cdot E}{(L)^2} \right) \right) \right)}$$

ex

$$6.791907N*m = \left(\frac{1.960 \cdot \pi}{12m} \right) \cdot \sqrt{\left((200GPa \cdot 5000mm^4/mm \cdot 80GPa \cdot 21.9) + \left(5000mm^4/mm \cdot 0.2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot 2}{(1)} \right) \right) \right)}$$

12) Moment élastique critique pour les sections en caisson et les barres pleines ↗

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$f_x M_{bs} = \frac{57000 \cdot C_b \cdot \sqrt{J \cdot A}}{\frac{L}{r_y}}$$

$$ex 69.70946N*m = \frac{57000 \cdot 1.960 \cdot \sqrt{21.9 \cdot 6400mm^2}}{\frac{12m}{20mm}}$$

13) Moment plastique ↗

$$f_x M_p = F_{yw} \cdot Z_p$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex 1000.8N*mm = 139MPa \cdot 0.0072mm^3$$



Colonnes ↗

14) Charge maximale sur les membres chargés axialement ↗

$$fx \quad P_u = 0.85 \cdot A_g \cdot F_{cr}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 296.82kN = 0.85 \cdot 3600mm^2 \cdot 97MPa$$

15) Contrainte critique de flambage lorsque le paramètre d'élancement est supérieur à 2,25 ↗

$$fx \quad F_{cr} = \frac{0.877 \cdot F_y}{\lambda_c}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 97.44444MPa = \frac{0.877 \cdot 250MPa}{2.25}$$

16) Contrainte de flambement critique lorsque le paramètre d'élancement est inférieur à 2,25 ↗

$$fx \quad F_{cr} = 0.658^{\lambda_c} \cdot F_y$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 97.48735MPa = 0.658^{2.25} \cdot 250MPa$$

17) Paramètre d'élancement ↗

$$fx \quad \lambda_c = \left(\frac{k \cdot l}{r} \right)^2 \cdot \left(\frac{F_y}{286220} \right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 2.505956 = \left(\frac{5 \cdot 932mm}{87mm} \right)^2 \cdot \left(\frac{250MPa}{286220} \right)$$

Cisaillement dans les bâtiments ↗

18) Capacité de cisaillement pour l'élancement de la toile inférieure à Alpha ↗

$$fx \quad V_u = 0.54 \cdot F_{yw} \cdot A_w$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.3801kN = 0.54 \cdot 139MPa \cdot 85mm^2$$

19) Capacité de cisaillement si l'élancement de la bande est supérieur à 1,25 alpha ↗

$$fx \quad V_u = \frac{23760 \cdot k \cdot A_w}{\left(\frac{H}{t_w} \right)^2}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.31125kN = \frac{23760 \cdot 5 \cdot 85mm^2}{\left(\frac{2000mm}{50.0mm} \right)^2}$$



20) Capacité de cisaillement si l'élancement de la toile est compris entre 1 et 1,25 alpha [Ouvrir la calculatrice](#) 

fx
$$V_u = \frac{0.54 \cdot F_{yw} \cdot A_w \cdot \alpha}{\frac{H}{t_w}}$$

ex
$$6.220598\text{kN} = \frac{0.54 \cdot 139\text{MPa} \cdot 85\text{mm}^2 \cdot 39}{\frac{2000\text{mm}}{50.0\text{mm}}}$$



Variables utilisées

- **A** Zone de section transversale dans les structures en acier (*Millimètre carré*)
- **A_g** Superficie transversale brute (*Millimètre carré*)
- **A_w** Espace Web (*Millimètre carré*)
- **C_b** Facteur de gradient de moment
- **C_w** Constante de déformation
- **E** Module élastique de l'acier (*Gigapascal*)
- **F_{cr}** Contrainte de flambage critique (*Mégapascal*)
- **F_I** Une contrainte de rendement plus faible (*Mégapascal*)
- **F_r** Contrainte résiduelle de compression dans la bride (*Mégapascal*)
- **F_y** Limite d'élasticité de l'acier (*Mégapascal*)
- **F_{yc}** Contrainte d'élasticité minimale de la bride de compression (*Mégapascal*)
- **F_{yf}** Contrainte d'élasticité des brides (*Mégapascal*)
- **F_{yw}** Limite d'élasticité minimale spécifiée (*Mégapascal*)
- **G** Module de cisaillement (*Gigapascal*)
- **H** Hauteur du Web (*Millimètre*)
- **I_y** Moment d'inertie de l'axe Y (*Millimètre⁴ par millimètre*)
- **J** Constante de torsion
- **k** Facteur de longueur efficace
- **I** Longueur effective de la colonne (*Millimètre*)
- **L** Longueur du membre non contreventé (*Mètre*)
- **L_{lim}** Longueur limite (*Millimètre*)
- **L_p** Limiter la longueur latéralement non contreventée (*Millimètre*)
- **L_{pd}** Longueur latéralement non renforcée pour l'analyse plastique (*Millimètre*)
- **L_r** Longueur limite pour le flambement inélastique (*Millimètre*)
- **M₁** Moments plus petits de poutre non contreventée (*Newton Millimètre*)
- **M_{bs}** Moment élastique critique pour la section en caisson (*Newton-mètre*)
- **M_{cr}** Moment élastique critique (*Newton-mètre*)
- **M_p** Moment plastique (*Newton Millimètre*)
- **M_r** Moment de flambage limite (*Mètre de kilonewton*)
- **P_u** Charge axiale maximale (*Kilonewton*)
- **r** Rayon de giration (*Millimètre*)
- **r_y** Rayon de giration autour de l'axe mineur (*Millimètre*)
- **S_x** Module de section sur l'axe majeur (*Cubique Millimètre*)



- t_w Épaisseur de la bande (*Millimètre*)
- V_u Capacité de cisaillement (*Kilonewton*)
- X_1 Facteur de flambement des poutres 1
- X_2 Facteur de flambement des poutres 2
- Z_p Module plastique (*Cubique Millimètre*)
- α Rapport de séparation
- λ_c Paramètre d'élancement



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Constante d'Archimète
- **Fonction:** **sqrt**, sqrt(Number)
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
- **La mesure:** **Longueur** in Millimètre (mm), Mètre (m)
Longueur Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Volume** in Cubique Millimètre (mm³)
Volume Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Zone** in Millimètre carré (mm²)
Zone Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Pression** in Gigapascal (GPa)
Pression Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Force** in Kilonewton (kN)
Force Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Moment de force** in Mètre de kilonewton (kN*m), Newton Millimètre (N*mm), Newton-mètre (N*m)
Moment de force Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Moment d'inertie par unité de longueur** in Millimètre⁴ par millimètre (mm⁴/mm)
Moment d'inertie par unité de longueur Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Stresser** in Mégapascal (MPa)
Stresser Conversion d'unité ↗



Vérifier d'autres listes de formules

- Conception à contraintes admissibles Formules ↗
- Plaques de base et d'appui Formules ↗
- Roulements, contraintes, poutres à plaques Formules ↗
- Structures en acier formées à froid ou légères Formules ↗
- Construction composite dans les bâtiments Formules ↗
- Calcul des raidisseurs sous charges Formules ↗
- Acier de construction économique Formules ↗
- Calcul des facteurs de charge et de résistance pour les bâtiments Formules ↗
- Nombre de connecteurs requis pour la construction d'un bâtiment Formules ↗
- Toiles sous charges concentrées Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/25/2024 | 7:14:53 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

