



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Tensão máxima de cisalhamento e teoria da tensão principal Fórmulas

Calculadoras!

Exemplos!

Conversões!

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**

Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista de 17 Tensão máxima de cisalhamento e teoria da tensão principal Fórmulas

Tensão máxima de cisalhamento e teoria da tensão principal ↗

1) Diâmetro do eixo dado Princípio da tensão de cisalhamento máxima Teoria da tensão de cisalhamento ↗

$$\text{fx} \quad d_{\text{MSST}} = \left(\frac{16}{\pi \cdot \tau_{\max \text{ MSST}}} \cdot \sqrt{M_b^2_{\text{MSST}} + Mt_t^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex} \quad 45\text{mm} = \left(\frac{16}{\pi \cdot 58.9\text{N/mm}^2} \cdot \sqrt{(980000\text{N*mm})^2 + (387582.1\text{N*mm})^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

2) Diâmetro do eixo dado valor permissível de tensão máxima de princípio ↗

$$\text{fx} \quad d_{\text{MPST}} = \left(\frac{16}{\pi \cdot \sigma_{\max}} \cdot \left(M_b + \sqrt{M_b^2 + Mt_{\text{shaft}}^2} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex} \quad 51.50622\text{mm} = \left(\frac{16}{\pi \cdot 135.3\text{N/mm}^2} \cdot \left(1.8E6\text{N*mm} + \sqrt{(1.8E6\text{N*mm})^2 + (3.3E5\text{N*mm})^2} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

3) Fator de segurança dado o Estresse Final e Estresse de Trabalho ↗

$$\text{fx} \quad fos = \frac{f_s}{W_s}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex} \quad 3 = \frac{57\text{N/mm}^2}{19\text{N/mm}^2}$$

4) Fator de segurança dado valor permissível de tensão máxima de cisalhamento ↗

$$\text{fx} \quad fos_{\text{shaft}} = 0.5 \cdot \frac{\tau_{\max}}{\tau_{\max \text{ MSST}}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex} \quad 1.880306 = 0.5 \cdot \frac{221.5\text{N/mm}^2}{58.9\text{N/mm}^2}$$



5) Fator de segurança dado valor permissível de tensão máxima de princípio ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad fos_{shaft} = \frac{F_{ce}}{\sigma_{max}}$$

$$ex \quad 1.88 = \frac{254.364 \text{N/mm}^2}{135.3 \text{N/mm}^2}$$

6) Fator de segurança para estado de tensão biaxial ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad fos = \frac{\sigma_{yt}}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \cdot \sigma_2}}$$

$$ex \quad 3.000001 = \frac{154.2899 \text{N/mm}^2}{\sqrt{(87.5)^2 + (51.43 \text{N/mm}^2)^2 - 87.5 \cdot 51.43 \text{N/mm}^2}}$$

7) Fator de segurança para estado triaxial de tensão ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad fos = \frac{\sigma_{yt}}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot ((\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2)}}$$

$$ex \quad 3.000003 = \frac{154.2899 \text{N/mm}^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot ((87.5 - 51.43 \text{N/mm}^2)^2 + (51.43 \text{N/mm}^2 - 51.430 \text{N/mm}^2)^2 + (51.430 \text{N/mm}^2 - 87.5)^2)}}$$

8) Momento de flexão dado a tensão de cisalhamento máxima ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad M_b \text{ MSST} = \sqrt{\left(\frac{\tau_{max \text{ MSST}}}{\frac{16}{\pi \cdot d_{MSST}^3}} \right)^2 - Mt_t^2}$$

$$ex \quad 980000 \text{N*mm} = \sqrt{\left(\frac{58.9 \text{N/mm}^2}{\frac{16}{\pi \cdot (45 \text{mm})^3}} \right)^2 - (387582.1 \text{N*mm})^2}$$



9) Momento de flexão equivalente dado o momento de torção ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{fx } M_{\text{eq}} = M_b \text{ MSST} + \sqrt{M_b^2 \text{ MSST} + M_t^2}$$

$$\text{ex } 2E^6 N \cdot \text{mm} = 980000 N \cdot \text{mm} + \sqrt{(980000 N \cdot \text{mm})^2 + (387582.1 N \cdot \text{mm})^2}$$

10) Momento de torção dado a tensão de cisalhamento máxima ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{fx } M_t = \sqrt{\left(\pi \cdot d_{\text{MSST}}^3 \cdot \frac{\tau_{\text{max MSST}}}{16}\right)^2 - M_b^2 \text{ MSST}}$$

$$\text{ex } 387582.1 N \cdot \text{mm} = \sqrt{\left(\pi \cdot (45 \text{ mm})^3 \cdot \frac{58.9 \text{ N/mm}^2}{16}\right)^2 - (980000 N \cdot \text{mm})^2}$$

11) Momento de torção dado o momento de flexão equivalente ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{fx } M_t = \sqrt{(M_{\text{eq}} - M_b \text{ MSST})^2 - M_b^2 \text{ MSST}}$$

$$\text{ex } 387582.1 N \cdot \text{mm} = \sqrt{(2033859.51 N \cdot \text{mm} - 980000 N \cdot \text{mm})^2 - (980000 N \cdot \text{mm})^2}$$

12) Resistência ao escoamento em cisalhamento Teoria da tensão de cisalhamento máxima ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{fx } S_{\text{sy}} = 0.5 \cdot f_{\text{OS shaft}} \cdot \sigma_{\text{max}}$$

$$\text{ex } 127.182 \text{ N/mm}^2 = 0.5 \cdot 1.88 \cdot 135.3 \text{ N/mm}^2$$

13) Tensão de cisalhamento máxima em eixos ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{fx } \tau_{\text{max MSST}} = \frac{16}{\pi \cdot d_{\text{MSST}}^3} \cdot \sqrt{M_b^2 \text{ MSST} + M_t^2}$$

$$\text{ex } 58.9 \text{ N/mm}^2 = \frac{16}{\pi \cdot (45 \text{ mm})^3} \cdot \sqrt{(980000 N \cdot \text{mm})^2 + (387582.1 N \cdot \text{mm})^2}$$

14) Tensão de escoamento em cisalhamento dado o valor permitível da tensão máxima de princípio ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{fx } F_{\text{ce}} = \sigma_{\text{max}} \cdot f_{\text{OS shaft}}$$

$$\text{ex } 254.364 \text{ N/mm}^2 = 135.3 \text{ N/mm}^2 \cdot 1.88$$



15) Valor admissível da tensão máxima do princípio usando o fator de segurança [Abrir Calculadora !\[\]\(bd1a142de767a21e5362c595f844a4ff_img.jpg\)](#)

$$\text{fx } \sigma_{\max} = \frac{F_{ce}}{f_{os_{shaft}}}$$

$$\text{ex } 135.3 \text{N/mm}^2 = \frac{254.364 \text{N/mm}^2}{1.88}$$

16) Valor Permissível de Tensão Máxima de Princípio [Abrir Calculadora !\[\]\(830769b31eeeaca920791081939ff8ba_img.jpg\)](#)

$$\text{fx } \sigma_{\max} = \frac{16}{\pi \cdot d_{MPST}^3} \cdot \left(M_b + \sqrt{M_b^2 + M_{t_{shaft}}^2} \right)$$

$$\text{ex } 135.349 \text{N/mm}^2 = \frac{16}{\pi \cdot (51.5 \text{mm})^3} \cdot \left(1.8E6 \text{N*mm} + \sqrt{(1.8E6 \text{N*mm})^2 + (3.3E5 \text{N*mm})^2} \right)$$

17) Valor permitido de tensão máxima de cisalhamento [Abrir Calculadora !\[\]\(47734e4656765d20df4fdbd5b7aff048_img.jpg\)](#)

$$\text{fx } \tau_{\max \text{ MSST}} = 0.5 \cdot \frac{\tau_{\max}}{f_{os_{shaft}}}$$

$$\text{ex } 58.90957 \text{N/mm}^2 = 0.5 \cdot \frac{221.5 \text{N/mm}^2}{1.88}$$



Variáveis Usadas

- d_{MPST} Diâmetro do eixo do MPST (Milímetro)
- d_{MSST} Diâmetro do eixo do MSST (Milímetro)
- F_{ce} Limite de escoamento no eixo do MPST (Newton por Milímetro Quadrado)
- f_s Estresse de fratura (Newton/milímetro quadrado)
- f_{os} Fator de segurança
- $f_{os_{shaft}}$ Fator de segurança do eixo
- $M_b \text{ MSST}$ Momento de flexão no eixo para MSST (Newton Milímetro)
- M_b Momento de flexão no eixo (Newton Milímetro)
- $M_{b_{eq}}$ Momento de flexão equivalente do MSST (Newton Milímetro)
- $M_{t_{shaft}}$ Momento de torção no eixo (Newton Milímetro)
- M_{t_t} Momento de torção no eixo para MSST (Newton Milímetro)
- S_{sy} Resistência ao escoamento por cisalhamento no eixo do MSST (Newton por Milímetro Quadrado)
- W_s Estresse no Trabalho (Newton/milímetro quadrado)
- σ_1 Estresse normal 1
- σ_2 Estresse normal 2 (Newton/milímetro quadrado)
- σ_3 Estresse normal 3 (Newton/milímetro quadrado)
- σ_{max} Tensão máxima do princípio no eixo (Newton por Milímetro Quadrado)
- σ_{yt} Resistência à tração e escoamento (Newton/milímetro quadrado)
- T_{max} Limite de escoamento no eixo do MSST (Newton por Milímetro Quadrado)
- $\tau_{max \text{ MSST}}$ Tensão máxima de cisalhamento no eixo do MSST (Newton por Milímetro Quadrado)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante de Arquimedes

- **Função:** sqrt, sqrt(Number)

Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.

- **Medição:** Comprimento in Milímetro (mm)

Comprimento Conversão de unidades 

- **Medição:** Pressão in Newton/milímetro quadrado (N/mm²)

Pressão Conversão de unidades 

- **Medição:** Torque in Newton Milímetro (N*mm)

Torque Conversão de unidades 

- **Medição:** Estresse in Newton por Milímetro Quadrado (N/mm²)

Estresse Conversão de unidades 



Verifique outras listas de fórmulas

- Tensão máxima de cisalhamento e teoria da tensão principal Fórmulas ↗

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/15/2024 | 9:50:29 AM UTC

Por favor, deixe seu feedback aqui...

