



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Schaftdesign auf Festigkeitsbasis Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 16 Schaftdesign auf Festigkeitsbasis Formeln

Schaftdesign auf Festigkeitsbasis ↗

1) Axialkraft bei Zugspannung in der Welle ↗

fx $P_{ax} = \sigma_t \cdot \pi \cdot \frac{d^2}{4}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $125767.1\text{N} = 72.8\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot \frac{(46.9\text{mm})^2}{4}$

2) Biegebelastung bei normaler Belastung ↗

fx $\sigma_b = \sigma_x - \sigma_t$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $177.8\text{N/mm}^2 = 250.6\text{N/mm}^2 - 72.8\text{N/mm}^2$

3) Biegemoment bei gegebener Biegespannung Reine Biegung ↗

fx $M_b = \frac{\sigma_b \cdot \pi \cdot d^3}{32}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $1.8\text{E}^6\text{N*mm} = \frac{177.8\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (46.9\text{mm})^3}{32}$



4) Biegespannung im reinen Biegemoment der Welle ↗

fx $\sigma_b = \frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot d^3}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $177.8 \text{ N/mm}^2 = \frac{32 \cdot 1800736.547 \text{ N*mm}}{\pi \cdot (46.9 \text{ mm})^3}$

5) Durchmesser der Welle bei gegebener Biegespannung, reine Biegung ↗

fx $d = \left(\frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot \sigma_b} \right)^{\frac{1}{3}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $46.9 \text{ mm} = \left(\frac{32 \cdot 1800736.547 \text{ N*mm}}{\pi \cdot 177.8 \text{ N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$

6) Durchmesser der Welle bei gegebener Torsionsschubspannung bei reiner Torsion der Welle ↗

fx $d = \left(16 \cdot \frac{M t_{\text{shaft}}}{\pi \cdot \tau} \right)^{\frac{1}{3}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $46.9 \text{ mm} = \left(16 \cdot \frac{329966.2 \text{ N*mm}}{\pi \cdot 16.29 \text{ N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$



7) Durchmesser der Welle bei Zugspannung in der Welle ↗

fx $d = \sqrt{4 \cdot \frac{P_{ax}}{\pi \cdot \sigma_t}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $46.90001\text{mm} = \sqrt{4 \cdot \frac{125767.1\text{N}}{\pi \cdot 72.8\text{N/mm}^2}}$

8) Kraftübertragung durch Welle ↗

fx $P = 2 \cdot \pi \cdot N \cdot M_t$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $8.834159\text{kW} = 2 \cdot \pi \cdot 1850\text{rev/min} \cdot 45600\text{N*mm}$

9) Maximale Scherspannung bei Wellenbiegung und Torsion ↗

fx $\tau_{smax} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $126.3545\text{N/mm}^2 = \sqrt{\left(\frac{250.6\text{N/mm}^2}{2}\right)^2 + (16.29\text{N/mm}^2)^2}$

10) Normalspannung bei Biege- und Torsionswirkung auf die Welle ↗

fx $\sigma_x = \sigma_b + \sigma_t$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $250.6\text{N/mm}^2 = 177.8\text{N/mm}^2 + 72.8\text{N/mm}^2$



11) Normalspannung bei Hauptschubspannung bei Wellenbiegung und -torsion ↗

fx $\sigma_x = 2 \cdot \sqrt{\tau_{\max}^2 - \tau^2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $250.6011 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot \sqrt{(126.355 \text{ N/mm}^2)^2 - (16.29 \text{ N/mm}^2)^2}$

12) Torsionsmoment bei Torsionsschubspannung bei reiner Torsion der Welle ↗

fx $M_{t\text{shaft}} = \tau \cdot \pi \cdot \frac{d^3}{16}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $329966.2 \text{ N*mm} = 16.29 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot \frac{(46.9 \text{ mm})^3}{16}$

13) Torsionsscherspannung bei reiner Torsion der Welle ↗

fx $\tau = 16 \cdot \frac{M_{t\text{shaft}}}{\pi \cdot d^3}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $16.29 \text{ N/mm}^2 = 16 \cdot \frac{329966.2 \text{ N*mm}}{\pi \cdot (46.9 \text{ mm})^3}$



14) Torsionsschubspannung bei gegebener Hauptschubspannung in der Welle ↗

fx
$$\tau = \sqrt{\tau_{\max}^2 - \left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex
$$16.29405 \text{ N/mm}^2 = \sqrt{(126.355 \text{ N/mm}^2)^2 - \left(\frac{250.6 \text{ N/mm}^2}{2}\right)^2}$$

15) Zugbelastung bei normaler Belastung ↗

fx
$$\sigma_t = \sigma_x - \sigma_b$$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex
$$72.8 \text{ N/mm}^2 = 250.6 \text{ N/mm}^2 - 177.8 \text{ N/mm}^2$$

16) Zugspannung in der Welle, wenn sie einer axialen Zugkraft ausgesetzt ist ↗

fx
$$\sigma_t = 4 \cdot \frac{P_{ax}}{\pi \cdot d^2}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex
$$72.80002 \text{ N/mm}^2 = 4 \cdot \frac{125767.1 \text{ N}}{\pi \cdot (46.9 \text{ mm})^2}$$



Verwendete Variablen

- **d** Wellendurchmesser auf Festigkeitsbasis (Millimeter)
- **M_b** Biegemoment in der Welle (Newton Millimeter)
- **M_t** Von der Welle übertragenes Drehmoment (Newton Millimeter)
- **M_{t_{shaft}}** Torsionsmoment in der Welle (Newton Millimeter)
- **N** Drehzahl der Welle (Umdrehung pro Minute)
- **P** Von der Welle übertragene Leistung (Kilowatt)
- **P_{ax}** Axialkraft auf die Welle (Newton)
- **σ_b** Biegespannung im Schaft (Newton pro Quadratmillimeter)
- **σ_t** Zugspannung im Schaft (Newton pro Quadratmillimeter)
- **σ_x** Normalspannung in der Welle (Newton pro Quadratmillimeter)
- **T_{max}** Hauptschubspannung im Schacht (Newton pro Quadratmillimeter)
- **T_{smax}** Maximale Scherspannung im Schaft (Newton pro Quadratmillimeter)
- **τ** Torsionsscherspannung in der Welle (Newton pro Quadratmillimeter)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)
Länge Einheitenumrechnung 
- **Messung: Leistung** in Kilowatt (kW)
Leistung Einheitenumrechnung 
- **Messung: Macht** in Newton (N)
Macht Einheitenumrechnung 
- **Messung: Frequenz** in Umdrehung pro Minute (rev/min)
Frequenz Einheitenumrechnung 
- **Messung: Drehmoment** in Newton Millimeter (N*mm)
Drehmoment Einheitenumrechnung 
- **Messung: Betonen** in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²)
Betonen Einheitenumrechnung 



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Maximale Scherspannung und Hauptspannungstheorie
Formeln 
- Schaftdesign auf Festigkeitsbasis
Formeln 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/15/2024 | 10:08:38 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

