



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Diseño de splines Fórmulas

¡Calculadoras!

¡Ejemplos!

¡Conversiones!

Marcador [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - ¡**30.000+** calculadoras!

Calcular con una unidad diferente para cada variable - ¡**Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - ¡**250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

*[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)*



# Lista de 9 Diseño de splines Fórmulas

## Diseño de splines

### 1) Área total de estrías

$$fx \quad A = 0.5 \cdot (l_h \cdot n) \cdot (D - d)$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 1560\text{mm}^2 = 0.5 \cdot (65\text{mm} \cdot 6) \cdot (60\text{mm} - 52\text{mm})$$

### 2) Área total de estrías dada la capacidad de transmisión de par

$$fx \quad A = \frac{M_t}{p_m \cdot R_m}$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 1233.516\text{mm}^2 = \frac{224500\text{N} \cdot \text{mm}}{6.5\text{N}/\text{mm}^2 \cdot 28\text{mm}}$$

### 3) Capacidad de transmisión de par de estrías

$$fx \quad M_t = p_m \cdot A \cdot R_m$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 236600\text{N} \cdot \text{mm} = 6.5\text{N}/\text{mm}^2 \cdot 1300\text{mm}^2 \cdot 28\text{mm}$$



#### 4) Capacidad de transmisión de par de las estrías dado el diámetro de las estrías

$$fx \quad M_t = \frac{p_m \cdot l_h \cdot n \cdot (D^2 - d^2)}{8}$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 283920N^*mm = \frac{6.5N/mm^2 \cdot 65mm \cdot 6 \cdot ((60mm)^2 - (52mm)^2)}{8}$$

#### 5) Diámetro mayor de spline dado radio medio

$$fx \quad D = 4 \cdot R_m - d$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 60mm = 4 \cdot 28mm - 52mm$$

#### 6) Diámetro menor de spline dado radio medio

$$fx \quad d = 4 \cdot R_m - D$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 52mm = 4 \cdot 28mm - 60mm$$

#### 7) Presión permitida en las estrías dada la capacidad de transmisión de par

$$fx \quad p_m = \frac{M_t}{A \cdot R_m}$$

Calculadora abierta 

$$ex \quad 6.167582N/mm^2 = \frac{224500N^*mm}{1300mm^2 \cdot 28mm}$$



## 8) Radio medio de estrías dada la capacidad de transmisión de par

Calculadora abierta 

$$\text{fx } R_m = \frac{M_t}{p_m \cdot A}$$

$$\text{ex } 26.56805\text{mm} = \frac{224500\text{N} \cdot \text{mm}}{6.5\text{N}/\text{mm}^2 \cdot 1300\text{mm}^2}$$

## 9) Radio medio de splines

Calculadora abierta 

$$\text{fx } R_m = \frac{D + d}{4}$$

$$\text{ex } 28\text{mm} = \frac{60\text{mm} + 52\text{mm}}{4}$$



## Variables utilizadas

- **A** Área total de splines (*Milímetro cuadrado*)
- **d** Diámetro menor del eje de la chaveta estriada (*Milímetro*)
- **D** Diámetro mayor del eje de la chaveta estriada (*Milímetro*)
- **$l_h$**  Longitud del cubo en el eje con chaveta (*Milímetro*)
- **$M_t$**  Par transmitido por eje con chaveta (*newton milímetro*)
- **n** Número de splines
- **$p_m$**  Presión admisible sobre las estrías (*Newton/Milímetro cuadrado*)
- **$R_m$**  Radio medio de la estría del eje (*Milímetro*)



## Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Medición: Longitud** in Milímetro (mm)  
*Longitud Conversión de unidades* 
- **Medición: Área** in Milímetro cuadrado (mm<sup>2</sup>)  
*Área Conversión de unidades* 
- **Medición: Presión** in Newton/Milímetro cuadrado (N/mm<sup>2</sup>)  
*Presión Conversión de unidades* 
- **Medición: Esfuerzo de torsión** in newton milímetro (N\*mm)  
*Esfuerzo de torsión Conversión de unidades* 



## Consulte otras listas de fórmulas

- [Diseño de volante Fórmulas](#) 
- [Diseño de splines Fórmulas](#) 

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

## PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/15/2024 | 10:05:43 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

