



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Linee Soderberg e Goodman Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista di 15 Linee Soderberg e Goodman Formule

Linee Soderberg e Goodman ↗

1) Ampiezza di sollecitazione ammissibile per carico fluttuante ↗

fx
$$\sigma_a = \frac{S_a}{f_s}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$30\text{N/mm}^2 = \frac{60\text{N/mm}^2}{2}$$

2) Goodman Line massima resistenza alla trazione ↗

fx
$$\sigma_{ut} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$$

3) Goodman Line significa stress ↗

fx
$$\sigma_m = \sigma_{ut} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$49.99996\text{N/mm}^2 = 440\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}\right)$$



4) Limite di durata della linea Goodman ↗

fx $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440 \text{ N/mm}^2}}$

5) Limite di durata della linea Soderberg ↗

fx $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $33.84615 \text{ N/mm}^2 = \frac{30 \text{ N/mm}^2}{1 - \frac{50 \text{ N/mm}^2}{440.0004 \text{ N/mm}^2}}$

6) Linea Soderberg Stress medio ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{yt} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $50 \text{ N/mm}^2 = 440.0004 \text{ N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30 \text{ N/mm}^2}{33.84615 \text{ N/mm}^2}\right)$



7) Pendenza della linea OE nel diagramma di Goodman modificato data l'ampiezza della forza e la forza media ↗

fx $m = \frac{P_a}{P_m}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.6 = \frac{45.6\text{N}}{76\text{N}}$

8) Pendenza della linea OE nel diagramma di Goodman modificato data l'ampiezza della sollecitazione e la sollecitazione media ↗

fx $m = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.6 = \frac{30\text{N/mm}^2}{50\text{N/mm}^2}$

9) Pendenza della linea OE nel diagramma di Goodman modificato, data l'ampiezza di curvatura e il momento flettente medio ↗

fx $m = \frac{M_{ba}}{M_{bm}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.6 = \frac{720\text{N*mm}}{1200\text{N*mm}}$



10) Resistenza alla trazione della linea Soderberg ↗

fx $\sigma_{yt} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$

11) Sollecitazione di ampiezza della linea di Soderberg ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}\right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2}\right)$

12) Sollecitazione di ampiezza della linea Goodman ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}\right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440\text{N/mm}^2}\right)$



13) Sollecitazione media ammissibile per carico fluttuante

fx $\sigma_m = \frac{S_m}{f_s}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0_img.jpg\)](#)

ex $50\text{N/mm}^2 = \frac{100\text{N/mm}^2}{2}$

14) Valore limite dell'ampiezza della sollecitazione

fx $S_a = f_s \cdot \sigma_a$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5_img.jpg\)](#)

ex $60\text{N/mm}^2 = 2 \cdot 30\text{N/mm}^2$

15) Valore limite dello stress medio

fx $S_m = f_s \cdot \sigma_m$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(ab4e2b3fc7e7887b7a72f548aa6f5e60_img.jpg\)](#)

ex $100\text{N/mm}^2 = 2 \cdot 50\text{N/mm}^2$



Variabili utilizzate

- f_s Fattore di sicurezza di progettazione
- m Pendenza della linea Goodman modificata
- M_{ba} Ampiezza del momento flettente (Newton Millimetro)
- M_{bm} Momento flettente medio (Newton Millimetro)
- P_a Ampiezza della forza per stress fluttuante (Newton)
- P_m Forza media per stress fluttuante (Newton)
- S_a Valore limite dell'ampiezza dello stress (Newton per millimetro quadrato)
- S_e Limite di resistenza (Newton per millimetro quadrato)
- S_m Valore limite dello stress medio (Newton per millimetro quadrato)
- σ_a Ampiezza di stress per carico fluttuante (Newton per millimetro quadrato)
- σ_m Stress medio per carico fluttuante (Newton per millimetro quadrato)
- σ_{ut} Resistenza alla trazione finale (Newton per millimetro quadrato)
- σ_{yt} Resistenza allo snervamento alla trazione per carico fluttuante (Newton per millimetro quadrato)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Misurazione:** **Forza** in Newton (N)
Forza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Coppia** in Newton Millimetro (N*mm)
Coppia Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Fatica** in Newton per millimetro quadrato (N/mm²)
Fatica Conversione unità ↗



Controlla altri elenchi di formule

- Viti di potenza Formule 
- Progettazione di trasmissioni a cinghia Formule 
- Progettazione di recipienti a pressione Formule 
- Progettazione del cuscinetto a contatto volente Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:07:18 PM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

