




calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Linie Soderberga i Goodmana Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji
jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim
znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista 15 Linie Soderberga i Goodmana Formuły

Linie Soderberga i Goodmana

1) Dopuszczalna amplituda naprężenia dla zmiennego obciążenia

fx
$$\sigma_a = \frac{S_a}{f_s}$$

Otwórz kalkulator

ex
$$30\text{N/mm}^2 = \frac{60\text{N/mm}^2}{2}$$

2) Dopuszczalne średnie naprężenie dla zmiennego obciążenia

fx
$$\sigma_m = \frac{S_m}{f_s}$$

Otwórz kalkulator

ex
$$50\text{N/mm}^2 = \frac{100\text{N/mm}^2}{2}$$

3) Goodman Line Endurance Limit

fx
$$S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}}$$

Otwórz kalkulator

ex
$$33.84615\text{N/mm}^2 = \frac{30\text{N/mm}^2}{1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440\text{N/mm}^2}}$$



4) Goodman Line Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie ↗

fx $\sigma_{ut} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$

5) Graniczna wartość amplitudy naprężenia ↗

fx $S_a = f_s \cdot \sigma_a$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $60\text{N/mm}^2 = 2 \cdot 30\text{N/mm}^2$

6) Limit wytrzymałości linii Soderberga ↗

fx $S_e = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $33.84615\text{N/mm}^2 = \frac{30\text{N/mm}^2}{1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2}}$



7) Linia Soderberga Wytrzymałość na rozciąganie ↗

fx $\sigma_{yt} = \frac{\sigma_m}{1 - \frac{\sigma_a}{S_e}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $440.0004\text{N/mm}^2 = \frac{50\text{N/mm}^2}{1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}}$

8) Linia Soderberga Średni stres ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{yt} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $50\text{N/mm}^2 = 440.0004\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2}\right)$

9) Nachylenie linii OE w zmodyfikowanym diagramie Goodmana przy danej amplitudzie naprężenia i naprężeniu średnim ↗

fx $m = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $0.6 = \frac{30\text{N/mm}^2}{50\text{N/mm}^2}$



10) Nachylenie linii OE w zmodyfikowanym diagramie Goodmana przy danej amplitudzie siły i średniej sile ↗

fx $m = \frac{P_a}{P_m}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $0.6 = \frac{45.6\text{N}}{76\text{N}}$

11) Nachylenie linii OE w zmodyfikowanym diagramie Goodmana z uwzględnieniem amplitudy zginania i średniego momentu zginającego ↗

fx $m = \frac{M_{ba}}{M_{bm}}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $0.6 = \frac{720\text{N}^*\text{mm}}{1200\text{N}^*\text{mm}}$

12) Naprężenie amplitudy linii Goodmana ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{ut}}\right)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440\text{N/mm}^2}\right)$



13) Naprężenie amplitudy linii Soderberga ↗

fx $\sigma_a = S_e \cdot \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_{yt}} \right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $30\text{N/mm}^2 = 33.84615\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{50\text{N/mm}^2}{440.0004\text{N/mm}^2} \right)$

14) Średni stres linii Goodmana ↗

fx $\sigma_m = \sigma_{ut} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{S_e} \right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $49.99996\text{N/mm}^2 = 440\text{N/mm}^2 \cdot \left(1 - \frac{30\text{N/mm}^2}{33.84615\text{N/mm}^2} \right)$

15) Wartość graniczna średniego naprężenia ↗

fx $S_m = f_s \cdot \sigma_m$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $100\text{N/mm}^2 = 2 \cdot 50\text{N/mm}^2$



Używane zmienne

- f_s Współczynnik bezpieczeństwa projektu
- m Nachylenie zmodyfikowanej linii Goodmana
- M_{ba} Amplituda momentu zginającego (*Milimetr niutona*)
- M_{bm} Średni moment zginający (*Milimetr niutona*)
- P_a Amplituda siły dla zmiennego naprężenia (*Newton*)
- P_m Średnia siła dla zmiennego naprężenia (*Newton*)
- S_a Wartość graniczna amplitudy naprężenia (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- S_e Granica wytrzymałości (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- S_m Wartość graniczna naprężenia średniego (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- σ_a Amplituda naprężen dla obciążenia zmiennego (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- σ_m Średnie naprężenie przy zmiennym obciążeniu (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- σ_{ut} Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- σ_{yt} Wytrzymałość na rozciąganie przy obciążeniu zmiennym (*Newton na milimetr kwadratowy*)



Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Pomiar: Zmuszać** in Newton (N)
Zmuszać Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar: Moment obrotowy** in Milimetr niutona (N*mm)
Moment obrotowy Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar: Stres** in Newton na milimetr kwadratowy (N/mm²)
Stres Konwersja jednostek ↗



Sprawdź inne listy formuł

- Śruby mocy Formuły ↗
- Projektowanie napędów pasowych Formuły ↗
- Projektowanie zbiorników ciśnieniowych Formuły ↗
- Konstrukcja łożyska tocznego Formuły ↗

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:07:18 PM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

