

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Grão Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de
unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



Lista de 13 Grão Fórmulas

Grão ↗

1) Avanço dada a taxa de remoção de metal durante a retificação ↗

fx
$$F_{in} = \frac{Z_w}{A_p \cdot V_w}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex
$$1.329693\text{mm} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{478\text{mm} \cdot 5.9\text{m/s}}$$

2) Avanço dado constante para rebolo ↗

fx
$$f_{in} = \left(t_{gMax}^2 \cdot \frac{V_t}{K \cdot V_w} \right)^2$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex
$$3.277079\text{mm} = \left((300\text{mm})^2 \cdot \frac{50\text{m/s}}{13.32346 \cdot 5.9\text{m/s}} \right)^2$$

3) Largura do caminho de retificação dada a taxa de remoção de metal ↗

fx
$$a_p = \frac{Z_w}{f_i \cdot V_w}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex
$$570.0388\text{mm} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{1.115\text{mm} \cdot 5.9\text{m/s}}$$



4) Número de grãos ativos por unidade de área dado constante para rebolo ↗

fx $C_g = \frac{6}{K \cdot r_g \cdot \sqrt{D_t}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $5.000003 = \frac{6}{13.32346 \cdot 0.26 \cdot \sqrt{120\text{mm}}}$

5) Número de grãos ativos por unidade de área na superfície da roda ↗

fx $C_g = \frac{N_c}{V_t \cdot a_p}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $5 = \frac{142.5}{50\text{m/s} \cdot 570\text{mm}}$

6) Proporção de aspecto de grão dada constante para rebolo ↗

fx $r_g = \frac{6}{C_g \cdot K \cdot \sqrt{D_t}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.26 = \frac{6}{5 \cdot 13.32346 \cdot \sqrt{120\text{mm}}}$



7) Proporção de grão ↗

fx $r_g = \frac{W_{gMax}}{t_{gMax}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.26 = \frac{78\text{mm}}{300\text{mm}}$

8) Taxa de Remoção de Material em Plunge-Grinder ↗

fx $Z_{gMax} = \pi \cdot a_p \cdot d_m \cdot v_f$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $14.82518\text{m}^3/\text{s} = \pi \cdot 570\text{mm} \cdot 350\text{mm} \cdot 23.65414\text{m/s}$

9) Taxa de remoção de material em trituradores cilíndricos e internos ↗

fx $Z_{gMax} = \pi \cdot f_t \cdot d_w \cdot T$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $14.82518\text{m}^3/\text{s} = \pi \cdot 3\text{m/rev} \cdot 121\text{mm} \cdot 13\text{m/s}$

10) Taxa de remoção de material na retificadora de superfície de eixo horizontal e vertical ↗

fx $Z_g = f_c \cdot a_p \cdot T$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $3.705\text{m}^3/\text{s} = 0.5\text{m/rev} \cdot 570\text{mm} \cdot 13\text{m/s}$

11) Taxa de remoção de metal durante a retificação ↗

fx $Z_w = f_i \cdot a_p \cdot V_w$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.00375\text{m}^3/\text{s} = 1.115\text{mm} \cdot 570\text{mm} \cdot 5.9\text{m/s}$



12) Velocidade transversal na esmerilhadeira de superfície de eixo horizontal e vertical dado o MRR ↗

fx $V_{trav} = \frac{Z_w}{f \cdot d_{cut}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.369549\text{m/s} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{0.70\text{m/rev} \cdot 14.49643\text{mm}}$

13) Velocidade transversal para moedor cilíndrico e interno dado o MRR ↗

fx $U_{trav} = \frac{Z_w}{\pi \cdot f \cdot D_m}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.004834\text{m/s} = \frac{0.00375\text{m}^3/\text{s}}{\pi \cdot 0.70\text{m/rev} \cdot 352.74\text{mm}}$



Variáveis Usadas

- a_p Engajamento de volta (*Milímetro*)
- A_p Largura do corte (*Milímetro*)
- C_g Número de grãos ativos por área na superfície da roda
- d_{cut} Profundidade do corte (*Milímetro*)
- d_m Diâmetro da superfície usinada (*Milímetro*)
- D_m Diâmetro da superfície usinada (*Milímetro*)
- D_t Diâmetro do rebolo (*Milímetro*)
- d_w Diâmetro da superfície de trabalho (*Milímetro*)
- f Taxa de alimentação (*Metro por revolução*)
- f_c Alimentação cruzada por curso de corte (*Metro por revolução*)
- f_i Alimentação na operação de retificação (*Milímetro*)
- f_{in} Alimentar (*Milímetro*)
- F_{in} Avanço dado na peça de trabalho (*Milímetro*)
- f_t Alimentação por curso da mesa da máquina (*Metro por revolução*)
- K Constante para rebolo específico
- N_c Número de chips produzidos por unidade de tempo
- r_g Proporção de grão
- T Atravessar (*Metro por segundo*)
- t_{gMax} Espessura máxima de cavacos não deformados (*Milímetro*)
- U_{trav} Velocidade transversal na retificação cilíndrica (*Metro por segundo*)
- V_f Velocidade de avanço na retificação por mergulho (*Metro por segundo*)



- V_t Velocidade superficial da roda (*Metro por segundo*)
- V_{trav} Velocidade transversal da mesa de trabalho (*Metro por segundo*)
- V_w Velocidade superficial da peça de trabalho (*Metro por segundo*)
- W_{gMax} Largura Máxima do Chip (*Milímetro*)
- Z_g Taxa de remoção de material (*Metro Cúbico por Segundo*)
- Z_{gMax} Taxa máxima de remoção de material (*Metro Cúbico por Segundo*)
- Z_w Taxa de remoção de metal (*Metro Cúbico por Segundo*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante de Arquimedes

- **Função:** sqrt, sqrt(Number)

Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.

- **Medição:** Comprimento in Milímetro (mm)

Comprimento Conversão de unidades 

- **Medição:** Velocidade in Metro por segundo (m/s)

Velocidade Conversão de unidades 

- **Medição:** Taxa de fluxo volumétrico in Metro Cúbico por Segundo (m³/s)

Taxa de fluxo volumétrico Conversão de unidades 

- **Medição:** Alimentação in Metro por revolução (m/rev)

Alimentação Conversão de unidades 



Verifique outras listas de fórmulas

- Grão Fórmulas 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 6:24:26 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

