



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Teoria Taylora Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**

Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



Lista 10 Teoria Taylora Formuły

Teoria Taylora ↗

1) Głębokość skrawania dla danej trwałości narzędzia Taylora, prędkości skrawania i przecięcia ↗

$$fx \quad d = \left(\frac{C}{V \cdot f^a \cdot L^y} \right)^{\frac{1}{b}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 0.015931m = \left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot (0.70mm/rev)^{0.2} \cdot (1.18h)^{0.8466244}} \right)^{\frac{1}{0.24}}$$

2) Posuw, biorąc pod uwagę żywotność narzędzia Taylora, prędkość cięcia i przechwycenie ↗

$$fx \quad f = \left(\frac{C}{V \cdot (d^b) \cdot (L^y)} \right)^{\frac{1}{a}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$ex \quad 0.89342mm/rev = \left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot ((0.013m)^{0.24}) \cdot ((1.18h)^{0.8466244})} \right)^{\frac{1}{0.2}}$$

3) Przecięcie Taylora przy danej prędkości skrawania i trwałości narzędzi ↗

$$fx \quad C = V \cdot (L^y) \cdot (f^a) \cdot (d^b)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex

$$81.07634 = 0.8333330m/s \cdot ((1.18h)^{0.8466244}) \cdot ((0.70mm/rev)^{0.2}) \cdot ((0.013m)^{0.24})$$



4) Wykładnik głębokości cięcia Taylor'a [Otwórz kalkulator !\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\)](#)

fx $b = \frac{\ln\left(\frac{C}{V \cdot (f^a) \cdot (L_{max}^y)}\right)}{\ln(d)}$

ex $0.239999 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330 \text{m/s} \cdot ((0.70 \text{mm/rev})^{0.2}) \cdot ((4500 \text{s})^{0.8466244})}\right)}{\ln(0.013 \text{m})}$

5) Wykładnik paszy Taylor'a [Otwórz kalkulator !\[\]\(e474458956c9a37fbf9586ddb60a7fa1_img.jpg\)](#)

fx $a = \frac{\ln\left(\frac{C}{V \cdot d^b \cdot L_{max}^y}\right)}{\ln(f)}$

ex $0.199999 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330 \text{m/s} \cdot (0.013 \text{m})^{0.24} \cdot (4500 \text{s})^{0.8466244}}\right)}{\ln(0.70 \text{mm/rev})}$

6) Wykładnik Taylora, jeśli stosunki prędkości skrawania i trwałości narzędzi są podane w dwóch warunkach obróbki [Otwórz kalkulator !\[\]\(4fe57c3593bf1b21d272ae7ac8dfaf77_img.jpg\)](#)

fx $y = (-1) \cdot \frac{\ln(R_v)}{\ln(R_l)}$

ex $0.840621 = (-1) \cdot \frac{\ln(48.00001)}{\ln(0.01)}$



7) Wykładnik trwałości narzędzia Taylora przy danej prędkości skrawania i trwałości narzędzia ↗

fx $n_{cut} = \frac{\ln\left(\frac{C}{V}\right)}{L}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $0.001089 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s}\right)}{1.18h}$

8) Wykładnik trwałości narzędzia Taylora przy użyciu prędkości skrawania i trwałości narzędzia Taylora ↗

fx $y = \frac{\ln\left(\frac{C}{V \cdot (f^a) \cdot (d^b)}\right)}{\ln(L)}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $0.852465 = \frac{\ln\left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot ((0.70mm/rev)^{0.2}) \cdot ((0.013m)^{0.24})}\right)}{\ln(1.18h)}$

9) Żywotność narzędzia Taylora przy danej prędkości skrawania i przechwycenia ↗

fx $T_{tl} = \left(\frac{C}{V}\right)^{\frac{1}{y}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

ex $236.1938s = \left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s}\right)^{\frac{1}{0.8466244}}$



10) Żywotność narzędzia Taylora przy prędkości cięcia i przechwyceniu Taylora ↗

fx $L = \left(\frac{C}{V \cdot (f^a) \cdot (d^b)} \right)^{\frac{1}{y}}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $1.250007h = \left(\frac{85.13059}{0.8333330m/s \cdot ((0.70mm/rev)^{0.2}) \cdot ((0.013m)^{0.24})} \right)^{\frac{1}{0.8466244}}$



Używane zmienne

- **a** Wykładnik Taylora dla szybkości posuwu w teorii Taylora
- **b** Wykładnik Taylora dla głębokości skrawania
- **C** Stała Taylora
- **d** Głębokość cięcia (*Metr*)
- **f** Szybkość podawania (*Milimetr na obrót*)
- **L** Trwałość narzędzia w teorii Taylora (*Godzina*)
- **L_{max}** Maksymalna trwałość narzędzia (*Drugi*)
- **n' cut** Wykładnik trwałości narzędzia Taylora w teorii Taylora
- **R_I** Stosunek trwałości narzędzi
- **R_v** Stosunek prędkości skrawania
- **T_{tl}** Życie narzędzia Taylora (*Drugi*)
- **V** Prędkość cięcia (*Metr na sekundę*)
- **y** Wykładnik trwałości narzędzia Taylora



Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Funkcjonować:** In, ln(Number)

Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.

- **Pomiar:** Długość in Metr (m)

Długość Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Czas in Godzina (h), Drugi (s)

Czas Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Prędkość in Metr na sekundę (m/s)

Prędkość Konwersja jednostek 

- **Pomiar:** Karmić in Milimetr na obrót (mm/rev)

Karmić Konwersja jednostek 



Sprawdź inne listy formuł

- Teoria Taylora Formuły 

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/17/2024 | 9:48:54 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

