

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Sforzo di taglio nella sezione I Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**
La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 33 Sforzo di taglio nella sezione I Formule

Sforzo di taglio nella sezione I

Distribuzione delle sollecitazioni di taglio nella flangia

1) Area della flangia o area sopra la sezione considerata

 $A_{abv} = B \cdot \left(\frac{D}{2} - y \right)$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(de95854c7ee024cfadc48187bbb781b2_img.jpg\)](#)

 $449500\text{mm}^2 = 100\text{mm} \cdot \left(\frac{9000\text{mm}}{2} - 5\text{mm} \right)$

2) Distanza del baricentro dell'area considerata della flangia dall'asse neutro nella sezione I

 $\bar{y} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{D}{2} + y \right)$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(6a9b39b98eb945faa14c645ec99e4eaa_img.jpg\)](#)

 $2252.5\text{mm} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9000\text{mm}}{2} + 5\text{mm} \right)$

3) Distanza del bordo inferiore della flangia dall'asse neutro

 $y = \frac{d}{2}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(f1c5da15572e3e09d343161be98f508d_img.jpg\)](#)

 $225\text{mm} = \frac{450\text{mm}}{2}$

4) Distanza del bordo superiore della flangia dall'asse neutro

 $y = \frac{D}{2}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(166772600a13ad0a433053f90fe45649_img.jpg\)](#)

 $4500\text{mm} = \frac{9000\text{mm}}{2}$

5) Distanza della sezione considerata dall'asse neutro data la sollecitazione di taglio nella flangia

 $y = \sqrt{\frac{D^2}{2} - \frac{2 \cdot I}{F_s} \cdot \tau_{beam}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(a8ff699ced33317c53c86f9bf3171905_img.jpg\)](#)

 $6024.948\text{mm} = \sqrt{\frac{(9000\text{mm})^2}{2} - \frac{2 \cdot 0.00168\text{m}^4}{4.8\text{kN}} \cdot 6\text{MPa}}$



6) Forza di taglio nel bordo inferiore della flangia nella sezione a I ↗

$$\text{fx } F_s = \frac{8 \cdot I \cdot \tau_{beam}}{D^2 - d^2}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.998051\text{kN} = \frac{8 \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 6\text{MPa}}{(9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2}$$

7) Forza di taglio nella flangia della sezione a I ↗

$$\text{fx } F_s = \frac{2 \cdot I \cdot \tau_{beam}}{\frac{D^2}{2} - y^2}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.497778\text{kN} = \frac{2 \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 6\text{MPa}}{\frac{(9000\text{mm})^2}{2} - (5\text{mm})^2}$$

8) Larghezza della sezione data Area sopra la sezione considerata della flangia ↗

$$\text{fx } B = \frac{A_{abv}}{\frac{D}{2} - y}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.423804\text{mm} = \frac{6400\text{mm}^2}{\frac{9000\text{mm}}{2} - 5\text{mm}}$$

9) Momento di inerzia della sezione I dato lo sforzo di taglio nel bordo inferiore della flangia ↗

$$\text{fx } I = \frac{F_s}{8 \cdot \tau_{beam}} \cdot (D^2 - d^2)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.00808\text{m}^4 = \frac{4.8\text{kN}}{8 \cdot 6\text{MPa}} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)$$

10) Momento d'inerzia della sezione per sezione a I ↗

$$\text{fx } I = \frac{F_s}{2 \cdot \tau_{beam}} \cdot \left(\frac{D^2}{2} - y^2 \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.0162\text{m}^4 = \frac{4.8\text{kN}}{2 \cdot 6\text{MPa}} \cdot \left(\frac{(9000\text{mm})^2}{2} - (5\text{mm})^2 \right)$$



11) Profondità esterna della sezione a l data la sollecitazione di taglio nella flangia [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } D = 4 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot I}{F_s} \cdot \tau_{beam} + y^2}$$

$$\text{ex } 8197.585\text{mm} = 4 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 0.00168\text{m}^4}{4.8\text{kN}} \cdot 6\text{MPa} + (5\text{mm})^2}$$

12) Profondità esterna della sezione l data la sollecitazione di taglio nel bordo inferiore della flangia [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } D = \sqrt{\frac{8 \cdot I}{F_s} \cdot \tau_{beam} + d^2}$$

$$\text{ex } 4123.409\text{mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 0.00168\text{m}^4}{4.8\text{kN}} \cdot 6\text{MPa} + (450\text{mm})^2}$$

13) Profondità interna della sezione a l data la sollecitazione di taglio nel bordo inferiore della flangia [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } d = \sqrt{D^2 - \frac{8 \cdot I}{F_s} \cdot \tau_{beam}}$$

$$\text{ex } 8012.49\text{mm} = \sqrt{(9000\text{mm})^2 - \frac{8 \cdot 0.00168\text{m}^4}{4.8\text{kN}} \cdot 6\text{MPa}}$$

14) Sforzo di taglio nel bordo inferiore della flangia della sezione a l [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } \tau_{beam} = \frac{F_s}{8 \cdot I} \cdot (D^2 - d^2)$$

$$\text{ex } 28.85625\text{MPa} = \frac{4.8\text{kN}}{8 \cdot 0.00168\text{m}^4} \cdot \left((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2 \right)$$

15) Sforzo di taglio nella flangia della sezione a l [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } \tau_{beam} = \frac{F_s}{2 \cdot I} \cdot \left(\frac{D^2}{2} - y^2 \right)$$

$$\text{ex } 57.85711\text{MPa} = \frac{4.8\text{kN}}{2 \cdot 0.00168\text{m}^4} \cdot \left(\frac{(9000\text{mm})^2}{2} - (5\text{mm})^2 \right)$$



Distribuzione delle sollecitazioni di taglio nel Web ↗

16) Distanza del livello considerato dall'asse neutro alla giunzione della parte superiore dell'anima ↗

$$\text{fx } y = \frac{d}{2}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 225\text{mm} = \frac{450\text{mm}}{2}$$

17) Forza di taglio alla giunzione della parte superiore del nastro ↗

$$\text{fx } F_s = \frac{8 \cdot I \cdot b \cdot \tau_{beam}}{B \cdot (D^2 - d^2)}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.069864\text{kN} = \frac{8 \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 7\text{mm} \cdot 6\text{MPa}}{100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}$$

18) Forza di taglio nel Web ↗

$$\text{fx } F_s = \frac{I \cdot b \cdot \tau_{beam}}{\frac{B \cdot (D^2 - d^2)}{8} + \frac{b}{2} \cdot \left(\frac{d^2}{4} - y^2 \right)}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.069851\text{kN} = \frac{0.00168\text{m}^4 \cdot 7\text{mm} \cdot 6\text{MPa}}{\frac{100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}{8} + \frac{7\text{mm}}{2} \cdot \left(\frac{(450\text{mm})^2}{4} - (5\text{mm})^2 \right)}$$

19) Larghezza della sezione data il momento dell'area della flangia rispetto all'asse neutro ↗

$$\text{fx } B = \frac{8 \cdot I}{D^2 - d^2}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.166342\text{mm} = \frac{8 \cdot 0.00168\text{m}^4}{(9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2}$$

20) Larghezza della sezione data la sollecitazione di taglio all'incrocio della parte superiore del nastro ↗

$$\text{fx } B = \frac{\tau_{beam} \cdot 8 \cdot I \cdot b}{F_s \cdot (D^2 - d^2)}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.455491\text{mm} = \frac{6\text{MPa} \cdot 8 \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 7\text{mm}}{4.8\text{kN} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}$$



21) Massima forza di taglio nella sezione I [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } F_s = \frac{\tau_{\max} \cdot I \cdot b}{\frac{B \cdot (D^2 - d^2)}{8} + \frac{b \cdot d^2}{8}}$$

$$\text{ex } 0.128061\text{kN} = \frac{11\text{MPa} \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 7\text{mm}}{\frac{100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}{8} + \frac{7\text{mm} \cdot (450\text{mm})^2}{8}}$$

22) Massimo sforzo di taglio nella sezione I [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } \tau_{\max} = \frac{F_s}{I \cdot b} \cdot \left(\frac{B \cdot (D^2 - d^2)}{8} + \frac{b \cdot d^2}{8} \right)$$

$$\text{ex } 412.3045\text{MPa} = \frac{4.8\text{kN}}{0.00168\text{m}^4 \cdot 7\text{mm}} \cdot \left(\frac{100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}{8} + \frac{7\text{mm} \cdot (450\text{mm})^2}{8} \right)$$

23) Momento dell'area della flangia rispetto all'asse neutro [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } I = \frac{B \cdot (D^2 - d^2)}{8}$$

$$\text{ex } 1.009969\text{m}^4 = \frac{100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}{8}$$

24) Momento dell'area ombreggiata della ragnatela attorno all'asse neutro [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } I = \frac{b}{2} \cdot \left(\frac{d^2}{4} - y^2 \right)$$

$$\text{ex } 0.000177\text{m}^4 = \frac{7\text{mm}}{2} \cdot \left(\frac{(450\text{mm})^2}{4} - (5\text{mm})^2 \right)$$

25) Momento di inerzia della sezione a I dato lo sforzo di taglio dell'anima [Apri Calcolatrice](#)

$$\text{fx } I = \frac{F_s}{\tau_{beam} \cdot b} \cdot \left(\frac{B}{8} \cdot (D^2 - d^2) + \frac{b}{2} \cdot \left(\frac{d^2}{4} - y^2 \right) \right)$$

ex

$$0.115445\text{m}^4 = \frac{4.8\text{kN}}{6\text{MPa} \cdot 7\text{mm}} \cdot \left(\frac{100\text{mm}}{8} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2) + \frac{7\text{mm}}{2} \cdot \left(\frac{(450\text{mm})^2}{4} - (5\text{mm})^2 \right) \right)$$



26) Momento di inerzia della sezione data la sollecitazione di taglio all'incrocio della parte superiore del nastro

[Apri Calcolatrice](#)

$$fx \quad I = \frac{F_s \cdot B \cdot (D^2 - d^2)}{8 \cdot \tau_{beam} \cdot b}$$

$$ex \quad 0.1115425m^4 = \frac{4.8kN \cdot 100mm \cdot ((9000mm)^2 - (450mm)^2)}{8 \cdot 6MPa \cdot 7mm}$$

27) Momento d'inerzia della sezione a I dato il massimo sforzo di taglio e forza

[Apri Calcolatrice](#)

$$fx \quad I = \frac{F_s}{\tau_{beam} \cdot b} \cdot \left(\frac{B \cdot (D^2 - d^2)}{8} + \frac{b \cdot d^2}{8} \right)$$

$$ex \quad 0.1115445m^4 = \frac{4.8kN}{6MPa \cdot 7mm} \cdot \left(\frac{100mm \cdot ((9000mm)^2 - (450mm)^2)}{8} + \frac{7mm \cdot (450mm)^2}{8} \right)$$

28) Sforzo di taglio alla giunzione della parte superiore dell'anima

[Apri Calcolatrice](#)

$$fx \quad \tau_{beam} = \frac{F_s \cdot B \cdot (D^2 - d^2)}{8 \cdot I \cdot b}$$

$$ex \quad 412.2321MPa = \frac{4.8kN \cdot 100mm \cdot ((9000mm)^2 - (450mm)^2)}{8 \cdot 0.00168m^4 \cdot 7mm}$$

29) Sforzo di taglio nel Web

[Apri Calcolatrice](#)

$$fx \quad \tau_{beam} = \frac{F_s}{I \cdot b} \cdot \left(\frac{B}{8} \cdot (D^2 - d^2) + \frac{b}{2} \cdot \left(\frac{d^2}{4} - y^2 \right) \right)$$

ex

$$412.3044MPa = \frac{4.8kN}{0.00168m^4 \cdot 7mm} \cdot \left(\frac{100mm}{8} \cdot ((9000mm)^2 - (450mm)^2) + \frac{7mm}{2} \cdot \left(\frac{(450mm)^2}{4} - (5mm)^2 \right) \right)$$

30) Spessore del nastro dato il massimo sforzo di taglio e forza

[Apri Calcolatrice](#)

$$fx \quad b = \frac{B \cdot F_s \cdot (D^2 - d^2)}{8 \cdot I \cdot \tau_{beam} - F_s \cdot d^2}$$

$$ex \quad 486.8052mm = \frac{100mm \cdot 4.8kN \cdot ((9000mm)^2 - (450mm)^2)}{8 \cdot 0.00168m^4 \cdot 6MPa - 4.8kN \cdot (450mm)^2}$$



31) Spessore del Web [Apri Calcolatrice !\[\]\(3d8c13c92b853674f749aac6fa869926_img.jpg\)](#)

$$\text{fx} \quad b = \frac{2 \cdot I}{\frac{d^2}{4} - y^2}$$

ex $66.40316\text{mm} = \frac{2 \cdot 0.00168\text{m}^4}{\frac{(450\text{mm})^2}{4} - (5\text{mm})^2}$

32) Spessore del Web data la sollecitazione di taglio all'incrocio della parte superiore del Web [Apri Calcolatrice !\[\]\(17acf1afa8cdf0b67c53d4865a5ed469_img.jpg\)](#)

$$\text{fx} \quad b = \frac{F_s \cdot B \cdot (D^2 - d^2)}{8 \cdot I \cdot \tau_{beam}}$$

ex $480.9375\text{mm} = \frac{4.8\text{kN} \cdot 100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}{8 \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 6\text{MPa}}$

33) Spessore dell'anima dato lo sforzo di taglio dell'anima [Apri Calcolatrice !\[\]\(d8ab143e904bfa3467271eec5af75a9b_img.jpg\)](#)

$$\text{fx} \quad b = \frac{F_s \cdot B \cdot (D^2 - d^2)}{8 \cdot I \cdot \tau_{beam} - F_s \cdot (d^2 - 4 \cdot y^2)}$$

ex $486.8023\text{mm} = \frac{4.8\text{kN} \cdot 100\text{mm} \cdot ((9000\text{mm})^2 - (450\text{mm})^2)}{8 \cdot 0.00168\text{m}^4 \cdot 6\text{MPa} - 4.8\text{kN} \cdot ((450\text{mm})^2 - 4 \cdot (5\text{mm})^2)}$



Variabili utilizzate

- A_{abv} Area della sezione sopra il livello considerato (*Piazza millimetrica*)
- b Spessore dell'anima della trave (*Millimetro*)
- B Larghezza della sezione della trave (*Millimetro*)
- d Profondità interna della sezione I (*Millimetro*)
- D Profondità esterna della sezione I (*Millimetro*)
- F_s Forza di taglio sulla trave (*Kilonewton*)
- I Momento di inerzia dell'area della sezione (*Metro ^ 4*)
- y Distanza dall'asse neutro (*Millimetro*)
- \bar{y} Distanza del CG dell'area da NA (*Millimetro*)
- τ_{beam} Sollecitazione di taglio nella trave (*Megapascal*)
- τ_{max} Sollecitazione di taglio massima sulla trave (*Megapascal*)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** `sqrt`, `sqrt(Number)`

Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.

- **Misurazione:** Lunghezza in Millimetro (mm)

Lunghezza Conversione unità 

- **Misurazione:** La zona in Piazza millimetrica (mm²)

La zona Conversione unità 

- **Misurazione:** Pressione in Megapascal (MPa)

Pressione Conversione unità 

- **Misurazione:** Forza in Kilonewton (kN)

Forza Conversione unità 

- **Misurazione:** Secondo momento di area in Metro ^ 4 (m⁴)

Secondo momento di area Conversione unità 



Controlla altri elenchi di formule

- [Sforzo di taglio in sezione circolare Formule](#) ↗
- [Sforzo di taglio nella sezione I Formule](#) ↗
- [Sforzo di taglio in sezione rettangolare Formule](#) ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/18/2024 | 8:06:40 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

