




calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Złącze kołnierzowe Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rośnięcie - **30 000+ kalkulatorów!**
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



Lista 16 Złącze kołnierzowe Formuły

Złącze kołnierzowe

1) Całkowity moment obrotowy wytrzymany przez n liczbę śrub

$$fx \quad T_{\text{bolt}} = \frac{n \cdot f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}{8}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 49.03958N^*m = \frac{1.001 \cdot 14N/mm^2 \cdot \pi \cdot ((18.09mm)^2) \cdot 27.23mm}{8}$$

2) Liczba śrub o danym momencie obrotowym wytrzymała przez n śrub

$$fx \quad n = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(c50c8b7b2cc2cf9ff925edec0ee94c0d_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 1.000192 = \frac{8 \cdot 49N^*m}{14N/mm^2 \cdot \pi \cdot ((18.09mm)^2) \cdot 27.23mm}$$

3) Maksymalna ilość obciążenia, które może wytrzymać jedna śruba

$$fx \quad W = \frac{f_s \cdot \pi \cdot d_{\text{bolt}}^2}{4}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 3.598281kN = \frac{14N/mm^2 \cdot \pi \cdot (18.09mm)^2}{4}$$



4) Moment obrany przez jedną śrubę przy obciążeniu odpornym na jedną śrubę

$$\text{fx } T_{\text{bolt}} = W \cdot \frac{d_{\text{pitch}}}{2}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 49.014\text{N}\cdot\text{m} = 3.6\text{kN} \cdot \frac{27.23\text{mm}}{2}$$

5) Moment obrotowy przenoszony przez wał

$$\text{fx } T_{\text{shaft}} = \frac{\pi \cdot \tau \cdot d_s^3}{16}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 49.97627\text{N}\cdot\text{m} = \frac{\pi \cdot 2\text{MPa} \cdot (50.3\text{mm})^3}{16}$$

6) Moment obrotowy wytrzymały przez jedną śrubę przy naprężeniu ścinającym w śrubie

$$\text{fx } T_{\text{bolt}} = \frac{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}{8}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 48.99059\text{N}\cdot\text{m} = \frac{14\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2) \cdot 27.23\text{mm}}{8}$$



7) Napężenie ścinające w śrubie przy danym momencie obrotowym opornym przez jedną śrubę

$$f_s = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{\pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 14.00269\text{N/mm}^2 = \frac{8 \cdot 49\text{N}\cdot\text{m}}{\pi \cdot ((18.09\text{mm})^2) \cdot 27.23\text{mm}}$$

8) Napężenie ścinające w śrubie przy danym momencie obrotowym wytrzymałym przez n śrub

$$f_s = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{n \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 13.9887\text{N/mm}^2 = \frac{8 \cdot 49\text{N}\cdot\text{m}}{1.001 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2) \cdot 27.23\text{mm}}$$

9) Napężenie ścinające w śrubie przy maksymalnym obciążeniu, któremu może wytrzymać jedna śruba

$$f_s = \frac{4 \cdot W}{\pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2)}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 14.00669\text{N/mm}^2 = \frac{4 \cdot 3.6\text{kN}}{\pi \cdot ((18.09\text{mm})^2)}$$



10) Napężenie ścinające w wale przy danym momencie obrotowym przenoszonym przez wał

$$\text{fx } \tau = \frac{16 \cdot T_{\text{shaft}}}{\pi \cdot (d_s^3)}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 2.00095\text{MPa} = \frac{16 \cdot 50\text{N}\cdot\text{m}}{\pi \cdot ((50.3\text{mm})^3)}$$

11) Średnica okręgu podziałowego śrub przy danym momencie obrotowym opornym przez jedną śrubę

$$\text{fx } d_{\text{pitch}} = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2)}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 27.23523\text{mm} = \frac{8 \cdot 49\text{N}\cdot\text{m}}{14\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2)}$$

12) Średnica okręgu podziałowego śrub przy danym momencie obrotowym wytrzymałym przez n śrub

$$\text{fx } d_{\text{pitch}} = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot n}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 27.20802\text{mm} = \frac{8 \cdot 49\text{N}\cdot\text{m}}{14\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2) \cdot 1.001}$$



13) Średnica śruby przy danym momencie obrotowym wytrzymała przez jedną śrubę

$$fx \quad d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot d_{\text{pitch}}}}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 18.09174\text{mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 49\text{N} \cdot \text{m}}{14\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \pi \cdot 27.23\text{mm}}}$$

14) Średnica śruby przy danym momencie obrotowym wytrzymała przez n śrub

$$fx \quad d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot n \cdot d_{\text{pitch}}}}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 18.0827\text{mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 49\text{N} \cdot \text{m}}{14\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \pi \cdot 1.001 \cdot 27.23\text{mm}}}$$

15) Średnica śruby przy maksymalnym obciążeniu, które może wytrzymać jedna śruba

$$fx \quad d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{4 \cdot W}{\pi \cdot f_s}}$$

[Otwórz kalkulator !\[\]\(ab4e2b3fc7e7887b7a72f548aa6f5e60_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 18.09432\text{mm} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3.6\text{kN}}{\pi \cdot 14\text{N}/\text{mm}^2}}$$



16) Średnica wału przy danym momencie obrotowym przenoszonym przez wał

[Otwórz kalkulator !\[\]\(feabb98897b440bc8695a03336a6e2df_img.jpg\)](#)

$$fx \quad d_s = \left(\frac{16 \cdot T_{\text{shaft}}}{\pi \cdot \tau} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$ex \quad 50.30796\text{mm} = \left(\frac{16 \cdot 50\text{N}\cdot\text{m}}{\pi \cdot 2\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}}$$



Używane zmienne

- d_{bolt} Średnica śruby (Milimetr)
- d_{pitch} Średnica okręgu podziałowego śrub (Milimetr)
- d_s Średnica wału (Milimetr)
- f_s Naprężenie ścinające w śrubie (Newton/Milimetr Kwadratowy)
- n Liczba śrub
- T_{bolt} Moment obrotowy wytrzymywany przez śrubę (Newtonometr)
- T_{shaft} Moment obrotowy przenoszony przez wał (Newtonometr)
- W Obciążenie wytrzymywane przez jedną śrubę (Kiloniuton)
- τ Naprężenie ścinające w wale (Megapaskal)



Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stały:** **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288
Stała Archimedesza
- **Funkcjonować:** **sqrt**, sqrt(Number)
Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej.
- **Pomiar:** **Długość** in Milimetr (mm)
Długość Konwersja jednostek 
- **Pomiar:** **Nacisk** in Newton/Milimetr Kwadratowy (N/mm²)
Nacisk Konwersja jednostek 
- **Pomiar:** **Zmuszać** in Kiloniuton (kN)
Zmuszać Konwersja jednostek 
- **Pomiar:** **Moment obrotowy** in Newtonometr (N*m)
Moment obrotowy Konwersja jednostek 
- **Pomiar:** **Stres** in Megapaskal (MPa)
Stres Konwersja jednostek 



Sprawdź inne listy formuł

- **Odchylenie naprężenia ścinającego wytwarzanego w okrągłym wale poddanym skręcaniu Formuły** 
- **Ekspresja energii odkształcenia zmagazynowanej w ciele z powodu skręcania Formuły** 
- **Wyrażenie na moment obrotowy w postaci biegunowego momentu bezwładności Formuły** 
- **Złącze kołnierzowe Formuły** 
- **Moduł biegunowy Formuły** 
- **Moment obrotowy przenoszony przez okrągły wał drążony Formuły** 

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/8/2024 | 8:19:03 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

