

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Фланцевое соединение Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

**Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**



Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



## Список 16 Фланцевое соединение Формулы

### Фланцевое соединение ↗

1) Диаметр болта при заданном крутящем моменте, которому противостоят  $n$  болтов ↗

$$fx \quad d_{bolt} = \sqrt{\frac{8 \cdot T_{bolt}}{f_s \cdot \pi \cdot n \cdot d_{pitch}}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 18.0827\text{mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 49\text{N*m}}{14\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot 1.001 \cdot 27.23\text{mm}}}$$

2) Диаметр болта при заданном крутящем моменте, которому сопротивляется один болт ↗

$$fx \quad d_{bolt} = \sqrt{\frac{8 \cdot T_{bolt}}{f_s \cdot \pi \cdot d_{pitch}}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 18.09174\text{mm} = \sqrt{\frac{8 \cdot 49\text{N*m}}{14\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot 27.23\text{mm}}}$$



### 3) Диаметр болта при максимальной нагрузке, которой может противостоять один болт ↗

**fx**

$$d_{\text{bolt}} = \sqrt{\frac{4 \cdot W}{\pi \cdot f_s}}$$

**Открыть калькулятор ↗****ex**

$$18.09432\text{mm} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3.6\text{kN}}{\pi \cdot 14\text{N/mm}^2}}$$

### 4) Диаметр вала при заданном крутящем моменте, передаваемом валом ↗

**fx**

$$d_s = \left( \frac{16 \cdot T_{\text{shaft}}}{\pi \cdot \tau} \right)^{\frac{1}{3}}$$

**Открыть калькулятор ↗****ex**

$$50.30796\text{mm} = \left( \frac{16 \cdot 50\text{N*m}}{\pi \cdot 2\text{MPa}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

### 5) Диаметр делительной окружности болта при заданном крутящем моменте, которому сопротивляется один болт ↗

**fx**

$$d_{\text{pitch}} = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2)}$$

**Открыть калькулятор ↗****ex**

$$27.23523\text{mm} = \frac{8 \cdot 49\text{N*m}}{14\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2)}$$



## 6) Диаметр делительной окружности болтов при заданном крутящем моменте, которому противодействуют п болтов

**fx**  $d_{pitch} = \frac{8 \cdot T_{bolt}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{bolt}^2) \cdot n}$

[Открыть калькулятор](#)

**ex**  $27.20802\text{mm} = \frac{8 \cdot 49\text{N*m}}{14\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2) \cdot 1.001}$

## 7) Касательное напряжение в валу при заданном крутящем моменте, передаваемом валом

**fx**  $\tau = \frac{16 \cdot T_{shaft}}{\pi \cdot (d_s^3)}$

[Открыть калькулятор](#)

**ex**  $2.00095\text{MPa} = \frac{16 \cdot 50\text{N*m}}{\pi \cdot ((50.3\text{mm})^3)}$

## 8) Количество болтов с заданным крутящим моментом, которому сопротивляются п болтов

**fx**  $n = \frac{8 \cdot T_{bolt}}{f_s \cdot \pi \cdot (d_{bolt}^2) \cdot d_{pitch}}$

[Открыть калькулятор](#)

**ex**  $1.000192 = \frac{8 \cdot 49\text{N*m}}{14\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09\text{mm})^2) \cdot 27.23\text{mm}}$



## 9) Крутящий момент, воспринимаемый одним болтом при сдвиговом напряжении в болте ↗

**fx**

$$T_{\text{bolt}} = \frac{f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}{8}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)
**ex**

$$48.99059 \text{ N*m} = \frac{14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}{8}$$

## 10) Крутящий момент, передаваемый валом ↗

**fx**

$$T_{\text{shaft}} = \frac{\pi \cdot \tau \cdot d_s^3}{16}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)
**ex**

$$49.97627 \text{ N*m} = \frac{\pi \cdot 2 \text{ MPa} \cdot (50.3 \text{ mm})^3}{16}$$

## 11) Максимальная нагрузка, которую может выдержать один болт ↗

**fx**

$$W = \frac{f_s \cdot \pi \cdot d_{\text{bolt}}^2}{4}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)
**ex**

$$3.598281 \text{ kN} = \frac{14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (18.09 \text{ mm})^2}{4}$$



## 12) Напряжение сдвига в болте при заданном крутящем моменте, выдерживаемом n болтами ↗

**fx**  $f_s = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{n \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $13.9887 \text{ N/mm}^2 = \frac{8 \cdot 49 \text{ N*m}}{1.001 \cdot \pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}$

## 13) Напряжение сдвига в болте при заданном крутящем моменте, которому сопротивляется один болт ↗

**fx**  $f_s = \frac{8 \cdot T_{\text{bolt}}}{\pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $14.00269 \text{ N/mm}^2 = \frac{8 \cdot 49 \text{ N*m}}{\pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}$

## 14) Напряжение сдвига в болте при максимальной нагрузке, которой может противостоять один болт ↗

**fx**  $f_s = \frac{4 \cdot W}{\pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2)}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $14.00669 \text{ N/mm}^2 = \frac{4 \cdot 3.6 \text{ kN}}{\pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2)}$



## 15) Сопротивление крутящему моменту одним болтом с использованием нагрузки, сопротивляемой одним болтом ↗

**fx**  $T_{\text{bolt}} = W \cdot \frac{d_{\text{pitch}}}{2}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $49.014 \text{ N} \cdot \text{m} = 3.6 \text{ kN} \cdot \frac{27.23 \text{ mm}}{2}$

## 16) Суммарный крутящий момент, выдерживаемый n количеством болтов ↗

**fx**  $T_{\text{bolt}} = \frac{n \cdot f_s \cdot \pi \cdot (d_{\text{bolt}}^2) \cdot d_{\text{pitch}}}{8}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $49.03958 \text{ N} \cdot \text{m} = \frac{1.001 \cdot 14 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi \cdot ((18.09 \text{ mm})^2) \cdot 27.23 \text{ mm}}{8}$



## Используемые переменные

- $d_{\text{bolt}}$  Диаметр болта (*Миллиметр*)
- $d_{\text{pitch}}$  Диаметр окружности центров отверстий под болты (*Миллиметр*)
- $d_s$  Диаметр вала (*Миллиметр*)
- $f_s$  Напряжение сдвига в болте (*Ньютон / квадратный миллиметр*)
- $n$  Количество болтов
- $T_{\text{bolt}}$  Крутящий момент, выдерживаемый болтом (*Ньютон-метр*)
- $T_{\text{shaft}}$  Крутящий момент, передаваемый валом (*Ньютон-метр*)
- $W$  Нагрузка, выдерживаемая одним болтом (*Килоныютон*)
- $\tau$  Напряжение сдвига в валу (*Мегапаскаль*)



# Константы, функции, используемые измерения

- постоянная: **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288  
постоянная Архимеда

- Функция: **sqrt**, sqrt(Number)

Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа.

- Измерение: **Длина** in Миллиметр (mm)

Длина Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Давление** in Ньютон / квадратный миллиметр ( $N/mm^2$ )

Давление Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Сила** in Килоньютон (kN)

Сила Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Крутящий момент** in Ньютон-метр ( $N*m$ )

Крутящий момент Преобразование единиц измерения 

- Измерение: **Стресс** in Мегапаскаль (MPa)

Стресс Преобразование единиц измерения 



## Проверьте другие списки формул

- Отклонение напряжения сдвига в круглом валу, подвергнутом кручению Формулы ↗
- Выражение для энергии деформации, запасенной в теле из-за кручения Формулы ↗
- Выражение для крутящего момента через полярный
- момент инерции Формулы ↗
- Фланцевое соединение Формулы ↗
- Полярный модуль Формулы ↗
- Крутящий момент, передаваемый полым круглым валом Формулы ↗

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

### PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/8/2024 | 8:19:03 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

