



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Геометрия и размеры соединений Формулы

Калькуляторы!

Примеры!

Преобразования!

Закладка calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной - **Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



Список 27 Геометрия и размеры соединений

Формулы

Геометрия и размеры соединений ↗

1) Внутренний диаметр раstrauba шплинтового соединения с учетом напряжения сдвига в раstrубе ↗

$$fx \quad d_2 = d_4 - \frac{L}{2 \cdot c \cdot \tau_{so}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 40\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 25.0\text{mm} \cdot 25\text{N/mm}^2}$$

2) Диаметр буртика раstrуба шплинтового соединения при заданном напряжении сдвига в раstrубе ↗

$$fx \quad d_4 = \frac{L}{2 \cdot c \cdot \tau_{so}} + d_2$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 80\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 25.0\text{mm} \cdot 25\text{N/mm}^2} + 40\text{mm}$$

3) Диаметр втулки втулки с учетом диаметра стержня ↗

$$fx \quad d_3 = 1.5 \cdot d$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 53.52405\text{mm} = 1.5 \cdot 35.6827\text{mm}$$

4) Диаметр втулки гнезда с учетом диаметра стержня ↗

$$fx \quad d_4 = 2.4 \cdot d$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 85.63848\text{mm} = 2.4 \cdot 35.6827\text{mm}$$



5) Диаметр выступа шплинтового соединения при заданном изгибающем напряжении в шплинте ↗

fx $d_2 = 4 \cdot b^2 \cdot \sigma_b \cdot \frac{t_c}{L} - 2 \cdot d_4$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $236.0895\text{mm} = 4 \cdot (48.5\text{mm})^2 \cdot 98\text{N/mm}^2 \cdot \frac{21.478\text{mm}}{50000\text{N}} - 2 \cdot 80\text{mm}$

6) Диаметр выступа шплинтового соединения с учетом напряжения сдвига в выступе ↗

fx $d_2 = \frac{L}{2 \cdot L_a \cdot \tau_{sp}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $39.99962\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 23.5\text{mm} \cdot 26.596\text{N/mm}^2}$

7) Диаметр выступа шплинтового соединения с учетом напряжения сжатия ↗

fx $d_2 = d_4 - \frac{L}{t_c \cdot \sigma_{c1}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $40.00063\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{21.478\text{mm} \cdot 58.2\text{N/mm}^2}$

8) Диаметр раструбного буртика шплинтового соединения при изгибном напряжении в шплинте ↗

fx $d_4 = \frac{4 \cdot b^2 \cdot \sigma_b \cdot \frac{t_c}{L} - d_2}{2}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $178.0448\text{mm} = \frac{4 \cdot (48.5\text{mm})^2 \cdot 98\text{N/mm}^2 \cdot \frac{21.478\text{mm}}{50000\text{N}} - 40\text{mm}}{2}$



9) Диаметр раструбного буртика шплинтового соединения при сжимающем напряжении ↗

fx $d_4 = d_2 + \frac{L}{t_c \cdot \sigma_{c1}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $79.99937\text{mm} = 40\text{mm} + \frac{50000\text{N}}{21.478\text{mm} \cdot 58.2\text{N/mm}^2}$

10) Диаметр стержня шплинтового соединения с учетом диаметра втулки втулки ↗

fx $d = \frac{d_3}{1.5}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $32\text{mm} = \frac{48\text{mm}}{1.5}$

11) Диаметр стержня шплинтового соединения с учетом диаметра втулки гнезда ↗

fx $d = \frac{d_4}{2.4}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $33.33333\text{mm} = \frac{80\text{mm}}{2.4}$

12) Диаметр стержня шплинтового соединения с учетом толщины втулки втулки ↗

fx $d = \frac{t_1}{0.45}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $28.88889\text{mm} = \frac{13\text{mm}}{0.45}$



13) Диаметр стержня шплинтового соединения с учетом толщины шплинта 

fx $d = \frac{t_c}{0.31}$

[Открыть калькулятор !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\)](#)

ex $69.28387\text{mm} = \frac{21.478\text{mm}}{0.31}$

14) Минимальный диаметр втулки в шплинтовом соединении, подвергающемся сдавливающему напряжению 

fx $d_2 = \frac{L}{\sigma_c \cdot t_c}$

[Открыть калькулятор !\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021_img.jpg\)](#)

ex $18.4759\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{126\text{N/mm}^2 \cdot 21.478\text{mm}}$

15) Минимальный диаметр стержня в шплинтовом соединении с учетом осевой растягивающей силы и напряжения 

fx $d = \sqrt{\frac{4 \cdot L}{\sigma t_{\text{rod}} \cdot \pi}}$

[Открыть калькулятор !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd_img.jpg\)](#)

ex $35.68248\text{mm} = \sqrt{\frac{4 \cdot 50000\text{N}}{50\text{N/mm}^2 \cdot \pi}}$

16) Площадь поперечного сечения выступа шплинтового соединения, склонного к разрушению 

fx $A_s = \frac{\pi \cdot d_2^2}{4} - d_2 \cdot t_c$

[Открыть калькулятор !\[\]\(7bc43b319a082987e20f7bf78f4bab80_img.jpg\)](#)

ex $397.5171\text{mm}^2 = \frac{\pi \cdot (40\text{mm})^2}{4} - 40\text{mm} \cdot 21.478\text{mm}$



17) Площадь поперечного сечения гнезда шплинтового соединения, склонного к отказу ↗

fx
$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (d_1^2 - d_2^2) - t_c \cdot (d_1 - d_2)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex
$$732.892\text{mm}^2 = \frac{\pi}{4} \cdot ((54\text{mm})^2 - (40\text{mm})^2) - 21.478\text{mm} \cdot (54\text{mm} - 40\text{mm})$$

18) Площадь поперечного сечения раструбного конца, сопротивляющегося разрушению при сдвиге ↗

fx
$$A = (d_4 - d_2) \cdot c$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex
$$1000\text{mm}^2 = (80\text{mm} - 40\text{mm}) \cdot 25.0\text{mm}$$

19) Толщина втулки втулки при наличии диаметра стержня ↗

fx
$$t_1 = 0.45 \cdot d$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex
$$16.05722\text{mm} = 0.45 \cdot 35.6827\text{mm}$$

20) Толщина чеки с учетом напряжения сдвига в чеке ↗

fx
$$t_c = \frac{L}{2 \cdot \tau_{co} \cdot b}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex
$$21.47766\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 24\text{N/mm}^2 \cdot 48.5\text{mm}}$$

21) Толщина шплинта с учетом напряжения сжатия в выступе ↗

fx
$$t_c = \frac{L}{\sigma_{c1} \cdot d_2}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex
$$21.47766\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{58.2\text{N/mm}^2 \cdot 40\text{mm}}$$



22) Толщина шплинта с учетом напряжения сжатия в раструбе ↗

fx $t_c = \frac{L}{(d_4 - d_2) \cdot \sigma_{cs0}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $21.47766\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{(80\text{mm} - 40\text{mm}) \cdot 58.20\text{N/mm}^2}$

23) Толщина шплинта с учетом растягивающего напряжения в гнезде ↗

fx $t_c = \frac{\left(\frac{\pi}{4} \cdot (d_1^2 - d_2^2)\right) - \frac{F_c}{\sigma_{tso}}}{d_1 - d_2}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $68.59257\text{mm} = \frac{\left(\frac{\pi}{4} \cdot ((54\text{mm})^2 - (40\text{mm})^2)\right) - \frac{5000\text{N}}{68.224\text{N/mm}^2}}{54\text{mm} - 40\text{mm}}$

24) Толщина шплинтового соединения ↗

fx $t_c = 0.31 \cdot d$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $11.06164\text{mm} = 0.31 \cdot 35.6827\text{mm}$

25) Толщина шплинтового соединения с учетом изгибающего напряжения в шплинте ↗

fx $t_c = (2 \cdot d_4 + d_2) \cdot \left(\frac{L}{4 \cdot b^2 \cdot \sigma_b} \right)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $10.84502\text{mm} = (2 \cdot 80\text{mm} + 40\text{mm}) \cdot \left(\frac{50000\text{N}}{4 \cdot (48.5\text{mm})^2 \cdot 98\text{N/mm}^2} \right)$



26) Ширина шплинта с учетом изгиба ↗

fx $b = \left(3 \cdot \frac{L}{t_c \cdot \sigma_b} \cdot \left(\frac{d_2}{4} + \frac{d_4 - d_2}{6} \right) \right)^{0.5}$

[Открыть калькулятор ↗](#)**ex**

$$34.46355\text{mm} = \left(3 \cdot \frac{50000\text{N}}{21.478\text{mm} \cdot 98\text{N/mm}^2} \cdot \left(\frac{40\text{mm}}{4} + \frac{80\text{mm} - 40\text{mm}}{6} \right) \right)^{0.5}$$

27) Ширина шплинта с учетом сдвига ↗

fx $b = \frac{V}{2 \cdot \tau_{co} \cdot t_c}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $23.08564\text{mm} = \frac{23800\text{N}}{2 \cdot 24\text{N/mm}^2 \cdot 21.478\text{mm}}$



Используемые переменные

- **A** Площадь поперечного сечения гнезда (*Площадь Миллиметр*)
- **A_s** Площадь поперечного сечения патрубка (*Площадь Миллиметр*)
- **b** Средняя ширина шплинта (*Миллиметр*)
- **c** Осевое расстояние от паза до конца муфты (*Миллиметр*)
- **d** Диаметр стержня шплинта (*Миллиметр*)
- **d_1** Внешний диаметр гнезда (*Миллиметр*)
- **d_2** Диаметр патрубка (*Миллиметр*)
- **d_3** Диаметр втулки втулки (*Миллиметр*)
- **d_4** Диаметр муфты (*Миллиметр*)
- **F_c** Сила на шпонке (*Ньютон*)
- **L** Нагрузка на шплинт (*Ньютон*)
- **L_a** Зазор между концом паза и концом патрубка (*Миллиметр*)
- **t_1** Толщина втулки втулки (*Миллиметр*)
- **t_c** Толщина шплинта (*Миллиметр*)
- **V** Сдвиговая сила на шплинте (*Ньютон*)
- **σ_b** Изгибающее напряжение в коттере (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- **σ_c** Сокрушательный стресс, вызванный Коттером (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- **σ_{c1}** Сжимающее напряжение в патрубке (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- **σ_{cso}** Сжимающее напряжение в гнезде (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- **σ_{tso}** Раствигающее напряжение в гнезде (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- **$\sigma_{t_{rod}}$** Раствигающее напряжение в шплинтовом стержне (*Ньютон на квадратный миллиметр*)
- **T_{co}** Напряжение сдвига в коттере (*Ньютон на квадратный миллиметр*)



- T_{so} Сдвиговое напряжение в гнезде (Ньютон на квадратный миллиметр)
- T_{sp} Сдвиговое напряжение в патрубке (Ньютон на квадратный миллиметр)



Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

постоянная Архимеда

- **Функция:** sqrt, sqrt(Number)

Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.

- **Измерение:** Длина in Миллиметр (mm)

Длина Преобразование единиц измерения ↗

- **Измерение:** Область in Площадь Миллиметр (mm^2)

Область Преобразование единиц измерения ↗

- **Измерение:** Сила in Ньютон (N)

Сила Преобразование единиц измерения ↗

- **Измерение:** Стress in Ньютон на квадратный миллиметр (N/mm^2)

Стress Преобразование единиц измерения ↗



Проверьте другие списки формул

- Силы и нагрузки на сустав
Формулы 
- Геометрия и размеры соединений
Формулы 
- Сила и стресс Формулы 

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/18/2024 | 5:05:01 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

