



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Tipi di stress Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 14 Tipi di stress Formule

Tipi di stress ↗

1) Carico di trazione dato lo sforzo di trazione ↗

fx $P_{\text{load}} = \sigma_t \cdot A$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9.6\text{kN} = 0.15\text{MPa} \cdot 64000\text{mm}^2$

2) Deformazione a trazione sul corpo ↗

fx $\varepsilon_{\text{tensile}} = \frac{\Delta L_{\text{Bar}}}{L_0}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.45 = \frac{2250\text{mm}}{5000\text{mm}}$

3) Deformazione di compressione sul corpo ↗

fx $\varepsilon_{\text{compressive}} = \frac{\Delta L}{L_0}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.1 = \frac{500\text{mm}}{5000\text{mm}}$



4) Deformazione di taglio data spostamento trasversale ↗

fx $\eta = \frac{x}{H_{\text{body}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $24 = \frac{38400\text{mm}}{1600\text{mm}}$

5) Forza di resistenza data la sollecitazione di compressione ↗

fx $F_{\text{resistance}} = \sigma_c \cdot A$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9.9968\text{kN} = 0.1562\text{MPa} \cdot 64000\text{mm}^2$

6) Forza di resistenza data la sollecitazione di trazione ↗

fx $F_{\text{resistance}} = \sigma_t \cdot A$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9.6\text{kN} = 0.15\text{MPa} \cdot 64000\text{mm}^2$

7) Resistenza al taglio data la sollecitazione di taglio ↗

fx $R_{\text{shear}} = \tau \cdot A_{\text{shear}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $1.6\text{kN} = 200\text{MPa} \cdot 8\text{mm}^2$

8) Sforzo di taglio data la resistenza al taglio ↗

fx $\tau = \frac{R_{\text{shear}}}{A_{\text{shear}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $200\text{MPa} = \frac{1.6\text{kN}}{8\text{mm}^2}$



9) Sollecitazione di compressione data la forza di resistenza ↗

fx $\sigma_c = \frac{F_{\text{resistance}}}{A}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.15 \text{ MPa} = \frac{9.6 \text{ kN}}{64000 \text{ mm}^2}$

10) Sollecitazione di trazione data il carico di trazione ↗

fx $\sigma_t = \frac{P_{\text{load}}}{A}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.150156 \text{ MPa} = \frac{9.61 \text{ kN}}{64000 \text{ mm}^2}$

11) Sollecitazione di trazione data la forza di resistenza ↗

fx $\sigma_t = \frac{F_{\text{resistance}}}{A}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.15 \text{ MPa} = \frac{9.6 \text{ kN}}{64000 \text{ mm}^2}$

12) Spinta assiale che agisce sul corpo sottoposto a stress compressivo ↗

fx $P_{\text{axial}} = \sigma_c \cdot A$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9.9968 \text{ kN} = 0.1562 \text{ MPa} \cdot 64000 \text{ mm}^2$



13) Spostamento trasversale data la deformazione di taglio 

fx
$$x = \eta \cdot H_{\text{body}}$$

Apri Calcolatrice 

ex
$$38400\text{mm} = 24 \cdot 1600\text{mm}$$

14) Stress compressivo dato spinta assiale che agisce sul corpo 

fx
$$\sigma_c = \frac{P_{\text{axial}}}{A}$$

Apri Calcolatrice 

ex
$$0.15625\text{MPa} = \frac{10\text{kN}}{64000\text{mm}^2}$$



Variabili utilizzate

- **A** Area della sezione trasversale della barra (*Piazza millimetrica*)
- **A_{shear}** Area di taglio (*Piazza millimetrica*)
- **F_{resistance}** Forza di resistenza (*Kilonewton*)
- **H_{body}** Altezza del corpo (*Millimetro*)
- **L₀** Lunghezza originale (*Millimetro*)
- **P_{axial}** Spinta assiale (*Kilonewton*)
- **P_{load}** Carico di trazione (*Kilonewton*)
- **R_{shear}** Resistenza al taglio (*Kilonewton*)
- **x** Spostamento trasversale (*Millimetro*)
- **ΔL** Diminuzione della lunghezza (*Millimetro*)
- **ΔL_{Bar}** Aumento della lunghezza della barra (*Millimetro*)
- **ε_{compressive}** Deformazione compressiva
- **ε_{tensile}** Deformazione di trazione
- **σ_c** Stress compressivo sul corpo (*Megapascal*)
- **σ_t** Sollecitazione di trazione sul corpo (*Megapascal*)
- **η** Deformazione di taglio
- **τ** Sollecitazione di taglio nel corpo (*Megapascal*)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Misurazione:** Lunghezza in Millimetro (mm)
Lunghezza Conversione unità 
- **Misurazione:** La zona in Piazza millimetrica (mm^2)
La zona Conversione unità 
- **Misurazione:** Pressione in Megapascal (MPa)
Pressione Conversione unità 
- **Misurazione:** Forza in Kilonewton (kN)
Forza Conversione unità 
- **Misurazione:** Fatica in Megapascal (MPa)
Fatica Conversione unità 



Controlla altri elenchi di formule

- Ceppi diretti di diagonale
[Formule](#) ↗
- Costanti elastiche [Formule](#) ↗
- Cerchio di Mohr [Formule](#) ↗
- Principali sollecitazioni e deformazioni [Formule](#) ↗
- Relazione tra stress e sforzo
[Formule](#) ↗
- Strain Energy [Formule](#) ↗
- Stress termico [Formule](#) ↗
- Tipi di stress [Formule](#) ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/8/2024 | 8:23:43 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

