

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Estrés termal Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**
Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 18 Estrés termal Fórmulas

Estrés termal ↗

Estrés y tensión reales ↗

1) Estrés real cuando el soporte cede ↗

fx $\sigma_a = \frac{(\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta) \cdot E_{bar}}{L_{bar}}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.63 \text{ MPa} = \frac{(0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 10 \text{ K} \cdot 2000 \text{ mm} - 4 \text{ mm}) \cdot 210 \text{ MPa}}{2000 \text{ mm}}$

2) Expansión real cuando el soporte cede ↗

fx $AE = \alpha_L \cdot L_{bar} \cdot \Delta T - \delta$

Calculadora abierta ↗

ex $6 \text{ mm} = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 2000 \text{ mm} \cdot 10 \text{ K} - 4 \text{ mm}$

3) Tensión real cuando el soporte cede ↗

fx $\epsilon_A = \frac{\alpha_L \cdot \Delta T \cdot L_{bar} - \delta}{L_{bar}}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.003 = \frac{0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 10 \text{ K} \cdot 2000 \text{ mm} - 4 \text{ mm}}{2000 \text{ mm}}$



4) Tensión real dada Rendimientos de soporte para el valor de la deformación real ↗

fx $\sigma_a = \varepsilon_A \cdot E_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.693 \text{ MPa} = 0.0033 \cdot 210 \text{ MPa}$

5) Tensión real dada Rendimientos de soporte para el valor de la expansión real ↗

fx $\varepsilon_A = \frac{AE}{L_{bar}}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.003 = \frac{6 \text{ mm}}{2000 \text{ mm}}$

Tensión y tensión térmica ↗

6) Deformación térmica dada la tensión térmica ↗

fx $\varepsilon_s = \frac{\sigma_{th}}{E}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.434783 = \frac{0.01 \text{ MPa}}{0.023 \text{ MPa}}$

7) Deformación térmica dado el coeficiente de expansión lineal ↗

fx $\varepsilon_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.0425 = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 85 \text{ K}$



8) Estrés térmico dada la tensión térmica ↗

$$fx \quad \sigma_s = \epsilon \cdot E$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.0046 \text{ MPa} = 0.2 \cdot 0.023 \text{ MPa}$$

9) Estrés térmico dado Coeficiente de expansión lineal ↗

$$fx \quad \sigma_c = \alpha_L \cdot \Delta T_{rise} \cdot E$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.000978 \text{ MPa} = 0.0005 \text{ K}^{-1} \cdot 85 \text{ K} \cdot 0.023 \text{ MPa}$$

10) Extensión de la barra si la barra puede extenderse libremente ↗

$$fx \quad \Delta L_{Bar} = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta T_{rise}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 7.225 \text{ mm} = 5000 \text{ mm} \cdot 17 \text{ E}^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 85 \text{ K}$$

11) tensión térmica ↗

$$fx \quad \epsilon = \frac{\Delta L}{l_0}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.2 = \frac{1000 \text{ mm}}{5000 \text{ mm}}$$

Estrés térmico en barras compuestas ↗**12) Carga en latón o acero** ↗

$$fx \quad W_{load} = \sigma \cdot A$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.768 \text{ kN} = 0.012 \text{ MPa} \cdot 64000 \text{ mm}^2$$



13) Contracción debida a esfuerzos de compresión inducidos en latón ↗

fx $L_c = \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex $434782.6\text{mm} = \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

14) Expansión libre de acero ↗

fx $\Delta L_s = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex $2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$

15) Expansión Libre de Cobre ↗

fx $\Delta L_{cu} = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex $2.89\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm}$

16) Expansión por tensión de tracción en acero ↗

fx $\alpha_s = \frac{\sigma}{E} \cdot L_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex $1043.478\text{mm} = \frac{0.012\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$



17) Expansión real del acero ↗

fx $L = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} + \frac{\sigma_t}{E} \cdot L_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex $15046.37\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} + \frac{0.173000\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$

18) Expansión real del cobre ↗

fx $AE_c = \alpha_T \cdot \Delta T_{rise} \cdot L_{bar} - \frac{\sigma_c}{E} \cdot L_{bar}$

Calculadora abierta ↗

ex

$-434779.718696\text{mm} = 17\text{E}^{-6}\text{C}^{-1} \cdot 85\text{K} \cdot 2000\text{mm} - \frac{5\text{MPa}}{0.023\text{MPa}} \cdot 2000\text{mm}$



Variables utilizadas

- **A** Área de la sección transversal de la barra (*Milímetro cuadrado*)
- **AE** Expansión actual (*Milímetro*)
- **AE_C** Expansión actual del cobre (*Milímetro*)
- **E** Barra de módulo de Young (*megapascales*)
- **E_{bar}** Módulo de elasticidad de la barra (*megapascales*)
- **L** Expansión real del acero (*Milímetro*)
- **l₀** Longitud inicial (*Milímetro*)
- **L_{bar}** Longitud de la barra (*Milímetro*)
- **L_c** Contracción debida a la tensión de compresión en el latón (*Milímetro*)
- **W_{load}** Carga (*kilonewton*)
- **α_L** Coeficiente de expansión lineal (*por Kelvin*)
- **α_S** Expansión del acero bajo tensión de tracción (*Milímetro*)
- **α_T** Coeficiente de expansión termal (*por grado Celsius*)
- **δ** Cantidad de rendimiento (longitud) (*Milímetro*)
- **ΔL** Extensión evitada (*Milímetro*)
- **ΔL_{Bar}** Aumento de la longitud de la barra (*Milímetro*)
- **ΔL_{cu}** Libre Expansión del Cobre (*Milímetro*)
- **ΔL_s** Libre expansión del acero (*Milímetro*)
- **ΔT** Cambio de temperatura (*Kelvin*)
- **ΔT_{rise}** Aumento de la temperatura (*Kelvin*)
- **ε** Tensión térmica
- **ε_A** Tensión actual
- **ε_C** Deformación térmica dado Coef. de expansión lineal



- ϵ_s Deformación térmica dada la tensión térmica
- σ Estrés en el bar (*megapascals*)
- σ_a Estrés real con rendimiento de soporte (*megapascals*)
- σ_c Estrés térmico dado Coef. de expansión lineal (*megapascals*)
- σ_c' Esfuerzo de compresión en la barra (*megapascals*)
- σ_s Estrés térmico dada la deformación térmica (*megapascals*)
- σ_t Esfuerzo de tracción (*megapascals*)
- σ_{th} Estrés termal (*megapascals*)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Medición:** Longitud in Milímetro (mm)
Longitud Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Área in Milímetro cuadrado (mm²)
Área Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Presión in megapascales (MPa)
Presión Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Fuerza in kilonewton (kN)
Fuerza Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Diferencia de temperatura in Kelvin (K)
Diferencia de temperatura Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Coeficiente de temperatura de resistencia in por grado Celsius ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)
Coeficiente de temperatura de resistencia Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Coeficiente de expansión lineal in por Kelvin (K^{-1})
Coeficiente de expansión lineal Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Estrés in megapascales (MPa)
Estrés Conversión de unidades ↗



Consulte otras listas de fórmulas

- Análisis de barra Fórmulas ↗
- Cepas Directas de Diagonal Fórmulas ↗
- Constantes elásticas Fórmulas ↗
- Círculo de Mohr Fórmulas ↗
- Esfuerzos y deformaciones principales Fórmulas ↗
- Relación entre el estrés y la deformación Fórmulas ↗
- Energía de deformación Fórmulas ↗
- Estrés termal Fórmulas ↗
- Tipos de estrés Fórmulas ↗

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2024 | 8:50:45 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

